

RELATÓRIO DE VISITA SIMPLIFICADORelatório nº: **ACS 0015-26**

Data: 15/05/2026

DADOS CLIENTE

Cliente: NSA FABRICAÇÕES	Contato: NA
Aplicadora: Própria	Setor: Pintura
Obra: NA	Tipo: ☐ Manutenção ☒ Nova
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

RELATÓRIO DESCRITIVO**1- ATIVIDADE REALIZADA:**

Realizada visita técnica para acompanhamento do processo de pintura e avaliação da aplicação dos produtos Revran TFPNA HB e Rethane FLV.

2- COMENTÁRIOS GERAIS:

Realizada visita técnica na empresa NSA Fabricações, prestadora de serviço do consórcio da Ponte Rio Tocantins, com objetivo de acompanhar o processo de pintura e avaliar a aplicação do sistema especificado para a obra, utilizando os produtos Revran TF PNA HB e Rethane FLV 652, em pintura de guarda-corpos e estruturas metálicas.

Durante a visita, foram acompanhadas etapas de aplicação, medições de espessura em peças já pintadas e esclarecimentos técnicos referentes ao comportamento do filme aplicado, principalmente em relação à redução da espessura após aplicação de demãos úmidas elevadas. Foi explicado à equipe que a redução da espessura seca é uma característica normal do produto, decorrente da evaporação dos solventes durante o processo de cura e formação do filme.

Também foram realizadas orientações técnicas sobre boas práticas de preparação de superfície, manuseio das peças e procedimentos de aplicação visando melhoria do desempenho e durabilidade do sistema de pintura.

De modo geral, as espessuras verificadas nas peças avaliadas estavam dentro dos padrões esperados e compatíveis com os requisitos da obra.

Entretanto, durante o acompanhamento, foram observados alguns pontos de atenção relacionados ao processo de preparação de superfície e aplicação, os quais podem impactar diretamente no desempenho do revestimento ao longo do tempo. Foi identificada a presença de pontos de reoxidação em algumas peças após o jateamento, além de manuseio das superfícies preparadas sem utilização de luvas, condição que pode ocasionar contaminação da superfície por sais, suor e oleosidade.

Também foi observado que não estava sendo realizado stripe coat nos cordões de solda, arestas e regiões críticas. Diante disso, foi sugerida a adoção desta prática, visando maior proteção e melhor uniformidade de espessura nestes pontos, reduzindo riscos de falhas prematuras do sistema.

Outro ponto observado foi a proximidade entre a cabine de jateamento e a cabine de pintura, existindo risco potencial de contaminação do filme por particulados abrasivos em suspensão. Foi orientado que sejam adotadas medidas de controle e segregação dos ambientes, buscando minimizar possíveis contaminações durante a aplicação e cura da tinta.

A equipe se mostrou receptiva às orientações técnicas e alinhada quanto à importância dos controles de processo para garantir a conformidade do esquema de pintura especificado para a obra.

3- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:




Anderson Carlos

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings