CS设备自动校准新方案验证测试操作流程

准备:

- 1. 电脑
- 2. 软件: xftp, xshell
- 3. 键盘
- 4. 网线

一、CS设备上位机软件导入

- 1. 进入后台命令行,杀掉前端和后端 sudo killall ultracore-bootloader
- 2. 更改ultracore文件夹的读写权限

用户目录 (/home/heygears/) 下执行: sudo chmod 777 ultracore -R

3. 备份bin文件,后期复原时直接使用该备份bin文件 进入到ultracore路径下,将bin文件夹命名为bin_orig,并新建一个bin文件夹 cd_ultracore

mv bin bin_orig

mkdir bin

4. 将解压后的文件夹内文件传输到bin文件夹内

2023/1/5 11:12	文件夹	
2023/1/5 16:21	文件夹	
2023/1/5 11:13	文件	67 KB
2023/1/5 11:13	文件	56,823 KB
	2023/1/5 16:21 2023/1/5 11:13	2023/1/5 16:21 文件夹 2023/1/5 11:13 文件

5. 重启

二、自动校准配置文件、第10点光斑图导入

配置文件导入

第10点光斑图导入

三、自动均匀性校准

- 1. 清洁料盘及相机模组镜头
- 2. 放好背光膜,插入相机模组
- 3. 自动光机校准

四、复检

- 1. 复检光强设定在21W±0.2W (注意:不同光度计会有偏差,0.2W左右,同一个操作人员使用同一个光度计)
- 2. 开启均匀性检测
- 3. 导出测试结果到Downloads文件夹中

注意:

- 1. 注意光机防尘盖是否打开
- 2. 光路是否清洁 (相机镜头、透明玻璃、料盘)

五、复原cs设备

- 1. 杀死前后端
- 2. 进入到ultracore路径下,删除bin文件,将bin_orig更名为bin

cd ultracore

sudo rm -r bin

mv bin_orig bin

- 3. autograycalib.json删除
- 4. 将Downloads中的文件全部删除
- 5. 重启