



ZapSign aefd04ee-5257-45fe-8aa5-53af1930f2c9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

PROCESSO		IDENTIFICAÇÃO		
CORRIGIR PONTO QUENTE EM CONEXÕES DE ALTA E BAIXA EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA		POP 20	VERSÃO	FOLHA Nº
			00	2 / 3
3.5 – Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPCs. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Posicionar fixar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Fazer o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Desconectar o cabo e conexões.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em	Utilizar linha de vida. Amarrar a escada corretamente junto a estrutura ou ponto de ancoragem. Atenção na execução da tarefa. Posicionar-se corretamente. Usar EPIs (Calçado de	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO		IDENTIFICAÇÃO			VERSÃO	FOLHA Nº
CORRIGIR PONTO QUENTE EM CONEXÕES DE ALTA E BAIXA EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA		POP 20			00	3 / 3
		equipamentos ou barramentos energizados.	segurança, capacete, olhos e luva vaqueta, cinturão para quedista com trava queda e talabarte).			
3.9 - Identificar o ponto quente na conexão. -Fazer a limpeza do contato e cabo, verificar a condição física do cabo e conexão.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada.	Utilizar a linha de vida com trava quedas. Amarrar a escada corretamente junto a estrutura ou ponto de ancoragem. Posicionar-se corretamente. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, olhos e luva vaqueta, cinturão para quedista com trava queda e talabarte). Fixar os cabos com corda na parte superior do auto trafo.	Utilizar o Direito de Recusa		
3.10 – Substituir e ou Refazer as conexões de contato e cabo.	Eletricista	Contato acidental do cabo em áreas energizadas. Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada Conexão sem torque adequado	Atenção ao liberar o cabo preso no auto Trafo (efeito mola do cabo) Utilizar a linha de vida com trava quedas ou talabarte em ponto de ancoragem. Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas vaqueta e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente. Verificação das conexões com torquímetro.	Utilizar o Direito de Recusa		
3.11- Fazer inspeção final no equipamento.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Curto circuito ou explosão. Ponto quente nas conexões.	Usar equipamento para trabalho em altura. Verificar a permanência de ferramentas após a finalização da tarefa. Atentar se após aperto final houve trincas no conector.	Utilizar o Direito de Recusa		
3.12 – Retirar o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada Risco Ergonômico	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de	Utilizar o Direito de Recusa		

PROCESSO CORRIGIR PONTO QUENTE EM CONEXÕES DE ALTA E BAIXA EM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 20	00	4 / 3

			retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	
3.13 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos, escada	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 –Retirar o isolamento a área de execução da tarefa.	Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 – Liberação dos para energização empregado da contratante ou autorizado	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

4.

COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:53:20

Status: Assinado

Documento: POP 20 - Corrigir Ponto Quente Em Conexões De Alta E Baixa Em Transformador De Potência.Pdf

Número: aefd04ee-5257-45fe-8aa5-53af1930f2c9

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:51:48

Hash do documento original (SHA256): f25a0392f24a29e1eeb87b8b185356574da39e909d807a9142478ea650cd81dd



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado

via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:53:20

Token: 8fa78689-0af2-4834-8bc8-7968132dd48f

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número aefd04ee-5257-45fe-8aa5-53af1930f2c9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign aefd04ee-5257-45fe-8aa5-53af1930f2c9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.