



Jiga de Testes Para a Placa de Circuito Impresso "CountingPRU v2.1"

Júlia Giatti Hidalgo Grupo de Controle - LNLS Julia.hidalgo@lnls.br (19) 3512 1195









1 CONTROLE DE VERSÃO

Versão	Data	Responsável	Observações
1.0	Fevereiro/2018	Júlia Giatti Hidalgo	Primeira versão do documento









2 SUMÁRIO

1	Controle de Versão	3
	Sumário	
	Materiais Necessários	
	Sequência de Operações	
5	Detalhamento dos Testes	7









3 MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 4 cabos Ethernet
- 1 cabo IDC/BNC fêmea
- 1 cabo SMA/BNC
- 1 caixa Oscilador 3.2kHz
- 1 Beaglebone Black modelo Jiga CountingPRU
- 2 caixas Bergoz
- 1 fonte de alimentação DC 5V/2,5ª
- 1 Injetor POE

O CNPEM/LNLS fornecerá os itens descritos acima para a realização dos testes funcionais.

4 SEQUÊNCIA DE OPERAÇÕES

Para a realização e validação dos testes funcionais, uma sequência de operação deve ser feita e contém os seguintes passos:

- 1. Conectar e alimentar o sistema
- 2. Testes funcionais

5 DETALHAMENTO DOS TESTES


Para a realização e validação dos testes funcionais, uma sequência de operação deve ser feita e contém os seguintes passos:






1. Conectar e alimentar o sistema

(a) Conecte o cabo IDC/BNC fêmea na placa, conforme imagem abaixo.




(b) Conecte o cabo BNC/SMA a extremidade do cabo IDC/BNC fêmea e conecte o cabo BNC/SMA ao oscilador 3.2kHz conforme ilustrado.








(c) Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na placa e passe o cabo para o outro lado da placa conforme indicado.



(d) Encaixe a Beaglebone Black na placa. Atenção ao posicionamento e no encaixe de todos os pinos!






(e) Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à BeagleBone Black.







(f) Conecte uma extremidade de outro cabo Ethernet a caixa Bergoz e a outra na placa, conforme indicado nas imagens abaixo. Faça isso para as duas caixas Bergoz.





(g) Alimente o Oscilador de 3.2kHz com a fonte de 5V.







2. Testes Funcionais


(a) Alimente a placa através do cabo Ethernet



(b) Verifique que os LEDs azuis da Beaglebone Black acendem



(c) Aguarde até que o LED vermelho na borda da placa acenda.








(d) Logo após alimentar a placa, o LED vermelho começará a piscar indicando o resultado de cada teste

(e) Teste Bem Sucedido

Para um teste bem sucedido, o LED vermelho deve piscar duas vezes rapidamente. Decorre-se um certo intervalo de tempo e o LED deve piscar três vezes rapidamente. Novamente, deve-se ocorrer um intervalo de tempo e o LED deve piscar três vezes rapidamente e depois permanecer ligado.


(f) Teste Mal Sucedido

Indica teste mal sucedido caso o LED permaneça ligado por longos períodos de tempo, piscando uma ou duas vezes com pulsos longos e após um certo tempo, este permaneça desligado como indica a imagem. Observe que o LED azul deve permanecer ligado, porém o vermelho não.



(a) Teste finalizado e bem sucedido.

Se o Led vermelho estiver acesso, desconecte a fonte de alimentação da placa.







Remova a Beaglebone Black **CUIDADOSAMENTE**, **não entortando os pinos da barra**. Remova tudo o que foi conectado à placa para os testes, não desconectando apenas o cabo Ethernet que conecta a Beaglebone Black a placa. Deixe-a conforme a imagem abaixo e a embale para envio ao CNPEM.













