

Imagens buildadas

Versão	Data	O que carrega
rc13.5.3	28/ago	piso de relógio + 9 séries de saúde do par no exporter; instalada na bancada
rc13.6.0	02/set	eleição automática de papéis pelo cabo
rc13.6.1 / .2	02/set	6 defeitos de banco do par + endereço de malha seguindo o serviço + <code>After=myio-ha-role.service</code> nos timers
rc13.6.3	03/set	ED-1220, o <code>/v3/health</code>
rc13.6.4	04/set	mint de loopback do Node-RED — descartada, era a resposta errada
rc14.0.0	05/set	tudo do par + fix bom do Node-RED; assinada, 181.518.848 bytes

Par de centrais (o grosso do trabalho)

- **Eleição automática:** `myio-ha-elect.py` + `myio-ha-arm.sh`. Duas placas decidem quem serve pela evidência, sem ninguém no sítio. 63 unittest + 247 bats.
- **6 defeitos da camada de banco** que só a bancada de duas placas mostrou:
 - postgres da primária que nunca bindava o cabo;
 - standby falhando em silêncio;
 - basebackup que não atravessa o `/data`;
 - timer de identidade que nunca subia.
- Os timers ficavam inativos depois de um OTA — `ConditionPathExists` avaliada antes do arquivo existir. O par ficou sem failover automático nenhum, medido nas duas placas em 02/set. Uma linha de conserto.
- **Identidade de serviço:** são nove valores que viajam, não quatro como dois documentos diziam.
- **Três defeitos grandes fechados na rc14.0.0:**
 - o veredito silent da malha caía pelo `case` direto na promoção;
 - `conflict` nunca demitia e as duas ficavam no mesmo endereço ygg;
 - placa voltando com cabo solto subia `primary` sem provar nada;
 - duas no mesmo `CENTRAL_ID` corrompem o rádio uma da outra.

- `myio_board_id` ancorado no SID do Allwinner (o driver já estava no kernel e ninguém lia) + inventário Mender de 9 campos no lugar de 1.
- **Eventos:** `events.jsonl` com 5 tipos, entrega configurável desligada de fábrica.
- Bloco HA da primária preenchido — 7 de 12 campos saíam `null` justamente na metade que serve.

API v3/health

- `/v3/health` público:
 - exporter serve `/services`;
 - `pg_upload` grava marker;
 - rota Node agrega e decide o HTTP.
- PR #57 aberta. Mostra 132 arquivos, mas ED-1220 são 14 arquivos e 10 commits — o resto é a linhagem de build.
- **Dois bloqueadores achados na documentação:**
 - o pin `fbf508d` não contém o código (units novas, binário velho);
 - o marker não sobrevive ao OTA.

Node-RED

- **Fix Bug:** `Unauthorized` no navegador.
 - Causa: o gate só aceita Bearer, e navegador não manda header.
- **Achado colateral:** `/auth/register` anônimo devolvia token que abria os flows.
- **Primeira tentativa (`rc13.6.4`) revertida:** dava admin por qualquer túnel, inclusive o da nuvem.

Mender no par

- Matriz de 39 cenários, runbook de OTA em duas ondas, e a resposta à sua dúvida: a secundária não copia o Mender — copia o banco. O que colide é o inventário.
- O pedido do cabo é impossível como pedido: o cliente não deixa o artifact em disco. O caminho possível está desenhado e depende de uma medição de bancada.

Documentação

- `redundancia-de-centrais.md` — 2.754 linhas, 22 diagramas.
- `ed-1220-health-v3.md` — 1.708 linhas, 14 diagramas.
- Nos dois, o levantamento derrubou 50 e 91 afirmações da documentação antiga e de comentários dentro do próprio código.