

認識 Why-Why 分析

燁輝 TPM管理室



課程大綱

- 一、前言
- 二、Why-Why分析理論
- 三、何謂Why-Why分析步驟及填表要領
- 四、各種Why-Why分析案例的參考範例
- 五、 Why -Why分析的表格介紹
- 六、案例實作演練(分組實施)
- 七、Why-Why分析分析表與不符合事項之 整合管理



一件沒有預料到的事情 可能引起故障

一個長久被忽視的問題可能導致一次危機

亨利.明茨伯格(Henry Mintzberg H.)



二、Why-Why分析理論

1. 為何要學習Why-Why分析

- 在TPM管理活動整個改善過程中,不論是在個別改善、 自主保養或計劃保養的活動中,必須將問題之真因找 出來,進而才能提出有效的改善對策,達到"零損失" 之境界。
- ■Why-Why分析強調『三現二原』主義以及漸進式的邏輯思考,較QCC的系統圖更能完整將各種要因提列並產生有效的對策,此外Why-Why分析亦可說是PM分析的基礎,所以在邁向"零損失"的目標時必須先學習



2. Why-Why分析的由來

TPM的why-why分析又稱 5Why分析或5問法, 最初是由豐田公司提出,並在豐田公司廣 泛採用,因此也被稱為『豐田5問法』。

其首創是豐田公司的大野耐一,來源於一次新聞發佈會,有人問,豐田公司的汽車品質怎麼會這麼好?他回答說:我碰到問題至少要問5個為什麼。



大野耐一

總是愛在現場走來走去,停下來向工人發問。 他反覆地就一個問題,問"為什麼",直到回答 令他滿意,被他問到的人也心裡明白為止---這就 是後來著名的"五個為什麼"。

明知這樣去做會更好, 就必須堅持去做, 這就是,改善之魂,

大野耐一



Taiichi Ohno 1912-1990



3. Why-Why分析的由來

5問法的關鍵所在:

鼓勵解決問題的人要努力避開主觀或自負的假設和邏輯陷阱,

從結果著手,沿著因果關係鏈條,順 藤摸瓜,穿越不同的抽象層面,直至 找出原有問題的根本原因。




4. 何謂Why-Why分析?

1) 以往追求問題原因之過程:

- A. 依過去的經驗或印象。
- B. 根據自己的常識判斷。
- C. 跳躍式之思考模式來下定論。
- D. 利用魚骨圖法,但無佐證之數據資料。



1) 以往追求問題原因之過程:






1)以往追求問題原因之過程:

結果:

- A. 可能暫時找到解決的方法,但是事經多月後, 問題重複再發生。
- B. 對策無效,但修改一些控制參數讓產線或設備 得以運轉。
- C. 查不出原因,將保護設施(含Interlock功能)之 範加大或去除。
- D. 整個元件或設備換新。但因不知真因,所以可能 更換新品之頻率變高。



2) 何謂問題:應有狀況與現狀的差距





3)TPM引進Why-Why分析主要目的

A. 追求發生問題之真因

結合許多人之智慧,藉著漸進式之邏輯思考模式,逐一的將各種要因分析出來,並進行改善之對策實施。

B. 培養解決問題的能力

因為結合不同專長之人員,對於問題之剖析更為徹底,無形中每個人之解決問題之能力及專業知識均可獲得提昇。



4)何謂Why-Why分析?

藉由發現的不良現象,經過WHY連續5回問其產生的要因,並檢證要因是否成立,以作有效的對策。

- ◆Why-Why分析依其因果關係可分為兩種:
- >原因追求型(由果追因)---亡羊補牢
- >影響預測型(由因導果)---防患未然



5)Why-Why分析的基本想法

A. 問題的現象與成因之間必定存在某些 學理上之相關性。 B. 確認掌握不良現象。



三、Why-Why 分析之步驟與填表要領

1)分析之步驟

1. 掌握問題之事實



2. 理解其架構(構造) 任務(機能)



3. 決定Why-Why之 進行方式 藉問題發生之現場、顯示其狀態之現物, 加以層別使其詳細化

1)設備方面

描繪問題部份與相關連部份之略圖

2)作業方面

將作業之順序與流程、重點與任務加 以確認

3-1) 偶發問題

由理想狀態來進行

3-2)再發之慢性問題 由原理·原則來進行





4. Why-Why之實施



5. 調查方法之檢討



將必要條件浮現於腦海中,並將那 些事項列舉於調查項目中。對此項 目以現物進行調查,並僅就NG之事 項加以分析

4-2) 由原理·原則來進行

著眼於引起問題之重點,並思考其 原理原則,然後列舉於WHY 中。 接著一面觀察現物,一面就各個 WHY加以推斷

於進入下一個WHY時,應確實掌握不良現象,以"三現二原"調查或藉由儀器或測量工具測定之方法加以決定



6. 判定 (OK、NG)



6-1)將WHY之最後的要因與理想狀態進行 比較,並判定 OK(○) or NG(x)。

6-2)無法以觀察法立即判定,需藉由儀器 或測量工具測定之方法加以決定時, 則以△表示,經確認後依實測結果再 判定OK(○) or NG(×)。

7. 改善之策劃與實施

對於NG之項目,實施改善案之策劃與改善





2) 實施「WHY -WHY分析」時之要點(1)

重點 實施「WHY - WHY分析」前所應進 進行「WHY - WHY分析」 行的事項: 重點 完畢後,務必以由最後之 (a) 將問題加以整理(層別),並將 持續進行「WHY」,直到 「WHY」部份回溯至「現 事實確實掌握 與再發防止對策相關連 象」之方式加以閱讀,邏 (b) 事先將問題部份之架構(構造) 之要因出現為止 輯性地確認其是否正確 與任務(機能)進行理解 現象 WHY WHY WHY 問題 重點 要對前面的現象進行逆向 思考(若該要因不發生, 是否前面的現象就不會發 重點 生?),並確認要因是否 書寫於「現象」與「WHY」 已全部列出 欄位之文句應力求簡短, 簡潔地以「○○○○了」 之方式表達即可


TPM管理通識課程








不好的例子




不容易摘下 機器外殼 制定清掃規劃

改變設備構造












2) 實施「WHY - WHY分析」時之要點(2)




持續進行「WHY」,直到與再發防止對策相關連之要因出現為止

主題非現象



2)實施「WHY-WHY分析」時之要點(3)





3)分析與填表要領


層別法 -

以收集來的數據進行層別,確認改善主題並縮小活動主題範圍

以損失重量別來層別

以產品別之損失統計來進行層別







_

以收集來的數據針對人、機、料、法四個類別,依問題發生之比率進行層別,篩選出需要進行Why-Why分析的不正常現象,確實掌握成因比較複雜的現象,以縮短現況分析的時間。



現況分析之層別(不正常現況的分析、統計)

承認 (廠(副)長)	確認 (課(副)長)	塡寫人員
石定國	曾博文	林進財

【1. 不正常現象層別分析】

對於所發生不正常現象或問題、缺陷等,必須先統計其歷史數據一般爲6個月以上),同時針對這些數據,依5WIH 即4M的原則來進行層別。同時,輔以特性要因圖(魚骨圖)或柏拉圖等來協助分析。

數據之層別	不正常問題	層別一	層別二	層別三	確認(進一步分析)	1
一、柏拉圖		1.人員	1.1 人員操作不當	1.1.1 誤操作 1.1.2 精神不佳	0	
	PVC 壓花下輥 使用壽命過短	2.方法	2.1 清潔擦拭方法不當 2.2 潤滑方式不佳	不可能 2.2.1 軸承潤滑油品不正確	X(進行 why why 分析) ○(EP2)	
			2.3 吊運輥輪方式不當	2.2.2 軸承潤滑週期太長2.3.1 吊索綁扎位置不正確	○(1 次/月) ○(兩側軸心平衡吊運)	
			2.4 未壓花時保存方式不當	3.1.1 板溫設定過高	X(進行 why why 分析)	
		3.設備		3.1.2 烘箱溫度偵測器故障 3.2.1 內部冷卻效果不佳	(PMT210±5°C)	
			不可能不可能	3.2.2 外部冷卻效果不佳不可 3.3.1 壓力調整過大	X(進行 why why 分析) X(進行 why why 分析)	
二、特性要因圖			不可能 3.4 滑輪作動不良	3.3.2 調壓閥故障 不可能不可能	(4.6~4.8Kg/cm2)	
			3.5 板位校正過大 不可能	3.5.1CPC 靈敏度設定過大 3.5.2 板形不良	X(進行 why why 分析) ○(2.5 位置)	
				3.5.3Photo Cell 故障 4.1.1 耐熱性不佳	0	
		4.材料	不可能	4.1.2 耐磨耗性不佳	○(使用 EPDM 可耐 160°C) ○(0.104cc,8 磅*15 **1000 轉)	
14/9/9				4.2.1 表面研磨不佳 4.2.2 橡膠包覆不佳,氣泡滲	O P.	26



掌握不良現象

貫徹三現 二原主義


原理:事件發生之學理根據(物理或化學...) 原則:事件欲正常進行之必要條件

· 現場:親自至發生不良工程之現地 現物:觀察不良製品或部位之正常與異常之差異 現狀:事實掌握不良發生之狀況

以現實合理的眼光,來觀察產生不良情形的現場與現物



由應有、理想之狀態進行解析





附表一: 燁輝目前使用 於改善報告的制式表單

A-1

	燁輝企業股份有限公司 YIEH PHUI ENTERPRISE CO., LTD.
--	--

現況分析之層別(不正常現況的分析、統計)

核可	確認	承辦
(部級主管)	(課級主管)	7 5 \mathcal{M}T

【活動主題】

對於所發生不正常現象或問題、缺陷等,必須先統計其歷史數據(一般爲 6 個月以上),同時針對這些數據,依 5W1H 即 4M 的原則來進行層別。同時,輔以特性要因圖(魚骨圖)或柏拉圖等來協助分析。

數據之層別	不正常問題	層別一	層別二	層 別 三	層 別 四	層 別 五	確認(進一步分析)
一、柏拉圖							
二、特性要因圖							
						1	



附表二: 燁輝目前使用於改善報告的制式表單

A-2 燁輝 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	能分有限公司 ITERPRISE CO., LTD.		Y-WHY分析表格 R的理解、3 現的實踐)	核可 (部級主管)	確認 (課級主管)	承辦					
組(圏)名	生產線	設備名稱	主題名稱	名稱 成員							
【1. 不正常現象】			【4. 正常	狀態,圖示】							
				常現象,圖示】							
【3. 加工、動作原理	、流程】										
			關 連 組 件								



附表三: 燁輝目前使用 於改善報告的制式表單

Α-4

A-4					- in annual or	27/02/20 27/04/20 ===	ı					P	٠.								1				
	二 / 燁輝企業股份有限公司							WHY-WHY 分析表格 核							核可確			確	本郷						
W			NTERP					(<i>從應有</i> 、	理	想之狀態	爲台	出發點來是	思考	<i>(</i>	(部約	设主管	萱)	(課級国	主管)					
								,																	
組	(圏)	名		生	產絲	泉		設備名稱		主題:				Į.			發	生	日	期	:	填	表	日	期
																	年	月		日		年	E	月	日
T T	244	18 4	. ==	_		ir -=	判	XX71 1	確	W1 0	確	Wn 2	確	3371	確		33.71	~	確	7K-1		/₽ +	. L =	- 	確
一不 正	一	况 3	同	堂	∠ =	事項	定	Why-1	認	Why-2	認	Why-3	認	Why	7-4 認	Į.	Why-	.3	認	對	來	(四.	<u> </u>	15义)	認
双头上			_				}																		
發生	1 <i>N I</i> II (<u> </u>												•										

確認欄:確認記號意義

○(OK) = 停止、×(NG) = 進行

△ = 都可



附表四: 燁輝目前使用 於改善報告的制式表單

4 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10	D价有限公司 ERPRISE CO., LTD.		Y-WHY 分 、 <i>原則為出發</i>		核可 (部級主管)		確認 級主管)	承辦		
組(圏)名	生產線	設備名稱	主題:		發 生 日	期	填寫	日期		
					年 月	日	年	月	日	
不正常現象	Why-1	Why-2	Why-3	Why-4	Why-5	確認	對 策 (阿	方止再發)	確認	
發生狀況(圖示)										

確認欄:確認記號意義

⊇(OK) = 停止、×(NG) = 進行

建議:

A _ NO.



5)Why-Why分析的基本想法

- A. 問題的現象與成因之間必定存在某些 學理上之相關性。
- B. 確認掌握不良現象。