FANUC AC SERVO MOTOR @is series FANUC AC SERVO MOTOR @i series FANUC AC SPINDLE MOTOR @i series FANUC SERVO AMPLIFIER @i series

维修说明书

- 本说明书的任何内容不得以任何方式复制。
- 本机的外观及规格如需改良而变更, 恕不另行通知。

本说明书中所载的商品,受到日本国《外汇和外国贸易法》的限制。从日本出口该商品时,可能需要日本国政府的出口许可。

另外,将该商品再出口到其他国家时,应获得再出口该商品的国家的政府许可。此外, 某些商品可能还受到美国政府的再出口法的限制。

若要出口或再出口该商品时,请向我公司洽询。

我们试图在本说明书中描述尽可能多的情况。

然而,要在本说明书中注明所有禁止或不能做的事宜,需要占用说明书的大量篇幅,所以本说明书中没有一一列举。

因此,对于那些在说明书中没有特别指明可以做的事,都应解释为"不可"。

<u>B-65285CM/03</u> 为了安全使用

# 为了安全使用

为了使您更安全的使用本公司的伺服电机、主轴电机以及伺服放大器(电源模件、伺服放大器模件、主轴放大器模件),本公司已将相应的注意事项写入"为了安全使用"中。请在使用电机及放大器之前仔细阅读"为了安全使用"。 另外,有关电机和放大器的各项功能请参阅本篇,请在完全理解的基础上正确使

还有,对于"为了安全使用"中没有记录的事项,原则上是禁止操作的。有关此方面的事项请在操作前预先与本公司进行联系。

### <u>月录</u>

1.1	警告、	注意和	印注释	s-2
1.2	FANUC	CACS	SERVO MOTOR αis/αi series,	
	FANUC	CACS	SPINDLE MOTOR αi series	s-3
	1.2.1	警	告	s-3
	1.2.2	注	意	s-5
	1.2.3	注	释	s-6
1.3	FANUC	SER	VO AMPLIFIER αi series	s-8
	1.3.1	安	装时的警告及注意	s-8
	1.3	.1.1	警告	s-8
	1.3	.1.2	注意	s-9
	1.3	.1.3	注释	s-10
	1.3.2	试	运行时的警告及注意	s-11
	1.3	.2.1	警告	s-11
	1.3	.2.2	注意	s-12
	1.3.3	维	护时的警告及注意	s-13
	1.3	.3.1	警告	s-13
	1.3	.3.2	注意	s-14
	1 3	3 3	注释	s-14

<u>为了安全使用</u> B-65285CM/03

# 1.1 警告、注意和注释

"为了安全使用"中为了保证操作人员人身安全以及防止机床损坏的有关安全的注意事项,并根据它们在安全方面的重要程度,在正文中以"警告"和"注意"来描述。

有关的补充说明以"注释"来描述。

在使用之前,必须熟读这些"警告"、"注意"和"注释"。

### ♠ 警告

适用于: 如果错误操作,则有可能导致操作人员死亡或受重伤。

### <u>注</u>注意

适用于:如果错误操作,则有可能导致操作人员受轻伤或者损坏设备。

### 注释

指出除警告和注意以外的补充说明。

※ 请仔细阅读本说明书,并加以妥善保管。

<u>B-65285CM/03</u> 为了安全使用

# 1.2 FANUC AC SERVO MOTOR αis/αi series, FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series

### 1.2.1 警告

### - 请穿着安全服进行电机的操作作业。

有时候会因为棱角或突出部分而造成碰伤、触电等事故。为了确保安全,请 穿戴手套及安全鞋等。

### - 移动电机时请使用起重机等器械。

电机较重,人为地搬动容易使腰部受损,而且万一坠落还有伤人的危险。所以有必要通过起重机等器械进行移动。(关于电机自重,请参阅规格说明书)。

在使用起重机等器械进行移动时,如果电机上装有吊钩用孔槽时,必须使用 吊钩,其他电机请使用布制绳索。如果电机上安装有其他的机床时请不要使 用电机钓钩进行移动。因为这样做有可能会使钓钩或电机受到损伤。

#### - 在接线作业时请首先确认电源是否已经断开。

有可能触电,非常危险。

#### - 请认真接线以保证动力线连接牢固。

端子如果在松缓的状态下运行的话,端子板将会异常发热,最终有可能导致 火灾的发生。另外,端子如果脱落还有可能引起接地故障、短路、触电等事 故的发生。关于在端子板安装动力线、短横杆的紧固扭矩,本说明书中已有 记载,可参阅相关内容。

### - 请确保电机切实接地。

为了防止触电事故的发生,请确保端子箱内的地线接头与机床的地线已经切 实连接。

### - 请不要在电机的动力线端子接地的同时,使之相互短路。

有触电或烧毁绕组的危险。

※ 在某些电机中需要绕组切换等特殊的连接。详情请参阅各电机的规格说明书。

### - 请确保电机通电的时候端子处于封闭状态。

手或者导电物不慎接触时有触电的危险。

#### - 请不要让危险品靠近电机。

电机连接的是高压电路。此外,电机易发热。如果有可燃物在旁边的话很容易导致火灾甚至爆炸,非常危险。

<u>为了安全使用</u> B-65285CM/03

### - 电机在旋转的时候请不要靠近或触碰旋转部分。

电机在旋转的过程中有可能卷入衣服或手指而造成人身伤害。另外,在电机 旋转之前,请确认没有旋转飞散物存在(钥匙等)。

### - 沾上水的手请不要接触电机。

有可能触电,非常危险。

#### - 请关掉电源以后再接触电机。

即使在电机不工作的状态下,端子间也可能有存在电压,很危险。 特别是在接触电源连接部分的时候有触电的危险,需要采取充分的预防措施。

### - 切断电源后的一段时间内(5分钟以上),请不要接触端子。

电源切断后短时间内动力端子之间还可能有高压存在, 所以请不要接触或与其他设备连接。因为有可能导致触电或损伤。

### - 请使用指定的放大器及参数驱动电机。

如果实施错误安装或者驱动,将会导致电机失控、扭矩过大等异常情况的发生。另外,过度的旋转还会导致工件、刀具等物品四处飞散,有可能伤及使用者,非常危险。

- 切断电源后的一段时间内(30分钟以上),请不要接触再生放电单元。 工作中的发热会导致再生放电单元产生高温。

为了避免烫伤, 在其充分冷却之前请勿接触再生放电单元。

### - 请按照 EN60204-1 的标准进行机床的设计、组装。

为了确保机床的安全性及符合欧洲标准,请按照 EN60204-1 标准进行机床的设计及组装。有关机床的细节,请参阅规格说明书。

B-65285CM/03 为了安全使用

### 1.2.2 注意

#### 请不要接触运行中或刚刚停止的电机。

运行时发出的热会导致电机产生高温。为了避免烫伤,在电机充分冷却之前请勿接触电机。

### - 请注意不要被风扇电机卷入头发、衣服等物。

安装有风扇电机的型号,在风扇吸气时特别需要注意。 另外,即使电机停止工作后,在放大器通电中,风扇电机还在运转,所以需要引起操作者的注意。

### - 本公司的电机只用于机床。请不要做其他用途使用。

如果使用于其他的场合往往不能达到预期的效果,还会带来不必要的麻烦。 如果想使用于其他用途,请事先与本公司取得联系。

### - 请确保电机安装部分有足够的强度。

电机是重量物品,如果安装强度不够会导致精度不够等故障的发生。

### - 请切实地进行电机以及周边零部件的安装。

在电机运行的过程中如果发生电机或零部件的偏移或者脱落,是很危险的事情。

### - 请正确连接电缆。

错误的连接是导致异常发热、异常运行、故障的原因。另外,请使用适当容量(粗细)的电缆。关于连接的方法等详情,请参阅规格说明书。

### - 对于需要强制冷却的电机,请切实作好冷却处理工作。

没有完成良好冷却也是导致故障出现的原因。在进行风冷的时候,请注意防止由于垃圾和灰尘而引起的堵塞。在进行液冷的时候,请注意液量并防止管道堵塞。总之,无论什么场合都需要定期的清洁和检修。

### - 在轴上安装滑轮等惯性轮的时候,请尽量地减小不平衡量。

不平衡量过大容易导致异常振动、电机损伤等情况的发生。

### - 对于带有 Key (电键)轴的电机必须使用 Key。

带有 Key 轴的电机如果无 Key 运行会导致扭矩传递强度不够、不平衡等问题的出现,从而使电机产生故障。

为了安全使用 B-65285CM/03

### 1.2.3 注释

#### - 请不要站在或者坐在电机上。

这样有可能会导致电机变形损坏。另外,也不要将电机拆封后堆放。

#### - 请于常温下(0~40℃)置于干燥(没有结露)的场所进行保存。

电机的零部件会受损或者劣化。另外,在保存的时候,将轴水平放置,端子 箱放在上端。

#### - 请不要拆毁标牌。

标牌脱落时,注意保管,以免丢失。如果不知道电机的规格有可能会无法维护。如果是内置主轴电机,必须附加在主轴上。

### - 请不要让电机受到冲击和损伤。

这样会给电机的零部件带来不利的影响,从而导致电机不能正常运转。另 外,塑料部分、传感器和绕组等部件属于易损件,所以操作的时候需要十分 小心。特别要避免利用塑料部分、绕组和动力线抬起电机。

- 请不要对检测器进行耐压试验和绝缘试验(兆测试)。

这样做有可能破坏电机的内部结构。

- 请在 IEC60034 记载的条件下进行电机的试验(绕组电阻、绝缘电阻等)。 如果在超过 IEC60034 要求的苛刻条件下进行试验,将会导致电机受到损伤。

### - 请不要拆卸电机。

这是导致故障的原因。

如果是维护等需要拆散的时候,请务必与本公司的专业人员取得联系。

### - 请不要改造电机。

请不要在本公司指定部分以外改造电机。这也是造成故障的原因之一。

### - 请在适当的环境和条件下使用电机。

在不适当的环境和条件下使用容易产生故障和事故。关于使用环境、使用条件等详情,请参阅规格说明书。

### - 请不要将商业电源直接接入电机。

如果直接接入商业电源会导致电机绕组的烧损。必须通过指定的放大器连接。

#### 请将附带端子箱的型号的导管孔设置在指定的场所。

对必须进行开孔作业的型号进行开孔作业时,注意不要划伤或擦坏其他的零部件。详情请参阅规格说明书。

B-65285CM/03 为了安全使用

- 电机使用前要先进行绕组电阻、绝缘电阻等测试,以确认其是否正常。 特别是对于长期没有使用的电机,必须进行校验工作。根据保存状态和保存 期间,电机有可能已经劣化。关于绕组电阻值,请参阅规格说明书或直接向 本公司咨询。绝缘电阻值请参阅下表。

- 为了能够长时间安全地使用电机,请定期对其进行维护和检修(绕组电阻、 绝缘电阻等的测试)。

但是,过度的检查(耐压测试等)可能导致绕组的损伤。关于绕组电阻值,请参阅规格说明书或直接向本公司咨询。绝缘电阻值请参阅下表。

### 电机绝缘电阻的测量

根据以下标准,使用兆欧表(DC500V)测量绕组~机架之间的绝缘电阻。

绝缘电阻值	判定			
大于等于	良好。			
$100 \mathrm{M}\Omega$				
10~100M Ω	开始老化。虽然不会造成性能上的问题,但是,请			
	定期检查。			
1~10M Ω	老化进一步加剧,需要特别注意。请定期进行检查。			
不足 1M Ω	不良。请更换电机。			

为了安全使用 B-65285CM/03

# 1.3 FANUC SERVO AMPLIFIER $\alpha i$ series

## 1.3.1 安装时的警告及注意

### 1.3.1.1 警告

### - 请确认放大器的规格。

请确认是否购入指定的放大器。

#### - 请设置漏电断路器。

为了防止火灾以及人体触电事故的发生,工厂内的电源或者机床必须设置漏电断路器(对应变频器)。

#### - 请切实地做好接地工作。

请切实地把放大器以及电机的接地端子和金属框架连接在强电盘的共同接地板上。

### - 请注意放大器类的重量。

在放大器以及 AC 电抗器中有重物存在。在往输送盘上安装的时候请注意。 另外,还要注意不要让手被夹在盘和放大器之间。

### - 请不要让电源线、动力线发生漏电或短路现象。

要避免让线材受到弯曲等应力的影响。另外,还要切实的进行终端处理。

#### - 请确认电源线、动力线以及信号线的连接。

一旦发生螺丝的松弛、连接器的插入不良、压接端子的压接不良等现象容易导致电机错误工作、发热、漏电短路等事故的发生。特别是对于高压电源线、电机动力线以及 DC 链路连接等,如果有螺丝松弛或压接端子压接不良(连接器的场合为接触不良或连接端子和电缆的连接不良)现象存在的话,极易发生火灾,所以要引起充分的注意。

### - 暴露在外的充电部分必须要经过绝缘处理。

#### - 请不要直接用手接触再生放电单元以及散热装置。

再生放电单元以及散热装置的表面温度很高。请不要直接用手接触。另外, 也请对其结构进行优化考虑。

### - 布线完成后,必须要盖上放大器的盖子。

有发生触电事故的危险。

B-65285CM/03 为了安全使用

### 1.3.1.2 注意

- 请不要站在或坐在放大器上。

另外,请不要在拆封的状态下将放大器堆积放置。

- 请注意放大器的使用环境。

关于环境温度的细节,请参阅规格说明书。

- **请不要让腐蚀性、导电性的雾气、水滴直接粘附在放大器上。** 请根据需要,使用过滤器。

- 请不要使放大器受到冲击。

请不要在放大器上放置其他物品。

- 请不要拆开放大器。
- 请不要阻塞散热装置的通风口。

如果通风口有切削液、油雾、切削碎屑等粘附时会使冷却效率降低,从而导致冷却效果达不到设计要求。另外,还会导致半导体的寿命缩短。特别是应用在外气导入的场合,请在吸入口、排气口设置过滤器。过滤器需要定期进行更换。请将其设计成易于更换的结构。

- 请将电源线、动力线正确接入端子、连接器。
- 请将信号线正确地接入连接器。
- 关于电源线、动力线等线材,需要确认合适的线芯和容许温度。
- 请不要给塑料部分施加不必要的外力。

由于塑料部分破裂而造成内部零件受损,这样容易导致机器无法正常运转。 另外,裂开的部分容易受损,需要引起注意。

- 在接通电源之前,请确认电源电压是否正常。

请在确认了当前电压处于规格说明书上记载的电压范围之内后再接通电源。

- 请确认电机和放大器的搭配正确。
- 请确认参数的输入是否正确。

如果电机和放大器组合时的输入参数不正确,不但电机无法正常运转,而且 还有可能导致电机和放大器的损坏。

- 请确认放大器与周边机床的连接是否正常。

请认真地检查电磁接触器、断路器等放大器外围设备之间的连接以及这些设备与放大器之间的连接是否正常。

- 请确认安装到强电盘的放大器是否符合安装标准。

强电盘和放大器的安装面之间如果有间隙,就容易被外部的粉尘侵入,有可能影响到放大器的正常操作。

### - 噪音对策

为使放大器正常操作,需要充分考虑噪音问题。 例如,必须将信号线和电源线、动力线分开布线。

### 1.3.1.3 注释

- 请尽量使用便于确认的标牌。
- 注意不要让标牌的文字有所缺失。
- 开封后请检查放大器的外观,确认有无异常。
- 尽量将机床安装在便于定期检查、日常维护的位置。
- **在机床或装置的控制柜门附近要确保留有便于维护的足够空间。** 请尽量不要在控制柜门附近放置重物以确保开关方便。
- **请将参数表、各种备件放在易于分辨的场合。** 另外,规格书也同样需要妥善保管。尽量做到能让人随时随地地进行参阅。
- 请切实地进行屏蔽线的处理。 对于屏蔽处理中必需的电缆,要切实地将电缆线夹等连接上接地板。

B-65285CM/03 为了安全使用

### 1.3.2 试运行时的警告及注意

### 1.3.2.1 警告

- 在接通电源之前请确认接入强电盘、放大器的电缆的连接器、动力线、电源 线是否已连接正常,另外还要检查有无松脱现象。

一旦发生螺丝的松弛、连接器的插入不良、压接端子的压接不良等现象,就 容易导致电机错误工作、发热、漏电短路等事故的发生。

特别是对于高压电源线、电机动力线以及 DC 链路连接等,如果有螺丝松弛或压接端子压接不良(连接器的场合为接触不良或连接端子和电缆的连接不良)现象存在的话极易发生火灾,所以要引起充分的注意。

- 接通电源之前应确认强电盘是否已经切实接地。
- 接通电源前要检查强电盘等的控制柜门。

请确认容纳了放大器的强电盘等的控制柜门已经切实关闭。并且要确保强电盘等的控制柜门在运行中也必须是关闭、上锁的。

- 必须打开强电盘等的控制柜门时请注意。

请安排专业人士(接受过与此类机床、装置的维护相关教育的员工),在切断了强电盘的输入断路器和供电给强电盘的工厂内的开关器的电源之后再打开控制柜门。另外,由于调整机床等原因而需要打开控制柜门进行试运行的时候,请注意不要将手或刀具接触到有电压的地方。象这种场合也最好由接受过装置维护教育的技术员来作业。

- 在机床最初运行时请确认机床是否按照指令运行。

最初给电机的指令要从很小值开始,使其慢慢地启动以检查其是否按照指令运行。如果运行不正常请立即停止操作。

请确认电源接通后急停电路是否正常。

请确认按下急停按钮后电机是否能快速停止,放大器输入部分的电磁接触器 是否切断。

- 在调整机床时需要打开机床控制柜门或保护盖进行作业的场合,必须确保按 下急停按钮后电机能停止。 <u>为了安全使用</u> B-65285CM/03

### 1.3.2.2 注意

- 请确认在接通电源或运行中是否有与放大器相关的报警显示等。

请根据报警的内容依照维修说明书实施适当的处理。需要打开强电盘的控制柜门进行作业的场合,请交给专业人士(接受过与此类机床、装置的维护相关教育的员工)操作。另外,由于报警而导致的强制复位操作容易损坏放大器,所以请在经过适当处理后再使用。

- 请在最初的电机运转过程中安装位置和速度检测器并进行调整。

关于主轴位置和速度检测器,必须按照维修说明书所述,调整到适当的波形。没有进行调整时,电机无法正常运转;另外,主轴也可能无法停止在正确的位置。

- 运行时如果电机发出异常声音或振动时,请立即关闭电机。

如果电机发出异常声音或振动时还继续使用,则会导致放大器产生故障。请在进行了适当的处理以后再度运行。

请注意环境温度,在小于等于放大器的额定输出范围内使用。

需要注意的是,不同的环境温度,可能会导致放大器的连续额定输出降低或 连续使用时间缩短。在过载状态下连续使用会导致放大器的故障。

- 如果没有特别载明,在接通电源的状态下请不要进行连接器的插拔操作。这 样做有可能导致放大器发生故障。 B-65285CM/03 为了安全使用

### 1.3.3 维护时的警告及注意

### 1.3.3.1 警告

### - 请熟读维修说明书,理解其中的内容。

日常维护时、发生报警时的处理方式等都已记载在维修说明书中。请理解内容以后再进行作业。

### - 更换保险丝、印制电路板时的注意事项

- 1) 必须确认强电盘的断路器被切断以后再进行作业。
- 2) 请确认充电显示 LED (红)的灯已经熄灭。关于各放大器的充电显示 LED 的位置请参阅规格说明书。LED 如果处于点亮状态表示还残留有 危险电压,有可能发生触电事故,所以要小心。
- 3) 印制电路板上有高温零部件。要注意防止烫伤。
- 4) 请确认保险丝的额定值,不要使用额定值不同的保险丝。
- 5) 请确认印制电路板的规格。需要进行特别改造的时候,在更换前请向 FANUC 公司咨询。另外,还要确认更换前后的设定插脚。
- 6) 更换了保险丝之后请确认螺丝已经切实拧紧。关于插座类型,要确认保 险丝是否能插到底部。
- 7) 更换了印制电路板之后,请确认是否能插入连接器。
- 8) 请确认动力线、电源线、各种连接器的连接。

#### - 请注意螺丝的遗失。

在取下箱体或印制电路基板的时候,请注意不要使取下的螺丝遗失。如果遗 失的螺丝留在了组件的内部,一旦接通电源容易使机床受到损伤。

#### - 用于绝对脉冲编码器的电池的更换。

更换电池应在电源打开的状态下进行。需要注意的是,切断电源更换电池将会导致已经存储的机床的绝对位置的丢失。αi 系列伺服放大器组件包含有搭载着电池的伺服放大器的机型。使用此类机型时,需要在打开强电盘控制柜门的状态下,不切断电源模件的控制电源,且作为急停状态切断放大器的动力系统输入以后更换电池。因此,不是专业人士(接受过与此类机床、装置的维护相关教育的员工)绝对不可以进行作业。设置了放大器的强电盘内有高电压,有可能发生触电事故。

#### - 请确认报警号。

在发生报警而导致机床停止运行的时候,必须确认报警号。如果发生报警之后不更换零件而再次接通电源会导致其他的零件受到损伤,从而更加难以查明事故的真正原因。

- 请在故障的原因彻底清除之后再进行报警复位操作。
- 有关维护方面的疑问事项,请尽早与 FANUC 公司联络。

为了安全使用 B-65285CM/03

### 1.3.3.2 注意

#### - 注意零部件的安装是否到位。

在进行零部件以及印制电路板的更换、再次装配的时候,请确认是否安装了减振电容器等零部件。例如,没有减振电容器的时候 IPM 会受损。

#### - 请确认螺丝是否切实地紧固。

#### - 请确认保险丝、印制电路板等零部件的规格。

在进行保险丝、印制电路板的更换时,要确认它们的规格是否正确,并装配到正确的位置。如果以错误的规格进行装配或是在错误的位置进行装配,都会导致电机无法正常运转。

### - 请注意盖体的装配是否有误。

放大器正面的盖体上粘贴着注明了规格的标签。在取下正面盖体的时候,请 务必在相同的单元上装配。

### - 散热装置、风扇电机的清洁工作

- 1) 散热装置、风扇电机受到污染后,容易使半导体的冷却性能下降,结果 会降低产品的可靠性。必须进行定期的清洁工作。
- 2) 通过风力进行清洁的时候请注意灰尘的飞散。如果放大器或周边机床上 附着了带有导电性的灰尘,有可能导致其发生故障。
- 3) 在清洁散热装置的时候要先切断电源,等散热装置的温度降到与室温相当的程度后再进行作业。运行中或刚刚切断电源后的散热装置的温度非常高,可能会造成烫伤,所以接触散热装置的时候一定要小心。

### - 取下放大器的场合

请在确认了电源已被切断之后再进行。另外,注意不要将手指夹进放大器和 强电盘之间。

### 1.3.3.3 注释

#### - 请将电池的连接器切实地插入正确的位置。

如果在错误的装配状态下切断了电源,则会导致机床的绝对位置的内容丢失。

### - 请妥善保管各类手册。

保管时要做到能随时找到以便于参考。

### - 与 FANUC 公司联系时

为了能够顺利地对零部件进行维护,请充分了解报警内容以及放大器的规格,不清楚之处请与 FANUC 公司联系。

<u>B-65285CM/03</u> 前言

# 前言

### 本说明书的构成

本说明书主要介绍 FANUC 伺服放大器 $\alpha i$  系列(电源模件、伺服放大器模件、主轴放大器模件)、FANUC 伺服放大器 $\alpha i s / \alpha i$  系列以及 FANUC 主轴电机 $\alpha i$  系列的维护时的注意事项。


第Ⅰ篇描述启动步骤, 第Ⅱ篇出现故障时的处理步骤。

第Ⅲ篇描述伺服电机、主轴电机的维护方法。

\*以下介绍本说明书中使用的简称。

机型名称	简称	
FANUC Series 15i	FS15 <i>i</i>	
FANUC Series 16i	FS16 <i>i</i>	
FANUC Series 18i	FS18 <i>i</i>	
FANUC Series 21i	FS21i	
FANUC Series 0i	FS0i	
FANUC Power Mate <i>i</i> –D	D251	
FANUC Power Mate <i>i</i> –H	PM <i>i</i>	
电源模件	PSM	
伺服放大器模件	SVM	
主轴放大器模件	SPM	

\* 本说明书中有时将伺服参数中的参数号简略为 CNC 的机型名后,以下列形式说明。



- \* 作为与本说明书相关的内容说明书,备有如下一些。 本说明书有时将这些规格书以及说明书指定为参阅对象。
- 1) FANUC SERVO AMPLIFIER αi series Descriptions(规格说明书) B-65282EN
- 2) FANUC AC SERVO MOTOR αis/αi series Descriptions(规格说明书)B-65262EN
- 3)FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series Descriptions(规格说明书) B-65272EN
- 4) FANUC AC SERVO MOTOR αis/αi series 参数说明书 B-65270CM
- 5) FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 参数说明书 B-65280CM

# 目录

为了安	全使用.	••••••	s-1
前言	••••		p-1
I. 启动	步骤		
1 概	述 <u></u>		3
2 构	成	•••••	4
2.1	构成		5
2.2	主要:	构成要素	7
_,_	2.2.1	电源模件	
	2.2.2	伺服放大器模件	8
	2.2.3	主轴放大器模件	9
3 启	动步骤.		11
3.1	启动	时的步骤(概要)	12
3.2	由源)	的连接	13
0.2	3.2.1	电源电压和容量的检查	
	3.2.2	接地保护的连接	
	3.2.3	漏泄电流和漏电断路器的选择	
3.3	参数	的初始设定	15
4 操	作确认	方法	16
4.1	电源	模件	17
	4.1.1	STATUS 显示的确认	
	4.1.2	印制电路板的检查端子	
	4.1.3	电源 ON 显示 LED"PIL"尚未点亮时的确认 电磁接触器无法开启时的确认	
4.2	4.1.4 ► ###	电微按服备无法开启的的确以	
4.2			
	4.2.1	STATUS 显示的确认	
	4.2.3	观测电机电流值的方法	
4.3	主轴	放大器模件	29
	4.3.1	关于 STATUS 显示	
	4.3.2	启动时的故障排除	
		4.3.2.1 电源 ON 显示 LED "PIL"没有点亮	31
		4.3.2.2 STATUS 显示总是闪烁""	31
		4.3.2.3 电机不旋转时	32
		4.3.2.4 不能在指定的转速下旋转时	32
		4.3.2.5 非切削时主轴产生振动并发出噪音时	33
		4.3.2.6 出现超程或者振荡时	33
		4327 切削能力下降或加/减速时间较长时	34

		4.3.3 4.3.4		5显示功能	
		4.5.4	4.3.4.1	M <i>i</i> 传感器、MZ <i>i</i> 传感器、BZ <i>i</i> 传感器	
			4.3.4.2	α 位置编码器 S	
		4.3.5	主轴检查	至板	
			4.3.5.1	主轴检查板规格图号	38
			4.3.5.2	检查板的连接	39
			4.3.5.3	检查端子输出信号	40
		4.3.6	基于主轴	曲检查板的数据观测方法	41
			4.3.6.1	概述	41
			4.3.6.2	主要特性	42
			4.3.6.3	观测方法	42
			4.3.6.4	观测数据的设定方法	42
			4.3.6.5	关于各地址的内容和初始值(SPM)	43
			4.3.6.6	主轴内部数据输出方式操作原理说明	44
			4.3.6.7	数据号列表	47
			4.3.6.8	数据观测例	50
		4.3.7	基于主轴	曲检查板的参数确认方法	
			4.3.7.1	概述	51
			4.3.7.2	参数的确认方法	
		4.3.8		RVO GUIDE(伺服向导)观测数据数据	
			4.3.8.1	概述	
			4.3.8.2	可以使用的系列版本	
			4.3.8.3	可以通过 SERVO GUIDE 观测到的主轴数据列表	
			4.3.8.4	关于主轴控制信号、主轴状态信号	
			4.3.8.5	数据观测例	54
5	伺服	放大器	器的定期	玥维护 <b></b>	55
	5.1	绝对朋	脉冲编码	器用电池	56
	5.2	关于作	司服放大	器的定期检查	62
II.	故障排	非除和	处理办	·法	
1	概述				69
•	4口 松				
2				<b>答</b>	
	2.1	Series		f形	
		2.1.1		女 	
		2.1.2		<u>у</u>	
	2.2	Series	, ,	, 20 <i>i</i> , 21 <i>i</i> , 0 <i>i</i> , Power Mate <i>i</i> 的情形	
		2.2.1		女 	
		2.2.2		<u>x</u>	
3	故障	排除和	印处理办	办法	80
	3.1	电源机	<b>莫件(PSM</b>	1, PSMR)	81
		2 1 1	担敬化訂	7.1 (DCM)	0.1

	3.1.2	报警代码 2 (PSM, PSMR)	82
	3.1.3	报警代码 3 (PSM)	82
	3.1.4	报警代码 4 (PSM, PSMR)	82
	3.1.5	报警代码 5 (PSM, PSMR)	83
	3.1.6	报警代码 6 (PSM, PSMR)	83
	3.1.7	报警代码 7 (PSM, PSMR)	83
	3.1.8	报警代码 8 (PSMR)	83
	3.1.9	报警代码 A (PSM)	
	3.1.10	报警代码 E (PSM, PSMR)	
	3.1.11	报警代码 H (PSMR)	
3.2	伺服放	放大器模件	85
	3.2.1	报警代码 1	
	3.2.2	报警代码 2	
	3.2.3	报警代码 5	
	3.2.4	报警代码 6	
	3.2.5	报警代码 F	
	3.2.6	报警代码 P	
	3.2.7	报警代码 8	
	3.2.7	报警代码 8., 9., A	
	3.2.9	报警代码 8. , 9. , A报警代码 8. , 9. , A	
	3.2.9	报警代码 b, c, d	
	3.2.10	报警代码"一"闪烁	
	3.2.11	报警代码 U	
	3.2.12	报警代码 L	
2.2			
3.3	何服和	软件	
	3.3.1	伺服调整画面	
	3.3.2	诊断画面	
	3.3.3	过载报警(软发热、OVC)	
	3.3.4	反馈断线报警	
	3.3.5	过热报警	98
	3.3.6	伺服参数设定非法报警	
	3.3.7	脉冲编码器、分离式串行检测器相关的报警	99
	3.3.8	其他报警	101
3.4	主轴放	放大器模件	103
	3.4.1	报警代码 01	103
	3.4.2	报警代码 02	
	3.4.3	报警代码 03	
	3.4.4	报警代码 06	
	3.4.5	报警代码 07	
	3.4.5	报警代码 09	
	3.4.7	报警代码 12	
	3.4.7	报警代码 15	
	3.4.9	报警代码 18	
	3.4.9	报警代码 19、20	
	3.4.10	报警代码 21	
	3.4.12 3.4.13	报警代码 24 报警代码 27	
	3.4.13	报警代码 29	
	3.4.15	报警代码 31	
	3.4.16	报警代码 32	
	3.4.17	报警代码 34	
	3.4.18	报警代码 36	
	3.4.19	报警代码 37	
	3.4.20	报警代码 41	114

	3.4.21	报警代码 42	114
	3.4.22	报警代码 46	
	3.4.23	报警代码 47	
	3.4.24	报警代码 50	
	3.4.25	报警代码 52、53	
	3.4.26	报警代码 54	
	3.4.27	报警代码 55	
	3.4.28	报警代码 56	
	3.4.29	报警代码 66	117
	3.4.30	报警代码 69	117
	3.4.31	报警代码 70	117
	3.4.32	报警代码 71	117
	3.4.33	报警代码 72	117
	3.4.34	报警代码 73	118
	3.4.35	报警代码 74	118
	3.4.36	报警代码 75	118
	3.4.37	报警代码 76	119
	3.4.38	报警代码 77	119
	3.4.39	报警代码 78	119
	3.4.40	报警代码 79	119
	3.4.41	报警代码 81	120
	3.4.42	报警代码 82	121
	3.4.43	报警代码 83	121
	3.4.44	报警代码 84	122
	3.4.45	报警代码 85	
	3.4.46	报警代码 86	
	3.4.47	报警代码 87	
	3.4.48	报警代码 88	
	3.4.49	报警代码 A、A1、A2	
	3.4.50	报警代码 b0	
	3.4.51	报警代码 C0、C1、C2	
	3.4.52	报警代码 C3	
	3.4.53	其他报警	
3.5	αCi 🦻	系列主轴放大器模件	
	3.5.1	报警代码 12	125
	3.5.2	报警代码 35	126
<b>伊</b> 图	<i>\$44</i> F	印制电路板等的更换方法	127
4.1		4、印制电路板的更换方法	
7.1		印制电路板图号	
	4.1.1 4.1.2	印制电路恢图号	
	4.1.2		
		4.1.2.1 PSM	130
		4.1.2.2 SVM	131
		4.1.2.3 SPM	132
4.2	风扇	<b>电机的更换方法</b>	133
	4.2.1	内部风扇电机(宽 60mm、90mm、150mm 单元通用)	
	4.2.2	外部风扇电机(宽 60mm、90mm 单元)	
	4.2.3	外部风扇电机(宽 150mm 单元)	
	4.2.4	外部风扇电机(宽 300mm 单元)	136

# III. 电机的维护

1	伺服	伺服电机的维护				
	1.1	伺服电机的购入与保管				
	1.2	伺服电机的日常检测	141			
	1.3	伺服电机的定期检查	143			
	1.4	脉冲编码器的更换	146			
	1.5	更换部件的规格编号	148			
2	主轴	电机的维护	149			
	2.1	维护检查				
	2.2	维护部品	153			
	2.3	径向载荷范围	157			

I. 启动步骤

概述

本篇主要介绍构成要素的确认、伺服电机放大器启动时的各注意事项。

- 构成
- 启动步骤
- 操作确认方式
- 伺服放大器的定期维护

2


构成

# 2.1 构成

FANUC 伺服放大器  $\alpha i$  系列由下列的组件以及零部件构成。

(1)	电源模件(PSM)	(基本)
(2)	伺服放大器模件(SVM)	(基本)
(3)	主轴放大器模件(SPM)	(基本)
(4)	AC线路滤波器	(基本)
(5)	各类连接器(连接电缆用)	(基本)
(6)	保险丝	(选项)
(7)	电源变压器	(选项)

### 构成要素 (例)



由用户自备的设备

#### 注释

- 1 有关电源模件和伺服放大器模件、主轴放大器模件的组合方法,请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER αi series Descriptions(规格说明书) B-65282EN 的第 4 章 "How to Select the Module"(选择方法)。
- 2 必须设置断路器、电磁接触器、AC 抗电器。
- 3 为了防止雷击时产生的冲击电压对强电盘的电源插入口附近的装置造成破坏,请在线路-线路、线路-接地间设置雷涌保护器。详情请参阅FANUC SERVO AMPLIFIER αi series Descriptions(规格说明书)B-65282EN的 A "Fitting a Lightning Surge Protection Device"(关于雷涌保护器的设置)。

# 2.2 主要构成要素

## 2.2.1 电源模件

### (1) 电源模件 (PSM, AC200V 输入, 电源再生型)

( ) =			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
PSM-5.5 <i>i</i>	A06B-6110-H006	A06B-6110-C006	A16B-2203-0640	A20B-2100-0760
PSM-11 <i>i</i>	A06B-6110-H011	A06B-6110-C011	A16B-2203-0641	A20B-2100-0760
PSM-15 <i>i</i>	A06B-6110-H015	A06B-6110-C015	A16B-2203-0642	A20B-2100-0760
PSM-26i	A06B-6110-H026	A06B-6110-C026	A16B-2203-0630	A20B-2100-0761
PSM-30 <i>i</i>	A06B-6110-H030	A06B-6110-C030	A16B-2203-0631	A20B-2100-0761
PSM-37 <i>i</i>	A06B-6110-H037	A06B-6110-C037	A16B-2203-0632	A20B-2100-0761
PSM-55 <i>i</i>	А06В-6110-Н055	A06B-6110-C055	A20B-1008-0081 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0761

### (2) 电源模件 (PSM, AC400V 输入, 电源再生型)

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
PSM-11HVi	A06B-6120-H011	A06B-6120-C011	A16B-2203-0647	A20B-2100-0760
PSM-18HVi	A06B-6120-H018	A06B-6120-C018	A16B-2203-0648	A20B-2100-0760
PSM-30HVi	A06B-6120-H030	A06B-6120-C030	A16B-2203-0636	A20B-2100-0761
PSM-45HVi	A06B-6120-H045	A06B-6120-C045	A16B-2203-0637	A20B-2100-0761
PSM-75HVi	A06B-6120-H75	A06B-6120-C75	A20B-1008-0086 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0761
PSM-100HVi	A06B-6120-H100	A06B-6120-C100	A20B-1008-0087 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0761

### (3) 电源模件 (PSMR, AC200V 输入, 电阻再生型)

(-)						
名称	订购规格图号	单元图号	印制电路板图号			
PSMR-3i	A06B-6115-H003	A06B-6115-C003	A16B-2203-0781			
PSMR-5.5i	A06B-6115-H006	A06B-6115-C006	A16B-2203-0782			

## 2.2.2 伺服放大器模件

### (1) 1 轴伺服放大器模件 (SVM1, AC200V 输入)

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SVM1-20 <i>i</i>	A06B-6114-H103	A06B-6114-C103	A16B-2203-0691	
SVM1-40 <i>i</i>	A06B-6114-H104	A06B-6114-C104	A16B-2203-0660	1.20D 2100 0710
SVM1-80 <i>i</i>	A06B-6114-H105	A06B-6114-C105	A16B-2203-0661	A20B-2100-0740
SVM1-160 <i>i</i>	A06B-6114-H106	A06B-6114-C106	A16B-2203-0662	
SVM1-360 <i>i</i>	A06B-6114-H109	A06B-6114-C109	A16B-2203-0625	A20B-2100-0830

### (2) 2 轴伺服放大器模件 (SVM2, AC200V 输入)

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SVM2-4/4 <i>i</i>	A06B-6114-H201	A06B-6114-C201	A16B-2203-0692	
SVM2-20/20 <i>i</i>	A06B-6114-H205	A06B-6114-C205	A16B-2203-0695	
SVM2-20/40 <i>i</i>	A06B-6114-H206	A06B-6114-C206	A16B-2203-0670	
SVM2-40/40 <i>i</i>	A06B-6114-H207	A06B-6114-C207	A16B-2203-0671	A 20D 2100 0741
SVM2-40/80 <i>i</i>	A06B-6114-H208	A06B-6114-C208	A16B-2203-0672	A20B-2100-0741
SVM2-80/80i	A06B-6114-H209	A06B-6114-C209	A16B-2203-0673	
SVM2-80/160 <i>i</i>	A06B-6114-H210	A06B-6114-C210	A16B-2203-0674	
SVM2-160/160 <i>i</i>	A06B-6114-H211	A06B-6114-C211	A16B-2203-0675	

## (3) 3 轴伺服放大器模件 (SVM3, AC200V 输入)

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SVM3-4/4/4 <i>i</i>	A06B-6114-H301	A06B-6114-C301	A16B-2203-0696	
SVM3-20/20/20i	A06B-6114-H303	A06B-6114-C303	A16B-2203-0698	A20B-2100-0742
SVM3-20/20/40 <i>i</i>	A06B-6114-H304	A06B-6114-C304	A16B-2203-0680	

### (4) 1 轴伺服放大器模件 (SVM1, AC400V 输入)

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号	
SVM1-10HVi	A06B-6124-H102	A06B-6124-C102	A16B-2203-0803		
SVM1-20HVi	A06B-6124-H103	A06B-6124-C103	A16B-2203-0800	1200 2100 0510	
SVM1-40HVi	A06B-6124-H104	A06B-6124-C104	A16B-2203-0801	A20B-2100-0740	
SVM1-80HVi	A06B-6124-H105	A06B-6124-C105	A16B-2203-0802		
SVM1-180HV <i>i</i>	A06B-6124-H106	A06B-6124-C106	A16B-2203-0629	A20B-2100-0831	
SVM1-360HVi	A06B-6124-H109	A06B-6124-C109	A20B-1008-0099 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0830	

# (5) 2 轴伺服放大器模件 (SVM2, AC400V 输入)

( ) 11.11.11.11.11		****		
名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SVM2-10/10HV <i>i</i>	A06B-6124-H202	A06B-6124-C202	A16B-2203-0815	
SVM2-20/20HV <i>i</i>	A06B-6124-H205	A06B-6124-C205	A16B-2203-0810	
SVM2-20/40HV <i>i</i>	A06B-6124-H206	A06B-6124-C206	A16B-2203-0811	A 20D 2100 0741
SVM2-40/40HV <i>i</i>	A06B-6124-H207	A06B-6124-C207	A16B-2203-0812	A20B-2100-0741
SVM2-40/80HV <i>i</i>	A06B-6124-H208	A06B-6124-C208	A16B-2203-0813	
SVM2-80/80HVi	A06B-6124-H209	A06B-6124-C209	A16B-2203-0814	

# 2.2.3 主轴放大器模件

根据可以使用的检测器(功能),订货规格图号不同。

### (1) a *i* 系列 主轴放大器模件 (SPM, AC200V 输入) TYPE A

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SPM-2.2 <i>i</i>	A06B-6111-H002	A06B-6111-C002	A16B-2203-0650	A20B-2100-0800
SPM-5.5 <i>i</i>	A06B-6111-H006	A06B-6111-C006	A16B-2203-0651	A20B-2100-0800
SPM-11 <i>i</i>	A06B-6111-H011	A06B-6111-C011	A16B-2203-0652	A20B-2100-0800
SPM-15 <i>i</i>	A06B-6111-H015	A06B-6111-C015	A16B-2203-0653	A20B-2100-0800
SPM-22 <i>i</i>	A06B-6111-H022	A06B-6111-C022	A16B-2203-0620	A20B-2100-0800
SPM-26i	A06B-6111-H026	A06B-6111-C026	A16B-2203-0621	A20B-2100-0800
SPM-30 <i>i</i>	A06B-6111-H030	A06B-6111-C030	A16B-2203-0622	A20B-2100-0800
SPM-45 <i>i</i>	A06B-6111-H045	A06B-6111-C045	A20B-1008-0090 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0800
SPM-55 <i>i</i>	A06B-6111-H055	A06B-6111-C055	A20B-1008-0091 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0800

### TYPE B

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SPM-2.2 <i>i</i>	A06B-6112-H002	A06B-6111-C002	A16B-2203-0650	A20B-2100-0801
SPM-5.5 <i>i</i>	A06B-6112-H006	A06B-6111-C006	A16B-2203-0651	A20B-2100-0801
SPM-11 <i>i</i>	A06B-6112-H011	A06B-6111-C011	A16B-2203-0652	A20B-2100-0801
SPM-15 <i>i</i>	A06B-6112-H015	A06B-6111-C015	A16B-2203-0653	A20B-2100-0801
SPM-22i	A06B-6112-H022	A06B-6111-C022	A16B-2203-0620	A20B-2100-0801
SPM-26i	A06B-6112-H026	A06B-6111-C026	A16B-2203-0621	A20B-2100-0801
SPM-30i	A06B-6112-H030	A06B-6111-C030	A16B-2203-0622	A20B-2100-0801
CDM 45:	10CD C110 H015	10/D (111 C015	A20B-1008-0090	4 2 0 D 2 4 0 0 0 0 0 4
SPM-45 <i>i</i>	A06B-6112-H045	A06B-6111-C045	(驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0801
CDM 55:	1000 0110 77077	1000 0111 0000	A20B-1008-0091	
SPM-55 <i>i</i>	A06B-6112-H055	A06B-6111-C055	(驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0801

### (2) a *i* 系列 主轴放大器模件 (SPM, AC400V 输入) TYPE A

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SPM-5.5HVi	A06B-6121-H006	A06B-6121-C006	A16B-2203-0820	A20B-2100-0800
SPM-11HVi	A06B-6121-H011	A06B-6121-C011	A16B-2203-0821	A20B-2100-0800
SPM-15HVi	A06B-6121-H015	A06B-6121-C015	A16B-2203-0822	A20B-2100-0800
SPM-30HVi	A06B-6121-H030	A06B-6121-C030	A16B-2203-0627	A20B-2100-0800
SPM-45HVi	A06B-6121-H045	A06B-6121-C045	A16B-2203-0628	A20B-2100-0800
SPM-75HVi	A06B-6121-H075	A06B-6121-C075	A20B-1008-0096 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0800
SPM-100HVi	A06B-6121-H100	A06B-6121-C100	A20B-1008-0097 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0800

### TYPE B

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SPM-5.5HVi	A06B-6122-H006	A06B-6121-C006	A16B-2203-0820	A20B-2100-0801
SPM-11HVi	A06B-6122-H011	A06B-6121-C011	A16B-2203-0821	A20B-2100-0801
SPM-15HVi	A06B-6122-H015	A06B-6121-C015	A16B-2203-0822	A20B-2100-0801
SPM-30HVi	A06B-6122-H030	A06B-6121-C030	A16B-2203-0627	A20B-2100-0801
SPM-45HVi	A06B-6122-H045	A06B-6121-C045	A16B-2203-0628	A20B-2100-0801
SPM-75HVi	А06В-6122-Н075	A06B-6121-C075	A20B-1008-0096 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0801
SPM-100HVi	A06B-6122-H100	A06B-6121-C100	A20B-1008-0097 (驱动 PCB) A20B-2003-0420	A20B-2100-0801

# (3) a Ci 系列 主轴放大器模件 (SPMC, AC200V 输入)

名称	订购规格图号	单元图号	动力印制电路板	控制印制电路板图号
SPMC-2.2i	A06B-6116-H002	A06B-6111-C002	A16B-2203-0650	A20B-2100-0802
SPMC-5.5i	A06B-6116-H006	A06B-6111-C006	A16B-2203-0651	A20B-2100-0802
SPMC-11i	A06B-6116-H011	A06B-6111-C011	A16B-2203-0652	A20B-2100-0802
SPMC-15i	A06B-6116-H015	A06B-6111-C015	A16B-2203-0653	A20B-2100-0802
SPMC-22i	A06B-6116-H022	A06B-6111-C022	A16B-2203-0620	A20B-2100-0802

3

# 启动步骤

# 3.1 启动时的步骤(概要)

对 CNC、伺服电机、伺服放大器等的规格、以及连接以及接线进行确认后,接通电源。

- (1) 在接通断路器的电源之前,请确认连接的电源电压。
  - → 见 3.2 项
- (2) 根据 PSM、SVM、SPM 的种类,有的需要在使用时进行设定,请予以确认。  $\rightarrow$  见 3.3 项
- (3) 电源接入时,请在 NC 上进行初始参数的设定。

关于伺服参数的初始设定,请参阅下列说明书。 FANUC AC SERVO MOTOR αis/αi series 参数说明书 B-65270CM

关于主轴参数的初始设定,请参阅下列说明书。 FANUC AC SPINDLE MOTOR α*i* series 参数说明书 B-65280CM

- (4) 关于首次启动时的调整及故障排除,已经在第4章进行了描述。
  - 用于 PSM、SVM、SPM 的调整用印制电路板选件的使用方法
  - 主轴传感器的调整值

# 3.2 电源的连接

## 3.2.1 电源电压和容量的检查

在接通电源之前先测量 AC 电源电压,根据电源电压采取如下的处理办法。

表 3.2.1(a) 对于 AC 电源电压采取的处理办法 (200V 输入类型)

AC 电源电压	标准值	处理办法
170V~ 264V	200V~ 240V	可以直接连接。 注释)但是电压如果达不到额定的输入值,输出 也可能达不到额定量。
大于或等于 264V	380V ∼550V	使用绝缘变压器,输入电压需要 200V。

表 3.2.1(b) 对于 AC 电源电压采取的处理办法 (400V 输入类型)

AC 电源电压	标准值	处理办法
340V~ 528V	400V~ 480V	可以直接连接。 注释)但是电压如果达不到额定的输入值,输出 也可能达不到额定量。

电源模件的输入电源规格如表 3.2.1(c)、(d)所示。请配备即使电源容量为最大负荷、电压较低的情况下也可以正常工作的充足的电源。

表 3.2.1(c) AC 电源电压规格(200V 输入类型)

型号	PSM -5.5 <i>i</i>	PSM -11 <i>i</i>	PSM -15 <i>i</i>	PSM -26 <i>i</i>	PSM -30 <i>i</i>	PSM -37 <i>i</i>	PSM -55 <i>i</i>	
标准额定电压			AC2	200V~240V	/ <b>-15%,</b> +	10%		
电源频率				50/60Hz	±1Hz			
电源设备容量(主电路用)[kVA]	9	17	22	37	44	53	79	
电源设备容量(控制电路用)[kVA]				0	.7			

表 3.2.1(d) AC 电源电压规格(400V 输入类型)

型号	PSM -11HV <i>i</i>	PSM -18HV <i>i</i>	PSM -30HVi	PSM -45HV <i>i</i>	PSM -75HV <i>i</i>	PSM -100HV <i>i</i>	
标准额定电压(主电路)			AC4	100V~480V	-15%,+1	10%	
标准额定电压(控制电源)			AC2	200V~240V	-15%,+1	10%	
电源频率				50/60Hz	±1Hz		
电源设备容量(主电路用)[kVA]	17	26	44	64	107	143	
电源设备容量(控制电路用)[kVA]				0	.7		

## 3.2.2 接地保护的连接

请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER  $\alpha i$  series Descriptions(规格说明书)B-65282EN 的

第5章 Installation(设置)

的各项目,确认接地保护是否已经正确连接。

## 3.2.3 漏泄电流和漏电断路器的选择

请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER  $\alpha i$  series Descriptions(规格说明书)B-65282EN 的

第5章 Installation(设置)

的各项目,确认漏电断路器是否已经正确选择。

# 3.3 参数的初始设定

(1) 伺服放大器模件

关于伺服参数的初始设定,请参阅下列说明书。 FANUC AC SERVO MOTOR α*is*/α*i* series 参数说明书 B-65270CM


(2) 主轴放大器模件

关于主轴参数的初始设定,请参阅下列说明书。 FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 参数说明书 B-65280CM 4


# 操作确认方法

# **4.1** 电源模件

按照下面的步骤确认各项目。



#### 4.1.1 STATUS 显示的确认



项	STATUS 显示	内容
1		STATUS 显示 LED 尚未点亮。 尚未接通控制电源 控制电源电路不良。见 4.1.3 项。
2		未准备就绪状态 尚未向主电路供应电源。(电磁接触器 OFF) 急停状态
3		准备就绪状态 向主电路供应电源(电磁接触器 ON) 处在 PSM 可以运行的状态。
4		告警状态(右下的点点亮) PSM 中发生故障。可以继续运行,但是在经过一定时间后进入报警状态。 见第 II 章 3.1 项。
5		报警状态 处在 PSM 无法运行的状态。 见第 II 章 3.1 项。

## 4.1.2 印制电路板的检查端子

在电源模件的连接器 JX1B 中输出输入电流的检查信号。 观测时,请使用伺服止动销板 A06B-6071-K290(见下表)

表 4.1.2(a) 检查端子

检查部位	内容	观测场所	备注
IR	L1 相(R 相)电 流	JX1B-pin1	放大器输入方向为"+"符号。
IS	L2相(S相)电流	JX1B-pin2	L1, L2 相的电流一旦超过了
<b>0V</b>	观测基准点	JX1B- pin12,14,16	过电流报警水平, PSM 就进入 报警状态(报警状态 01)。

表 4.1.2(b) IR、IS 的电流换算值

7, 1,1,2	(0) 16、15 的电机秩异值
型号	电流换算
PSM-5.5 <i>i</i>	133A/1V(中心 2.5V)
PSM-11 <i>i</i>	133A/1V(中心 2.5V)
PSM-15 <i>i</i>	200A/1V(中心 2.5V)
PSM-26i	266A/1V(中心 2.5V)
PSM-30 <i>i</i>	333A/1V(中心 2.5V)
PSM-37i	400A/1V(中心 2.5V)
PSM-55 <i>i</i>	666A/1V(中心 2.5V)
PSM-11HVi	100A/1V(中心 2.5V)
PSM-18HVi	133A/1V(中心 2.5V)
PSM-30HVi	200A/1V(中心 2.5V)
PSM-45HVi	266A/1V(中心 2.5V)
PSM-75HVi	400A/1V(中心 2.5V)
PSM-100HVi	466A/1V(中心 2.5V)


### 关于伺服止动销板 A06B-6071-K290

通过使用伺服止动销板可以观测到 PSM 内部的信号。


### (1) 规格

(-) //814		1
备货规格	内容	备注
	印制电路板	安装了止动销的印制电路板
100 COM1 17000	A20B-1005-0340	<b>文农</b> 1
A06B-6071-K290	电缆	20 芯 1 比 1 的电缆
	A660-2042-T031#L200R0	长度: 200mm

### 印制电路板: A20B-1005-0340




### 电缆 : A660-2042-T031#L200R0



CN1和 CN2之间以1比1布线。 连接器的插脚号与止动销的编号相对应。

### (2) 连接

将电缆连接到 PSM 前方的连接器 JX1B 上。




## **4.1.3** 电源 ON 显示 LED "PIL"尚未点亮时的确认

### 表 4.1.3 确认方法和处理办法


项	故障原因	确认方法	处理办法
1	用于控制电路的 AC 电源没有接 通。	确认至连接器 CX1A 的电源、连接情况。	
2	控制电路中的保险丝已经熔断。	确认 F1、F2 有没有熔断。 见第Ⅱ章 4 项。	(1) F2(FU2)熔断时,可能是由于将控制电源 用 AC 电源输入错误地连接到连接器 CX1B 上。请正确连接到 CX1A 上。 (2) 更换保险丝。如果刚更换的保险丝再度 熔断,就需要更换控制印制电路板。
3	布线有误。	确认是否 24V 电源输出是否短路,是 否连接了超过额定值的负载?	
4	印制电路板的电源电路发生故障。	使用+5V 电源让显示 LED "PIL"点亮。请确认控制电源电压。	更换印制电路板(控制印制电路板或驱动印 制电路板或动力印制电路板)。

## 4.1.4 电磁接触器无法开启时的确认

- (1) 没有解除急停。
  - →请确认连接。
- (2) 有关连接器的连接存在问题。
  - (a) 请确认连接器的连接部位。
    - →请确认是否已经按照下图所示方式连接 PSM 的 CXA2A 和 SPM/SVM 的 CXA2B。




- (b) 电源模件的 CXA2A 和 SVM 或 SPM 的 CXA2B 之间的接口电缆不良。 →请确认接口电缆是否故障。
- (3) 用于驱动电磁接触器的电源没有接通。
  - →请确认电磁接触器的线圈两端的连接电压。
- (4) 用于驱动电磁接触器的继电器不良。
  - →请确认连接器 CX3-1 插脚和 3-3 插脚之间的是否 ON / OFF 。



(5) PSM、SVM 或 SPM 不良 请更换模件。


# 4.2 伺服放大器模件

按照下列步骤确认各项目。



## **4.2.1** STATUS 显示的确认

根据 SVM 的前面的 STATUS 显示(7 段的 LED),可以弄清 SVM 的操作状态。



STATUS 显示	内容
	● STATUS 显示的 LED 不点亮时 ①电源没有接通 ②电缆的连接不良 → 请确认电缆。 ③伺服放大器的故障 → 请更换保险丝(F1)或者伺服放大器。
 ○ 闪烁	● 控制电源短路,请确认电缆。
_ 。	● 从 NC 发出的 READY 信号等待
	● 伺服放大器的 READY 状态 伺服电机被激活。
	● 报警状态 伺服放大器发生报警时,STATUS 显示的 LED 上显示 "0"或者 "-"以外的内容。见Ⅱ篇 3.2 章。

### **4.2.2** NC 画面上显示 VRDY-OFF 报警时

NC 上显示 VRDY-OFF 报警时,请确认以下的项目。

另外,关于 VRDY-OFF 产生的原因并不局限于以下所述,如果检查了以下项目以后没有发现问题,在确认了诊断画面的 No.358 的 VRDY-OFF 信息以后,请与本公司服务部门联系。

(1) 放大器模件间的通信接口 放大器模件之间的通信接口(CXA2A/B)电缆是否正确连接?

(2) 急停信号(ESP)

输入到 PSM 中的急停信号 (连接器; CX4) 是否已经解除,连接是否正确?

(3) MCON 信号

从 NC 发送到 SVM 的准备指令信号 MCON 是否由于轴分离功能的设定没有正常发送?

(4) SVM 控制基板

可能是由于 SVM 控制基板安装不良或者发生故障。请切实按下面板。如果情况得不到改善,请更换控制基板。

若是 Series 16i /18i /21i/0i/PMi 的情形,可通过诊断信息(DGN)的 No.358 分析出现 VRDY-OFF 报警出现的原因。

(可以使用的伺服软件 90B0 系列/D(04)版或更新版)

诊断 358

#### VRDY-OFF 信息

把显示值转换成 2 进制,检查位 5~位 14。

开启伺服放大器的励磁时,从低位的位 5 开始按依次为 1,正常启动时,位 5~位 14 都成为 1。

从低位的位开始按顺序地确认,最初为 0 的位如果不能完成以上变化,说明这就是发生 VRDY-OFF 报警的原因。

#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
	SRDY	DRDY	INTL	RLY	CRDY	MCOFF	MCONA
#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
MCONS	*ESP	HRDY					

#06(\*ESP): 急停信号

#07,#08,#09 : M C O N 信号(NC→放大器→转换器)

#10(CRDY) : 转换器准备就绪信号

#11(RLY) : 继电器信号(DB继电器驱动) #12(INTL) : 联锁信号(DB继电器解除状态)

#13(DRDY) : 放大器准备就绪信号

### 4.2.3 观测电机电流值的方法

下面就伺服电机中电流值观测方法进行说明。

### (1)SERVO GUIDE (伺服向导)的使用方法

关于伺服调整工具——SERVO GUIDE 的连接以及使用方法等,请参阅联机帮助。


### 可以使用的 CNC 系统

Series 16*i* / 18*i* / 21*i* / 0*i* – MODEL B

 $\alpha$  *i* 系列对应的伺服软件 90B0/L(12)或更新版、9096/C(03)或更新版

### 设定

通过图表窗口的通道设定,选择测量对象的轴,在种类(Kind)中选择 IR、IS。换算系数(Coef)中设定使用的放大器的最大电流值(Ap)。



#### 注释

- 1 在伺服软件系列 90B0 中,电机电流的采样周期只能设为 125μsec。
- 2 在伺服软件系列 9096 中,电机电流的采样周期只能设为 1msec。

### 显示

从图表窗口的方式(M)菜单选择 XTYT 方式显示波形。

### (2) 使用伺服检查板的方法

有关伺服检查板的连接和使用方法,请参阅 FANUC AC SERVO MOTOR  $\alpha i$  series 参数说明书 B-65270CM 的 4.18 项。

### 必要的装置

- 伺服检查板
  - A 0 6 B 6 0 5 7 H 6 3 0
- 示波器

### 设定

- CNC 的设定

伺服软件为 90B0 系列时的参数设定

输出通道	数据号5		数据号6	
FS15 <i>i</i>	No.1726	No.1774	No.1775	No.1776
FS16i /18i /21i /0i/PMi	No.2115	No.2151	No.2152	No.2153
		IR		
测量轴 / 电流相	I	R	I	S
测量轴 / 电流相 L 轴(注释 1)	370	R 0	402	S 0

伺服软件为9096系列时的参数设定

17/1K-1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1						
输出通道	测量轴的 数据号 5	成对轴(注释 2)的 数据号 5				
FS16i /18i /21i /0i/PMi	No.2115	No.2115				
测量轴 / 电流相	IR	IS				
L 轴(注释 1)	370	402				
M 轴(注释 1)	1010	1042				

若是 9096 系列,当测量轴和成对的轴(注释 2)不存在时,则不能同时观测 IR、IS。

#### 注释

- 1 L 轴是指在 No.1023 中设定了奇数的轴, M 轴是指在 No.1023 中设定了 偶数的轴
- 2 在 No.1023 的值中, 2n-1 的轴和 2n 的轴成对。

电机电流数据的输出周期的设定(仅限 90B0 系列)

输出周期	No.1746 / No.2206#7
速度环路的周期	0 (默认值)
电流环路的周期	1 (注释 3)

#### 注释

- 3 将输出周期设定为电流环路的周期时,即使设定了数据号 ①、 ①、 ②、 ④,在 CH (通道)上也不会输出信号 (速度指令等)。在同时观测电 机电流和其他信号 (速度指令等)时,请将输出周期设为 1msec。
- 4 在伺服软件系列 9096 中,只有在电机电流的输出周期为 1msec 时,无 法进行电流环路周期中的输出。

- 检查板的设定

- •请在 LED 的 AXIS 的位中设定 No.1023 的轴号 1 ~ 8.
- 请在 LED 的 DATA 的位中设定数据号 5 或者 6。

### 电机电流值的观测方法

在把伺服检查板的数据号设为 5 或者 6 的 CH (通道) 中输出与电机电流相当的电压。

通过使用示波器等工具测量此电压,可以观测到电机的电流波形。

被观测的电压和电机电流的关系如下表所示。

放大器最大电流	SVM 型	电机电流 / 观测电压 [A/V]
10A	SVM1-10HVi 等	2.5
20A	SVM1-20 <i>i</i> 等	5
40A	SVM1-40 <i>i</i> 等	10
80A	SVM1-80 <i>i</i> 等	20
160A	SVM1-160 <i>i</i> 等	40
180A	SVM1-180HV <i>i</i> 等	45
360A	SVM1-360 <i>i</i> 等	90


例如,SVM1-20i 时,如果观测到的电压为 1V,则电机电流为 5A(非实效值,而是实际电流值)。

# 4.3 主轴放大器模件

按照下列步骤确认各项目。



#### 4.3.1 关于 STATUS 显示



项	ALM	ERR	STATUS	内容
1			无显示	控制电源未接通
				电源电路故障 见 3.1.2 项。
				控制电源接通后 在大约1秒钟内显示主轴软件系列。
2			5 0	显示软件系列的后 2 位数。
				例如) "50" :软件类型 9D <u>50</u>
				显示主轴软件版本 大约 1 秒钟
3			0 4	01,02,03,・・・対应于 A,B,C,・・・。
				例如)"04":软件版本 D 版
				CNC 电源未接通
4			<u>闪烁</u>	等待串行通信以及参数加载的结束。
5			<u>点亮</u>	参数加载结束。电机没有被激活。 
6			0 0	电机没有被激活。
				报警状态
7	点亮		显示 01~	SPM 无法正常运行。
				Ⅱ.2 请参阅报警显示及其内容。
0		上古	日二 01-	错误状态
8		总党	点亮 显示 01~	顺序不合适或参数设定有误。

## 4.3.2 启动时的故障排除

## **4.3.2.1** 电源 ON 显示 LED "PIL"没有点亮

(1) 在接通主断路器之后主轴放大器模件的显示没有点亮的情形

		(), 21 = 74111111 = 741111111 = 7411111111111		
项	故障原因	确认方法	处理办法	
1	尚未供应 200V 控制电源	PSM 的 PIL 指示灯熄灭	确认连接于 PSM 的 CX1A 的配线	
2	电缆不良	PSM 的 PIL 指示灯已经点亮	确认连接于连接器 CXA2A/B 的配线	
3	电源载外部与 0V、GND 等之间形成短路	拆下连接器时,PIL 指示灯点亮	请更换或修理电缆。	
	控制印制电路板内部的保险丝熔	即使拆下除连接器 CXA2A/B 之外的所有	在本保险丝熔断时,控制 P C B 故障	
4	断	电缆,PIL 指示灯仍然不会点亮	的可能性较大,请更换单元。	
5	印制电路板不良	即使拆下除连接器 CXA2A/B 之外的所有电缆,PIL 指示灯仍然不会点亮	请更换单元	

### 4.3.2.2 STATUS 显示总是闪烁 "--"


(1) CNC 上没有与主轴相关的通信报警信息显示时 请确认 CNC 的软件版本或设定位的设定是否正确。

(2) CNC 上显示通信报警信息时

		(=) ==== ==============================	
项	故障原因	确认方法	处理办法
1	电缆有误	连接电气/光适配器的电缆与直接连接于 NC 的电缆的规格不同,请确认配线。	更换为正确的电缆
2	电缆不良	确认连接器机架等部分	请修理或更换电缆
3	印制电路板不良		请更换单元

(3) 使用 Dual Check Safety(双检安全),在 CNC(FS16*i*)上发生 756,766 号 确认下面的 K76 已被安装在第 2 主轴上。

K76 没有使用 Dual Check Safety 时,或者 CNC 仅有第 1 主轴时,则不需要 K76。



### 4.3.2.3 电机不旋转时

(1) SPM 上的状态显示变成"--"时 请确认是否已输入用于控制主轴的输入信号。 (本例为用于第1主轴的信号)

FS15i	FS16i	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G227	G070	MRDYA		SFRA	SRVA				
G226	G071							*ESPA	
_	G029		*SSTP						
_	G030	SOV7	SOV6	SOV5	SOV4	SOV3	SOV2	SOV1	SOV0

(2) SPM 上的状态显示变成"00"时 尚未输入主轴速度指令。 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  i series 参数说明书的第 1 章,检查相关的参数。

(3) SPM 上显示出报警号时 请参阅 II 篇中与该报警号对应的项目。

### 4.3.2.4 不能在指定的转速下旋转时

(1) 转速总是与指令不同时 请确认参数。 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书的第 1 章,检查 相关的参数。

(2) SPM 上显示出报警号时 请参阅 II 篇中与该报警号对应的项目。

### 4.3.2.5 非切削时主轴产生振动并发出噪音时

(1) 达到特定的转速或者仅在特定的转速内产生振动时

请确认电机惯性移动时是否有振动现象。

请在噪音不变的情况下检查机械性振动的发生源。

使主轴惯性移动的方法有以下几种,但由于与机床端的顺序有关,所以请向 机床制造商洽询。

- A. 将输入信号 MPOF(FS16*i*:G73#2, FS15*i*:G228#2) 设为"1"时无条件地惯性移动。
- B. 将参数 ALSP(FS16::4009#2, FS15::3009#2)设为"1"时,或者将主轴旋转中的 CNC 电源切断时,主轴开始惯性移动。(在主轴放大器上显示报警 24)
- (2) 电机停止时或经常产生噪音时
  - A. 请参阅本篇的 4.3.4 项确认主轴传感器的波形并进行调整。
  - B. 确认电机的型号与固有参数是否一致 详情请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书的固有 参数列表。
  - C. 请进行速度环路增益等的调整。 详情请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a *i* series 参数说明书的第 1 章。

## 4.3.2.6 出现超程或者振荡时

请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书的第1章并进行参数的调整。

### 4.3.2.7 切削能力下降或加/减速时间较长时

- (1) 负载表没有显示最大输出 A. 可能是由于皮带打滑等机械方面的因素
- (2) 负载表显示最大输出时


A. 确认扭矩限制信号的输入是否有误

FS15 <i>i</i>	FS16i	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G227	G070							TLMHA	TLMLA

- B. 使用 BZi 传感器时,有可能是传感器齿轮与主轴之间打滑(加速时)。
- C. 确认电机的型号与固有参数是否一致 详情请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书的固有 参数列表。
- D. 请确认输出限制模式的设定是否有误。 详情请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a *i* series 参数说明书的第 1 音

## 4.3.3 错误状态显示功能

为了在机床启动时能够方便地排除故障,在参数设定错误或顺序不合适时,主轴放大器模件(SPM)的显示部会点亮错误 LED(黄)并显示错误号。



请确认在特定的功能下主轴放大器不操作时,SPM 的显示部是否显示错误状态。

显示	错误状态的描述	处理办法	
	没有输入*ESP(包括急停信号、输入信号和接点信号两种)	请确认*ESP, MRDY 的顺序。	
01	和 MRDY(设备准备就绪信号),却输入了 SFR(正向选转	对 MRDY,要注意 MRDY 信号的使用 / 不使用的	
	指令)/SRV(反向旋转指令)/ORCM(定向指令)。	参数设定(NO.4001#0)。	
	参数设定虽为没有位置传感器(不进行位置控制)		
03	(No.4002#3,2,1,0=0,0,0,0),却输入了 Cs 轮廓控制指令。	确认参数设定。	
	此时电机不会被激活。		
	参数设定虽为没有位置传感器(不进行位置控制)		
0.4	(No.4002#3,2,1,0=0,0,0,0), 却输入了伺服方式 (刚性攻丝、	7在 > 1 . 会 . ₩ - > 11 . 户 -	
04	Cs 轴控制等)、主轴同步控制的指令。	确认参数设定。 	
	此时电机不会被激活。		
0.5	没有设定定向功能的可选参数,却输入了 ORCM(定向指	7年11 户 中 中 4444 45 全 45-25 户	
05	♦)。	确认定向功能的参数设定。 	
0.0	没有设定输出切换控制功能的可选参数,却选择了低速特	确认输出切换控制功能的参数设定和动力线状态	
06	性绕组(RCH=1)。	确认信号(RCH)。	
05	输入了 Cs 轮廓控制指令,却没有输入 SFR(正向旋转指	   确认顺序。	
07	令)/SRV(反向旋转指令)。	柳	
00	输入了伺服方式(刚性攻丝、Cs 轮廓控制等)控制指令,	   确认顺序。	
08	却没有输入 SFR(正向旋转指令)/SRV(反向旋转指令)。	19用 (人)  収/す。 	
09	输入了 Cs 轮廓控制指令,却没有输入 SFR(正转指	   确认顺序。	
09	令)/SRV(反向旋转指令)。	ירא וויי. איי.רא וויי.	
10	输入了 Cs 轮廓控制指令,却指定了其他方式(伺服方式、	Cs 轮廓控制指令中不要选择其他方式。	
	主轴同步控制、定向)。	转移到其他方式时请解除 Cs 轮廓控制指令后再进	
		行。	
11	输入了伺服方式(刚性攻丝、主轴定位等)指令,却指定了	伺服方式指令中不要选择其他方式。	
	其他方式(Cs 轮廓控制、主轴同步控制、定向)。	转移到其他方式时请解除伺服方式指令再进行。	
12	输入了主轴同步控制指令,却指定了其他方式(Cs 轮廓控	主轴同步控制指令中不要选择其他方式。	
	制、伺服方式、定向)。	转移到其他方式时请解除主轴同步控制指令再进	
		行。	
13	输入了定向指令,却指定了其他方式(Cs 轮廓控制、伺服	定向指令中不要采用其他方式。	
	电机、主轴同步控制)。	转移到其他方式时请解除定向指令再进行。	
14	同时输入了 SFR(正向旋转指令)和 SRV(反向旋转指令)。	请指定某一方。	

显示	错误状态的描述	处理办法
16	参数设定为没有差速控制功能 (NO.4000#5=0),却输入了	确认参数设定和差速方式指令。
	DEFMD(差速方式指令)。	
17	速度检测器的参数设定(NO.4011#2,1,0)不恰当。没有与设	确认参数设定。
17		<b>州仍多</b> 级
	│ 定相符的速度检测器。 │	
18	参数设定为没有位置传感器(不进行位置控制)	请确认参数设定和输入信号。
	(No.4002#3,2,1,0=0,0,0,0), 却指定了位置编码器方式定向。	
19	输入了磁性传感器方式定向指令,却指定了其他方式(Cs	定向指令中不要采用其他方式。
	轮廓控制、伺服方式、主轴同步控制)。	转移到其他方式时请解除定向指令再进行。
24	位置编码器方式定向中连续进行分度时,在最初的增量操	确认 INCMD(增量指令)。
	作(INCMD=1)后,紧接着输入了绝对位置指令	接着给出绝对位置指令时,一定要先进行绝对位置
	(INCMD=0)。	指令定向。
29	参数设定为使用最短时间定向功能(No.4018#6=0,	α i 系列主轴放大器无法使用最短时间定向功能。
	No.4320~4323≠0)	请使用其他方式的定向。
31	硬件配置为不能使用主轴 FAD 功能。	请确认 CNC 的机型。
	此时电机不会被激活。	
33	硬件配置为不能使用主轴 EGB 功能。	请确认 CNC 的机型。
	此时电机不会被激活。	
24		不能同时使用西部内的 法权权共力一种内部以上专
34	主轴 FAD 功能和主轴 EGB 功能两者都处在有效状态。	不能同时使用两种功能。请仅将其中一种功能设为有 
	此时电机不会被激活。	效。

## 4.3.4 反馈信号波形的确认

由于检测器的构造不同,所以测量部位、连接器的连接也不尽相同。请参阅表 4.3.4.1 检查波形。检查端子位于主轴检查板上。

表 4.3.4(a) 主轴检查板上的检查端子和SPM的输入信号的对应列表

检查 端子名	S P M输入信号 (连接器名-插脚号)	主要传感器名	备注
PA1 PB1	JYA2-pin5,6 JYA2-pin7,8	Mi、MZi、BZi 传感器	
PA2 PB2	JYA4-pin5,6 JYA4-pin7,8	Mi、MZi、BZi 传感器 α位置编码器S(1024λ)	仅限 TYPE B
PS1	JYA2-pin1,2	MZi、BZi 传感器(一次旋转信号)	
PS2	JYA4-pin1,2	MZi、BZi 传感器(一次旋转信号)	仅限 TYPE B
EXTSC1	JYA3-pin15	接近开关(外部一次旋转信号)	

关于 α 位置编码器  $\alpha$  位置编码器  $\alpha$  (一次旋转信号) ,请使用伺服止动销板 A06B-6071-K290 直接观测至 SPM 的输入信号。

#### 4.3.4.1 Mi 传感器、MZi 传感器、BZi 传感器

表 4.3.4.1

测量部位	测量条件	7, 4.0.4.1	波形例
	测量条件		W/P/PV
PA1,PB1 分离式传感器 PA2,PB2	转速小于等于 1500min-1 旋转方向 CW 检测齿轮	A、B相波形	PA1(PA2) Vpp Vpp Vphase PB1(PB2)
	cw	A、B相脉动	0V PA1,PB1(PA2,PB2)
		77 . 443.44 TIX	<b>Q限 MZi、BZi 传感器</b>
		Z 相波形	Vpz Voffz OV

测量项目	标准值	测量方法	调整方法	
Vpp	0.5 ~ 1.2V p-p			
Voffs,Voffsz	$2.5V \pm 100 mV$	使用数字电压表的 DC 有效范围	And the second s	
Vphase	90±3°		Mi、MZi 传感器,一般不需要调整。	
Vrip	< 70mV		Voffs 和 Voffz 只可以检查电平,不可进行调图	
Vpz	> 0.5V			

### **4.3.4.2** α 位置编码器 S

测量部位	测量条件	波形例
PA2,PB2	从法兰盘面看旋转 方向为 CW	A、B相波形 PA1(PA2) Vpp Vphase Voffs PB1(PB2) OV
		Z 相波形 (Z - *Z) OV

测量项目	标准值	测量方法	调整方法
Vpp	0.8 ~ 1.2V p-p		
Voffs,Voffsz	$2.5V \pm 100 \text{mV}$	使用数字电压表的 DC 有效范围	不可进行电平调整。仅可进行检测。
Vphase	90±5°		

## 4.3.5 主轴检查板

通过连接主轴检查板,

- ① 可以观测各种信号的波形。
- ② 可以观测内部数据。
- ③ 可以检查主轴参数的设定值。

## 4.3.5.1 主轴检查板规格图号


此系主轴检查板的规格图号。

### 表 4.3.5.1 主轴检查板规格图号


规格图号	印制电路板图号	使用的单元	
A06B-6078-H001	A20B-2001-0830	α i 系列、α Ci 系列 (规格图号与α 系列相同)	

## 4.3.5.2 检查板的连接

### (1) α i 系列



### (2) a Ci 系列



## 4.3.5.3 检查端子输出信号

### (1) α i 系列


检测端子	信号名称	检测端子	信号名称
LM	负载表信号	PA1	A 相正弦波信号 1
SM	速度表信号	PB1	B 相正弦波信号 1
СН1	用于观测内部数据的模拟输出 (U 相电流: IU)	PS1	Z 相正弦波信号 1
СН2	用于观测内部数据的模拟输出 (电机速度 TSA:1638min <sup>-1</sup> /V)	PA2	A相正弦波信号 2 (TYPE B)
CH1D	用于观测内部数据位的输出	PB2	B相正弦波信号 2 (TYPE B)
CH2D	用于观测内部数据位的输出	PS2	Z相正弦波信号 2 (TYPE B)
VRM	不使用	PA3	不使用
LSA1	不使用	PB3	不使用
EXTSC1	外部一次旋转信号(MAIN)	PA4	不使用
LSA2	不使用	PB4	不使用
EXTSC2	不使用	OVR2	模拟倍率指令
PAD	位置编码器信号输出 A 相(TYPE B)	15V	不使用
PBD	位置编码器信号输出 B 相(TYPE B)	5V	DC+5V 电源检查
PSD	位置编码器信号输出 Z 相(TYPE B)	-15V	不使用
		GND	0V

### (2) a Ci 系列

检测端子	信号名称	检测端子	信号名称
LM	速度表信号(通过参数设定可以切换到负载表信号。)	PA1	不使用
SM	不使用	PB1	不使用
СН1	用于观测内部数据的模拟输出 (U 相电流: IU)	PS1	不使用
CH2	用于观测内部数据的模拟输出 (电机速度推测值:1638min <sup>-1</sup> /V)	PA2	不使用
CH1D	用于观测内部数据位的输出	PB2	不使用
CH2D	用于观测内部数据位的输出	PS2	不使用
VRM	不使用	PA3	不使用
LSA1	不使用	PB3	不使用
EXTSC1	不使用	PA4	不使用
LSA2	不使用	PB4	不使用
EXTSC2	不使用	OVR2	模拟倍率指令
PAD	不使用	15V	不使用
PBD	不使用	5V	DC+5V 电源检查

检测端子	信号名称	检测端子	信号名称
PSD	不使用	-15V	不使用
		GND	<b>0V</b>

### 检查端子的配置



## 4.3.6 基于主轴检查板的数据观测方法

## 4.3.6.1 概述

通过使用主轴检查板,可以将主轴放大器模件内用于控制主轴的数字值转换成模 拟电压,并可通过示波器等进行观测。作为用于内部数据的观测,还具备用来观测双通道的模拟输出(CH1,CH2、输出:-5V~+5V)以及用来观测位数据等特定的位的输出(CH1D,CH2D)。另外,5位的显示器也可以进行内部数据的显示。

### 4.3.6.2 主要特性

项目		
观测部位	CH1,CH2	CH1D,CH2D
输出电压范围	-5V~+5V	H:2Vmin
		L:0.8Vmax
分辨率	大约 39mV (10V/256)	_
外部测量仪输入阻抗	10k Ω min	10k Ω min

### 4.3.6.3 观测方法

通过使用主轴检查板上的 4 个设定开关进行数据设定后,可以向 5 位显示器、模拟电压输出电路、通道 1、通道 2(LM,SM 或 CH1,CH2)输出内部数据。

通道1、2由8位D/A转换器输出。

通道1、2与检查端子间的对应关系如下表所示。

观测部位	检测端子
通道 1	CH1 CH1D、数据的 0 位
<b>涌</b> 道 2	CH2 CH2D、数据的 0 位

### 4.3.6.4 观测数据的设定方法

- ① 同时按下 4 个设定开关一秒钟以上,显示器将显示[FFFFF]。
- ② 关掉开关后按下[MODE]开关,显示器将显示[d-00],此时进入内部数据观测模式。
- ③ 进入此模式以后电机仍然可以正常运行。在按下[MODE]开关的状态下按下 [UP]或者是[DOWN]开关,显示器的显示将将在[d-00]~[d-12]的范围内变化。
- ④ 在输出主轴内部数据时,地址 d-01~d-12 的关系如下。
  - d-01 $\sim$ 04: 指定输出到显示器的数据的编号、数据移位量和显示格式(10 进制或 16 进制)。
  - $d-05\sim08$ : 指定输出到通道 1 的数据的编号、数据移位量以及偏移的有无。  $d-09\sim d-12$ : 指定输出到通道 2 的数据的编号、数据移位量以及偏移的有无。
- ⑤ 作为数据的设定方法,以③项所述方式来选择地址[d-xx]。
- ⑥ 关闭[MODE]开关, 0.5 秒后[d-xx]显示消失,接下来的 1 秒钟内显示数据。 在这 1 秒钟内按下[UP]或者是[DOWN]开关可以改变设定的数据。
- ⑦ 如果 1 秒钟之内没有按下开关,就不能再进行数的设定变更。 在这种情况下,通过开/闭[MODE]开关,即可回到⑥项重新操作。

## 4.3.6.5 关于各地址的内容和初始值(SPM)

### [至显示器的输出]

地址	内容	初始值
d-01	设定数据号	0
d-02	数据输出时的移位量(0到31位)	0
	数据移位方向	
d-03	0:右移	0
	1:左移	
	显示格式	
d-04	0:10 进制显示	0
	1:16 进制显示(0~F)	

### [至通道1的输出]

	3 III3 EEI 3	
地址	内容	初始值
d-05	设定数据号	218 (U 相电流)
d-06	数据输出时的移位量(0~31位)	8
	数据移位方向	
d-07	0:右移	0
	1:左移	
	偏移的有无	
d-08	0:没有偏移	1
	1:有偏移	

### [至通道2的输出]

	9 113 413	
地址	内容	初始值
d-09	设定数据号	19 (电机速度)
d-10	数据输出时的移位量(0~31位)	18
	数据移位方向	
d-11	0:右移	0
	1:左移	
	偏移的有无	
d-12	0:没有偏移	1
	1:有偏移	

### 4.3.6.6 主轴内部数据输出方式操作原理说明

关于数据长,只要没有特别指定其为 16 位,都作为 32 位(BIT31~BIT00)来说明。

BIT31	BIT03 BIT02 BIT01 BIT00
-------	-------------------------

### (1) 至显示器的输出例

#### 例 1. 10 进制显示

数据移位量(d-02)=0,10 进制显示(d-04=0)时,数据的后 16 位(BIT15 $\sim$ BIT00) 被转换成 10 进制(0 $\sim$ 最大 65535)后显示。




#### 例 2. 16 进制显示

数据移位量(d-02)=0,16 进制显示(d-04=1)时,数据的后 16 位(BIT15 $\sim$ BIT00) 被转换成 16 进制(0 $\sim$ 最大 FFFF)后显示。



#### 例 3. 数据左移例

数据移位量(d-02)=3,移位方向为左(d-03=1),16 进制显示(d-04=1)时,数据的 BIT12~BIT00+(后 3 位= 0)被转换成 16 进制(0~最大 FFFF)后显示。




#### 例 4. 数据右移例

数据移位量(d-02)=5,移位方向为右(d-03=0),10 进制显示(d-04=0)时,数据的 BIT20~BIT05 被转换成 10 进制(0~最大 65535)后显示。



#### 例 5. 数据长为 16 位数据右移例

数据长为 16 位时,数据移位量(d-02)=5,移位方向为右(d-03=0),10 进制显示(d-04=0)时,数据的(前 5 位= 0 )+BIT15~BIT05 被转换成 10 进制显示



### (2) 至通道 1 的输出例

通过将数据装入 8 位 D/A 转换器来进行对内部数据的通道 1 的输出。 根据被装入的内部数据的值, D/A 转换器的输出范围为-5V~+5V。请参阅下表。

内部数据的值 2 进制(10 进制)	d-08 的设定 (偏移的有无)	通道1输出
00000000( 0)	0	-5V
11111111( 255)	0	+4.96V
10000000(-128)	1	-5V
00000000( 0)	1	<b>0V</b>
01111111( 127) 1		+4.96V

### 例 1. 数据装入例

数据移位量(d-06)=0,没有偏移(d-08=0)时,数据的后 8 位(BIT07 $\sim$ BIT00) 被装入 D/A 转换器。



#### 例 2. 数据左移例

数据移位量(d-06)=3,移位方向为左(d-07=1),没有偏移(d-08=0)时,数据的 BIT14~BIT00+(后3位-0)被装入D/A 转换器



#### 例 3. 数据右移例

数据移位量(d-06)=10,移位方向为右(d-07=0),没有偏移(d-08=0)时,数据的 BIT17 $\sim$ BIT10 被装入 D/A 转换器。



#### 例 4. 数据长为 16 位数据右移例

数据长为 16 位时,数据移位量(d-06)=10,移位方向为右(d-07=0),没有偏移 (d-08=0)时,(数据的前 2 位= 0 )+BIT15~BIT10 被装入 D/A 转换器。




#### 例 5. 有偏移的例子

数据移位量(d-06)=10,移位方向为右(d-07=0),有偏移(d-08=1)时,数据的 BIT17~BIT10 最高位 BIT17 位上加上 1 之后的数据被装入 D/A 转换器中。



#### 例 6. 位数据的观测例

数据移位量(d-06)=0,没有偏移(d-08=0)时,可以通过检查端子 CH1D 的 H/L 电平观测数据的最低位(BIT00)位。



### (3) 至通道 2 的输出例

与对通道 1 的输出的内容一样。只是装入数据的地址(d-09~d-12)不同。 通过给通道 1 装入电机的速度信息,给通道 2 装入错误量,即可同时观测两个通 道的各种变化情况。

## 4.3.6.7 数据号列表

### (1) 数据号列表

(1) 致治 5万以							
内容	数据长	备注					
电机速度指令	32	第 12 位(BIT12)的单位为 min <sup>-1</sup>					
电机速度	32	第 12 位(BIT12)的单位为 min <sup>-1</sup> (若是 α Ci 系列,则为推测值。)					
电机速度偏差	32	(速度指令一电机速度)第 12 位(BIT12)的单位为 min <sup>-1</sup>					
移动指令	32	ITP 间(通常为 8msec)的指令脉冲数					
位置错误	32	错误脉冲数 (主轴同步控制、Cs 轮廓控制、刚性攻丝)					
扭矩指令	16	0~±16384					
速度表数据	16	SM 端子					
负载表数据	16	LM 端子					
位置错误	32	错误脉冲数(位置编码器方式定位)					
间数据							
速度指令数据	16	最高速度指令±16384					
主轴控制信号1	16	见由 PMC 至主轴的指令信号 (3)。					
负载表数据	16	最大输出+32767					
电机速度数据	16	最高速度±16384					
主轴状态信号1	16	见由主轴至 PMC 的状态信号 (3)。					
主轴控制信号 2	16	见由 PMC 至主轴的指令信号 (3)。					
主轴状态信号 2	16	见由主轴至 PMC 的状态信号 (3)。					
其他的数据							
U 相电源(A/D 转换数据)	16	8 位左移 10V/FS					
V 相电源(A/D 转换数据)	16						
DC 链路部电压	16	8 位左移 1000V/FS					
	内容 电机速度指令 电机速度 电机速度 电机速度 电机速度 电机速度	内容     数据长       电机速度指令     32       电机速度偏差     32       移动指令     32       位置错误     32       扭矩指令     16       速度表数据     16       负载表数据     16       位置错误     32       间数据     16       速度指令数据     16       主轴控制信号 1     16       负载表数据     16       电机速度数据     16       主轴状态信号 1     16       主轴控制信号 2     16       主轴状态信号 2     16       U相电源(A/D 转换数据)     16       V相电源(A/D 转换数据)     16					

### (2) 内部数据的换算值

数据号	信号名称		内容 (移位量的设定为 8 时)			
218	IU	U相电源 放大器的输入方向为"+"符号。				
219	IV	V相电源 *1				
162	VDC	DC 链路电压信号				
		100V/1V(200V 系统)				
		200V/1V(400V 系统)				

\*1

通道 218、219 中的电流转换值

型号	转换值		
SPM-2.2 <i>i</i>	16.7A/1V		
SPM-5.5 <i>i</i>			
SPM-11 <i>i</i>	33.3A/1V		
SPM-15 <i>i</i>	50.0A/1V		
SPM-22 <i>i</i>	66.7A/1V		
SPM-26 <i>i</i>	100A/1V		
SPM-30i	133A/1V		
SPM-45 <i>i</i>	150A/1V		
SPM-55 <i>i</i>	233A/1V		
SPM-5.5HVi			
SPM-11Hvi	16.7A/1V		
SPM-15Hvi	33.3A/1V		
SPM-30Hvi	50.0A/1V		
SPM-45Hvi	66.7A/1V		
SPM-75Hvi	133A/1V		
SPM-100Hvi	150A/1V		

### (3) 关于主轴控制信号、主轴状态信号

下列所示为主轴使用的 PMC 信号的数据号和各数据的构成。有关各信号的内容,请参阅 "FANUC AC SPINDLE MOTOR a *i* series 参数说明书 (B-65280CM) 第 3 章 输入/输出信号 (CNC⇔PMC)"。

### (a) 数据号 6: 主轴控制信号 1

#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
RCH	RSL	INTG	SOCN	MCFN	SPSL	*ESP	ARST
#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
MRDY	ORCM	SFR	SRV	CTH1	CTH2	TLMH	TLML

### (b) 数据号 66: 主轴控制信号 2

#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
			DSCN	SORSL	MPOF		
#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
RCHHG	MFNHG	INCMD	OVR		NRRO	ROTA	INDX

### (c) 数据号 12: 主轴状态信号 1

B-65285CM/03

	#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
					RCFN	RCHP	CFIN	СНР
_	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
	ORAR	TLM	LDT2	LDT1	SAR	SDT	SST	ALM

#### (d) 数据号 182: 主轴状态信号 2

			EXOF	SOREN		INCST	PC1DT
#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8

# 4.3.6.8 数据观测例

(1) 利用通道 1 观测位置错误的例子

地址	内容	数据设定例						
d-05	数据号	9	9	9	9			
d-06	数据移位量	0	1	1	2			
d-07	数据移位方向	0	1	1	1			
d-08	偏移的有无	1	1	1	1			
数技	居单位(注释)	256p/FS	512p/FS	128p/FS	64p/FS			

注释

FS=10V(-5V~+5V)

(2) 利用通道 2 观测电机速度的例子

_	147 147	3004 G p 5 G 3 G 1 T P 7 T						
	地址	内容	数据设定例					
	d-09	数据号	19	19	19			
	d-10	数据移位量	12	13	11			
	d-11	数据移位方向	0	0	0			
	d-12 偏移的有无		0	0	0			
	数排	· 居単位(注释)	256min <sup>-1</sup> /FS	512min <sup>-1</sup> /FS	128min <sup>-1</sup> /FS			


注释

FS=10V(-5V~+5V)

(3) SPM-11i U 相电源的观测

#### 观测数据的设定

数据号 218 移位量 8 移位方向 0 偏移 1



### 4.3.7 基于主轴检查板的参数确认方法

## 4.3.7.1 概述

通过使用主轴检查板,可以确认被主轴放大器模件传输的参数值。 使用检查板上的4个设定开关指定参数号,通过5位显示器检查参数值。

### 4.3.7.2 参数的确认方法

- ① 同时按下 4 个设定开关一秒钟以上,显示器将显示[FFFFF]。
- ② 关掉开关后按下[MODE]开关,显示器将显示[d-00],此时进入内部数据观测模式。
- ③ 在[d-00]设置为"0"的状态下同时按[MODE]和[DATA SET]开关1秒钟或1秒钟以上,显示器上将显示[CCCCC]。
- ④ 关掉开关后按下[MODE]开关,显示器将显示[F-xxx],此时进入主轴参数确 认方式(F-方式)。(在此方式中电机还可以进行正常的运行。)
- ⑤ 在按下[MODE]开关的状态(显示器处于[F-xxx]状态)下,当按下[UP]或者 [DOWN]开关时,[F-xxx]的数字会有所增减,此时可以设定希望确认的参数 的内部编号。关于参数的内部编号和 NC 的参数号之间的对应关系,请参阅 参数说明书附录的参数列表。
- ⑥ 关闭开关时,将有1秒钟的时间显示与设定的内部编号相对应的参数值。(位 参数以16进制显示)

# 4.3.8 基于 SERVO GUIDE (伺服向导) 观测数据

## 4.3.8.1 概述

通过使用伺服调整工具——SERVO GUIDE,可以观测主轴的内部数据。 本项示出可通过 SERVO GUIDE 观测的主轴数据和数据观测的例子。有关 SERVO GUIDE 的使用方法等细节,请参阅 SERVO GUIDE 的联机手册。

# 4.3.8.2 可以使用的系列版本

9D50 系列 B 版 (02 版) 或更新版

# 4.3.8.3 可以通过 SERVO GUIDE 观测到的主轴数据列表

下表示出可通过 SERVO GUIDE 进行观测的主轴数据。

数据种类	数据内容			
SPEED	电机速度			
INORM	电机电流的振幅			
TCMD	扭矩指令			
VCMD	电机速度指令			
VERR	速度偏差			
WMDAT	每个位置环路的移动指令			
PERR1	位置错误1			
ORERR	定向时的位置错误			
PCPOS	位置反馈累计值			
MCMD	每个通信周期的移动指令			
PERR2	位置错误 2			
CSPOS	位置反馈累计值			
SPCMD	来自 CNC 的速度指令数据			
SPCT1	主轴控制信号1			
SPCT2	主轴控制信号 2			
SPST1	主轴状态信号1			
SPST2	主轴状态信号 2			
ORSEQ	定向顺序数据			

# 4.3.8.4 关于主轴控制信号、主轴状态信号

如上一项所示,利用 SERVO GUIDE,可以观测主轴所使用的 PMC 信号(主轴 控制信号 1、2 以及主轴状态信号 1、2)。

下面示出主轴控制信号 1.2 以及主轴状态信号 1.2 的数据。有关各信号的内容,请参阅 "FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书 (B-65280CM) 第 3 章 输入/输出信号(CNC $\Leftrightarrow$ PMC)"。

#### (a) 主轴控制信号 1(SPCT1)

#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
RCH	RSL	INTG	SOCN	MCFN	SPSL	*ESP	ARST
#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
MRDY	ORCM	SFR	SRV	CTH1	CTH2	TLMH	TLML

#### (b) 主轴控制信号 2(SPCT2)

_	#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
				DSCN	SORSL	MPOF		
	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
	RCHHG	MFNHG	INCMD	OVR		NRRO	ROTA	INDX

#### (c) 主轴状态信号 1(SPST1)


#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
				RCFN	RCHP	CFIN	СНР
#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
ORAR	TLM	LDT2	LDT1	SAR	SDT	SST	ALM

#### (d) 主轴状态信号 2(SPST2)

	#15	#14	#13	#12	#11	#10	#9	#8
ľ								
L								
	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
I				EXOF	SOREN		INCST	PC1DT
L				LAUF	SUKEN		INCSI	ICIDI

# 4.3.8.5 数据观测例

下图示出基于 SERVO GUIDE 的数据观测例(刚性攻丝时的同步误差和电机速度)。



DRAW1: SYNC (同步误差) ※1 DRAW2: SPEED (电机速度)

※1 同步误差是伺服轴的输出数据。


5

# 伺服放大器的定期维护

# 5.1 绝对脉冲编码器用电池

绝对脉冲编码器用电池有下列两种连接方式: [连接方式 1] 和 [连接方式 2]。 详情请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER a *i* series Descriptions(规格说明书) (B-63282EN) 9.3.2.6 项"Battery"(连接电池)。

### [连接方式 1]从单台电池向多台 SVM 供应电池电源的方法




- 当 APC(绝对脉冲编码器)报警的电池下降或者电池电压成为 0 时,请更换电池。
  - 另外, 当电池电压为 0 时, 需要进行参考点返回操作。
- α is/α i 系列伺服电机在其绝对脉冲编码器内部标准安装了后备电容器。这样,就可以执行 10 分钟左右的绝对位置检测操作,若在该时间之内,即使断开伺服放大器的电源更换电池,也不用进行参考点返回操作。而若是标准的α系列伺服电机,由于脉冲编码器内部没有安装后备电容器,因此需要引起注意。详情请参阅本项最后的[更换电池时的注意事项NO.1]。
- 在连接有伺服电机 6 轴的情况下, α is/α i 系列伺服电机的电池使用寿命约为 2 年, α 系列伺服电机的电池使用寿命约为 1 年。
   因此,我们建议用户根据电池的使用寿命定期更换电池。
- 电池使用一号碱性干电池(4节)。可以使用市面上出售的电池。 A06B-6050-K061 是由 FANUC 公司作为选购件而提供的电池。

#### **警告 警告**

- 1 请不要将不同类型的电池连接在相同的 BATL(B3)线上。不同电池的输出电压之间有可能形成短路,从而致使电池温度升高,这是极其危险的。
- 2 在连接电池时,请注意电池的正负极性。弄错极性连接时,会导致电池 发热、破裂、起火。

### [连接方式 2] 将内置电池装入各 SVM 内的方法




- 当 APC (绝对脉冲编码器)报警的电池下降或者电池电压成为 0 时,请更换电池(A06B-6073-K001)。
  - 另外, 当电池电压为0时, 需要进行参考点返回操作。
- α is/α i 系列伺服电机在其绝对脉冲编码器内部标准安装了后备电容器。这样,就可以执行 10 分钟左右的绝对位置检测操作,若在该时间之内,即使断开伺服放大器的电源更换电池,也不用进行参考点返回操作。而若是标准的α系列伺服电机,由于脉冲编码器内部没有安装后备电容器,因此需要引起注意。详情请参阅本项最后的[更换电池时的注意事项NO.1]。
- $\alpha$  *is*/ $\alpha$  *i* 系列伺服电机的电池使用寿命约为 2 年, $\alpha$  系列伺服电机的电池使用寿命约为 1 年。
  - 因此, 我们建议用户根据电池的使用寿命定期更换电池。
- 内置电池不属于市面上出售的产品,务需从我公司购买。因此,我们建议 用户事先准备好备用的内置电池。

#### ⚠ 警告

- 1 在使用内置电池(A06B-6073-K001)时,千万不要连接到连接器 CXA2A/CXA2B 的 BATL(B3)上。
  - 不同的 SVM 的电池输出电压之间有可能形成短路,从而致使电池温度升高,这是极其危险的。
- 2 请不要将不同类型的电池连接在相同的 BATL(B3)线上。不同电池的输出电压之间有可能形成短路,从而致使电池温度升高,这是极其危险的。
- 3 在连接电池时,请注意电池的正负极性。弄错极性连接时,会导致电池 发热、破裂、起火。

#### 【安装电池的方法】

- 1 拆下随附在 SVM 上的电池用盖子。
- 2 如下图所示将电池安装到 SVM 上。
- 3 安装电池盒。
- 4 将电池的连接器安装到 SVM 的 CX5X 上。



#### / 注意

- 1 在将电池安装到 SVM 时,如果从电缆的引出口安装电池,电缆有可能 处在绷紧状态,请在电缆处在松弛的状态下安装。若在电池电缆处在绷 紧的状态下安装电池,就有可能导致接触不良。
- 2 要注意连接器的操作。详情请参阅本项最后的[更换电池时的注意事项 NO.2]。

#### 【更换电池时的注意事项 NO.1】

α 系列伺服电机没有在脉冲编码器内部标准安装备份电容器。因此,为避免绝对 脉冲编码器中的绝对位置数据丢失,需要在接通控制用电源的状态下更换电池。 更换步骤如下所示。

#### [更换作业步骤]

- 1 确认已经接通 SVM 的电源(SVM 正面的 7 段都已点亮)。
- 2 确认已经按下系统的急停按钮。
- 3 确认电机没有处在激磁状态。
- 4 确认 SVM 的 DC 链路充电用的 LED 指示灯已经熄灭。
- 5 取下用旧的电池,装上新电池。
- 6 电池更换结束。这样,即使切断系统电源也无妨。


#### ♠ 警告

- 1 请注意,在更换电池,切勿触摸板上的裸露金属部分。特别需要注意的 是,触摸高压部分有触电危险。
- 2 请在确认伺服放大器正面的 DC 链路充电确认用 LED 指示灯已经熄灭后 更换电池。需要注意的是,在 LED 指示灯没有熄灭的情况下, 有触电的 危险。
- 3 在连接电池时,请注意电池的正负极性。弄错极性连接时,会导致电池 发热、破裂、起火。
- 4 注意不要使电池和电缆的 "+6V" 和 "0V" 形成短路。电池形成短路时, 会导致电池发热、破裂、起火。


### 【更换电池时的注意事项 NO.2】

在插入或拔出连接器时,若施加过大的应力,就有可能导致接触不良。请按照下 列方法,在插入或拔出连接器时,避免给连接器施加过大的扭力。

#### (1) 连接器的安装



### (2) 连接器的拆卸



# 5.2 关于伺服放大器的定期检查

为了能够实现伺服放大器长期使用,确保设备的高性能、高稳定性,必须实施日常性的维护和检查。

从未知品	ᄊᅔᄙᄓ	检查	周期	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	A7 .34.
检查部位	检查项目	日常	定期	判定基准	备注
环境	环境温度	0		强电盘四周 0~45℃ 强电盘内 0~55℃	
环境	湿度	0		小于等于 90%RH(不应结露)	
环境	尘埃 油污	0		伺服放大器附近不应粘附有此类物质。	
环境	冷却风通道	0		风的流动是否畅通 冷却风扇电机运行是否正常	
环境	   异常振动、响声 	0		<ul><li>(1) 不应有以前没有的异常响声或者振动。</li><li>(2) 放大器附近的振动应小于等于 0.5G</li></ul>	
环境	电源电压	0		α i 系列:应在 200~240V 的范围内 α HVi 系列:应在 400~480V 的范围内	
放大器	整体	0		是否出现异常响声和异常气味	
放大器	整体	0		是否粘附有尘埃、油污 是否出现异常响声和异常气味	
放大器	螺丝		0	螺丝是否有松动	
放大器	风扇电机	0		<ul><li>(1) 运转是否正常</li><li>(2) 不应有异常振动、响声</li><li>(3) 不应粘附有尘埃、油污</li></ul>	(*1)
放大器	连接器		0	是否有松动	
放大器	电缆		0	<ul><li>(1) 是否有发热迹象</li><li>(2) 包覆是否出现老化(变色或者裂纹)?</li></ul>	
外围设备	电磁接触器		0	不应出现异响以及颤动	
外围设备	漏电断路器		0	漏电跳闸装置应正常工作	
外围设备	AC电抗器		0	不应有嗡嗡声响	

#### (\*1)风扇电机为定期维护零部件。

伺服放大器的风扇电机停止时,虽然不会立即损坏放大器,但是需要进行日 常性的检查,并定期更换此类部件。

### 风扇单元图号

#### - PSM

PSM 名称	内部	搅拌用	外部散热	热片冷却用	
PSM 名称	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元(*1)	风扇电机	
PSM-5.5 <i>i</i>	-	A90L-0001-0441/39	-	-	
PSM-11 <i>i</i>					
PSM-15 <i>i</i>	-	1001 0001 0441/20	A 0 CD (110 C) (02	4 00T 0001 0700	
PSM-11HVi		A90L-0001-0441/39	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508	
PSM-18HVi					
PSM-26 <i>i</i>					
PSM-30 <i>i</i>	-	A90L-0001-0441/39	(A06B-6110-C604)	A90L-0001-0509	
PSM-37 <i>i</i>					
PSM-30HVi	A06B-6110-C607	A90L-0001-0441/39	(AACD (110 C(04)		
PSM-45HVi		A90L-0001-0511(*2)	(A06B-6110-C604)	A90L-0001-0509	
PSM-55 <i>i</i>	AACD (110 C(07	A 0.01 0.001 0.441/20	(AACD (110 C(04)	A 001 0001 0500	
PSM-75HVi	A06B-6110-C607	A90L-0001-0441/39	(A06B-6110-C604) 使用 2 个	A90L-0001-0509 使用 2 个	
PSM-100HVi	使用 2 个	A90L-0001-0511(*2)	使用 2 个	使用 2 个	

#### - SVM

### (1)1轴(SVM1)

( <u>-)</u>	, - IA (~ ·)									
	SVM 名称	内部:	搅拌用	外部散热片冷却用						
	SVIVI 右你	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元(*1)	风扇电机					
	SVM1-20 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-					
	SVM1-40 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-					
	SVM1-80 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-					
L	SVM1-160 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C602	A90L-0001-0507/B					
	SVM1-360 <i>i</i>	A06B-6110-C607	A90L-0001-0511	(A06B-6110-C604)	A90L-0001-0509					

### (2) 2 轴 (SVM2)

SVM 名称	内容	<b>邻搅拌</b> 用	外部散热片冷却用		
	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元(*1)	风扇电机	
SVM2-4/4 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM2-20/20i	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM2-20/40i	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM2-40/40 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C601	A90L-0001-0507/A	
SVM2-40/80i	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C601	A90L-0001-0507/A	
SVM2-80/80 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C601	A90L-0001-0507/A	
SVM2-80/160 <i>i</i>	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508	
SVM2-160/160 <i>i</i>	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508	

(\*1) 风扇单元由风扇电机和风扇电机安装用盖组合而成。带有()的 A06B-6110-C604,由于风扇单元在结构上不能从外部拆下,因此,应仅更换 可以从外部拆卸的风扇电机。(见 4.2 风扇电机的更换方法)

(\*2) A06B-6110-C607 用

### (3)3轴(SVM3)

CNUM STAR	内部	搅拌用	内部散热片冷却用		
SVM 名称	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元	风扇电机	
SVM3-4/4/4 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM3-20/20/20i	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	A90L-0001-0385/T(*2)	
SVM3-20/20/40i	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	

### (4) 1 轴 (SVM1-HVi)

CVIM AT	内部	搅拌用	外部散热片冷却用		
SVM 名称	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元(*1)	风扇电机	
SVM1-10HVi	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM1-20HVi	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM1-40HVi	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SVM1-80HVi	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C602	A90L-0001-0507/B	
SVM1-180HV <i>i</i>	A06B-6110-C607	A90L-0001-0511	(A06B-6110-C604)	A90L-0001-0509	
CVM1 2/0HV:	A06B-6110-C607	A90L-0001-0511	(A06B-6110-C604)	A90L-0001-0509	
SVM1-360HV <i>i</i>	使用2个	使用2个	使用 2 个	使用2个	

#### (5) 2 轴 (SVM2-HVi)

SVM 名称	内	部搅拌用	外部散	外部散热片冷却用		
	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元(*1)	风扇电机		
SVM2-10/10HV <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-		
SVM2-20/20HVi	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-		
SVM2-20/40HVi	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508		
SVM2-40/40HVi	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508		
SVM2-40/80HVi	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508		
SVM2-80/80HVi	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508		

(\*1) 风扇单元由风扇电机和风扇电机安装用盖组合而成。带有()的 A06B-6110-C604,由于风扇单元在结构上不能从外部拆下,因此,应仅更换 可以从外部拆卸的风扇电机。(见 4.2 风扇电机的更换方法)

(\*2) SVM3-20/20/20i 在箱体内部具有用来冷却功率晶体管的散热片的风扇电机。

#### - SPM

SPM 名称	内部	搅拌用	外部散热片冷却用		
SPM 冶称	风扇单元(*1)	风扇电机	风扇单元(*1)	风扇电机	
SPM-2.2 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	-	-	
SPM-5.5 <i>i</i>	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C601	A90L-0001-0507/A	
SPM-5.5HVi	A06B-6110-C605	A90L-0001-0510	A06B-6110-C602	A90L-0001-0507/B	
SPM-11 <i>i</i> SPM-15 <i>i</i> SPM-11HV <i>i</i> SPM-15HV <i>i</i>	A06B-6110-C606	A90L-0001-0510	A06B-6110-C603	A90L-0001-0508	
SPM-22 <i>i</i> SPM-26 <i>i</i> SPM-30 <i>i</i> SPM-30HV <i>i</i> SPM-45HV <i>i</i>	A06B-6110-C607	A90L-0001-0511	(A06B-6110-C604)	A90L-0001-0509	
SPM-45 <i>i</i> SPM-55 <i>i</i> SPM-75HV <i>i</i> SPM-100HV <i>i</i>	A06B-6110-C607 使用 2 个	A90L-0001-0511 使用 2 个	(A06B-6110-C604) 使用 2 个	A90L-0001-0509 使用 2 个	

(\*1) 风扇单元由风扇电机和风扇电机安装用盖组合而成。带有()的 A06B-6110-C604,由于风扇单元在结构上不能从外部拆下,因此,应仅更换 可以从外部拆卸的风扇电机。(见 4.2 风扇电机的更换方法)

# II. 故障排除和处理办法

概述

本篇将按照每个模件分别描述发生故障时的处理步骤。请根据情况,参阅各项内容,查清故障原因并排除故障。

首先,参阅第 2 章,确认报警号(CNC 上的显示)和各模件的 STATUS 的显示 后,查清故障原因。

再根据第3章内容,排除故障。

# 报警显示及其内容

# **2.1** Series 15*i* 的情形

# 2.1.1 伺服报警

报警号	SVM	PSM	报警内容	参阅
S V 0 0 2 7			数字伺服 参数非法	3.3.6
S V 0 3 6 1			脉冲编码器相位异常(内置)	3.3.7 (1)
S V 0 3 6 4			<b>软相报警(内置)</b>	3.3.7 (1)
S V 0 3 6 5			LED异常(内置)	3.3.7 (1)
S V 0 3 6 6			脉冲错误(内置)	3.3.7 (1)
S V 0 3 6 7			计数错误(内置)	3.3.7 (1)
S V 0 3 6 8			串行数据错误(内置)	3.3.7 (3)
S V 0 3 6 9			数据传输错误(内置)	3.3.7 (3)
S V 0 3 8 0			LED异常(分离式)	3.3.7 (2)
S V 0 3 8 1			脉冲编码器相位异常(分离式)	3.3.7 (2)
S V 0 3 8 2			计数错误(分离式)	3.3.7 (2)
S V 0 3 8 3			脉冲错误(分离式)	3.3.7 (2)
S V 0 3 8 4			<b>软相报警(分离式)</b>	3.3.7 (2)
S V 0 3 8 5			串行数据错误(分离式)	3.3.7 (3)
S V 0 3 8 6			数据传输错误(分离式)	3.3.7 (3)
S V 0 3 8 7			检测器异常(分离式)	3.3.7 (2)
S V 0 4 2 1			半—全误差过大	3.3.8
S V 0 4 3 0			伺服电机过热	3.3.5
S V 0 4 3 1		3	转换器 主电路过载	3.1.3
S V 0 4 3 2		6	转换器 控制电流低电压	3.1.6
S V 0 4 3 3		4	转换器 DC链路部低电压	3.1.4
S V 0 4 3 4	2		变频器 控制电源低电压	3.2
S V 0 4 3 5	5		变频器 DC 链路部低电压	3.2
S V 0 4 3 6			软发热 (OVC)	3.3.3
S V 0 4 3 7		1	转换器 输入电路过电流	3.1.1
S V 0 4 3 8	ъ		L轴 变频器 电机电流异常	3.2
S V 0 4 3 8	С		M轴 变频器 电机电流异常	3.2
S V 0 4 3 8	d		N轴 变频器 电机电流异常	3.2
S V 0 4 3 9		7	转换器 DC链路部过电压	3.1.7
S V 0 4 4 0		Н	转换器 减速电力过大	3.1.11
S V 0 4 4 1			电流偏移异常	3.3.8
S V 0 4 4 2		5	转换器 DC链路充电异常	3.1.5
S V 0 4 4 3		2	转换器 冷却风扇停止	3.1.2
S V 0 4 4 4	1		变频器 内部冷却风扇停止	3.2
S V 0 4 4 5			软件断线报警	3.3.4

报警号	SVM	PSM	报警内容	参阅
S V 0 4 4 6			硬件断线报警	不发生
S V 0 4 4 7			硬件断线报警 (分离式)	3.3.4
S V 0 4 4 8			反馈不一致报警	3.3.8
S V 0 4 4 9	8.		L轴 变频器 IPM 报警	3.2
S V 0 4 4 9	9.		M轴 变频器 IPM 报警	3.2
S V 0 4 4 9	Α.		N轴 变频器 IPM 报警	3.2
S V 0 6 0 0	8		L轴 变频器 DC 链路电流异常	3.2
S V 0 6 0 0	9		M 轴 变频器 DC 链路电流异常	3.2
S V 0 6 0 0	A		N轴 变频器 DC 链路电流异常	3.2
S V 0 6 0 1	F		变频器 散热器冷却风扇停止	3.2
S V 0 6 0 2	6		变频器 过热	3.2
S V 0 6 0 3	8.		L轴 变频器 IPM 报警(OH)	3.2
S V 0 6 0 3	9.		M轴 变频器 IPM 报警(OH)	3.2
S V 0 6 0 3	Α.		N轴 变频器 IPM 报警(OH)	3.2
SV0604	P		放大器模件之间通信异常	3.2
SV0605		8	转换器 再生电流过大	3.1.8
SV0606		A	转换器 散热器冷却风扇停止	3.1.9
S V 0 6 0 7		Е	转换器 主电源缺相	3.1.10

#### 2.1.2 主轴报警

报警号	SPM	PSM	报警内容	参阅
SP0001	01		电机过热	3.4.1
SP0002	02		速度偏差过大	3.4.2
SP0003	03		DC 链路部保险丝熔断	3.4.3
SP0004	04	E	转换器主电源缺相	3.1.10
SP0006	06		温度传感器断线	3.4.4
SP0007	07		超速	3.4.5
SP0009	09		主电路过载 / IPM过热	3.4.6
SP0011	11	7	转换器DC链路部过电压	3.1.7
SP0012	12		D C 链路部过电流 / I P M报警	3.4.7 3.5.1
SP0015	15		输出切换/主轴切换报警	3.4.8
SP098x	18		程序和数校验异常	3.4.9
SP098x	19		U 相电流检测电路偏移过大	3.4.10
SP098x	20		V 相电流检测电路偏移过大	3.4.10
SP0021	21		位置传感器的极性错误设定	3.4.11
S P 0 2 2 x	24		串行传输数据异常	3.4.12
SP0027	27		位置编码器断线	3.4.13
SP0029	29		短暂过载	3.4.14
SP0030	30	1	转换器输入电路过电流	3.1.1
SP0031	31		电机受到束缚报警	3.4.15
SP0032	32		串行通信 LSI 的 RAM 异常	3.4.16
SP0033	33	5	转换器DC链路充电异常	3.1.5
SP0034	34		参数数据越出容许的范围	3.4.17
SP0034	35		齿轮比参数错误设定	3.5.2
SP0036	36		错误计数器溢出	3.4.18
SP0037	37		速度检测器参数错误设定	3.4.19
SP0041	41		位置编码器一次旋转信号检测错误	3.4.20
SP0042	42		尚未检测出位置编码器一次旋转信号	3.4.21
SP0046	46		螺纹切削位置传感器一次旋转信号检测错误	3.4.22
SP0047	47		位置编码器信号异常	3.4.23
SP0050	50		主轴同步控制的速度指令计算值过大	3.4.24
SP0051	51	4	转换器DC链路部低电压	3.1.4
SP0052	52		I T P信号异常 I	3.4.25
SP0053	53		ITP信号异常Ⅱ	3.4.25
SP0054	54		过载电流报警	3.4.26
SP0055	55		动力线的切换状态异常	3.4.27
SP0056	56		内部冷却风扇停止	3.4.28
SP0057	57	Н	<b>转换器减速电力过大</b>	3.1.11

报警号	SPM	PSM	报警内容	参阅
SP0058	58	3	转换器主电路过载	3.1.3
SP0059	59	2	转换器冷却风扇停止	3.1.2
SP0066	66		主轴放大器间通信报警	3.4.29
SP0069	69		超过安全速度	3.4.30
SP0070	70		非法的轴数据	3.4.31
SP0071	71		安全参数异常	3.4.32
SP0072	72		电机速度判定不一致	3.4.33
SP0073	73		电机传感器断线	3.4.34
SP0074	74		CPU测试报警	3.4.35
SP0075	75		CRC测试报警	3.4.36
SP0076	76		未执行安全功能	3.4.37
SP0077	77		轴号判定不一致	3.4.38
SP0078	78		安全参数判定不一致	3.4.39
SP0079	79		初始测试动作异常	3.4.40
SP0081	81		电机传感器一次旋转信号检测错误	3.4.41
SP0082	82		尚未检测出电机传感器一次旋转信号	3.4.42
SP0083	83		电机传感器信号异常	3.4.43
SP0084	84		主轴传感器断线	3.4.44
SP0085	85		主轴传感器一次旋转信号检测错误	3.4.45
SP0086	86		尚未检测出主轴传感器一次旋转信号	3.4.46
SP0087	87		主轴传感器信号异常	3.4.47
SP0088	88		散热器冷却风扇停止	3.4.48
S P 0 0 9 7 (MODEL A)			其他的主轴放大器报警	3.4.52
SP097x	A		程序ROM异常	3.4.49
SP097x	A1		程序ROM异常	3.4.49
SP097x	A2		程序ROM异常	3.4.49
SP0098			其他的转换器报警	3.4.52
SP0098	b0		放大器模件之间通信异常	3.4.50
S P 0 0 9 8	b1	6	转换器控制电流低电压	3.1.6
(MODEL A) S P 0 0 9 8	L2	8	<b>转换器再生电流过大</b>	210
(MODEL A)	b2	8	<del>权大加</del> 打工电机及人	3.1.8
SP0098 (MODEL A)	b3	2	转换器散热器冷却风扇停止	3.1.9
S P 0 1 1 0	b0		放大器模件之间通信异常	3.4.50
SP0111	b1	6	转换器控制电流低电压	3.1.6
(MODEL B) S P 0 1 1 2 (MODEL B)	b2	8	<b>转换器再</b> 生电流过大	3.1.8
S P 0 1 1 3 (MODEL B)	b3	A	转换器散热器冷却风扇停止	3.1.9

报警号	SPM	PSM	报警内容	参阅
S P 0 1 2 0 (MODEL B)	C0		通信数据报警	3.4.51
S P 0 1 2 1 (MODEL B)	C1		通信数据报警	3.4.51
S P 0 1 2 2 (MODEL B)	C2		通信数据报警	3.4.51
S P 0 1 2 3 (MODEL B)	С3		主轴切换电路异常	3.4.52

#### 2.2 Series 16*i*, 18*i*, 20*i*, 21*i*, 0*i*, Power Mate *i* 的情形

#### 2.2.1 伺服报警

报警号	SVM	PSM	报警内容	参阅
3 6 1			脉冲编码器相位异常(内置)	3.3.7 (1)
3 6 4			软相报警(内置)	3.3.7 (1)
3 6 5			LED异常(内置)	3.3.7 (1)
3 6 6			脉冲错误(内置)	3.3.7 (1)
3 6 7			计数错误(内置)	3.3.7 (1)
3 6 8			串行数据错误(内置)	3.3.7 (3)
3 6 9			数据传输错误(内置)	3.3.7 (3)
3 8 0			LED异常(分离式)	3.3.7 (2)
3 8 1			脉冲编码器相位异常(分离式)	3.3.7 (2)
3 8 2			计数错误(分离式)	3.3.7 (2)
3 8 3			脉冲错误(分离式)	3.3.7 (2)
3 8 4			软相报警(分离式)	3.3.7 (2)
3 8 5			串行数据错误(分离式)	3.3.7 (3)
3 8 6			数据传输错误(分离式)	3.3.7 (3)
3 8 7			检测器异常(分离式)	3.3.7 (2)
417			参数非法	3.3.6
421			半—全误差过大	3.3.8
4 3 0			伺服电机过热	3.3.5
4 3 1		3	转换器 主电路过载	3.1.3
4 3 2		6	转换器 控制电流低电压	3.1.6
4 3 3		4	转换器 DC链路部低电压	3.1.4
4 3 4	2		变频器 控制电源低电压	3.2
4 3 5	5		变频器 DC 链路部低电压	3.2
4 3 6			<b>教</b> 发热 (OVC)	3.3.3
4 3 7		1	转换器 输入电路过电流	3.1.1
4 3 8	Ъ		L轴 变频器 电机电流异常	3.2
4 3 8	С		M轴 变频器 电机电流异常	3.2
4 3 8	d		N轴 变频器 电机电流异常	3.2
4 3 9		7	转换器 DC链路部过电压	3.1.7
4 4 0		Н	转换器 减速电力过大	3.1.11
4 4 1			电流偏移异常	3.3.8
4 4 2		5	转换器DC链路充电异常	3.1.5
4 4 3		2	转换器 冷却风扇停止	3.1.2
4 4 4	1		变频器 内部冷却风扇停止	3.2
4 4 5			软件断线报警	3.3.4

报警号	SVM	PSM	报警内容	参阅
4 4 6			硬件断线报警	不发生
447			硬件断线报警 (分离式)	3.3.4
4 4 8			反馈不一致报警	3.3.8
4 4 9	8.		L轴 变频器 IPM 报警	3.2
4 4 9	9.		M轴 变频器 IPM 报警	3.2
449	Α.		N轴 变频器 IPM 报警	3.2
4 5 3			α脉冲编码 软件断线	3.3.4
6 0 0	8		L轴 变频器 DC 链路电流异常	3.2
600	9		M 轴 变频器 DC 链路电流异常	3.2
6 0 0	A		N轴 变频器 DC 链路电流异常	3.2
6 0 1	F		变频器 散热器冷却风扇停止	3.2
6 0 2	6		变频器 过热	3.2
603	8.		L轴 变频器 IPM 报警(OH)	3.2
603	9.		M轴 变频器 IPM 报警(OH)	3.2
6 0 3	Α.		N轴 变频器 IPM 报警(OH)	3.2
604	P		放大器模件之间通信异常	3.2
6 0 5		8	转换器 再生电流过大	3.1.8
6 0 6		A	转换器 散热器冷却风扇停止	3.1.9
607		Е	转换器 主电源缺相	3.1.10

#### 2.2.2 主轴报警

报響	· 号	SPM	PSM	报警内容	参阅
9 0 0 1	7 n 0 1	01		电机过热	3.4.1
9002	7 n 0 2	02		速度偏差过大	3.4.2
9003	7 n 0 3	03		DC 链路部保险丝熔断	3.4.3
9004	7 n 0 4	04	E	转换器主电源缺相	3.1.10
9006	7 n 0 6	06		温度传感器断线	3.4.4
9007	7 n 0 7	07		超速	3.4.5
9009	7 n 0 9	09		主电路过载 / IPM过热	3.4.6
9011	7 n 1 1	11	7	转换器DC链路部过电压	3.1.7
9 0 1 2	7 n 1 2	12		D C 链路部过电流 / I P M 报警	3.4.7 3.5.1
9015	7 n 1 5	15		输出切换/主轴切换报警	3.4.8
7 5		18		程序和数校验异常	3.4.9
7 5		19		U相电流检测电路偏移过大	3.4.10
7 5		20		V 相电流检测电路偏移过大	3.4.10
9021	7 n 2 1	21		位置传感器的极性错误设定	3.4.11
7 4		24		串行传输数据异常	3.4.12
9027	7 n 2 7	27		位置编码器断线	3.4.13
9029	7 n 2 9	29		短暂过载	3.4.14
9 0 3 0	7 n 3 0	30	1	<b>转换器输入电路过电流</b>	
9031	7 n 3 1	31	1	电机受到束缚报警	3.1.1
9 0 3 2	7 n 3 2	32		串行通信 LSI 的 RAM 异常	
9 0 3 3	7 n 3 3	33		转换器DC链路充电异常	3.4.16
9034	7 n 3 4	34	5	参数数据越出容许的范围	3.1.5
9035	7 n 3 5			齿轮比参数错误设定	3.4.17
9036	7 n 3 6	35		错误计数器溢出	3.5.2
		36		速度检测器参数错误设定	3.4.18
9037	7 n 3 7	37			3.4.19
9 0 4 1	7 n 4 1	41		位置编码器一次旋转信号检测错误	3.4.20
9 0 4 2	7 n 4 2	42		尚未检测出位置编码器一次旋转信号	3.4.21
9 0 4 6	7 n 4 6	46		螺纹切削位置传感器一次旋转信号检测错误	3.4.22
9047	7 n 4 7	47		位置编码器信号异常 	3.4.23
9 0 5 0	7 n 5 0	50		主轴同步控制的速度指令计算值过大	3.4.24
9 0 5 1	7 n 5 1	51	4	转换器 D C 链路部低电压	3.1.4
9 0 5 2	7 n 5 2	52		ITP信号异常 I	3.4.25
9 0 5 3	7 n 5 3	53		ITP信号异常Ⅱ	3.4.25
9054	7 n 5 4	54		过载电流报警	3.4.26
9055	7 n 5 5	55		动力线的切换状态异常	3.4.27
9056	7 n 5 6	56		内部冷却风扇停止	3.4.28
9057	7 n 5 7	57	Н	转换器减速电力过大	3.1.11
9058	7 n 5 8	58	3	转换器主电路过载	3.1.3

报警	<del>\$号</del>	SPM	PSM	报警内容	参阅
9059	7 n 5 9	59	2	转换器冷却风扇停止	3.1.2
9066	7 n 6 6	66		主轴放大器间通信报警	3.4.29
9069	7 n 6 9	69		超过安全速度	3.4.30
9070	7 n 7 0	70		非法的轴数据	3.4.31
9071	7 n 7 1	71		安全参数异常	3.4.32
9072	7 n 7 2	72		电机速度判定不一致	3.4.33
9073	7 n 7 3	73		电机传感器断线	3.4.34
9074	7 n 7 4	74		CPU测试报警	3.4.35
9075	7 n 7 5	75		CRC测试报警	3.4.36
9076	7 n 7 6	76		未执行安全功能	3.4.37
9077	7 n 7 7	77		轴号判定不一致	3.4.38
9078	7 n 7 8	78		安全参数判定不一致	3.4.39
9079	7 n 7 9	79		初始测试动作异常	3.4.40
9081	7 n 8 1	81		电机传感器一次旋转信号检测错误	3.4.41
9082	7 n 8 2	82		尚未检测出电机传感器一次旋转信号	3.4.42
9083	7 n 8 3	83		电机传感器信号异常	3.4.43
9084	7 n 8 4	84		主轴传感器断线	3.4.44
9085	7 n 8 5	85		主轴传感器一次旋转信号检测错误	3.4.45
9086	7 n 8 6	86		尚未检测出主轴传感器一次旋转信号	3.4.46
9087	7 n 8 7	87		主轴传感器信号异常	3.4.47
9088	7 n 8 8	88		散热器冷却风扇停止	3.4.48
	7 n 9 7			其他的主轴放大器报警	3.4.52
	7 n 9 8			其他的转换器报警	3.4.52
7 4	7 4 9			程序 ROM 异常	3.4.49
7 4	Į 9	<b>A1</b>		程序 ROM 异常	3.4.49
7 4	<u>l</u> 9	A2		程序 ROM 异常	3.4.49
9 1 1 0	7 n 9 8	b0		放大器模件之间通信异常	3.4.50
9 1 1 1	7 n 9 8	b1	6	转换器控制电流低电压	3.1.6
9 1 1 2	7 n 9 8	b2	8	转换器再生电流过大	3.1.8
9 1 1 3	7 n 9 8	b3	A	转换器散热器冷却风扇停止	3.1.9
9 1 2 0		C0		通信数据报警	3.4.51
9 1 2 1		C1		通信数据报警	3.4.51
9 1 2 2		C2		通信数据报警	3.4.51
9 1 2 3		C3		主轴切换电路异常	3.4.52
756,	766			非法的轴数据	3.4.51

(\*) 报警号中的 n 为轴号。

# 故障排除和处理办法

# **3.1** 电源模件(PSM, PSMR)

报警发生时 STATUS 显示上报警 LED(红色)点亮,1位的7段 LED 显示报警代码及告警代码。

告警代码的内容与报警代码相同。告警代码显示经过一定时间后转移到报 警。告警代码显示期间可以继续运行。

报警显示例

告警显示例





# 3.1.1 报警代码 1 (PSM)

#### PSM-5.5i~-15i 的情形

(1) 内容

检测出主电路电源模件(IPM)出现异常。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 电源模件(IPM)的控制电源降低
    - →请更换单元。
  - (b) 输入电源电压不平衡
    - →请确认输入电源的规格。
  - (c) AC 电抗器单元规格不同
    - →请确认 PSM 及 AC 电抗器单元的规格。
  - (d) IPM 故障
    - →请更换 IPM。

#### PSM-15i~-37i 的情形

(1) 内容

主电路输入部分流过的电流过大。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 输入电源电压不平衡
    - →请确认输入电源的规格。
  - (b) AC 电抗器单元规格不同
    - →请确认 PSM 及 AC 电抗器单元的规格。
  - (c) IGBT 故障
    - →请更换 IGBT。

#### 3.1.2 报警代码 2 (PSM, PSMR)

(1) 内容

控制电路部的冷却风扇停止。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 控制电路部冷却风扇的故障 请确认控制电路部冷却风扇的旋转状态。
    - →请更换控制电路部的冷却风扇。

#### 3.1.3 报警代码3 (PSM)

(1) 内容

主电路散热器温度异常升高。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 主电路冷却风扇的故障 请确认主电路冷却风扇的旋转状态。
    - →请更换主电路的冷却风扇。
  - (b) 尘埃的污染
    - →请用车间吹风、吸尘器清洁冷却系统。
  - (c) 过载运行
    - →请重新探讨运行条件。
  - (d) 控制基板安装问题
    - →请切实按下面板。(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可 能会发出本报警。)

#### 3.1.4 报警代码 4 (PSM, PSMR)

(1) 内容

主电路的直流部分(DC 链路)电压降低。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 发生瞬间停止
    - →请确认电源。
  - (b) 输入电源低电压
    - →请确认电源的规格。
  - (c) 在急停解除状态下,切断主电路电源切断。
    - →请确认顺序。

## **3.1.5** 报警代码 5 (PSM, PSMR)

- (1) 内容
  - 主电路的充电没能在规定时间内进行。
- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) SVM、SPM 连接台数过多
    - →请确认 PSM 的规格。
  - (b) DC 链路短路
    - →请确认连接。
  - (c) 充电电流限制电阻故障
    - →请更换连线板。

# 3.1.6 报警代码 6 (PSM, PSMR)

(1) 内容

控制电源电压下降。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 输入电压降低
    - →请确认电源。

# 3.1.7 报警代码 7 (PSM, PSMR)

(1) 内容

主电路的直流部分(DC 链路)电压异常升高。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 再生功率过大

PSM 的能量不足。

- →请确认 PSM 的规格。
- (b) 电源的阻抗较高。
  - →请确认电源阻抗。

(最大输出时的电压波动小于等于 7%就属于正常)

- (c) 在急停解除状态下切断主电路电源
  - →请确认程序。

# 3.1.8 报警代码 8 (PSMR)

(1) 内容

短时间的再生量过大。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 再生电阻容量不足
    - →请重新评估再生电阻的规格。
  - (b) 再生电路异常
    - →再生电路异常。请更换 PSMR。

## 3.1.9 报警代码 A (PSM)

(1) 内容

外部冷却散热片的冷却风扇停止

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 控制电路部冷却风扇的故障 请确认控制电路部冷却风扇的旋转状态。
    - →请更换控制电路部的冷却风扇。
  - (b) 控制基板的安装问题
    - →请切实安装控制基板。 (由于连接控制基板和功率基板的连接器的接触不良,有可能发生报 警。)
  - (c) 控制基板的安装问题
    - →请切实按下面板。(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可能显示本报警。)

## 3.1.10 报警代码 E (PSM, PSMR)

(1) 内容

输入电源异常。(缺相)

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 输入电源缺相 请确认电源电压。
    - →如果电源电压没有问题,请确认连接。

# 3.1.11 报警代码 H (PSMR)

(1) 内容

再生电阻的温度异常上升。

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 尚未连接再生电阻
    - →请确认再生电阻的配线。
  - (b) 再生电阻的容量不足
    - →请重新评估再生电阻的规格。
  - (c) 再生功率过大
    - →请调低加/减速频度后运行。
  - (d) 再生电阻冷却风扇停止
    - →请确认再生电阻冷却风扇是否停止。

### 3.2 伺服放大器模件

伺服放大器模件的报警归纳如下表所示。

比较"第2项 报警显示及其内容"中提到的 CNC 的报警代码和 SVM 的 LED 显 示,并参阅本表。

报警	LED 显示	主要原因	参阅
		• 风扇停止	
变频器 内部冷却风扇停止	1	• 风扇电机的连接器、电缆故障	3.2.1
		• SVM 故障	
		• PSM 输出的 24V 控制电源电压降低	
变频器 控制电源低电压	2	・连接器、电缆(CXA2A/B)故障	3.2.2
		・SVM 故障	
		• 输入电压降低	
变频器 DC 链路部低电压	5	• DC 链路用短路条的连接故障	3.2.3
		• SVM 故障	
		• 电机使用条件苛酷	
变频器 过热	6	• 环境温度过高	3.2.4
		• SVM 故障	
		• 风扇停止	
变频器 散热器冷却风扇停止	F	• 风扇电机的连接器、电缆故障	3.2.5
		• SVM 故障	
放大器模件之间通信异常	P	• 连接器、电缆(CXA2A/B)故障	3.2.6
		• SVM 故障	3.2.0
		• 动力线各相之间短路或接地故障	
L轴 变频器 DC 链路电流异常	8	• 电机绕组各相之间短路或接地故障	3.2.7
		• SVM 故障	
L轴 变频器 IPM 报警	8.	• 动力线各相之间短路或接地故障	
M轴 变频器 IPM 报警	9.	• 电机绕组各相之间短路或接地故障	3.2.8
N轴 变频器 IPM 报警	Α.	• SVM 故障	
L轴 变频器 IPM 报警(OH)	8.	• 电机使用条件苛酷	
	9.	- 环境温度高	3.2.9
N轴 变频器 IPM 报警(OH)	Α.	• SVM 故障	
		• 动力线各相之间短路或接地故障	
L轴 变频器 电机电流异常	ь	• 电机绕组各相之间短路或接地故障	
M轴 变频器 电机电流异常	С	・电机 ID NO.ID 的设定错误	3.2.10
2 52778		・SVM 故障	
N轴 变频器 电机电流异常	đ	• 电机故障	
		・连接器、电缆(JF*) 故障	
变频器 控制电源异常	-闪烁	• 电机故障	3.2.11
	1,4774.	・SVM 故障	

报警	LED 显示	主要原因	参阅
变频器 FSSB 通信异常(COP10B)	U	<ul><li>・连接器、电缆(COP10B) 故障</li><li>・SVM 故障</li><li>・CNC 故障</li></ul>	3.2.12
变频器 FSSB 通信异常(COP10A)	L	<ul><li>连接器、电缆(COP10A) 故障</li><li>SVM 故障</li></ul>	3.2.13

## 3.2.1 报警代码 1

(1) 内容

变频器 内部冷却风扇停止

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认风扇中有无夹杂异物
  - (b) 请切实按下面板(控制基板)。
  - (c) 确认风扇连接器的连接
  - (d) 更换风扇
  - (e) 更换 SVM

## 3.2.2 报警代码 2

(1) 内容

变频器 控制电源低电压

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认放大器的 3 相输入电压(应大于等于额定输入电压的 0.85 倍)
  - (b) 确认 PSM 输出的 24V 电源电压(正常时: 大于等于 22.8V)
  - (c) 确认连接器、电缆(CXA2A/B)
  - (d) 更换 SVM

## 3.2.3 报警代码 5

(1) 内容

变频器 DC 链路部低电压

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认 DC 链路用连接电缆(条)螺丝拧紧程度
  - (b) DC 链路部分低电压报警发生在多个模件时,参阅电源模件故障排除 3.1.4 报警代码 4
  - (c) DC 链路部分低电压报警仅发生在 1 台 SVM 时,请切实地按下发生报警的 SVM 的面板(控制基板)。
  - (d) 更换发生报警的 SVM

#### 3.2.4 报警代码 6

- (1) 内容
  - 变频器 过热
- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认电机是否在小于等于连续额定下使用
  - (b) 确认机架的冷却能力是否下降(检查风扇和过滤器等)
  - (c) 确认环境温度是否过高
  - (d) 请切实按下面板(控制基板)。
  - (e) 更换 SVM

#### 3.2.5 报警代码 F

(1) 内容

变频器 散热器冷却风扇停止

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认风扇中有无夹杂异物
  - (b) 请切实按下面板(控制基板)。
  - (c) 确认风扇连接器的连接
  - (d) 更换风扇
  - (e) 更换 SVM

### 3.2.6 报警代码 P

(1) 内容

放大器模件之间通信异常

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认连接器、电缆(CXA2A/B)
  - (b) 更换控制印制电路板
  - (c) 更换 SVM

#### 3.2.7 报警代码8

- (1) 内容
  - 变频器 DC 链路电流异常
- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 将电机的动力线从 SVM 上拆下, 解除急停
    - ① 没有发生 DC 链路电流异常报警时
      - →至(b)
    - ② 发生 DC 链路电流异常报警时
      - →更换 SVM
  - (b) 将电机的动力线从 SVM 上拆下,确认电机动力线的 U、V、W 中的其 中一根与 PE 的绝缘
    - ① 绝缘老化时
      - →至(c)
    - ② 绝缘正常时
      - →更换 SVM
  - (c) 将电机与动力线分离,确认电机或动力线某一方的绝缘是否老化
    - ① 电机的绝缘老化时
      - →更换电机
    - ② 动力线的绝缘老化时
      - →更换动力线

### 3.2.8 报警代码 8., 9., A.

- (1) 内容
  - 变频器 IPM 报警
- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 请切实按下面板(控制基板)。
  - (b) 将电机的动力线从 SVM 上拆下,解除急停
    - ① 没有发生 IPM 报警时
      - →至(b)
    - ② 发生 IPM 报警时
      - →更换 SVM
  - (c) 将电机的动力线从 SVM 上拆下,确认电机动力线的 U、V、W 中的其 中一根与 PE 的绝缘
    - ① 绝缘老化时
      - →至(c)
    - ② 绝缘正常时
      - →更换 SVM
  - (d) 将电机与动力线分离,确认电机或动力线某一方的绝缘是否老化
    - ① 电机的绝缘老化时
      - →更换电机
    - ② 动力线的绝缘老化时
      - →更换动力线

#### 3.2.9 报警代码 8.,9.,A.

(1) 内容

变频器 IPM 报警 (OH)

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 请切实按下面板(控制基板)。
  - (b) 确认散热器冷却风扇是否停止
  - (c) 确认电机是否在小于等于连续额定下使用
  - (d) 确认机架的冷却能力是否下降(检查风扇和过滤器等)
  - (e) 确认环境温度是否过高
  - (f) 更换 SVM

### 3.2.10 报警代码 b,c,d

(1) 内容

变频器 电机电流异常

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 确认伺服参数

根据 FANUC AC SERVO MOTOR a is/a i series 参数说明书 B-65270CM 确认下面的参数是否处在标准设定

Series 15i	No.1809	No.1852	No.1853
Series 16i, 18i, 20i, 21i, 0i	N. 2004	N. 2040	N. 2041
Power Mate i	No.2004	No.2040	No.2041

此外, 若是仅在快速加/减速时发生电机电流异常报警的情形, 可能是因 为电机使用条件过于苛刻造成的。请在增大加/减速常数后,再进行观察。

- (b) 请切实按下面板(控制基板)。
- (c) 将电机的动力线从 SVM 上拆下,解除急停
  - ① 电机电流无异常时
    - →至(c)
  - ② 电机电流异常时
    - →更换 SVM
- (d) 将电机的动力线从 SVM 上拆下,确认电机动力线的 U、V、W 中的其 中一根与 PE 的绝缘
  - ① 绝缘老化时
    - →至(d)
  - ② 绝缘正常时
    - →更换 SVM
- (e) 将电机与动力线分离,确认电机或动力线的绝缘是否老化
  - ① 电机的绝缘老化时
    - →更换电机
  - ② 动力线的绝缘老化时
    - →更换动力线

### 3.2.11 报警代码"一"闪烁

- (1) 内容
  - 变频器 控制电源异常
- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 从 SVM 上拆下反馈电缆 (JF\*) 后接通电源。
    - ① 闪烁不停时
      - → 更换 SVM
    - ② 闪烁停止时
      - → 至(b)
  - (b) 从脉冲编码器上拆下反馈电缆(JF\*)后接通电源。(SVM 端保持连接 状态)
    - ① 闪烁不停时
      - → 更换电缆
    - ② 闪烁停止时
      - → 更换电机

#### 3.2.12 报警代码 U

### (1) 内容

变频器 FSSB 通信异常(COP10B)(注释)

- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 更换显示有 U 的离 CNC 最近的 SVM 光电缆(COP10B)。(若是图 3.2.12 的情形,则为 UNIT2 和 UNIT3 之间的电缆)
  - (b) 更换显示有 U 的离 CNC 最近的 SVM。(若是图 3.2.12 的情形,则为
  - (c) 更换显示有 U 的离 CNC 最近的 SVM 的 COP10B 端的 SVM。(若是图 3.2.12 的情形,则为 UNIT2)
  - (d) 更换 CNC 的伺服卡。




图 3.2.12

### 注释

CNC 电源 ON 时,显示"U",之后返回到"-",但这不属于异常。

### 3.2.13 报警代码 L

- (1) 内容
  - 变频器 FSSB 通信异常 (COP10A)
- (2) 主要原因和排除方法
  - (a) 更换显示有 L 的离 CNC 最远的 SVM 光电缆(COP10A)。(若是图 3.2.13 的情形,则为 UNIT2 和 UNIT3 之间的电缆)
  - (b) 更换显示有 L 的离 CNC 最远的 SVM。(若是图 3.2.13 的情形,则为 UNIT2)
  - (c) 更换显示有 L 的离 CNC 最远的 SVM 的 COP10A 端的 SVM。(若是图 3.2.13 的情形,则为 UNIT3)




图 3.2.13

## **3.3** 伺服软件

发生伺服报警时,除报警信息外,将在伺服调整画面或诊断画面上显示报警的详细内容。请使用本项中的报警判别表确定报警内容,进行适当的处理。

## 3.3.1 伺服调整画面


可用如下步骤显示伺服调整画面。

(Power Mate 的 DPL/MDI 上没有伺服调整画面)

• Series15i

• Series16*i*,18*i*,21*i*,0*i* 

没有显示伺服画面时,进行如下设定,并进行 NC 的电源的 OFF/ON 操作。



2.2(...)

### 报警详细信息




图 3.3.1(a) 伺服调整画面




图 3.3.1(b) Series15i 伺服报警画面

各报警位名称如下表所述。

表 3.3.1 报警位名称列表

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
①报警 1	OVL	LVA	OVC	HCA	HVA	DCA	FBA	OFA
②报警 2	ALD			EXP				
③报警 3		CSA	BLA	PHA	RCA	BZA	CKA	SPH
④报警 4	DTE	CRC	STB	PRM				
⑤报警 5		OFS	MCC	LDM	PMS	FAN	DAL	ABF
⑥报警 6					SFA			
⑦报警 7	ОНА	LDA	BLA	PHA	CMA	BZA	PMA	SPH
⑧报警 8	DTE	CRC	STB	SPD				
⑨报警 9		FSD			SVE	IDW	NCE	IFE

注释


空栏不是报警代码。

## 3.3.2 诊断画面

伺服调整画面的各报警项目,对应下表给出的诊断画面的编号。

表 3.3.2 伺服调整画面与诊断画面(诊断)的对应关系

报警号	Series15i	Series16 <i>i</i> ,18 <i>i</i> ,21 <i>i</i> ,0 <i>i</i>		
①报警 1	No 3014+20(X-1)	No 200		
②报警 2	3015+20(X-1)	201		
③报警 3	3016+20(X-1)	202		
④报警 4	3017+20(X-1)	203		
⑤报警 5		204		
⑥报警 6				
⑦报警 7		205		
⑧报警 8		206		
⑨报警 9				






图 3.3.2 诊断画面

### 3.3.3 过载报警(软发热、OVC)

(报警判别方法)

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
①报警 1	OVE	IVA	OVC	HC A	HVA	DCA	FBA	OFA
	(处理办法	去)						

- (1) 确认电机是否振动。 =>电机如果振动,因为电机产生过大的电流,所以会发生报警。
- 确认电机动力线的连接是否正确。 =>如果弄错电机动力线的连接,电机就会产生异常的电流,从而发生报警。
- (3) 确认下列伺服参数是否正确。 =>因为过载报警需要用这些参数进行计算,请务必设定标准设定值。标准设定值 请参阅参数说明书(B-65270CM)。

	上 书 伊 上	
No. 1877 (FS15i)	过载保护系数(OVC1)	
No. 2062 (FS16i)		
No. 1878 (FS15i)	过载保护系数(OVC2)	
No. 2063 (FS16i)		
No. 1893 (FS15 <i>i</i> )	过载保护系数(OVCLMT)	
No. 2065 (FS16i)		
No. 1785 (FS15i)	过载保护系数(OVC21)	
No. 2162 (FS16 <i>i</i> )		
No. 1786 (FS15 <i>i</i> )		
No. 2163 (FS16i)	,	
	) Links for Liver Mr. Conn. Co. In conn.	
No. 1787 (FS15i)	过载保护系数(OVCLMT2)	
No. 2164 (FS16i)		

将止动销板连接到伺服放大器模件的连接器 JX5 上,以测定伺服放大器模件实际 (4) 电流(IR、IS)的波形。(止动销板与α系列的不同)

驱动电机,测定实际电流(IR、IS),与 FANUC AC SERVO MOTOR Descriptions (伺 服电机规格说明书)(B-65262EN)中的过载功率特性曲线进行比较,确认机床的负 载是否比电机的能量大很多。如果加/减速过程中的实际电流值较大,可能是由 于时间常数太短。

## 3.3.4 反馈断线报警

(报警判别方法)

_	
	①报警 1
	②报警 2
	<b>⑥报警 6</b>

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
avo	EVA	ove	BCA	BWA	DCA	FBA	OFA
ALD			EXP				
				SFA			

FBA	ALD	EXP	SFA	报警内容	处理办法
1	1	1	0	硬件断线 (分离式 A / B 相)	1
1	0	0	0	软件断线(全闭环)	2
1	0	0	1	软件断线(αi脉冲编码器)	3

(处理办法)

处理办法 1: 发生在使用分离式 A/B 相标尺的情形。请确认 A/B 相的检测器连接是否正确。

处理办法 2: 发生在相对于速度反馈脉冲的变化,位置反馈脉冲变化量较小的情形。因此,半闭环的结构中不会发生。请确认分离式检测器是否正确输出位置反馈脉冲。如正确,可判断是电机位置与标尺位置之间的间隙太大,发生了机床开始运转时,只有电机反转的情况。

	#	7 #6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
No. 1808 (FS15i)							TGAL	
No. 2003 (FS16i)								

TGAL(#1) 1: 软件断线报警的检测水平使用参数

No. 1892 (FS15*i*) No. 2064 (FS16*i*) 软件断线报警水平

标准设定值

4: 电机转动 1/8 圈报警请为该值设定较大的值。

处理办法 3: 发生在来自内置脉冲编码器的绝对位置数据与位相数据不同步时。 请在 NC 电源 OFF 的状态下拔下脉冲编码器的电缆后再插上。如再 次发生,请更换脉冲编码器。

## 3.3.5 过热报警

(报警判别方法)

①报警 1 ②报警 2

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
OVL	EXA	ove	HCA	HVA	DCA	FBA	OFA
ALD			EXP				

OVL	ALD	EXP	报警内容	处理办法
1	1	0	电机过热	1
1	0	0	放大器过热	1

(处理办法)

处理办法 1: 发生在长时间的连续运转后的情形时,实际上可以判断电机、放大器的温度上升。请停机一段时间后再观察其状态。关闭电源 10 分钟左右后,如再次发生报警,可能是恒温器故障。

间歇发生报警时,请增大时间常数,或增加程序中的停止时间,抑制温度上升。

## 3.3.6 伺服参数设定非法报警

伺服参数设定非法报警,发生在设定值超过容许范围,或内部值计算中发生溢出 时等场合。

在伺服端检测出参数非法的时候,报警4#4(PRM)=1。

(报警判别方法)

④报警 4

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
BTE	CRC	\$1B	PRM				

在伺服端参数非法报警发生时的详细状况以及处理办法,请参阅参数说明书 (B-65270CM)。

(参考)

确认伺服端检测出的参数非法的详细内容的方法

(Series15i 等的情形)

在伺服报警画面(图 3.3.1(b))的"DETAIL PRM. ALM"(参数非法细节)项目处会显示出编号。

(Series16*i*,18*i*,21*i*,0*i*,Power Mate *i* 的情形) 诊断画面的 No.352 上显示编号。

#### 3.3.7 脉冲编码器、分离式串行检测器相关的报警

(报警判别用位)

①报警 1
②报警 2
③报警3
④报警 4
⑤报警 5
<b>⑥报警</b> 6
⑦报警 7
<b>⑧报警8</b>
9报警9

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
OVE	LVA	ove	HCA	HVA	DCA	FBA	OFA
ALD			EXP				
	CSA	BLA	PHA	RCA	BZA	CKA	SPH
DTE	CRC	STB	PRM				
	OFS	MCC	LDM	PMS	FAN	DAL	ABF
				SEA			
ОНА	LDA	BLA	PHA	CMA	BZA	PMA	SPH
DTE	CRC	STB	SPD				
	FSD			SVE	IDW.	NCE	IFE

#### (1) 内置脉冲编码器的情形

根据报警 1、2、3、5 进行判断。各位的含义如下:

报警 3						报警 5		1	报警 2		报警内容	处理	
CSA	BLA	PHA	RCA	BZA	CKA	SPH	LDM	PMA	FBA	ALD	EXP		办法
						1						软相报警	2
				1								电池电压零	1
			1						1	1	0	计数错误报警	2
		1										相位报警	2
	1											电池电压降低(警告)	1
								1				脉冲错误报警	
							1					LED 异常报警	

注 注意

无处理编号者,可能是脉冲编码器的故障。请更换脉冲编码器。

### (2) 分离式串行检测器的情形 根据报警7判断。各位的含义如下:

			报	警 7	报警内容	处理			
ОНА	LDA	BLA	PHA	CMA	BZA	PMA	SPH		办法
							1	软相报警	2
						1		脉冲错误报警	
					1			电池电压零	1
				1				计数错误报警	2
			1					相位报警	2
		1						电池电压降低(警告)	1
	1							LED 异常报警	
1								分离式检测器报警	3

### 注释

无处理编号者,可能是脉冲编码器的故障。请更换脉冲编码器。

### (处理办法)

处理办法 1: 与电池相关的报警

请确认电池是否正常连接。电池连接后首次接通电源时,将发生电池零 报警,此时,请进行电源的 OFF/ON 操作。再次发生报警时,请确认电 池的电压。发生电池电压降低报警时,请确认电压后,更换电池。

### 处理办法 2: 有可能因噪声而发生的报警

间歇发生时,或急停解除后发生时,报警的原因很可能是噪声,请采取 充分的噪声对策。采取噪声对策后还继续发生报警时,请更换检测器。

### 处理办法 3: 分离式检测器检测出的报警

这是分离式检测器检测出的报警。请向检测器的制造厂家咨询。

(3) 与串行通信相关的报警 根据报警 4、报警 8 进行判断。

	报警 4			报警8		松 古
DTE	CRC	STB	DTE	CRC	STB	报警内容
1						
	1					串行脉冲编码器的通信报警。
		1				
			1			
				1		分离式串行脉冲编码器的通信报警。
					1	

处理办法: 串行通信不能正常进行。请确认电缆连接正确,没有断线。发生 CRC、STB 时,有可能是噪声的原因,请采取噪声对策。如果接 通电源后一定会发生,则可能是脉冲编码器或放大器的控制基 板、脉冲模件的故障。

## 3.3.8 其他报警

(报警判别方法)

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0
⑤报警5
OFS MACE LEAST PAS DAL ABF

OFS	DAL	ABF	报警内容	处理
				办法
		1	反馈不一致报警	1
	1		半—全误差过大报警	2
1			电流偏移异常报警	3

### (处理办法)

处理办法 1: 发生在位置检测器与速度检测器移动方向相反时。请确认分离式检测器的旋转方向。与电机旋转方向相反时请进行如下处理。

A/B 相检测器的情形:将A和 $\overline{A}$ 的接线弄反。

串行检测器的情形:将分离式检测器地信号方向弄反。

90B0 系列 G(07)版或更新版,A/B 相检测器时,也能根据如下设定,使信号方向反转。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
No. 1960(FS15i)								RVRSE
No. 2018(FS16i)								

RVRSE(#0)

是否使分离式检测器的信号方向反转

- 0: 分离式检测器信号方向不反转。
- 1: 分离式检测器信号方向反转。

电机与分离式检测器之间存在较大扭力时,可能会在急剧加/减速时发生。此时,请变更检测水平。

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
No. 1741 (FS15i)							RNLV	
No. 2201 (FS16i)								

RNLV(#1)

反馈不一致报警检测水平的变更

- 1: 在大于等于 1000min-1 下检测
- 0: 在大于等于 600 min-1 下检测

处理办法 2: 发生在电机位置与分离式检测器位置的差大于半—全误差过大水平的情形。请确认双重位置反馈变换系数设定是否正确。如果设定正确,请增大报警水平。水平变更后仍旧发生报警时,请确认标尺的连接方向。

No. 1971 (FS15i)	双重位置反馈变换系数(分子)
No. 2078 (FS16i)	
No. 1972 (FS15i)	双重位置反馈变换系数(分母)
No. 2079 (FS16i)	

变换系数= 电机每转动 1 圈的反馈 脉冲数(检测单位) 100 万

 No. 1729 (FS15i)
 双重位置反馈
 半全误差水平


 No. 2118 (FS16i)

[设定值] 检测单位。 设定值为0时不予检测。

处理办法 3: 电流检测器的电流偏移量(相当于急停过程中的电流值)异常增大。 电源 ON/OFF 后再次发生时,可判断为电流检测器的异常。对  $\alpha$  i 系列,请更换放大器。

## 3.4 主轴放大器模件

发生报警时 STATUS 显示的报警 LED(红色)点亮,2位7段 LED 显示报警代码。



## 3.4.1 报警代码 01

电机内部大于等于标准温度。

- (1) 切削过程中显示本报警时(电机温度过高)
  - (a) 请确认电机的冷却状态。
    - ① 主轴电机冷却风扇停止时,请确认冷却风扇电源,如无法修复则进 行更换。
    - ② 对液冷电机,请确认冷却系统。
    - ③ 如果主轴电机的环境温度高于指标时,请进行改善。
  - (b) 请再次确认加工条件。
- (2) 轻负载下显示本报警时(电机温度过高)
  - (a) 频繁加/减速时 请在包含加/减速输出量的平均小于等于额定值的条件下使用。
  - (b) 电机固有参数设定不正确。 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书 (B-65280CM),确认电机固有参数。
- (3) 电机温度较低而显示报警时
  - (a) 主轴电机反馈电缆故障 请更换反馈电缆。
  - (b) 参数尚未正确设定。

请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha i$  series 参数说明书 (B-65280CM),确认电机固有参数。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	α 电机	α <i>i</i> 电机
3134	4134	0	电机固有参数

- (c) 控制印制电路板故障 请更换控制印制电路板或主轴放大器。
- (d) 电机(内部温度传感器)故障 请更换电机。

### 3.4.2 报警代码 02

电机速度与指令速度有较大差异。

- (1) 电机加速过程中显示本报警的情形
  - (a) 加/减速时间的参数设定值不合理

设定如下参数时,要比实际机床的加/减速时间留有余量。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	内容
3082	4082	加/减速时间的设定

(b) 速度检测器的设定参数有误

请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书 (B-65280CM),设定正确的值。

- (2) 重切削时显示本报警的情形
  - (a) 切削负载超过电机的最大输出 请确认负载表的显示,修改使用条件。
  - (b) 错误地设定了输出限制的参数 请确认如下参数与机床及电机的规格是否一致。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	内容
3028	4028	输出限制模式的设定
3029	4029	输出限制值

(c) 电机固有参数没有正确设定

请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha i$  series 参数说明书 (B-65280CM),确认电机固有参数。

## 3.4.3 报警代码 03

DC 链路部分的保险丝溶断。(DC 链路部分的电压不足)本报警在急停解除时检查。

- (1) 主轴运转(旋转)过程中发生报警的情形
  - 很可能是 SPM 内的 DC 链路部分保险丝溶断,请更换 SPM。此外,本报警还可能是由于如下原因:
  - ① 动力线的接地故障
  - ② 电机绕组的接地故障
  - ③ IGBT 及 IPM 模件故障
- (2) 急停解除时或 CNC 启动时 PSM 输入的电磁接触器先打开,又由于本报警而 关闭时(主轴连接 2 轴时,也可能不关闭)
  - (a) DC 链路部分的配线尚未连接 请确认 DC 链路的配线是否有误。
  - (b) SPM 内的 DC 链路部保险溶断 请更换 SPM。

## 3.4.4 报警代码 06

温度传感器异常或温度传感器电缆断线。

- (1) 电机固有参数没有正确设定 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书(B-65280CM),确认电机固有参数。
- (2) 电缆故障 反馈电缆故障。 请更换电缆。
- (3) 控制印制电路板故障 请更换控制印制电路板或主轴放大器。
- (4) 温度传感器异常 请更换电机(温度传感器)。

## 3.4.5 报警代码 07

电机超过最高转速的 115%(参数标准设定)旋转。

- (1) 主轴同步时发生的情形 在主轴同步过程中,关闭单侧电机的励磁(SFR、SRV)后再打开时,为了消除此中间聚集的位置误差,主轴电机可能加速达到最高转速而报警。 请修改梯形程序,以使其不要成为如此之顺序。
- (2) SPM 故障 请更换 SPM。

### 3.4.6 报警代码 09

主轴放大器模件主电路散热器温度异常升高。 超过 SPM-15i 就会发生本报警,但 SPM-2.2 $i\sim$ 11i 同样原因时显示报警 12。

- (1) 切削过程中显示本报警时(散热装置温度过高)
  - (a) 负载表在小于等于放大器连续额定下发生报警时,请确认散热装置的冷却状态。
    - ① 冷却风扇停止时请确认电源(连接器 CX1A/B),无法修复时请更换 SPM。
    - ② 如果环境温度超过规格书的规定,请进行改善。
  - (b) 如果负载表在大于等于放大器额定值工作并有报警发出,请改善使用方法。
  - (c) 如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁。要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等。
- (2) 轻负载下显示本报警的情形(散热装置温度高)
  - (a) 频繁加/减速的情形 请在包含加/减速输出量的平均小于等于额定值的条件下使用。
  - (b) 电机固有参数没有正确设定 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认电机固有参数。
- (3) 控制基板安装问题 请切实按下面板。(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可能会发 出本报警)
- (4) 散热装置温度低的状态下显示报警的情形 请更换 SPM。

#### 3.4.7 报警代码12

主电路的直流部分(DC 链路)电流过大。

在 SPM-2.2i~11i 中, 主电路的电源模件(IPM)检测出异常。异常的内容为电流过 大或过载。

- (1) 在 SPM-2.2i~11i 中显示本报警的情形 请对报警代码 09 的相应内容也进行确认。
- (2) 控制基板安装问题 请切实按下面板。(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可能会发 出本报警)
- (3) 刚给出主轴旋转指令后发生报警的情形
  - (a) 电机动力线故障 请确认电机动力线之间有无短路、接地故障,必要时更换动力线。
  - (b) 电机绝缘故障 电机接地故障时, 请更换电机。
  - (c) 电机固有参数没有正确设定 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR αi series 参数说明书 (B-65280CM), 确认电机固有参数。
  - (d) SPM 故障 可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。 请更换 SPM。
- (4) 主轴旋转过程中发生报警时
  - (a) 功率元件损坏

可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。

请更换 SPM。

不满足放大器的设定条件,或散热装置部灰尘堆积冷却不充分时,功率 元件有可能损坏。

如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清 洁。要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等。 关于设置条件,请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER αi series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN)。

- (b) 电机固有参数没有正确设定 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a i series 参数说明书 (B-65280CM), 确认电机固有参数。
- (c) 速度传感器信号的异常 请确认主轴传感器的信号波形,如有异常,请进行调整,或更换检测部 分。

### 3.4.8 报警代码 15

输出切换控制或主轴切换控制的切换操作时的顺序没有正确执行。 从切换请求信号(SPSL 或 RSL)变化后到动力线状态确认信号(MCFN、MFNHG 或 RCH、RCHHG)变化的时间大于等于 1 秒时,发生报警。

- (1) 报警发生时的故障排除方法
  - (a) 动力线切换用电磁接触器(切换装置)周围故障接点不工作时,请确认电磁接触器的电源,如无法修复,请更换电磁接触器。
  - (b) 电磁接触器接点确认用配线或 I/O 单元故障 如发现问题请更换配线或 I/O 单元。
  - (c) 顺序(梯形程序)有误 请进行处理,以在 1sec 以内完成切换。

### 3.4.9 报警代码 18

和数检验异常。

发生报警时,请更换 SPM 或者 SPM 控制印制电路板。

## 3.4.10 报警代码 19、20

U相(报警代码 19)、V相(报警代码 20)电流检测电路的偏移电压过大。通电时进行检测。

发生报警时,请更换 SPM。发生在刚更换 SPM 控制印制电路板后时,请确认功率单元与 SPM 控制印制电路板之间连接器的插入情况。

## 3.4.11 报警代码 21

位置传感器极性没有正确设定。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 请确认位置传感器极性参数(No.4001#4)。
- (b) 请确认位置传感器反馈电缆的配线。

## 3.4.12 报警代码 24

CNC 与主轴放大器模件之间的串行通信数据异常。(注释)

### 报警发生时的故障排除方法

(a) CNC-主轴放大器模件之间(用电缆连接)的噪声导致通信数据发生异常 请确认有关最大配线长度的条件。

FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN) 的 "Connection" (连接),确认可以用电缆进行连接的条件。

- (b) 通信电缆与动力线绑扎到一起时噪声将有影响 如果有与电机动力线绑扎在一起的部分,请分别绑扎。
- (c) 电缆故障 请更换电缆。

使用光口 I/O 连接适配器时,有可能是光口 I/O 连接适配器或光缆故障。

- (d) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。
- (e) CNC 故障 请更换与串行主轴相关的板或模件。


### 注释

在 CNC 电源切断时也会有本报警显示, 但此时不属异常。

## 3.4.13 报警代码 27

α位置编码器的信号断线。

- (1) 电机励磁关闭时发生报警的情形
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
  - (b) 电缆断线 反馈电缆连接不正确时,请更换电缆。
  - (c) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。
- (2) 触动电缆时发生报警的情形
  - (a) 连接器接触不良或电缆断线 可能是导线断线,请更换电缆。有切削油侵入连接器部分时,请进行清 洗。
- (3) 电机旋转时发生报警的情形
  - (a) 传感器与 SPM 之间的电缆屏蔽处理故障 确认 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN) 的 "Connection" (连接),并确认电缆屏蔽处理。
  - (b) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到 SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分 别绑扎。



#### 3.4.14 报警代码 29

在一定时间内(标准设为30秒)施加了过大的负载(标准设为大于等于负载表9V)。

- (1) 切削过程中发生报警的情形 请确认负载表,研究切削条件。
- (2) 停止过程中发生报警的情形
  - (a) 主轴被锁定。 请确认顺序,是否向主轴发出定向指令、或极低速指令的状态下,主轴 被锁定。
- (3) 不按指令旋转(极低速旋转)而发生报警的情形
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a i series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
  - (b) 电机动力线的相序有误
  - (c) 电机反馈电缆有误 请确认 A/B 相信号是否接反。
  - (d) 电机反馈电缆故障 请用手旋转电机,确认 CNC 的诊断画面的电机速度、或主轴检查板上 是否显示了速度。没有速度显示时,请更换电缆或主轴传感器(或电机)。
- (4) 不按指令旋转(完全不旋转)而发生报警的情形
  - (a) 动力线有异常 请确认电机动力线连接正确。请确认进行主轴切换、绕组切换时,电磁 接触器是否打开。
  - (b) SPM 故障 请更换 SPM。

## 3.4.15 报警代码 31

电机无法按指令速度旋转, 而是停止, 或以极低速旋转。

- (1) 以极低速旋转时发生报警的情形
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM),确认传感器设定参数。
  - (b) 电机相序有误 确认电机相序是否有误。
  - (c) 电机的反馈电缆有误 请确认 A/B 相信号是否接反。
  - (d) 电机反馈电缆故障 请用手旋转电机,确认 NC 的诊断画面的电机速度、或主轴检查板上是 否显示了速度。没有速度显示时,请更换电缆或主轴传感器(或电机)。
- (2) 完全不旋转而发生报警的情形
  - (a) 锁定主轴的顺序有误 请确认顺序是否锁定了主轴。
  - (b) 动力线故障 请确认至电机的动力线连接是否正确。请确认进行主轴切换、输出切换 时,电磁接触器是否打开。
  - (c) SPM 故障 请更换 SPM。

## 3.4.16 报警代码 32

串行通信用 LSI 的存储器异常。通电时进行检测。

发生报警时,请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

## 3.4.17 报警代码 34

设定了容许范围外的参数数据。

报警发生时的故障排除方法

请连接主轴检查板。

主轴检查板上交替显示"AL-34"与"F-xxx","F-xxx"表示越出容许范围的参数号。关于 CNC 的参数号与"F-xxx"的对应关系,请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书(B-65280CM)。

#### 3.4.18 报警代码 36

错误计数器溢出。

- (1) 参数设定有误
  - (a) 齿轮比的参数设定有误 请确认齿轮比数据是否错误地设定了过大的数值。
  - (b) 位置增益设定有误 齿轮比数据正确时, 请提高位置增益的数值。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	内容
3056~3059	4056~4059	主轴与电机的齿轮比数据
3060~3063	4060~4063	定向时位置增益
3065~3068	4065~4068	伺服方式 / 主轴同步控制时的位置增益
3069~3072	4069~4072	Cs 轮廓控制时的位置增益

### (2) 顺序错误

(a) 请在位置控制方式(刚性螺纹、Cs 轮廓控制、主轴同步控制)下确认电机 励磁是否关闭(SFR/SRV 关闭)。

#### 3.4.19 报警代码 37


输入急停信号后, 电机不减速反而加速。输入急停信号后, 经过加/减速时间(参 数初始设为10秒)后, 电机励磁不切断(减速未完成)时也会发生。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α i series 参数说明书 (B-65280CM)的第1项,设定正确的值。
- (b) 加/减速时间的参数设定值不合理 请确认参数设定值与实际的减速时间,设定一个对实际减速时间具有余 量的数值。

FS15 <i>i</i>	FS16i	内容
3082	4082	加/减速时间的设定

## 3.4.20 报警代码 41



α位置编码器一次旋转信号的发生部位有误。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
- (b) α位置编码器故障 请观测位置编码器的 Z 信号,在每转动 1 圈没有产生信号时,更换位置 编码器。
- (c) 传感器与 SPM 之间的电缆屏蔽处理故障 确认 FANUC SERVO AMPLIFIER αi series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN) 的 "Connection" (连接),并确认电缆屏蔽处理。
- (d) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到 SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分 别绑扎。
- (e) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

### 3.4.21 报警代码 42

α系统不会发生位置编码器的一次旋转信号。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
- (b) α位置编码器故障 请观察主轴检查板上的止动销 PSD,如果不是每转动 1 圈发出信号,则 更换连接电缆、位置编码器。
- (c) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

## 3.4.22 报警代码 46

螺纹切削操作时位置检测器没有正确检测一次旋转信号。

有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码41。


### 3.4.23 报警代码 47

α位置编码器信号的脉冲计数值异常。

位置编码器 A、B 相在主轴每转动 1 圈产生 4096p/rev 的反馈脉冲数。SPM 在每次产生一次旋转信号时,都检测位置编码器 A、B 相的脉冲计数数,当该值超出规定范围时,就会发生报警。

(1) 触动电缆时(主轴运行等)发生报警 可能是导线断线,请更换电缆。有切削油侵入连接器部分时,请进行清洗

- (2) 其他情况下的故障排除方法
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
  - (b) 传感器与 SPM 之间的电缆屏蔽处理故障 确认 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN) 的 "Connection" (连接),并确认电缆屏蔽处理。
  - (c) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到 SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分 别绑扎。
  - (d) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。



## 3.4.24 报警代码 50

主轴同步控制时的内部计算处理超过了容许值。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 齿轮比的参数设定有误 请确认齿轮比数据是否错误地设定了过大的数值。
- (b) 位置增益的设定极限 齿轮比数据正确时,请降低主轴同步时位置增益的数值。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	内容
3056~3059	4056~4059	主轴与电机的齿轮比数据
3065~3068	4065~4068	伺服方式 / 主轴同步控制时的位置增 益

## 3.4.25 报警代码 52、53

在与 CNC 之间的通信数据中,同步信号(ITP)停止。

报警发生时的故障排除方法

- (a) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。
- (b) CNC 故障 请更换与串行主轴相关的板或模件。

## 3.4.26 报警代码 54

检测出电机内长时间流过较大电流。

有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码 29 的项目。

### 3.4.27 报警代码 55

在主轴切换控制或输出切换控制中,电机励磁过程中切换请求信号(SPSL或RSL)与动力线状态确认信号(MCFN、MFNHG或RCH、RCHHG)持续不一致的状态。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 动力线切换用电磁接触器(切换装置)周围不良接点不工作时,请确认电磁接触器的电源,如无法修复,请更换电磁接触器。
- (b) 电磁接触器接点确认用的配线或 I/O 单元故障。 如发现问题,请更换配线或 I/O 单元。
- (c) 顺序(梯形程序)有误

请修正顺序,不要在励磁过程中进行切换。

有关信号细节,请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions(规格说明书) (B-65282EN)。

## 3.4.28 报警代码 56

控制电路部的冷却风扇停止。

- (a) 控制基板安装问题 请切实按下面板。(连接控制基板与功率基板的连接器偏离时,有可能会发
- (b) 请更换 SPM 更换或 SPM 的内部冷却风扇。

### 3.4.29 报警代码 66

主轴放大器之间的通信(连机器 JX4)发生异常

报警发生时的故障排除方法

- (a) 请确认连接。
- (b) 请更换电缆。

## 3.4.30 报警代码 69

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

在安全信号方式 C (输入保护装置开启请求而保护装置打开的状态)时,主轴电机转速超过了安全速度

报警发生时的故障排除方法

- (a) 保护装置开启时,请在安全速度范围内运行。
- (b) 请确认安全速度参数。
- (c) 请更换 SPM 控制印制电路板。

## 3.4.31 报警代码 70

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

主轴放大器的连接状态与硬件的设定不一致。

报警发生时的故障排除方法

- (a) 请确认 SPM 的连接和设定。
- (b) 请更换 CPU 卡或 SPM 的控制印制电路板。

## 3.4.32 报警代码 71

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

安全参数发生了异常

报警发生时的故障排除方法

- (a) 请重新设定安全参数。
- (b) 请更换 CPU 卡或 SPM 的控制印制电路板。

## 3.4.33 报警代码 72

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

主轴放大器的速度检测判定结果和 CNC 的速度检测判定结果不一致。

发生报警时,请更换 CNC 的 CPU 卡或 SPM 的控制印制电路板。

## 3.4.34 报警代码 73

电机传感器信号断线。

- (1) 电机励磁关闭时发生报警的情形
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
  - (b) 电缆断线 请更换电缆。
  - (c) 传感器调整故障 请进行传感器信号的调整。无法调整时或信号观测不到时,请更换连接 电缆及传感器。
  - (d) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。
- (2) 触动电缆时(主轴运行等)发生报警 可能是导线断线,请更换电缆。有切削油侵入连接器部分时,请进行清洗
- (3) 电机旋转时发生报警的情形
  - (a) 传感器与 SPM 之间的电缆屏蔽处理故障 确认 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN) 的 "Connection" (连接),并确认电缆屏蔽处理。
  - (b) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到 SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分 别绑扎。

# M Z i、B Z i 传感器 屏蔽线 传感器

将传感器端连 将 SPM 端连接接于规格书中 于 10 号插脚上 所述的插脚上

## 3.4.35 报警代码 74

本报警仅在使用双检安全时才会发生。 CPU 测试没有正常结束。

发生报警时,请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

## 3.4.36 报警代码 75

本报警仅在使用双检安全时才会发生。 CRC 测试发生异常。

发生报警时,请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

## 3.4.37 报警代码 76

本报警仅在使用双检安全时才会发生。尚未执行主轴放大器的安全功能。

发生报警时, 请更换 SPM 的控制印制电路板。

## 3.4.38 报警代码 77

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

主轴放大器的轴号检测判定结果和 CNC 的轴号检测判定结果不一致。

发生报警时,请更换 CNC 的 CPU 卡或 SPM 的控制印制电路板。

## 3.4.39 报警代码 78

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

主轴放大器的安全参数检测结果和 CNC 的安全参数检测结果不一致。

发生报警时,请更换 CNC 的 CPU 卡或 SPM 的控制印制电路板。

## 3.4.40 报警代码 79

本报警仅在使用双检安全时才会发生。

初始测试的操作异常。

发生报警时,请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

### 3.4.41 报警代码 81

电机传感器一次旋转信号的发生部位有误。

- (1) 使用外部一次旋转信号的情形
  - (a) 参数有误


确认齿轮比数据是否与机床规格一致。

FS15 <i>i</i>	FS16i	内容
3171	4171	
3173	4173	电机传感器与主轴之间任意齿轮比分母
3172	4172	电机传感器与主轴之间任意齿轮比分子
3174	4174	

(b) 主轴与电机之间的滑动

请确认主轴与电机之间没有滑动。外部一次旋转信号无法适用于与 V 皮带的连接。

- (2) 其他情况下的故障排除方法
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR a *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认传感器设定参数。
  - (b) 传感器调整有误(BZi、MZi 传感器) 请进行传感器信号的调整。无法调整时或信号观测不到时,请更换连接 电缆及传感器。
  - (c) 传感器与 SPM 间的电缆屏蔽处理存在问题 确认 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions (规格说明书) (B-65282EN) 的 "Connection" (连接),并确认电缆屏蔽处理。
  - (d) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到 SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分 别绑扎。
  - (e) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。



# 3.4.42 报警代码 82

不会产生电机传感器的一次旋转信号。


报警发生时的故障排除方法

- (a) 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM),确认传感器设定参数。
- (b) 传感器调整有误(BZi、MZi 传感器) 请进行传感器信号的调整。无法调整时或信号观测不到时,请更换连接 电缆及传感器。
- (c) 外部一次旋转信号错误 请观测主轴检查板上的止动销 EXTSC1,在每次转动时如果没有产生信 号,则更换连接电缆和接近开关。
- (d) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。

# 3.4.43 报警代码 83

SPM 在每产生一次旋转信号时检查  $A \times B$  相的脉冲计数,如果不在规定范围内就发生报警。

- (1) 触动电缆时(主轴移动等)发生报警的情形 可能是导线断线,请更换电缆。有切削油侵入连接器部分时,请进行清洗。
- (2) 其他情形下的故障排除方法
  - (a) 参数设定有误 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM),确认传感器设定参数。
  - (b) 传感器调整有误(BZi、MZi 传感器) 请进行传感器信号的调整。无法调整时或信号观测不到时,请更换连接 电缆及传感器。
  - (c) 传感器与 SPM 间的电缆屏蔽处理存在问题。 确认 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions(规格说明书) (B-65282EN)的 "Connection" (连接),并确认电缆屏蔽处理。
  - (d) 与伺服电机的动力线绑扎到了一起 如果从传感器到 SPM 之间电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分 别绑扎。
  - (e) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。



# 3.4.44 报警代码 84

主轴传感器信号断线。

有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码73。

# 3.4.45 报警代码 85

主轴传感器的一次旋转信号发生部位有误。

有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码81。

# 3.4.46 报警代码 86

不会产生主轴传感器的一次旋转信号。

有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码82。

# 3.4.47 报警代码 87

主轴传感器信号异常。

有关本报警的故障排除方法,请参阅报警代码83。

# 3.4.48 报警代码 88

散热器冷却风扇停止。

发生报警时,请更换 SPM 散热器冷却风扇。

# 3.4.49 报警代码 A、A1、A2

控制程序尚未进入工作状态。

在控制程序的处理中检测出了异常。

- (1) 主轴放大器接通电源时显示本报警的情形
  - (a) 软件规格不同
  - (b) 印制电路板故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。
- (2) 电机励磁过程中发生报警的情形
  - (a) 噪声的影响

FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions(B-65282EN)的 "Installation"(设置)的项目,并检查与 GND 相关的配线。

如果主轴传感器的信号电缆与伺服电机动力线绑扎到了一起,请分别绑扎。

#### 3.4.50 报警代码 b0

放大器模件之间(SPM、SVM、PSM)通信异常。

报警发生时的故障排除方法

- (1) 在刚刚接通 CNC 的电源时显示本报警的情形
  - (a) 请确认连接器的连接部位 CXA2A 和 CXA2B 连接在一起为正确的状态。
  - (b) 电缆故障 请确认连接插脚号,如果有问题则予以修正。 请更换电缆。
  - (c) SPM、SVM 或 PSM 故障。 请更换 SPM、SVM、PSM 或 SPM、SVM、PSM 的控制印制电路板。

#### 3.4.51 报警代码 C0、C1、C2

CNC 与主轴放大器模件之间的串行通信数据异常。

报警发生时的故障排除方法

- (a) SPM 故障 请更换 SPM 或 SPM 控制印制电路板。
- (b) CNC 故障 请更换与串行主轴相关的板或模件。


#### 3.4.52 报警代码 C3

在主轴切换中切换请求信号(SPSL)和电机/主轴传感器信号的切换电路(辅助模件 SW)的内部状态不一致。

报警发生时的故障排除方法 辅助模件 SW(SSW)故障。 请更换辅助模件 SW(SSW)。

# 3.4.53 其他报警

- (1) 在 SPM 的状态显示中发生 4,11,30,33,51,57,58,b1,b2,b3 报警的情形表示 PSM 中发生报警。确认 PSM 的状态显示,并参阅 2.3 项。
- (2) 关于 CNC 报警 756 和 766(轴号异常) 本报警仅在使用双检安全功能时才会发生。发生本报警时,确认下图的 K76 是否已被安装在第 2 主轴的连接器 JA7A 上。如果仅是第 1 主轴,则不需要 K76。布线没有问题时,请更换 SPM 的控制 PCB。



# **3.5** $\alpha Ci$ 系列主轴放大器模件

有关αCi系列,这里仅描述与αi系列编号相同而需要不同的故障排除方法之报警代码。

本章未涉及的报警代码,请参阅 3.4 项主轴放大器模件的响应编号的内容。

# 3.5.1 报警代码 12

检测出了过大的电机电流。 主电路的直流部分(DC 链路)电流过大。

SPMC-2.2~15i 的情形

检测出主电路电源模件(IPM)过大负载、过大电流以及控制电源低电压的异常。

- (1) SPMC-2.2~15*i* 中显示本报警的情形 请对报警代码 09 的相应内容也进行确认。
- (2) 刚给出主轴旋转指令后发生报警的情形
  - (a) 电机动力线故障 请确认电机动力线之间有无短路、接地故障,必要时更换动力线。
  - (b) 电机绕组绝缘不良 电机接地故障时请更换电机绕组。
  - (c) 电机固有参数没有正确设定 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α*i* series 参数说明书 (B-65280CM)。
  - (d) SPMC 故障 可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。请更换 SPMC。
- (3) 主轴旋转过程中发生报警的情形
  - (a) 皮带的滑动 主轴与电机间的皮带可能滑动。请清洁皮带轮,重新安装皮带。
  - (b) 电机固有参数没有正确设定 请参阅 FANUC AC SPINDLE MOTOR α *i* series 参数说明书 (B-65280CM), 确认电机固有参数。
  - (c) SPMC 故障

可能是功率元件(IGBT、IPM)损坏。

请更换 SPMC。不满足放大器的设定条件,或散热装置部灰尘堆积冷却不充分时,功率元件有可能损坏。

如果放大器背面的散热装置部分灰尘较多时,请采用吹风方式进行清洁。要对结构进行研究,以使散热装置部分不会直接接触切削油等。 关于设置条件,请参阅 FANUC SERVO AMPLIFIER α*i* series Descriptions(规格说明书)(B-65282EN)。

# 3.5.2 报警代码 35

由位置编码器计算出的电机速度与主轴软件推测的电机速度有较大的差异。

#### (1) 输入旋转指令时发生报警的情形

(a) 位置编码器设定参数有误 请正确输入位置编码器与主轴旋转方向以及主轴与电机旋转方向相关 的位。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	内容
3000#0	4000#0	主轴和主轴电机的旋转方向
3001#4	4001#4	主轴传感器(位置编码器)的安装方向

#### (b) 齿轮比的参数设定有误

请确认齿轮比数据是否正确。

根据本数值,进行由位置编码器至电机速度的换算,请务必设定正确的值。

FS15 <i>i</i>	FS16 <i>i</i>	内容
3056~3059	4056~4059	主轴与电机的齿轮比数据

#### (c) 咬合 / 齿轮信号错误

请确认对应于实际的齿轮选择状态是否输入了正确的咬合/齿轮信号(CTH1A、CTH2A)。

	15 <i>i</i>	16 <i>i</i>
第1主轴	G227	G070
第2主轴	G235	G074

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
				CTH1A	CTH2A		
				CTH1B	CTH2B		

- (d) 主轴与主轴电机间的皮带滑动 请进行调整,以使主轴与主轴电机间的皮带不再滑动。
- (2) 切削时发生报警的情形 由于负载过大,电机速度降低。 请重新评估切削条件。

# 4

# 保险丝、印制电路板等的更换方法

## ♠ 警告

更换保险丝、印制电路板时,一定要确认正在充电的指示 LED(红色) 熄灭。

在更换各模件的保险丝、印制电路板等时,请参照下页的表,在确认好步骤的参 照目的地之后再进行。

#### 注释


1 保险丝烧断时,可能是因为连接到伺服放大器的其他设备(传感器等) 的电源短路。

请先确认其他设备有无异常后再更换。 如果无法排除原因,保险丝再度烧断的可能性很大。

- 2 不要使用非 FANUC 提供的保险丝。
- 3 要对照印制电路板上的标注与产品上的标记,不要弄错保险丝的额定 值。

#### 4.1 保险丝、印制电路板的更换方法

α i 系列可从伺服放大器正面插拔印制电路板。 插拔印制电路板的作业, PSM、SVM、SPM 全部相同。



步骤与插入印制电路板时相反。 请确认上下的钩子已"咔哒"一声扣紧外壳。 没有扣紧时外壳会翘起,此时,请再次拔出,重新插入。

#### 4.1.1 印制电路板图号

**PSM** 

型号	图号
PSM-5.5 <i>i</i> – 15 <i>i</i> PSM-11HV <i>i</i> – 18HV <i>i</i>	A20B-2100-0760
PSM-26 <i>i</i> – 55 <i>i</i> PSM-30HV <i>i</i> – 100HV <i>i</i>	A20B-2100-0761

**SVM** 

(1) SVM1

型号	图号
SVM1-20 $i \sim 160i$	A20B-2100-0740
SVM1-360 <i>i</i>	A20B-2100-0830
SVM1-10HV $i \sim 80$ HV $i$	A20B-2100-0740
SVM1-180HV <i>i</i>	A20B-2100-0831
SVM1-360HV <i>i</i>	A20B-2100-0830

(2) SVM2

型号	图号
SVM2-4/4 $i \sim 160/160i$	A20B-2100-0741
SVM2-10/10HV $i \sim 80/80$ HV $i$	A20B-2100-0741

(3) SVM3

型号	图号
SVM2-4/4/4 $i \sim 20/20/40i$	A20B-2100-0742


**SPM** 

型号	图号	
SPM-2.2 $i \sim 55i$ TYPE A	120D 2100 0000	
SPM-5.5HV $i \sim 100$ HV $i$ TYPE A	A20B-2100-0800	
SPM-2.2 $i \sim 55i$ TYPE B	120D 2100 0001	
SPM-5.5HV $i \sim 100$ HV $i$ TYPE B	A20B-2100-0801	
SPMC-2.2 $i \sim 22i$	A20B-2100-0802	

#### 4.1.2 保险丝安装位置

#### 4.1.2.1 **PSM**

PSM 的印制电路板装有两种保险丝。 更换时注意不要弄错保险丝的额定值。




#### 保险丝规格

记号	图号
FU1	A60L-0001-0359
FU2	A60L-0001-0176/2.0A


#### 4.1.2.2 **SVM**

SVM 印制电路板上装有一种保险丝。

1)A20B-2100-074\*




2)A20B-2100-083\*



保险丝规格

记号	图号
FU1	A60L-0001-0290/LM32C

#### 4.1.2.3 **SPM**



保险丝规格


记号	图号
F1	A60L-0001-0290/LM32C

## 4.2 风扇电机的更换方法


#### 4.2.1 内部风扇电机(宽 60mm、90mm、150mm 单元通用)


抓住风扇装置的2处卡爪,沿箭头方向(图中右方向)向上提。


抓住风扇电机的 2 处卡爪,朝箭 头方向(图上的右方向)提起



再更换风扇电机时,要注意风扇电 机主体和连接器的朝向








风扇单元 (用于 150mm 宽)


#### 4.2.2 外部风扇电机(宽 60mm、90mm 单元)

- 1 拧下金属板安装螺丝(2个),从风扇单元联通金属板一起拆下风扇电机。
- 2 拧下风扇电机的安装螺丝(2个,但使用2个风扇电机时为4个)。
- 3 拧下连接器安装螺丝(2个)。




#### 4.2.3 外部风扇电机(宽 150mm 单元)

- 1 拧下风扇电机安装螺丝(2个)。
- 2 拧下连接器安装螺丝(2个)。



#### 4.2.4 外部风扇电机(宽 300mm 单元)

- 1 拧下风扇电机安装螺丝(2个x2个)。
- 2 拧下连接器安装螺丝(2个x2个)。



# III. 电机的维护

1

# 伺服电机的维护

 $\alpha$  iS/ $\alpha$  i 系列伺服电机一般不存在磨耗部分,因此没有必要像 DC 伺服电机那样对电刷等部件进行定期维护。

但是为了伺服电机能够得到更好地利用以及防故障于未然,建议用户定期进行维护。特别是,由于伺服电机内设置有精密的检测器,因此错误操作、输送组装时造成的损伤可能会导致故障和事故的发生。建议用户参阅下列项目,对设备进行定期检查。

# 1.1 伺服电机的购入与保管

购入伺服电机后,请确认以下项目:

- 电机规格是否正确? (型号、轴、检测器规格)
- 是否在运输中损坏?

本公司在出货时已对伺服电机进行过严密的检查,因此到货时原则上无须检验。原则上应将电机放置在室内。保存温度为-20  $\sim$  -60  $\sim$  。应尽量避免放置在以下场所:

- 极度潮湿且易结露的场所
- 温度变化异常的场所
- 时常处于振动的场所(可能造成轴承座损坏。)
- 拉基、灰尘较多的场所

# 1.2 伺服电机的日常检测


请在运行前或者定期地(每周或者每月一次)进行下列检查。

## (1) 振动、噪音检查

在下列状态下,请用触摸的方式确认有无异常振动,并且通过耳朵确认异常 噪音。

- 停止时
- 低速运行时
- 加/减速时


如果感到异常, 烦请与本公司服务部门联系。



#### (2) 外部损伤检查

确认脉冲编码器封盖(红色塑料部分)是否开裂,电机表面(黑色涂装部分)是 否有损伤、龟裂现象。

如果脉冲编码器盖板出现开裂,请及时更换。更换步骤请参阅 1.4 节脉冲编码器的更换。更换时,如果出现疑难问题,请及时与本公司服务部门联系。此外,电机表面的损伤、龟裂等现象,用户应根据情况予以修理。对于油漆脱落的部分,在干燥后,建议使用聚氨酯等的机床涂料进行部分涂装(或者全面涂装)。



若脉冲编码器盖板破裂,已经出现裂

痕,应立即更换脉冲编码器!


## (3) 污垢检查

请确认电机表面和螺丝部分等凹陷处是否留有油迹或者切削油。

请擦去附着在表面上的油迹或者切削油。由于化学反应侵蚀到涂膜层,可能导致设备故障。

请根据情况调查流到电机的路径。

# 定期清理电机表面粘附的油污!




#### (4) 发热状态的检测

电机在正常运行中是否过热?

请在电机表面粘贴热标签,通过肉眼确认在通常的运行循环中是否处在过度 的发热状态。

注意:根据运行条件,电机表面温度可能达到80℃以上,请勿用手触摸。

粘贴热标签,并进行目视 检查!



# 1.3 伺服电机的定期检查

建议用户至少每年进行一次下列检查:

#### (1) 扭矩指令 (TCMD) 波形、速度指令 (VCMD) 波形观测

使用示波器事先测量正常电压波形,与定期检查时的波形相比较。 波形可根据负载的状态、进给速度的不同而出现差异。(与参考点返回时的 快速移动、慢速移动传输波形相比较)

测定方法请参阅 FANUC AC SERVO MOTOR  $\alpha$  *i* series 参数说明书 (B-65270CM)中有关伺服检查板的使用方法的项目。


#### (2) 诊断波形

请根据下列项目检测所测定的波形有无异常。

# ① 快速移动的加/减速时,峰值电流是否超出放大器的电流限制值?

#### (TCMD)

放大器电流限制值如表 1 所示。在放大器的电流限制电流流过时,表示限制值为 4.44 V(各型号通用)。




⇒虽然以前在限制电流值内可以进行加/减速,可是……。

(虽然加/减速扭矩足够,可是……)

这种情形下的原因如下:

- 机床系统的负载条件发生变化。 (长年摩擦、机床效率降低。)
- 电机异常




[表 1]

型号名	电流值
α2/5000HVis, α4/5000HVis	10Ap
$\alpha 2/5000is$ , $\alpha 4/5000is$ , $\alpha 1/5000i$ , $\alpha 2/5000i$ ,	20Ap
α4/4000HVi, α8/3000HVi	
α8/4000HVis, α12/4000HVis	40Ap
$\alpha 4/4000i$ , $\alpha 8/3000i$ , $\alpha 12/3000 \text{HV} i$ , $\alpha 22/3000 \text{HV} i$ ,	
$\alpha 8/4000 is$ , $\alpha 12/4000 is$ , $\alpha 22/4000 HV is$ , $\alpha 30/4000 HV is$ ,	80Ap
α40/4000HVis, α12/3000i, α22/3000i,	
$\alpha 22/4000 i s$ , $\alpha 30/4000 i s$ , $\alpha 40/4000 i s$ , $\alpha 30/3000 i$ , $\alpha 40/3000 i$ ,	160Ap
α40/3000i 带有风扇,	
α50/3000HVis, α50/3000HVis 带有风扇, α100/2500HVis,	180Ap
α200/2500HV <i>i</i> s	
α50/3000is, α50/3000is 带有风扇, α100/2500is, α200/2500is,	360Ap
α300/2000HVis, α500/2000HVis	
α300/2000is, α500/2000is, α1000/2000HVis	360Ap(注释)


## 注释

# 1台电机使用2台伺服放大器。

## ② 恒定速度进给时的波形是否存在波动? (VCMD)



# ③ 停止时的波形是否存在波动(是否跳动)? (VCMD)



如出现上述①~③项异常时,请与本公司服务部门联系。

# 电机的维护

## (3) 绕组电阻、绝缘电阻的测定

请测量绕组电阻、绝缘电阻。

但是,过度的检查(耐压测试等)可能导致绕组的损伤。绕组电阻值的相关内容,请参阅 FANUC AC SERVO MOTOR  $\alpha$  *i* series Descriptions(规格说明书)(B-65262EN)或者与我公司联系。绝缘电阻值请参阅下表。

#### 电机绝缘电阻的测定

根据以下标准,使用兆欧测量仪器(DC500V)测定绕组~机架之间的绝缘 电阻。

绝缘电阻值	电机绝缘电阻的测定
大于等于	良好。
100M Ω	
10~100M Ω	开始老化。虽然不会造成性能上的问题,但是,请定
	期检查。
1~10M Ω	老化进一步加剧,需要特别注意。请定期进行检查。
不足 1M Ω	不良。请更换电机。

#### 注释


绝缘电阻值在短时间内急剧降低时,可判定为是由于外部切削液进入主体内部造成的。请反复确认防水滴环境(见 FANUC AC SERVO MOTOR a is/a i series Descriptions (规格说明书) (B-65262EN) I-2.1 USE ENVIRONMENT FOR SERVO MOTORS (伺服电机的使用环境))。

# 1.4 脉冲编码器的更换


下面介绍假定由于脉冲编码器出现故障在现场进行修复时,更换脉冲编码器的方法。

由于脉冲编码器及电机属精密设备,操作时请轻拿轻放。要注意不要使脉冲编码器上附着粉尘与垃圾。

① 取下 4 个用于固定脉冲编码器的 M4 内六角螺栓。无须拧下脉冲编码器盖板上的 M3 螺栓。




② 拆下脉冲编码器和欧氏联轴节。




③ 在电机上安装新的脉冲编码器和欧氏联轴节。顺着欧氏联轴节接头与欧氏联轴节的方向使其啮合。

将脉冲编码器推入,直到O形环进入电机的定心接口与脉冲编码器的定心接口之间。此时,注意安装在脉冲编码器上的O形环不要咬入。



④ 用 4 根 M4 内六角螺栓固定脉冲编码器。



# 1.5 更换部件的规格编号

如下为维修用备货规格编号:

(1) 脉冲编码器备货规格

A860-2000-T301: a 1000*i*A A860-2001-T301: a 16000*i*A A860-2005-T301: a 1000*i*I

(2) 欧氏联轴节 A290-0501-V535

# 2

# 主轴电机的维护

# **2.1** 维护检查

为了使电机能够长期保持高性能和高稳定性,必须进行下列维护检查。

# (1)基于目测的检查

# 注 注意

维护检查时要注意触电事故以及卷入事故。特别是,在进行操作时,必 须先切断全部电源。

检查项目	状况	处理办法	
异常响声 异常振动	出现以前所没有的异常响声以及振动。 在最高转速下,电机的振动加速度超过 0.5G。	确认下列项目后,采取相应的处理办法。 基座、安装 直接连接的定心精度 电机轴承异常响声 (见下列"电机轴承"项) 减速机以及皮带的振动以及响声 放大器的异常响声 风扇电机的异常 (见下列"风扇电机"项)	
冷却风通道	冷却风通道沾有粉尘 或者油污	请定期清扫定子孔以及风扇电机。	
电机表面	电机表面沾有切削液	<ul><li>进行清扫</li><li>电机表面溅到大量切削液时,请使用盖罩覆盖起来。</li></ul>	
风扇电机	不能正常旋转	用手可以转动风扇电机时用手不能转动风扇电机时	更换风扇电机 清除异物。或者重新用螺丝安装。 通过上述处理仍然出现异常响声 时,请更换风扇电机。
	出现异常响声	清除异物。或者重新用螺丝安装。 通过上述处理仍然出现异常响声时,请更换风扇电机。	
电机轴承	电机轴承出现异常响 声	确认轴承更换、定心精度以及径向载荷。 更换轴承时,请通知我公司。	
端子箱内部状况	端子箱内进入切削液	检查端子箱盖以及管道密封圈等。端子箱内需要大量切削液时,请使用盖罩覆盖起来。	
*紧固螺丝。 ************************************			

# (2) 绕组与框架间的绝缘确认

使用兆欧表测量 DC500V 下的绝缘电阻。

请通过检测结果判断以下绝缘效果的好坏。

大于等于100ΜΩ: 良好

10~100MΩ : 开始老化。性能上可能出现问题,但需要定期检查。

 $1 \sim 1 \ 0 \ M \Omega$  : 老化进一步加剧,需要特别注意,请定期检查。

务须进行定期检查。

不足1 ΜΩ : 不良。请更换电机。

#### 注释

1 测量绝缘电阻时,请在拆下其与主轴放大器之间的配线之状态下进行。 如果在连接状态下测量绝缘电阻,可能导致主轴放大器损坏。

2 测量绝缘电阻时,如果电机处于通电状态,反而会导致电机绝缘层老化。 请在最短的时间内完成绝缘电阻的测量。

# (3) 冷却剂贯穿主轴电机 a ir 系列上的检修项目

- ① 冷却剂是否经常从旋转接头支撑壳体的泄水阀中漏出? (见图 2)
- ② 冷却剂是否经常从旋转接头支撑切口部漏出? (见图 2)
- ③ 在最高转速下, 电机的振动加速度是否超过 0.5G? (见图 3)
- ④ 冷却剂是否从耦合器中漏出? (见图 4)
- ⑤ 耦合器是否松动?






图 1: 使用冷却剂贯穿主轴电机的例子





冷却剂接头 图4:冷却剂接头的例子

## 2.2 维护部品

# (1) 端子箱图号 (αi、αir、αCi 系列)

21/1/1/		
型号	   端子箱组件	端子箱用盖
α 1/10000i, α 1/15000i α 1.5/10000i, α 1.5/15000i α C1/6000i	A290-1402-T400	A290-0853-V410
α 2/10000i, α 2/15000i α 3/10000i, α 3/12000i α C2/6000i, α C3/6000i	A290-1404-T400	A290-0853-V410
$α 6/10000i \sim α 15/7000i$ $α 6/12000i \sim α 15/10000i$ $α 12/6000i_P \sim α 22/6000i_P$ $α 12/8000i_P \sim α 22/8000i_P$ $α C6/6000i \sim α C15/6000i$	A290-1406-T400	A290-0854-V410
α 18/7000i、 α 22/7000i	A290-1410-T400	A290-1410-V410
α 18/10000i, α 22/10000i α 30/6000ip~ α 50/6000ip	A290-1410-T401	A290-1410-V410
a 60/4500 <i>i</i> P	A290-0833-T400	A290-1040-X402

## 注释

上表有时不适合于电机图号的末尾为 B 9 □□的电机。请向我公司服 务部门咨询。

# (2) 端子箱图号 ( a iT、 a iL 系列)

47		
型号名	端子箱组件	端子箱用盖
а 1.5/15000 <i>i</i> т	A290-1402-T400	A290-0853-V410
α 2/15000 <i>i</i> τ, α 3/12000 <i>i</i> τ	A290-1404-T400	A290-0853-V410
α 6/12000 <i>i</i> τ, α 8/12000 <i>i</i> τ α 8/15000 <i>i</i> τ, α 15/10000 <i>i</i> τ	A290-1406-T400	A290-0854-V410
α 8/20000 <i>i</i> L	A290-1487-T400	A290-0854-V410
α 15/12000 <i>i</i> τ	A290-1410-T402	A290-1410-V410
α <b>22/10000</b> <i>i</i> τ	A290-1410-T401	A290-1410-V410
α 15/15000 <i>i</i> L、 α 26/15000 <i>i</i> L	A290-1489-T400	A290-1410-V410

#### 注释

上表有时不适合于电机图号的末尾为 B 9 □□的电机。请向我公司服 务部门咨询。

# (3) 端子箱图号 (α(HV)i、α(HV)iρ系列)

型号	端子箱组件	端子箱用盖	
α 1/10000HVi	A290-1502-T400	A290-0853-V410	
α 1.5/10000HVi			
a 2/10000HVi	A290-1504-T400	A290-0853-V410	
α 3/10000HVi	11270 1304 1400	A270-0033- ¥ 410	
a 6/10000HVi∼ a 22/7000HVi			
a 15/6000HViP	A290-1406-T400	A290-0854-V410	
a 22/6000HV <i>i</i> P			
a 40/6000HViP	4 200 1 410 T 401	A 200 1410 X/410	
a 50/6000HViP	A290-1410-T401	A290-1410-V410	
a 30/6000HVi			
α 40/6000HV <i>i</i>	A290-1412-T400	A290-1040-X402	
a 60/4500HVi	4 200 0000 T402	4 200 1040 W402	
a 60/4500HViP	A290-0860-T403	A290-1040-X402	
a 100/4000HVi	A290-0884-T401	A290-1040-X402	

## 注释

上表有时不适合于电机图号的末尾为 B 9 □□的电机。请向我公司服 务部门咨询。

# (4) 端子箱图号 (α(HV)iτ、α(HV)iι系列)

11 1 Jul 2023		
型号名	端子箱组件	端子箱用盖
а 1.5/15000HV <i>i</i> т	A290-1502-T400	A290-0853-V410
a 2/15000 $HVi$ T a 3/12000 $HVi$ T	A290-1504-T400	A290-0853-V410
α 6/12000HViτ α 8/12000HViτ α 15/12000HViτ α 22/10000HViτ	A290-1406-T400	A290-0854-V410
a 8/20000HVil	A290-1597-T400	A290-0854-V410
a 15/15000HV <i>i</i> l a 26/15000HV <i>i</i> l	A290-1595-T400	A290-1410-V410

上表有时不适合于电机图号的末尾为 B 9 □□的电机。请向我公司服 务部门咨询。

# (5)风扇电机部件(ai、aiP、aCi系列)

型号	风扇盖罩(*)	风扇电机	排气方向
α 1/10000i、 α 1/15000i	A290-1402-T500	A90L-0001-0523/R	后方
α 1.5/10000 <i>i</i> 、 α 1.5/15000 <i>i</i> α C1/6000 <i>i</i>	A290-1402-T501	A90L-0001-0523/F	前方
α 2/10000i、 α 2/15000i	A290-1404-T500	A90L-0001-0514/R	后方
α 3/10000i, α 3/12000i α C2/6000i, α C3/6000i	A290-1404-T501	A90L-0001-0514/F	前方
α 6/10000i、 α 8/8000i	A290-1406-T500	A90L-0001-0515/R	后方
α 6/12000i, α 8/10000i α C6/6000i, α C8/6000i	A290-1406-T501	A90L-0001-0515/F	前方
α 12/7000i~ α 22/7000i α 12/10000i~ α 22/10000i	A290-1408-T500	A90L-0001-0516/R	后方
a 12/6000i <sub>P</sub> ~ a 22/6000i <sub>P</sub> a 12/8000i <sub>P</sub> ~ a 22/8000i <sub>P</sub> a C12/6000i~ a C22/6000i	A290-1408-T501	A90L-0001-0516/F	前方
~ 20/(000; . ~ 50/(000;	A290-1412-T500	A90L-0001-0318/RW	后方
α 30/6000i <sub>P</sub> ~ α 50/6000i <sub>P</sub>	A290-1412-T501	A90L-0001-0318/FW	前方
~ <0/4500°	A290-0832-T500	A90L-0001-0319/R	后方
a 60/4500ip	A290-0832-T501	A90L-0001-0319/F	前方

## 注释

- 1 (\*) 此系包含风扇电机的图号。
- 2 上表有时不适合于电机图号的末尾为B9□□的电机。请向我公司服务部门咨询。

# (6) 风扇电机部件(air系列)

型号名	风扇盖罩(*)	风扇电机
α 1.5/15000 <i>i</i> T	A290-1463-T500	A90L-0001-0523/RL
α 2/15000 <i>i</i> τ、 α 3/12000 <i>i</i> τ	A290-1464-T500	A90L-0001-0514/RL
α 6/12000 <i>i</i> τ	1.000 1.155 TT-00	
α 8/12000 <i>i</i> τ、 α 8/15000 <i>i</i> τ	A290-1466-T500	A90L-0001-0515/RL
α 15/10000 <i>i</i> τ、 α 15/12000 <i>i</i> τ	1200 1460 TE00	1001 0001 071 (/DI
α <b>22/10000</b> <i>i</i> τ	A290-1469-T500	A90L-0001-0516/RL

## 注释

- 1 (\*) 此系包含风扇电机的图号。
- 2 上表有时不适合于电机图号的末尾为B9□□的电机。请向我公司服务部门咨询。

# (7)风扇电机部件 (α(HV)i、α(HV)ir 系列)

	I		
型号	风扇盖罩(*)	风扇电机	排气方向
a 1/10000HVi	A290-1502-T500	A90L-0001-0524/R	后方
a 1.5/10000HVi	A290-1502-T501	A90L-0001-0524/F	前方
a 2/10000HVi	A290-1504-T500	A90L-0001-0518/R	后方
a 3/10000HVi	A290-1504-T501	A90L-0001-0518/F	前方
α 6/10000HVi	A290-1506-T500	A90L-0001-0519/R	后方
a 8/8000HVi	A290-1506-T501	A90L-0001-0519/F	前方
a 12/7000HVi			
a 15/7000HVi	A290-1508-T500	A90L-0001-0520/R	后方
a 22/7000HVi			
a 15/6000HViP	A290-1508-T501	A90L-0001-0520/F	前方
a 22/6000HViP	A270-1300-1301	M70L-0001-0320/1	11477
a 30/6000HVi			-1-
a 40/6000HVi	A290-1512-T500	A90L-0001-0399/RW	后方
a 40/6000HViP			26.2.
a 50/6000HViP	A290-1512-T501	A90L-0001-0399/FW	前方
a 60/4500HVi	A290-0883-T500	A90L-0001-0400/R	后方
a 60/4500HViP	A290-0883-T501	A90L-0001-0400/F	前方
	A290-0780-T512	A90L-0001-0399/RL	
	A290-0780-T514	A90L-0001-0399/RLL	底侧吸气
α 100/4000HV <i>i</i>	A290-0780-T513	A90L-0001-0399/FL	10000000000000000000000000000000000000
	A290-0780-T515	A90L-0001-0399/FLL	底侧排气
	A290-0884-T500	A90L-0001-0504/R	后方

#### 注释

- 1 (\*) 此系包含风扇电机的图号。
- 2 上表有时不适合于电机图号的末尾为B9□□的电机。请向我公司服务部门咨询。

# (8) 风扇电机部件 (α(HV)iτ系列)

型号名	风扇盖罩(*)	风扇电机
а 1.5/15000HV <i>i</i> т	A290-1563-T500	A90L-0001-0524/RL
$\alpha \ 2/15000 \text{HV} i_{\text{T}}, \ \alpha \ 3/12000 \text{HV} i_{\text{T}}$	A290-1564-T500	A90L-0001-0518/RL
α 6/12000HViτ, α 8/12000HViτ	A290-1566-T500	A90L-0001-0519/RL
α 15/12000HViτ, α 22/10000HViτ	A290-1569-T500	A90L-0001-0520/RL

## 注释

- 1 (\*) 此系包含风扇电机的图号。
- 2 上表有时不适合于电机图号的末尾为B9□□的电机。请向我公司服务部门咨询。

# 2.3 径向载荷范围

# (1) a i, a iP, a Ci 系列

关于电机输出轴,应在下表所示的小于等于容许径向载荷的范围内使用。

人 1 名机栅田福,丛在下秋州水				
型号	径向载荷范围			
五 4	输出轴	输出轴中央		
a 0.5/10000i	294N (30kgf)	323N (33kgf)		
a 1/10000i, a C1/6000i	392N (40kgf)	441N (45kgf)		
α 1.5/10000 <i>i</i>	882N (90kgf)	980N (100kgf)		
α 2/10000i、 α C2/6000i	882N (90kgf)	999N (102kgf)		
a 3/10000i, a C3/6000i	1470N (150kgf)	1607N (164kgf)		
a 6/10000i, a C6/6000i	1960N (200kgf)	2205N (225kgf)		
a 8/8000i, a C8/6000i	2940N (300kgf)	3371N (344kgf)		
α 12/7000i, α 15/7000i α 12/6000i <sub>P</sub> , α 15/6000i <sub>P</sub> α C12/6000i, α C15/6000i	2940N (300kgf)	3410N (348kgf)		
α 18/7000i, α 22/7000i α 18/6000ip, α 22/6000ip	4410N (450kgf)	4988N (509kgf)		
a 30/6000i, a 40/6000i a 30/6000ip, a 40/6000ip a 50/6000ip	5390N (550kgf)	6134N (626kgf)		
α 50/4500 <i>i</i>	1078N (1100 kgf)	1230N (1255 kgf)		
a 60/4500iP	_	19600N (2000kgf)		
α 1/15000i、 α 1.5/15000i α 2/15000i	应与主轴直接连接使用			
a 3/12000 <i>i</i>	980N (100kgf)	1068N (109kgf)		
a 6/12000i	1470N (150kgf)	1656N (169kgf)		
a 8/10000i	1960N (200kgf)	2244N (229kgf)		
α 12/10000i, α 15/10000i α 12/8000ip, α 15/8000ip	2450N (250kgf)	2842N (290kgf)		
α 18/10000i, α 22/10000i α 18/8000i <sub>P</sub> , α 22/8000i <sub>P</sub>	2940N (300kgf)	3332N (340kgf)		

## 注释

- 1 使用皮带时,请参阅上述容许值进行张力调整。超出上述容许值时, 为确保长期稳定使用,请考虑在机床端设置支承轴承。(当超出容许 值时,可能会产生异常响声。)
- 2 皮带张力的中心如果偏离输出轴端,容许载荷将会小于输出轴前端的 信。
- 3 如果以斜齿齿轮在推力方向施加载荷,轴将沿推力方向移动,因此, 原则上不要在推力方向施加载荷。

# (2) α (HV)i, α (HV)ip 系列

关于电机输出轴端,应在下表所示的小于等于容许径向载荷的范围内使用。

型号	径向载荷范围		
	输出轴端	输出轴中央	
a 0.5/10000HVi	294N (30kgf)	323N (33kgf)	
α 1/10000HV <i>i</i>	392N (40kgf)	441N (45kgf)	
α 1.5/10000HV <i>i</i>	882N (90kgf)	980N (100kgf)	
a 2/10000HVi	882N (90kgf)	999N (102kgf)	
a 3/10000HVi	1470N (150kgf)	1607N (164kgf)	
α 6/10000HVi	1960N (200kgf)	2205N (225kgf)	
a 8/8000HVi	2940N (300kgf)	3371N (344kgf)	
a 12/7000HVi			
α 15/7000HV <i>i</i>	2940N (300kgf)	3410N (348kgf)	
a 15/6000HViP			
a 22/7000 $\mathrm{HV}i$	4410N (450L - 6)	4000NI (500L - 6)	
a 22/6000HViP	4410N (450kgf)	4988N (509kgf)	
a 30/6000HVi			
a $40/6000 \mathrm{HV}i$	5200N (550L-6)	6134N (626kgf)	
a 40/6000HViP	5390N (550kgf)		
a 50/6000HViP			
a 60/4500HVi	_	10/00N (2000L- A	
a 60/4500HViP	_	19600N (2000kgf)	
a 100/4000HVi	应与主轴]	直接连接使用	

## 注释

- 1 使用皮带时,请参阅上述容许值进行张力调整。超出上述容许值时, 为确保长期稳定使用,请考虑在机床端设置支承轴承。(当超出容许 值时,可能会产生异常响声。)
- 2 皮带张力的中心如果偏离输出轴端,容许载荷将会小于输出轴前端的
- 3 如果以斜齿齿轮在推力方向施加载荷,轴将沿推力方向移动,因此, 原则上不要在推力方向施加载荷。

# (3) a it, a (HV)it, a iL, a (HV)iL 系列

α iτ、α (HV)iτ、α iL、α (HV)iL系列,请与主轴直接连接后使用。

# 索引

		报警代码 4 (PSM, PSMR)	82
符号		报警代码 41	114
$\alpha Ci$ 系列主轴放大器模件	125	报警代码 42	114
α位置编码器 S	. 38	报警代码 46	114
		报警代码 47	115
B		报警代码 5	86
保险丝安装位置	130	报警代码 5 (PSM, PSMR)	83
保险丝、印制电路板的更换方法	128	报警代码 50	115
保险丝、印制电路板等的更换方法	127	报警代码 52、53	116
报警代码 01	103	报警代码 54	116
报警代码 02	104	报警代码 55	116
报警代码 03	104	报警代码 56	116
报警代码 06	105	报警代码 6	87
报警代码 07	105	报警代码 6 (PSM, PSMR)	83
报警代码 09	106	报警代码 66	117
报警代码 1	. 86	报警代码 69	117
报警代码 1 (PSM)	. 81	报警代码 7 (PSM, PSMR)	83
报警代码 12 107,	125	报警代码 70	117
报警代码 15	108	报警代码 71	117
报警代码 18	108	报警代码 72	117
报警代码 19、20	108	报警代码 73	118
报警代码 2	. 86	报警代码 74	118
报警代码 2 (PSM, PSMR)	. 82	报警代码 75	118
报警代码 21	108	报警代码 76	119
报警代码 24	109	报警代码 77	119
报警代码 27	110	报警代码 78	119
报警代码 29	111	报警代码 79	119
报警代码 3 (PSM)	. 82	报警代码 8	88
报警代码 31	112	报警代码 8 (PSMR)	83
报警代码 32	112	报警代码 8., 9., A	88, 89
报警代码 34	112	报警代码 81	120
报警代码 35	126	报警代码 82	121
报警代码 36	113	报警代码 83	121
报警代码 37	113	报警代码 84	122

报警代码 85	122	F	
报警代码 86	122	反馈断线报警	97
报警代码 87	122	反馈信号波形的确认	
报警代码 88	122	非切削时主轴产生振动并发出噪音时	
报警代码 A (PSM)	84	风扇电机的更换方法	
报警代码 A、A1、A2	122	/ VA	133
报警代码 b, c, d	89	${\it G}$	
报警代码 b0	123	概述3,41,51,	52 69
报警代码 C0、C1、C2	123	故障排除和处理办法	
报警代码 C3	123	观测电机电流值的方法	
报警代码 E (PSM, PSMR)	84	观测方法	
报警代码 H (PSMR)	84	观测数据的设定方法	
报警代码 L	92	关于 STATUS 显示	
报警代码 U	91	关于各地址的内容和初始值(SPM)	
报警代码 F	87	关于伺服放大器的定期检查	
报警代码 P	87	关于主轴控制信号、主轴状态信号	
报警代码"一"闪烁	90	过热报警	
报警显示及其内容	70	过载报警(软发热、OVC)	
不能在指定的转速下旋转时	32	更换部件的规格编号	
		构成	
C		173/94	┱, ᢏ
参数的初始设定	15	J	
参数的确认方法	51	基于 SERVO GUIDE(伺服向导)观测数据	52
操作确认方法	16	基于主轴检查板的参数确认方法	
错误状态显示功能	35	基于主轴检查板的数据观测方法	
出现超程或者振荡时	33	检查板的连接	
_		检查端子输出信号	
D		接地保护的连接	
电磁接触器无法开启时的确认	22	径向载荷范围	
电机不旋转时	32	绝对脉冲编码器用电池	
电源的连接	13	>C/1 /M/1   Mile / HI / [] - C   C	
电源电压和容量的检查	13	K	
电源模件	7, 17	可以使用的系列版本	50
电源模件(PSM, PSMR)	81	可以通过 SERVO GUIDE 观测到的主轴数据列	
电源 ON 显示 LED "PIL"没有点亮	31	可多過度 BERVO GOIDE %IND ET LT A X III / F	
电源 ON 显示 LED "PIL"尚未点亮时间	的确认 21		52

L	伺服参数设定非法报警	98
漏泄电流和漏电断路器的选择14	伺服电机的定期检查	143
	伺服电机的购入与保管	140
M	伺服电机的日常检测	141
Mi 传感器、MZi 传感器、BZi 传感器37	伺服电机的维护	139
脉冲编码器、分离式串行检测器相关的报警 99	伺服放大器的定期维护	55
脉冲编码器的更换	伺服放大器模件	8, 23, 85
	伺服软件	93
N	伺服调整画面	93
NC 画面上显示 VRDY-OFF 报警时25	W	
内部风扇电机(宽 60mm、90mm、150mm 单元通用)		
133	外部风扇电机(宽 150mm 单元)	
	外部风扇电机(宽 300mm 单元)	136
P	外部风扇电机(宽 60mm、90mm 单元)	134
PSM	维护部品	153
	维护检查	150
Q	为了安全使用	s-1
其他报警101,124	Y	
启动步骤11		
启动时的步骤(概要)12	印制电路板的检查端子	
启动时的故障排除31	印制电路板图号	129
前言p-1	Z	
切削能力下降或加/减速时间较长时34		
	诊断画面	
S	主要构成要素	7
Series 15i 的情形71	主要特性	42
Series 16 <i>i</i> , 18 <i>i</i> , 20 <i>i</i> , 21 <i>i</i> , 0 <i>i</i> , Power Mate <i>i</i> 的情形 76	主轴报警	73, 78
SPM	主轴电机的维护	149
STATUS 显示的确认 18, 24	主轴放大器模件	9, 29, 103
STATUS 显示总是闪烁"——"31	主轴检查板	38
SVM131	主轴检查板规格图号	38
数据观测例50,54	主轴内部数据输出方式操作原理说明	44
数据号列表47		
伺服报警71.76		

说明书改版履历

EANUC AC SERVO MOTOR αis/αi series, AC SPINDLE MOTOR αi series, SERVO AMPLIFIER αi series 维修说明书 (B-65285CM)

				_
				变更内容
				年月
				版本
				变更内容
	2004年9月			年月
	03	02	01	版本

B-65285CM/03

\* B - 6 5 2 8 5 C M/ 0 3 . 0 1 \*