线检测阶段汇报

欧菲3D-TOF 相机点云质量问题汇总:

- 地面点云平整度较低(max: 1cm/160mm);
- 材质、颜影响点云精度;
- 两平面直角数据为曲面;
- 距离相机最近处点云向上翘起(Z方向:11~16mm)

线检测算法存在问题:

- 平面拟合矫正不准(向下倾斜);
- 高度阈值卡的太低 容易误检测;
- 障碍物上面的线不应该检测;

业务逻辑:

- 误检(无中生有) VS 漏检(有中生无)
- 清扫逻辑 概率地图

测试建议:

测试内容: 1.地线误检 2.黑地砖中白线误检

实验场景:

地面类型:地毯、黑白相见地砖、黄色地砖

不同类线: 白色数据线 黑色电源线 蓝色网线


放置姿态: 拉直 缠绕

放置距离: 13mm 23mm 33mm

检测结果: 可视化界面稳定后有粉色区域


测试数据:

地面材质对比: 地毯vs黄色地砖vs黑白相见地砖



光源对比:<mark>关闭窗帘vs打开窗帘</mark>





结论&&优化方向:

1.线检测模块用的是tof相机比较极限的数据 本身误差比较大,且场景是<mark>地面瓷砖(镜面反射)</mark>或黑色材质(低反射率)的情况,点云失真严重;

解决方向: 1.供应商提供新的固件;

2.识别策略:对于特殊场景的不予检测;

2.对于毛毯等漫反射的物体,线检测目前问题基本OK。