

OPC UA Server App

OPC UA Server für ctrlX OS
Version 4.6.0

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.0	4
3.1	Neue Funktionen	4
3.1.1	Feature 1120333: OPC UA Server – Neue Funktionalität	4
3.2	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.2.1	Bug 1119296: Die Benutzerrollen sind nicht richtig gesetzt ..	4
3.2.2	Bug 1143590: OPC UA Server: Schwerer Ausnahmefehler beim Beenden einer OPC UA Session	4
3.2.3	Bug 1166711: Hohe CPU-Last bei MonitoredItems welche auf den Modus "Disable" gestellt werden	5
3.2.4	Bug 1178914: OPC UA Server – Das Herunterfahren der OPC UA Server App war fehlerhaft	5
4	Version 4.4.1	5
4.1	Neue Funktionen	5
4.1.1	Feature 1003996: OPC UA Server – Unterstützung von core24 und ctrlX OS Version 4.X	5
4.1.2	Feature 1004006: OPC UA Server – Update des OPC UA Stacks	5
4.1.3	Feature 1004008: OPC UA Server – Unterstützung von Server Redundanz im Modus Cold-Failover	5
4.1.4	Feature 1006577: OPC UA Server – Neue Lizenzen verfügbar ..	5
4.1.5	Feature 1045455: OPC UA Server – Unterstützung von Floating-Lizenzen	5
4.1.6	Feature 1054448: OPC UA Server – Neue Funktionalitäten ...	6
4.2	Behobene Fehler und Änderungen	6
4.2.1	Bug 1049875: OPC UA Apps – Auswahl im Navigationsmenü ging verloren	6
4.2.2	Bug 1079729: OPC UA Server – Subscription Sampling Intervall wurde eventuell außerhalb der Konfigurationsgrenzen bestimmt	6
4.2.3	Bug 1094637: OPC UA Server – Ungültige Endpoint-Konfiguration war möglich	6
4.2.4	Bug 1094642: OPC UA Server – Konfigurationsanpassungen während des App-Hochlaufs wurden nicht gespeichert	6
4.2.5	Bug 1095291: OPC UA Server – Knoten unter Data Layer Adresse "opcuaserver/companion-model" fehlen bei Nutzung der OPC UA Server Berechtigungen	7
4.2.6	Bug 1104802: OPC UA Apps – Anzeige des Navigationsmenüs "OPC UA" in der Web-Oberfläche trotz fehlender Berechtigung ..	7
4.2.7	Bug 1119335: Die Benutzerrollen sind nicht richtig gesetzt ..	7
5	Service und Support	8
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025 - 11	OPC UA Server App Version 4.4.1
02	2026 - 03	OPC UA Server App Version 4.6.0

Weiterführende Informationen

- Siehe ➔ [OPC UA Server App, Anwendungsbeschreibung](#)

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.0

3.1 Neue Funktionen

3.1.1 Feature 1120333: OPC UA Server – Neue Funktionalität

Beschreibung

Der OPC UA Server bietet folgende neue Funktionalität:

- Status und Konfiguration des Speichers in der Web-Oberfläche.

3.2 Behobene Fehler und Änderungen

3.2.1 Bug 1119296: Die Benutzerrollen sind nicht richtig gesetzt

Beschreibung

Die OPC-UA-Benutzerrollen (CONFIGUREADMIN, SECURITYADMIN) sind nicht entsprechend dem Data Layer-Benutzerbereich (SCOPE OPCUA_SERVER_MANAGE, SCOPE OPCUA_PUBSUB_MANAGE) gesetzt.

Die Fehlerursache wurde behoben.

3.2.2 Bug 1143590: OPC UA Server: Schwerer Ausnahmefehler beim Beenden einer OPC UA Session

Beschreibung

In seltenen Fällen konnte ein schwerer Ausnahmefehler in der ctrlX OPC UA Server App beim Beenden einer OPC UA Session auftreten. Hierbei kam es zum Absturz und Neustart der App. Bestehende Verbindungen konnten dadurch unterbrochen werden.

Die Fehlerursache wurde behoben.

3.2.3 Bug 1166711: Hohe CPU-Last bei MonitoredItems welche auf den Modus "Disable" gestellt werden

Beschreibung

Werden in einer Subscription die MonitoredItems auf "Disable" gestellt, so liefern diese keine Daten mehr. Trotzdem wurde durch diese MonitoredItems eine hohe Systemlast erzeugt.

3.2.4 Bug 1178914: OPC UA Server – Das Herunterfahren der OPC UA Server App war fehlerhaft

Beschreibung

Beim Herunterfahren der OPC UA Server App konnte es zu verschiedenen Fehlerbildern kommen wie z.B. zu nicht vollständig beantworteten Service-Anfragen oder zu schweren Ausnahmefehlern (Exceptions) in der OPC UA Server App.

4 Version 4.4.1

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 1003996: OPC UA Server – Unterstützung von core24 und ctrlX OS Version 4.X

Beschreibung

Die OPC UA Server App basiert auf dem core24 und der ctrlX OS Version 4.X.

4.1.2 Feature 1004006: OPC UA Server – Update des OPC UA Stacks

Beschreibung

In der OPC UA Server App ist die neueste Version des OPC UA Stacks ist verbaut.

4.1.3 Feature 1004008: OPC UA Server – Unterstützung von Server Redundanz im Modus Cold-Failover

Beschreibung

Der OPC UA Server unterstützt jetzt Server Redundanz im kalten Failover-Modus. Diese entspricht der in der OPC UA Spezifikation beschriebenen nicht transparenten Redundanz ➡ (Non-transparent Redundancy) mit Failover-Modus "Kalt" ➡ (Cold).

4.1.4 Feature 1006577: OPC UA Server – Neue Lizenzen verfügbar

Beschreibung

Für den OPC UA Server sind die folgenden neuen Lizenzen verfügbar:

- OPC UA Server Basic License: SWL-XCx-UAS-OPCUAxsRVxxxx-BANN
- OPC UA Server Advanced License: SWL-XCx-UAS-OPCUASERVERxx-ADNN

4.1.5 Feature 1045455: OPC UA Server – Unterstützung von Floating-Lizenzen

Beschreibung

Der OPC UA Server unterstützt folgende Floating-Lizenzen:

- R911430693 / SWL-XC*-UAS-OPCUA*SRV*SD*-Y1F1
- R911430692 / SWL-XC*-UAS-OPCUA*SRV*AD*-Y1F1

4.1.6 Feature 1054448: OPC UA Server – Neue Funktionalitäten

Beschreibung

Der OPC UA Server bietet folgende neue Funktionalitäten:

- In der Weboberfläche des OPC UA Server gibt es jetzt ein Symbol mit einem Link zum Zertifikatsstore. Es wird im Symbol angezeigt, ob es abgelehnte Zertifikate gibt.
- Unterstützung von weiteren Security-Policies:
 - ➔ [ECC-nistP256](#)
 - ➔ [ECC-nistP384](#)
- Nutzung von DataLayer Bulk-Requests für OPC UA Service Browse.
- Anzeige des Health-Status der App.

4.2 Behobene Fehler und Änderungen

4.2.1 Bug 1049875: OPC UA Apps – Auswahl im Navigationsmenü ging verloren

Beschreibung

Falls eine Seite einer OPC UA App in der Web-Oberfläche ausgewählt war, zum Beispiel OPC UA Server Konfiguration, und dann innerhalb der aufgerufenen Seite ein anderer Tab ausgewählt wurde, zum Beispiel "Informationsmodell", so ging die Auswahl im Navigationsmenü, zum Beispiel auf "OPC UA -> Server", verloren.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.2 Bug 1079729: OPC UA Server – Subscription Sampling Intervall wurde eventuell außerhalb der Konfigurationsgrenzen bestimmt

Beschreibung

Die Logik zur Bestimmung des nächstgelegenen Subscription Sampling Intervalls ignorierte die Konfigurationsgrenzen des ctrlX OPC UA Servers.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.3 Bug 1094637: OPC UA Server – Ungültige Endpoint-Konfiguration war möglich

Beschreibung

Im OPC UA Server konnte eine ungültige Endpoint-Konfiguration erstellt werden, falls bei der Data Layer-Methode "add-user-token-config" (Adresse: opcuaserver/endpoint-configuration/add-user-token-config) eine ungültige PolicyId mit 8 angegeben wurde. Dadurch konnte der OPC UA-Server beim nächsten Neustart nicht starten.

4.2.4 Bug 1094642: OPC UA Server – Konfigurationsanpassungen während des App-Hochlaufs wurden nicht gespeichert

Beschreibung

Bei der ctrlX OPC UA Server App wurden Konfigurationsänderungen, die sich zum Beispiel durch Erweiterungen nach einem App-Update ergaben, unter Umständen nicht gespeichert.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.5 Bug 1095291: OPC UA Server – Knoten unter Data Layer Adresse "opcuaserver/companion-model" fehlen bei Nutzung der OPC UA Server Berechtigungen

Beschreibung

Obwohl für einen Benutzer die OPC UA Server Berechtigungen "Ansehen" (Data Layer Scope: opcuaserver.view) und "Verwalten" (Data Layer Scope: opcuaserver.manage) gesetzt waren, wurden nicht alle Knoten unter der Data Layer Adresse "opcuaserver/companion-model" angezeigt. Der Data Layer Zugriff auf diese Knoten war dadurch für diesen Nutzer nicht möglich.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.6 Bug 1104802: OPC UA Apps – Anzeige des Navigationsmenüs "OPC UA" in der Web-Oberfläche trotz fehlender Berechtigung

Beschreibung

In den OPC UA Apps wurde das Navigationsmenü "OPC UA" in der ctrlX Web-Oberfläche angezeigt, obwohl die aktuelle Benutzersitzung keine entsprechenden OPC UA-Berechtigungen besaß.

Die Fehlerursache wurde behoben.

4.2.7 Bug 1119335: Die Benutzerrollen sind nicht richtig gesetzt

Beschreibung

Die OPC-UA-Benutzerrollen (CONFIGUREADMIN, SECURITYADMIN) sind nicht entsprechend dem DataLayer-Benutzerbereich (SCOPE_OPCUA_SERVER_MANAGE, SCOPE_OPCUA_PUBSUB_MANAGE) gesetzt.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: ➔ service.svc@boschrexroth.de

Internet: ➔ <http://www.boschrexroth.com>

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

B

Bug 1119296 4

D

Die Benutzerrollen sind nicht richtig gesetzt . 4

H

Helpdesk 8

Hotline 8

I

Informationen zu unseren Produkten 4

O

OPC UA Server: Schwerer Ausnahmefehler beim
Beenden einer OPC UA Session 4

S

Service-Hotline 8

Support 8

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

