

PROFINET Device App

PROFINET Device für ctrlX OS

Version 4.6.1

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2026-03

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DC-AE/PAG-SW (MiNi)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Hinweise	4
2.1	Informationen zu unseren Produkten	4
3	Version 4.6.1	4
3.1	Behobene Fehler und Änderungen	4
3.1.1	Bug 993292: Firmware-Update schlägt sporadisch fehl	4
3.1.2	Bug 1170073: PROFINET Device – Inkonsistente Konfiguration des PROFINET Devices zum Controller wurde unter Umständen nicht als Fehler angezeigt	4
3.1.3	Bug 1170735: PROFINET Device – Fehlender DL-Knoten 'admin' für eine PROFINET Device-Instanz im Service-Mode bei Betrieb mit einer COM.2	5
3.1.4	Bug 1185111: PROFINET Device – Entfernen eines 15. Parameters im Consumer-Slot bei PROFINET IO führte zu undefinierten Wertänderungen bei den verbleibenden Parameter	5
3.2	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	5
3.2.1	Bug 959787: Nach Projektupdate aus einer älteren Version bleibt eine ungenutzte Task konfiguriert	5
4	Version 4.4.0	6
4.1	Neue Funktionen	6
4.1.1	Feature 872866: Webapp-Dialog zur Konfiguration zyklischer Daten	6
4.1.2	Feature 992046: Produktpflege	6
4.2	Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen	6
4.2.1	Bug 959787: Nach Projektupdate aus einer älteren Version bleibt eine ungenutzte Task konfiguriert	6
4.2.2	Bug 993292: Firmware-Update schlägt sporadisch fehl	6
5	Service und Support	7
6	Index	9

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025 – 11	PROFINET Device App, Version 4.4.0
02	2026 – 03	PROFINET Device App, Version 4.6.1

2 Wichtige Hinweise

2.1 Informationen zu unseren Produkten

Die aktuellsten Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter ➔ <https://www.boschrexroth.com>.

Aktuelle Security Advisories finden Sie unter ➔ <https://psirt.bosch.com/security-advisories/>

3 Version 4.6.1

3.1 Behobene Fehler und Änderungen

3.1.1 Bug 993292: Firmware-Update schlägt sporadisch fehl

Beschreibung

Während eines Firmware-Updates kann es sporadisch zum Fehler 0C1F0200 0C780130 kommen.

Der Update-Vorgang wird in Folge nicht weiter durchgeführt.

Vorläufige Lösung

Updatevorgang nach Reboot der Steuerung erneut beginnen.

3.1.2 Bug 1170073: PROFINET Device – Inkonsistente Konfiguration des PROFINET Devices zum Controller wurde unter Umständen nicht als Fehler angezeigt

Beschreibung

Die PROFINET Device App hat unter Umständen keine Fehlermeldung generiert, wenn die Anzahl der für ein PROFINET Device im Controller konfigurierten Verbindungen die im Device selbst hinterlegte Konfiguration überschreitet.

Dieses Verhalten trat nur bei PROFINET-Instanzen mit COM.20 auf.

Fehlerbehebung

Szenario:

- **Controller-Konfiguration:**

Für ein bestimmtes PROFINET Device sind z.B. 8 Verbindungen konfiguriert.

- **Device-Konfiguration:**

Im Device selbst sind jedoch nur 2 Verbindungen (z.B. über ein Profil wie "default_4in_4_out", das intern auf 2 Verbindungen reduziert ist) konfiguriert.

Fehlermeldung:

Beim Übergang von preOP nach OP erscheint in diesem Fall die Fehlermeldung: Error in PROFINET device / PN-Device: Config error at slot/subslot "slot 3 subslot 1"

3.1.3 Bug 1170735: PROFINET Device – Fehlender DL-Knoten 'admin' für eine PROFINET Device-Instanz im Service-Mode bei Betrieb mit einer COM.2

Beschreibung

Bei der ctrlX PROFINET Device App war der DL-Knoten "<address to instance-name>/admin/properties" im Service-Mode unter Umständen nicht erreichbar. Dies betraf Zugriffe über den Data Layer als auch in der ctrlX Web-Oberfläche auf dem PROFINET Device Status und trat ausschließlich bei Instanzen mit COM.2 auf. <address to instance-name>/admin/properties im Service-Mode unter Umständen nicht erreichbar. Dies betraf Zugriffe über den Data Layer als auch in der ctrlX Weboberfläche auf dem PROFINET Device Status und trat ausschließlich bei Instanzen mit COM.2 auf.

3.1.4 Bug 1185111: PROFINET Device – Entfernen eines 15. Parameters im Consumer-Slot bei PROFINET IO führte zu undefinierten Wertänderungen bei den verbleibenden Parameter

Beschreibung

Falls bei einem PROFINET IO Device in der ctrlX Device App die Consumer-Verbindung mit 15 Parameter voll belegt war und danach ein Parameter aus der Konfiguration entfernt wurde, konnte es bei den verbleibenden Parameter zu undefinierten Wertänderungen kommen, wenn wieder zurück in den PROFINET Zustand "Operational (OP)" geschaltet wurde. Im Fehlerfall stimmte die Konfiguration des Devices nicht mit der des Controller überein.

Fehlerbehebung

Bei Änderung der Konfiguration der Consumer-Verbindung (Entfernen eines Parameters) treten keine undefinierten Wertänderungen bei den restlichen Parametern mehr auf.

3.2 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

3.2.1 Bug 959787: Nach Projektupdate aus einer älteren Version bleibt eine ungenutzte Task konfiguriert

Beschreibung

Das Namensschema der Task für das PROFINET-Device hat sich in der aktuellen Version geändert. Bei der automatisierten Konvertierung kann eine ungenutzte Task mit dem alten Namen in der Konfiguration verbleiben.

Fehlerbehebung

Passen Sie die Scheduler-Konfiguration an oder führen Sie einen Reset der Konfiguration durch, siehe hierzu:

➔ <https://docs.automation.boschrexroth.com/doc/442390677/administration/latest/de/>

4 Version 4.4.0

4.1 Neue Funktionen

4.1.1 Feature 872866: Webapp-Dialog zur Konfiguration zyklischer Daten

Beschreibung

Es wurde ein Online-Editor für die Konfiguration zyklischer Daten zur Web-Oberfläche hinzugefügt.

4.1.2 Feature 992046: Produktpflege

Beschreibung

Kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

4.2 Hinweise zur Verwendung und bekannte Einschränkungen

4.2.1 Bug 959787: Nach Projektupdate aus einer älteren Version bleibt eine ungenutzte Task konfiguriert

Beschreibung

Das Namensschema der Task für das PROFINET-Device hat sich in der aktuellen Version geändert. Bei der automatisierten Konvertierung kann eine ungenutzte Task mit dem alten Namen in der Konfiguration verbleiben.

Fehlerbehebung

Passen Sie die Scheduler-Konfiguration an oder führen Sie einen Reset der Konfiguration durch, siehe hierzu:

➔ <https://docs.automation.boschrexroth.com/doc/442390677/administration/latest/de/>

4.2.2 Bug 993292: Firmware-Update schlägt sporadisch fehl

Beschreibung

Während eines Firmware-Updates kann es sporadisch zum Fehler 0C1F0200 0C780130 kommen.

Der Update-Vorgang wird in Folge nicht weiter durchgeführt.

Vorläufige Lösung

Updatevorgang nach Reboot der Steuerung erneut beginnen.

5 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

6 Index

H

Helpdesk 7

Hotline 7

I

Informationen zu unseren Produkten 4

S

Service-Hotline 7

Support 7

W

Wichtige Hinweise 4

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics

