

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Nº ORDEM DE SERVIÇO: 5865

DADOS DO CLIENTE E EQUIPAMENTO

Cliente: INPASA AGROINDUSTRIAL S/A		Data: 26/08/2026
Redutor: REDUTOR CESTARI - V12 3	Redução: 1:43,7	Série: 932970

ANÁLISES FOTOGRÁFICAS



EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO EXCESSIVO PELA RETENTOR DO EIXO DE SAÍDA - APARENTE EXCESSO DE OLEO



LIGAÇÃO DE CABOS NO MOMENTO DA DESMONTAGEM - SEQUENCIA CABOS (VERMELHO/PRETO/BRANCO) - ETIQUETAS COLORIDAS (VERDE/AZUL/VERMELHO)



TAG IDENTIFICAÇÃO : 765658



FILTRO SUSPIRO DE OLEO INSTALADO

Eng. Adenilson INPASA SINOP

Foto



Status: ALERT Data da Solicitação: 09/12/2025 Diagnósticos: ENGRENAMENTO; FOLGA MECÂNICA Técnica: VIBRAÇÃO Observações: - Espectro apresenta frequência de do primeiro par engrenado, indicando defeito no engrenamento. Possível identificar frequências harmônicas da rotação de entrada em parâmetro de envelope. Serviço sugerido: Realizar a substituição do primeiro par engrenado devido a sinal de defeito Realizar a inspeção de dimensional nos mancais e rolamentos e corrigir as folgas. Realizar a verificação dos demais componentes do redutor rolamentos e pares engrenados. Técnico: RODRIGO.TRUGILHO

10:16

Parecer...

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO		
Descrição (Busca Global: termo % termo)	Qtd	Cód Gold
VALVULA RESPIRO NPT 40 MIC 1"	1	PC4948
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 32028	2	32028
RETENTOR 140X210X15	2	PC18059667
ROLAMENTO ROLOS CONICOS 30309	1	139297
ROLAMENTO DE ROLOS CONICOS 32209	1	32209
TAMPA EXPANSAO 130 X 12	2	PC18060950
ROLAMENTO 30312 J2/Q	1	PC5273
ROLAMENTO 33210	1	PC5242
# KIT PINHAO WCG20 Z1	1	## 17669185
# KIT ENGRENAGEM WCG20 Z2	1	## 17669186
OLEO 220 EP YPF	42,5	18059731
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	
Busca global...	1	

RESUMO DE MÃO DE OBRA		
DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO	2	SVG1192
DESCONTAMINACAO DE PECAS	2	SVG1193
ANALISE E PERITAGEM EM PECAS	3	SVG1194
MONTAGEM E AJUSTE DE FOLGAS	3	SVG1210
TESTES FINAIS DO EQUIPAMENTO	2	SVG1200
TOTAL DE HORAS TÉCNICAS:	12	

CONCLUSÕES

* NO MOMENTO DA DESMONTAGEM EQUIPAMENTO APRESENTAVA VAZAMENTO DE OLEO PELO RETENTOR DE SAÍDA - COMO CAUSA PROVAVEL EXCESSO DE OLEO

* CT-08/RE-631508

REALIZADO A TROCA DOS COMPONENTES CONFORME REGISTRO NO CAPUT: "PEÇAS NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO";

REALIZADO A INSTALAÇÃO DA FLNGE KTR - CONFORME DEFINIDO EM CONTRATO;

REALIZADO A TROCA DO KIT PINHAO Z1 MOTOREDUTOR (17669185) E KIT ENGRENAGEM Z2 (17669186) - CONFORME