

M71

MobyData

Alcance

Procedimiento de soporte para fallos de conexión, configuración de red, comunicación con servidor, lectura de códigos, energía, bloqueos y recuperación. Confirme siempre el modelo y la versión del sistema antes de ejecutar acciones avanzadas.

Plataforma identificada

Android 9 con soporte documentado para actualización a Android 10; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, escáner E3200/E3250; batería estándar de 4000 mAh no extraíble.

Regla de seguridad

El reinicio y las pruebas de red se realizan antes de un restablecimiento de fábrica. Los procedimientos que borran datos deben ejecutarse únicamente con autorización y después de garantizar que la aplicación, archivos y parámetros puedan restaurarse.

1. Diagnóstico rápido

No encuentra el Wi-Fi	Wi-Fi desactivado, SSID oculto, banda/canal incompatible, señal débil o radio bloqueada.	Active/desactive el Wi-Fi, acérquese al AP, confirme el SSID y pruebe 2,4 GHz.
Conecta, pero la app no comunica	IP/máscara incorrectos, servidor/puerto erróneos, firewall, aislamiento de clientes o ruta elegida por la red móvil.	Compare IP del colector y del servidor; confirme la misma subred y pruebe con datos móviles desactivados.
El Wi-Fi se cae durante el inventario	Roaming, ahorro de energía, interferencia, reautenticación, conflicto de IP o AP sobrecargado.	Pruebe cerca de un único AP, desactive el ahorro de batería para la app y valide DHCP/IP.
Lee el código, pero no aparece en la app	Foco fuera del campo, servicio de escáner/DataWedge desactivado, perfil de lectura incorrecto o simbología bloqueada.	Pruebe en un bloc de notas/campo simple y revise el servicio/perfil del escáner.
No lee el código	Ventana sucia, gatillo mal asignado, escáner desactivado, simbología deshabilitada o fallo físico.	Limpie la ventana, pruebe los gatillos y otra simbología/código conocido.
Se bloquea o reinicia	Batería degradada, poco almacenamiento, fallo de la app, actualización incompleta o temperatura.	Reinicie, compruebe carga/almacenamiento y reproduzca con otra app antes de restablecer.

Ruta de 5 minutos

- Confirme modelo, sistema operativo y versión de la aplicación.
- Reinicie el colector y confirme fecha/hora.
- Conéctese al SSID correcto y anote IP, máscara y gateway.
- Confirme la IP/puerto del notebook o servidor y que sean accesibles por la misma red.
- Pruebe otro colector en el mismo AP y el colector con problema en otro AP, cuando sea posible.

- Pruebe el escáner fuera de la aplicación para separar hardware de configuración.
- Solo después avance a reset, reinstalación o actualización.

2. Red y Wi-Fi

Red interna sin Internet

Un colector puede mostrar “sin Internet” y aun así estar correctamente conectado a la LAN. En operaciones locales, el criterio es alcanzar el notebook/servidor y el puerto del servicio. No utilice el icono de Internet como único diagnóstico.

Verificar	Cómo interpretar
SSID y señal	El colector debe ver exactamente el SSID esperado. Durante el diagnóstico, acérquelo al AP para eliminar la cobertura como variable.
IP del colector	Anote IPv4, máscara y gateway. Una IP 169.254.x.x normalmente indica un fallo de DHCP en redes IPv4.
IP del servidor/notebook	Los colectores y el servidor necesitan tener ruta entre sí. En una red simple, normalmente están en la misma subred.
DHCP x IP fija	No mezcle IP fija dentro del pool DHCP sin reserva. Una IP duplicada causa conexión intermitente y síntomas difíciles de reproducir.
Internet	Internet no es requisito para una LAN de inventario. La prueba correcta es que el colector pueda acceder al servicio del notebook/servidor.
Gateway	En una LAN totalmente aislada, el gateway puede ser innecesario. Si se configura, debe ser coherente con la red y no apuntar a un equipo inexistente.
Firewall/puerto	Si el ping responde pero la aplicación no conecta, pruebe el puerto utilizado por el servicio y confirme que el proceso está escuchando.
Aislamiento del AP	Funciones como AP/client isolation pueden permitir la asociación al Wi-Fi y aun así bloquear colector <-> notebook.

Configuración del punto de acceso - buenas prácticas de diagnóstico

- Para compatibilidad, pruebe primero 2,4 GHz, principalmente con equipos antiguos.
- Para equipos antiguos, evite WPA3-only. Durante el diagnóstico, WPA2-PSK/AES suele ser la opción más compatible cuando la política de la empresa lo permite.
- Durante la investigación de caídas, use un único AP y desactive temporalmente band steering/roaming agresivo para separar un problema de cobertura de un problema del colector.
- Garantice una cantidad suficiente de direcciones DHCP y evite reutilizar manualmente la misma IP en más de un colector.
- En 2,4 GHz, canales superpuestos y un ambiente congestionado pueden causar pérdidas incluso con una señal aparentemente fuerte.

Prueba cruzada

Si otro colector funciona en el mismo AP, aumenta la sospecha sobre el dispositivo/configuración. Si varios colectores fallan en el mismo AP, investigue router, DHCP, seguridad, canal, aislamiento y servidor antes de formatear equipos.

3. Comunicación con la aplicación/servidor

- Wi-Fi asociado + app offline: confirme IP del servidor, puerto, máscara y firewall.
- Ping responde + la app falla: el problema tiende a estar en puerto/servicio/aplicación, no en la radio Wi-Fi.
- Funciona en un colector y no en otro: compare IP, gateway, versión de la app, fecha/hora y permisos.
- Funciona cerca del router y se cae lejos: trátelo como cobertura/interferencia/roaming antes de reinstalar la app.
- Falla solo en una LAN sin Internet: en Android, desactive los datos móviles durante la prueba y mantenga la WLAN seleccionada.
- IP duplicada: las desconexiones pueden alternar entre dos unidades. Use una reserva DHCP o una planilla clara de IPs fijas.

Prueba de puerto en el notebook Windows

Ejemplo

En PowerShell, use Test-NetConnection <IP_DEL_SERVIDOR> -Port <PUERTO>. Si la prueba local del puerto falla, corrija el servicio/firewall antes de modificar el colector.

4. Escáner y lectura de códigos

Síntoma	Diagnóstico
Sin haz/iluminación	Pruebe otro gatillo, reinicie el servicio de escáner y confirme que la captura esté habilitada. Si persiste, sospeche de hardware/cable interno.
El haz enciende, no decodifica	Limpie la ventana, pruebe un código impreso conocido, aumente distancia/ángulo y confirme que la simbología esté habilitada.
Decodifica, pero no escribe	Pruebe en un campo de texto simple. Si funciona allí, el problema es perfil/foco/configuración de la aplicación.
Caracteres incorrectos	Revise distribución de teclado, prefijo/sufijo, modo de salida y codificación.
Lee algunos códigos y otros no	Compare la simbología (EAN, Code 128, QR, Data Matrix, etc.), la calidad de la etiqueta y las reglas del perfil del escáner.

5. Puntos específicos de este modelo

Punto	Orientación
Wi-Fi dual band	El fabricante documenta radio dual band IPv4/IPv6. Ante un fallo de asociación, pruebe SSID 2,4 GHz y un modo de seguridad compatible antes de atribuirlo al hardware.
Red sin Internet	Durante un inventario en LAN aislada, desactive los datos móviles para evitar una ruta alternativa y confirme que la app alcance la IP/puerto del notebook/servidor.
Escáner E3200/E3250	Pruebe la lectura en un campo simple. Si la lectura es correcta, concéntrese en el perfil del escáner/app; si no hay haz/feedback, investigue servicio, gatillo y hardware.
Batería	La documentación informa batería de 4000 mAh no extraíble. Si solo se reinicia durante lectura/uso intenso, pruebe carga, temperatura y compare con otra unidad.
Easy Deploy/AppLock	Las políticas de administración pueden impedir cambios en Wi-Fi, apps y menús. Confirme si el bloqueo es intencional antes de intentar un reset.

Observación del modelo

El M71 posee conectividad celular; en una red interna sin Internet, los datos móviles pueden ocultar el diagnóstico. Desactivarlos temporalmente ayuda a confirmar qué interfaz está utilizando la aplicación.

6. Energía, carga y bloqueos

- Pruebe cargador/cable/base conocidos antes de concluir que existe un defecto del colector.
- Limpie los contactos externos solo con el equipo apagado y con un método apropiado; no raspe los contactos.
- Un reinicio al accionar el escáner o transmitir puede indicar batería degradada o caída de tensión bajo carga.
- Si Android/Windows funciona lento, confirme espacio de almacenamiento libre y cierre aplicaciones innecesarias.
- Carga interrumpida o calentamiento anormal: detenga la prueba e inspeccione fuente, cable, batería y temperatura ambiente.

7. Reset y recuperación

Atención - posible pérdida de datos

Priorice un reinicio normal. Si es necesario restaurar, use el restablecimiento de Android solo después de guardar los datos y confirmar que la aplicación, credenciales y parámetros de red podrán reinstalarse. No se localizó un hard reset físico oficial público específico del M71 para estandarización interna.

Antes de cualquier reset destructivo

- Confirme que los datos del inventario ya fueron transmitidos o poseen backup.
- Registre SSID, contraseña, IP/máscara/gateway, IP/puerto del servidor y versión de la aplicación.
- Garantice acceso al instalador/APK/CAB y a las credenciales necesarias.
- Fotografe los mensajes de error y la pantalla de información del dispositivo.

8. Cuándo escalar

Si el problema persiste después de las pruebas básicas, envíe al soporte:

- Modelo exacto y número de serie.
- Sistema operativo/versión y versión de la aplicación de inventario.
- SSID, IP, máscara, gateway e IP/puerto del servidor utilizados en la prueba.
- Mensaje de error completo o foto de la pantalla.
- Si el problema ocurre con otro router/AP y si otro colector funciona en el mismo AP.
- Si el escáner funciona fuera de la aplicación.
- Nivel de batería y si el problema ocurre durante la carga o solo fuera de la base.
- Lista breve de pruebas ya realizadas y resultado de cada una.

Fuentes consultadas

Esta guía combina documentación del fabricante con una ruta interna de diagnóstico de red y operación. Los elementos no descritos como procedimiento oficial deben tratarse como buenas prácticas de soporte y validarse en el entorno real.

Fuente	Enlace
MobyData - M71 Digital Keyboard PDA	https://mobydata.com/product/7.html
MobyData - página de certificaciones M71	https://www.mobydata.com/en/m71.html

Estado del documento

Versión 1.0 - 27/08/2026. Guía interna para revisión operativa. Actualizar cuando haya cambios de firmware, aplicación, topología de red o procedimiento oficial del fabricante.