EVALUACIÓN DE CRITICIDAD Y GUÍA OPERATIVA DE MEDIDAS PRIORITARIAS

Consolidación estratégica de los 15 establecimientos inspeccionados. Matriz de criticidad técnico-legal y cronograma de adecuaciones prioritarias para la mitigación efectiva de contingencias ante SRT / ART.

15	5	6	4	100%
DEPENDENCIAS	PRIORIDAD ALTA	PRIORIDAD MEDIA	GESTIÓN PREVENTIVA	COBERTURA RELEVADA

CRITERIO METODOLÓGICO DE LA MATRIZ DE RIESGO

La clasificación de criticidad responde a una evaluación técnica cualitativa basada en la correlación entre la **Probabilidad de Ocurrencia** del siniestro (condición física instalada, periodicidad de exposición) y la **Severidad Potencial** del daño sobre la salud y la integridad física del personal:

- 🔴 **Prioridad Alta:** Desvíos con potencial de siniestro grave inmediato o daño irreversible (fauna venenosa sin EPP, contacto eléctrico directo en tableros sin disyuntor, caídas a distinto nivel sin barandas, atrapamiento en fosas mecánicas).
- 🟡 **Prioridad Media:** Condiciones con potencial de siniestro moderado o propagación (acopio de lubricantes sin contención secundaria, deficiente ventilación de vapores, recipientes de gas GLP en recintos interiores).
- 🟢 **Gestión Preventiva:** Adecuaciones operativas, de ordenamiento, mantenimiento preventivo y regularización documental ante organismos de contralor y aseguradora (protocolos oficiales SRT, tapas ciegas, rotulación).

MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS TÉCNICAS

- **Ley Nac. 19.587 / Dec. 351/79:** Higiene y Seguridad en el Trabajo (Cap. 14 Instalaciones Eléctricas, Cap. 18 Incendio, Cap. 19 EPP).
- **Res. SRT 900/15:** Protocolo oficial de medición de Puesta a Tierra y verificación de corte de diferenciales.
- **Res. SRT 84/12 y 886/15:** Protocolos obligatorios de iluminación laboral y ergonomía integrada.
- **Normas IRAM 3517-1/2:** Dotación, distribución mural y mantenimiento de extintores de incendio.
- **Reglamentación AEA 90364:** Protección contra contactos directos e indirectos en tableros.
- **Res. SRT 463/09 / 529/09:** Relevamiento General de Riesgos Laborales (RGRL) y registro de agentes de riesgo (RAR).

⚠ 5 PUNTOS DE INTERVENCIÓN DE PRIORIDAD ALTA:

1. **La Picada (N° 51)**: Presencia acreditada de fauna venenosa (yararás) sin elementos de protección personal específicos para recorridas.
2. **Dpto. Antecedentes / Laprida 460 (N° 7)**: Extintor base agua contiguo a instalaciones y tableros eléctricos principales en subsuelo.
3. **Comisaría 5ta y Alcaldía (N° 58)**: Tableros eléctricos desprovistos de interruptores diferenciales (disyuntores) y extintor con carga vencida.
4. **Comisaría 6ta y Taller (N° 59)**: Abertura en entrepiso de tapicería hacia el taller mecánico sin baranda perimetral de contención contra caídas.
5. **Sustracción Automotores (N° 118)**: Fosa de inspección mecánica abierta sin cubiertas protectoras resistentes ni delimitación perimetral.

SEMÁFORO DE CRITICIDAD Y MEDIDAS PRIORITARIAS POR ESTABLECIMIENTO

N°	Dependencia Policial	Localidad	Nivel de Prioridad	Condición Principal a Regularizar
51	**Depósito Judicial**	La Picada (RN 12)	PRIORIDAD ALTA	Riesgo de ofidismo en predio abierto sin EPP específico
7	**Dpto. Antecedentes y Museo**	Paraná (Laprida 460)	PRIORIDAD ALTA	Extintor de agua en tablero eléctrico; escalera sin pasamanos
58	**Comisaría 5ta y Alcaldía**	Paraná (Ameghino 384)	PRIORIDAD ALTA	Tableros sin disyuntor; extintor vencido; garrafa en celdas
59	**Comisaría 6ta y Taller Central**	Paraná (Ejército 1681)	PRIORIDAD ALTA	Abertura sin baranda en entrepiso; tambores sin batea
118	**Sustracción de Automotores**	Paraná (Av. Zanni 1)	PRIORIDAD ALTA	Fosa mecánica abierta sin tapas protectoras; lubricantes en piso
22	**Jefatura Departamental Tala**	Rosario del Tala	PRIORIDAD MEDIA	Acceso a entrepiso por escalera móvil; químicos sin cubeto
23	**Jefatura Departamental C. del Uruguay**	C. del Uruguay	PRIORIDAD MEDIA	Escaleras a Archivo sin barandas; tablero exterior sin estanqueidad
40	**Dirección Drogas Peligrosas**	Paraná (Villaguay 245)	PRIORIDAD MEDIA	Tablero eléctrico abierto en escalera; garrafa interior GLP
48	**Consultorios Policiales**	Paraná (Rondeau 2210)	PRIORIDAD MEDIA	Vapores de metacrilato (MMA) en prótesis sin extracción
107	**Mantenimiento y Laboratorio**	Paraná (Belgrano 330)	PRIORIDAD MEDIA	Cilindros de GLP en cocina interior; falta registro EPP antenas
56	**Comisaría 3ra, Bomberos, Montada**	Paraná (Carbó 841)	PRIORIDAD MEDIA	Boxes sin extintores; escalera de madera inestable
3	**D.G. Institutos Policiales**	Paraná (Fraternidad 1415)	PREVENTIVO	Tableros sin contratapa; tapa precaria en cámara exterior
43	**D.G. Prevención y Seguridad Vial**	Oro Verde (Los Sauces)	PREVENTIVO	Acumulación de agua en acopio; tableros sin rotulación
116	**Registro Provincial de Armas (REPAR)**	Paraná (Cervantes 1104)	PREVENTIVO	Agua potable apta; falta protocolo oficial PAT SRT 900/15
121	**Centro de Capacitación**	Paraná (25 de Junio 72)	PREVENTIVO	Módulos sin tapa ciega en tablero; humedad en muro sanitario

EVALUACIÓN Y MEDIDAS PRIORITARIAS: GRUPO DE ATENCIÓN INMEDIATA Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

8 Dependencias Relevadas

[N° 051] Depósito Judicial — La Picada

RN 12 Km. 461,5 | La Picada — PRIORIDAD ALTA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Presencia de ofidios (yararás) Avistamientos continuos en predio abierto sin EPP específico.	Accidente ofídico letal o con secuelas graves por inoculación de veneno.	**Provisión y dotación de polainas antiofídicas de seguridad**, borceguíes de caña alta y botiquín de campo con suero específico y protocolo de derivación.
Garrafa de GLP en depósito Cilindro de 10 kg dentro de galpón cerrado sin ventilación reglamentaria.	Fuga con acumulación de gas, asfixia o deflagración destructiva.	**Reubicar garrafa al exterior** en nicho metálico ventilado con cañería rígida reglamentaria y llave de corte rápido.

[N° 007] Dpto. Antecedentes, RRHH y Museo de la Policía

Laprida 460 (Paraná) | Edificio Central — PRIORIDAD ALTA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Extintor de AGUA en subsuelo eléctrico Extintor de agua a presión contiguo a cableado e instalaciones eléctricas.	Electrocución mortal si el personal descarga agua sobre tablero energizado.	**Retiro prioritario del extintor de agua** y reemplazo por matafuegos de Polvo Químico Seco ABC de 5 kg con chapa baliza y soporte mural a 1,50 m.
Escalera a subsuelo sin pasamanos Alzada irregular > 0,18 m y sin baranda de sujeción continua.	Caída de altura con traumatismos graves en personal y traslados de bultos.	**Instalación de pasamanos metálico tubular continuo** a 0,90 m en ambos laterales y aplicación de bandas abrasivas antideslizantes.

[N° 058] Comisaría Quinta y Alcaldía

Ameghino 384 (Paraná) | Comisaría y Alcaidía — PRIORIDAD ALTA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Tableros eléctricos SIN disyuntor Tableros de Comisaría y Alcaldía sin interruptor diferencial de corte (30 mA).	Riesgo de contacto eléctrico directo/indirecto sobre el personal y personas alojadas, o foco ígneo en tablero.	**Instalación prioritaria de interruptores diferenciales de corte automático (disyuntores de 30 mA)** y contratapas aislantes de protección.
Matafuegos vencido y garrafa interior Extintor de Comisaría con tarjeta vencida; garrafa de GLP adentro de cocina de celdas.	Inoperatividad ante fuego y riesgo de explosión con víctimas múltiples.	**Recarga y prueba hidráulica del extintor**; traslado de garrafa a caseta exterior de mampostería fuera del pabellón de celdas.

[N° 059] Comisaría Sexta y Taller Mecánico

Avenida Ejército 1681 (Paraná) | Taller Central — PRIORIDAD ALTA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Abertura sin baranda en tapicería Hueco al vacío desde entrepiso directamente hacia el piso del taller mecánico.	Caída de altura a distinto nivel con riesgo de traumatismo severo e incapacidad permanente.	**Montaje prioritario de baranda perimetral rígida** de 1,00 m con travesaño intermedio y zócalo de contención de 15 cm.
Tambores de lubricante sin batea Tambores de 200 L de aceite sobre piso de taller sin retención secundaria.	Derrame con resbalones graves, inflamabilidad y contaminación de sumideros.	**Colocación de cubetos plásticos de retención (bateas antiderrames)** para tambores de lubricante y provisión de kit absorbente de emergencia.

[N° 118] División Sustracción de Automotores

Av. Zanni 1 (Paraná) | Taller de Peritaje — PRIORIDAD ALTA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Fosa de inspección mecánica abierta Fosa de 1,60 m de profundidad sin tapas resistentes ni barandas móviles.	Caída de mecánicos, peritos o visitantes al interior de la fosa.	**Fabricación de tapas modulares de chapa semilla de melón o madera dura** para cubrir la fosa cuando no esté en uso + rodapiés perimetral de advertencia.
Escalera a planta alta resbaladiza Peldaños con desgaste superficial y sin perfiles antideslizantes.	Caídas y traumatismos en personal administrativo y de guardia.	**Instalación de cintas o perfiles metálicos antideslizantes** en nariz de escalón y verificación de anclaje de pasamanos.

[N° 022] Jefatura Departamental Rosario del Tala

Roque Sáenz Peña 274 (Tala) | Jefatura Departamental — PRIORIDAD MEDIA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Acceso a entrepiso por escalera precaria Escalera portátil no amurada y entrepiso de acopio sin barandas laterales.	Volcamiento de escalera y caída de altura desde entrepiso.	**Reemplazo por escalera fija tipo marinera con guarda-hombre** o clausura del entrepiso + montaje de baranda perimetral de contención.
Insumos químicos de limpieza en piso Productos de limpieza y desinfección acopiados sobre el piso sin bandeja.	Derrame corrosivo, inhalación de vapores y deterioro del suelo.	**Provisión de armario metálico ventilado con cubeto colector** para custodia ordenada de sustancias de limpieza y hojas de seguridad (FDS).

[N° 023] Jefatura Departamental Concepción del Uruguay

San Martín 713 (C. del Uruguay) | Jefatura Departamental — PRIORIDAD MEDIA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Escaleras a Archivos sin baranda lateral Escaleras de acceso a Archivo y Expedientes con lateral abierto al vacío.	Despeñamiento lateral de personal al transportar biblioratos pesados.	**Instalación de baranda metálica de 1 metro de altura con pasamanos** en el lateral desprotegido en ambas escaleras.
Tablero exterior desprotegido Tablero eléctrico en patio exterior con riesgo de filtración de lluvia.	Cortocircuito masivo, principio de incendio y corte de energía general.	**Adecuación a gabinete estanco IP65 para intemperie** con burlete hermético, contratapa y jabalina de puesta a tierra.

[N° 040] Dirección General de Drogas Peligrosas

Villaguay 245 (Paraná) | División Investigaciones — PRIORIDAD MEDIA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Tablero eléctrico con cableado expuesto Gabinete en descanso de escalera principal con tapas retiradas y conductores sueltos.	Contacto eléctrico directo accidental por roce en zona de tránsito continuo.	**Reorganización y peinado de conductores, cierre hermético con contratapa** y colocación de cerradura/traba con señalización de peligro eléctrico.
Garrafa de GLP en cocina interior Cilindro de 10 kg en ambiente con ventilación natural escasa.	Peligro de deflagración por concentración de gas en recinto cerrado.	**Retiro de garrafa hacia patio exterior** en caseta metálica con ventilación superior e inferior reglamentaria.

MATRIZ DE RIESGO POR ESTABLECIMIENTO — PRIORIDAD MEDIA Y PREVENTIVA (PARTE 2)

7 DEPENDENCIAS + PLAN

JEFATURA DE POLICÍA DE ENTRE RÍOS — ESTABLECIMIENTOS N° 48, 107, 56, 3, 43, 116 Y 121

Adecuación General

EVALUACIÓN Y MEDIDAS: GRUPO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL, GESTIÓN PREVENTIVA Y PLAN MAESTRO

7 Dependencias Relevadas

[N° 048] Consultorios Policiales

Rondeau 2210 (Paraná) | Dirección de Sanidad — PRIORIDAD MEDIA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Vapores de metacrilato (MMA) en taller Elaboración de prótesis dentales sin sistema de extracción localizada forzada.	Exposición crónica a vapores orgánicos, cefaleas, irritación bronquial y asma ocupacional.	**Instalación de campana de extracción localizada puntual en banco de prótesis** con filtro de carbón activado o descarga segura a cuatro vientos.
Cilindro de GLP en cocina 2° piso Garrafa de 10 kg en planta alta alimentando anafe.	Riesgo de fuga en altura y propagación rápida de monóxido de carbono.	**Reemplazo del anafe por anafe eléctrico de inducción/vitrocerámico** o tendido de cañería externa desde planta baja.

[N° 107] Sección Técnica de Mantenimiento y Laboratorio

Belgrano 330 (Paraná) | Dirección de Toxicología — PRIORIDAD MEDIA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Falta registro de EPP anticaídas Personal realiza tareas en torres de comunicación sin constancia de entrega de arnés.	Infracción legal ante SRT y riesgo de falla por uso de EPP vencido o no certificado.	**Implementación de Planilla Oficial de Entrega de EPP (Res. SRT 299/11)** con verificación y certificación IRAM de arneses de cuerpo completo y cabos de vida.
Acceso bloqueado a extintores Depósito con acopio desordenado de repuestos que tapa los matafuegos.	Demora crítica en sofocación de principios de incendio en laboratorio.	**Despeje total de un radio de 1 metro frente a extintores** y demarcación de franja amarilla/negra reglamentaria sobre piso.

[N° 056] Comisaría 3ra — Div. Montada, Canes y Bomberos

Alejandro Carbó 841 (Paraná) | Predio Operativo y Montada — PRIORIDAD MEDIA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Boxes sin extintores y escalera precaria Boxes de caballeriza y fardos de alfalfa sin matafuegos; escalera de madera inestable.	Carga de fuego alta (paja y forraje seco) con riesgo de propagación incontrolable.	**Dotación e instalación mural de extintores ABC reglamentarios** en galpones de Montada y reemplazo de escalera precaria por escalera normalizada.

[N° 003] Dirección General de Institutos Policiales

Fraternidad 1415 (Paraná) | Escuela Superior de Oficiales — GESTIÓN PREVENTIVA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Tableros seccionales sin contratapa Módulos de llaves termomagnéticas sin placa cubrebornes aislante.	Contacto fortuito del personal y alumnos con partes bajo tensión eléctrica.	**Colocación de contratapas ciegas de policarbonato** con rotulación identificatoria de circuitos y llaves termomagnéticas.
Tapa precaria en cámara exterior Cámara subterránea en patio de formación con tapa de madera deteriorada.	Rotura por tránsito peatonal y caída a distinto nivel en cámara pluvial.	**Reemplazo por marco y tapa rígida de hormigón armado o fundición** a ras del piso.

[N° 043] D.G. de Prevención y Seguridad Vial

Los Sauces 435 (Oro Verde) | Base Operativa — GESTIÓN PREVENTIVA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Acumulación de agua en piso Sector de acopio transitorio de residuos con empozamiento permanente.	Resbalones, caídas al mismo nivel y proliferación de vectores de infección.	**Reparación de pendiente de drenaje hacia rejilla pluvial** y aplicación de piso antideslizante en zona húmeda.
Tableros sin rotulación de circuitos Falta diagrama unifilar y etiquetas de carga en llaves de corte.	Falta de maniobrabilidad segura en cortes de emergencia ante siniestro.	**Señalización y rotulado de cada llave termomagnética** con leyenda del sector abastecido.

[N° 116] Registro Provincial de Armas (REPAR)

Cervantes 1104 (Paraná) | Sede Administrativa — GESTIÓN PREVENTIVA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Pendiente protocolo de PAT Agua potable APROBADA bacteriológicamente; falta protocolo oficial de puesta a tierra.	Incumplimiento formal obligatorio ante inspecciones de la SRT.	**Medición de resistencia de puesta a tierra y continuidad (Res. SRT 900/15)** con telurímetro calibrado y certificación por profesional con incumbencia.

[N° 121] Centro de Capacitación

25 de Junio 72 (Paraná) | Centro de Capacitación — GESTIÓN PREVENTIVA

PELIGRO / DESVÍO DETECTADO	RIESGO POTENCIAL ASOCIADO	MEDIDA CORRECTIVA REQUERIDA
Módulo sin tapa y moho en baño Hueco en frente de tablero eléctrico; humedad y moho visible en sanitario.	Electrocución por inserción accidental de dedos; proliferación de esporas fúngicas.	**Colocación de tapa ciega DIN en tablero**; raspado, impermeabilización y pintura antihongos en sanitario.

MATRIZ DE ESCALAMIENTO Y PLAN DE ACCIÓN POR PRIORIDAD

NIVEL 1: PRIORIDAD ALTA

Objetivo: Desvíos con severidad crítica.

- Polainas antiofídicas y botiquín (La Picada).
- Reemplazo matafuegos agua (Antecedentes).
- Interruptores diferenciales y tapas (Com. 5ta).
- Baranda en hueco de tapicería (Com. 6ta).
- Tapas resistentes en fosa (Sustracción Automotores).

NIVEL 2: PRIORIDAD MEDIA

Objetivo: Adecuaciones edilicias y químicas.

- Barandas en escaleras (Tala, C. del Uruguay).
- Extracción forzada vapores MMA (Consultorios).
- Reubicación garrafas GLP exterior (Drogas, Com. 5ta).
- Bateas antiderrames lubricantes (Com. 6ta).
- Extintores en boxes de Montada (Com. 3ra).

NIVEL 3: GESTIÓN PREVENTIVA

Objetivo: Protocolos técnicos oficiales SRT.

- Puesta a Tierra y diferenciales Res. SRT 900/15.
- Estudios de Carga de Fuego (Dec. 351/79).
- Mediciones de Luxometría Res. SRT 84/12.
- Confección y remisión de RGRL y RAR ante ART.
- Registro formal de capacitaciones anuales.