配合	基本偏差	配合特性及应用	配合	基本偏差	配合特性及应用
间隙配合	a、b	可得到特别大的间隙,应用很少	间隙配合	e	多用于IT7~9级,通常适用于要求有明显间隙,易于转动的支承配合,如大跨距支承,多支点支承等配合,高等级的e轴适应于大的、高速重载支承,如涡轮发电机,大的电动机支承等,也适用于内燃机主要轴承,凸轮轴支承、摇臂支承等配合
	C	可得到很大间隙,一般适用于缓慢、松弛的动配合,用于工作条件较差(如农业机械),受力变形,或为了便于装配,而必须有较大间隙时。推荐配合为H11/c11。其较高等级的配合,如H8/c7适用于轴在高温工作的紧密动配合,例如内燃机排气阀和导管			
	d	一般用于IT7~11级,适用于松的转动配合,如密封盖、滑轮、空转带轮等与轴的配合。也适用于大直径滑动轴承配合,如透平机、球磨机、轧滚成型和重型弯曲机及其他重型机械中的一些滑动支承		f	多用于IT6~8级的一般转动配合。当温度差别不大,对配合基本上没影响时,被广泛用于普通润滑油(或润滑脂)润滑的支承,如齿轮箱、小电动机、泵等的转轴与滑动支承的配合
	g	多用于IT5~7级,配合间隙很小,制造成本高,除很轻载荷的精密装置外,不推荐用于转动配合,最适合不回转的精密滑动配合,也用于插销等定位配合,如精密连杆轴承、活塞及滑阀、连杆销等	过盈配合	р	与H6或H7孔配合时是过盈配合,而与H8孔配合时为过渡配合。对非铁类零件,为较轻的压人配合,当需要时易于拆卸。对钢、铸铁或铜一钢组件装配是标准压人配合。对弹性材料,如轻合金等,往往要求很小的过盈,可采用p轴配合
	h	多用于IT4~11级,广泛应用于无相对转动的零件,作为一般的定位配合。若没有温度、变形的影响,也用于精密滑动配合		r	对铁类零件,为中等打入配合,对非铁类零件,为轻的打人配合,当需要时可以拆卸。与H8孔配合,直径在100mm以上时为过盈配合,直径小时为过渡配合
过渡配合	js	为完全对称偏差(±IT / 2),平均起来为稍有间隙的配合,多用于IT4~7级,要求间隙比h轴配合时小,并允许略有过盈的定位配合,如联轴器、齿圈与钢制轮毂,一般可用手或木锤装配		S	用于钢和铁制零件的永久性和半永久性装配,过盈量充分,可产生相当大的结合力。 当用弹性材料,如轻合金时,配合性质与铁 类零件的p轴相当。例如套环压在轴上、阀座 等配合。尺寸较大时,为了避免损伤配合表面,需用热胀或冷缩法装配
	k	平均起来没有间隙的配合。适用于IT4~7级, 推荐用于要求稍有过盈的定位配合,例如为了 消除振动用的定位配合。一般用木锤装配		t, u	
	m	平均起来具有不大过盈的过渡配合,适用于IT4~7级。一般可用木锤装配,但在最大过盈时,要求相当的压入力		V、X	过盈量依次增大,除u外,一般不推荐
	n	平均过盈比用m轴时稍大,很少得到间隙,适用于IT4~7级。用锤或压力机装配。通常推荐用于紧密的组件配合。H6/n5为过盈配合		y、z	