

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Centro Judicial San Pedro - Jujuy

Informe de Diagnóstico de Rendimiento de Red LAN

Fecha del Reporte: 19/08/2026 10:25
Realizado por: Gustavo Murad (Administrador de Sistemas)
Herramienta Utilizada: iperf3 (Prueba LAN Bidireccional)

Resumen de Rendimiento por Puesto / Equipo

Puesto / Usuario	Direccion IP	S.O.	Bajada	Subida	Retransm. (Retr)	Estado
Gustavo Murad (Admin)	10.15.3.139	Windows 10/11	88.7 Mbps	63.1 Mbps	0 (Optimo)	OPTIMO
Mora Mariana	10.15.1.200	Windows 7	90.2 Mbps	90.2 Mbps	0 (Optimo)	OPTIMO
Natalia Zamar	10.15.1.198	Windows 10/11	81.5 Mbps	92.8 Mbps	1255 (Alto)	REGULAR
Gomez Rodrigo	10.15.1.96	Windows 10/11	11.4 Mbps	20.7 Mbps	1273 (Muy Alto)	CRITICO

Diagnostico Detallado de Anomalias

Puesto: Gomez Rodrigo (IP: 10.15.1.96) - CRITICO

- Problema: El enlace apenas supera los 11 Mbps de bajada y 20 Mbps de subida. Presenta una altisima tasa de perdida de paquetes (1273 retransmisiones TCP).
- Plan de Accion: Requiere revision fisica del cable de red (posible ficha RJ45 danada, cable roto o categoria inadecuada). Comprobar que no este negociando a 10 Mbps por error en la placa o puerto del Switch.

Puesto: Natalia Zamar (IP: 10.15.1.198) - REGULAR

- Problema: Aunque la velocidad pico es alta (~92 Mbps), se registraron 1255 retransmisiones. Hay perdidas severas de paquetes que ralentizan descargas intermitentes.
- Plan de Accion: Revisar configuracion de velocidad/duplex en el Switch (posible Duplex Mismatch - Half/Full Duplex). Limpiar puerto o cambiar de boca en la roseta/switch.

Puestos: Mora Mariana (10.15.1.200) y Gustavo Murad (10.15.3.139) - OPTIMOS

- Conclusion: Ambos puestos presentan enlaces estables de 90 Mbps y 0 perdidas de paquetes. El puesto de Mariana demuestra que Windows 7 opera perfectamente sobre esta infraestructura si el cableado fisico esta en condiciones.

Recomendaciones Generales de Infraestructura

- Negociacion a 100 Mbps: Todos los equipos analizados estan topando en una velocidad maxima de ~90-95 Mbps. Esto confirma que el switch intermedio o el cableado estructurado esta limitado a Fast Ethernet (100 Mbps). Para futuras mejoras, evaluar la migracion a bocas Gigabit (1000 Mbps) si el hardware del switch lo permite.
- Monitoreo Periodico: Se sugiere correr pruebas similares de forma periodica o ante reclamos de lentitud en el acceso al Servidor de Inventarios para mantener la red depurada.