4 Лабораторная работа №4. Двигатель постоянного тока: параметры и характеристики

Цель: изучить параметры и характеристики работы электрического двигателя постоянного тока в различных режимах.

4.1 Общие сведения

Двигатели постоянного тока (ДПТ) предназначены для превращения энергии постоянного тока в механическую работу. Они реже используются, нежели двигатели переменного тока. Это связано со сравнительной дороговизной, более сложным устройством, трудностями в обеспечении питания. Однако ДПТ отлично регулируются различными способами, имеют более жесткие механические характеристики и позволяют обеспечить большой пусковой момент.

Электродвигатели постоянного тока применяются в качестве тяговых двигателей, в электротранспорте и в качестве различных исполнительных устройств.

Лабораторный комплекс состоит из:

- модуля питания (МП) с встроенным универсальным измерительным прибором (УИП) (рисунок 4.1);
 - модуля универсального драйвера (МД) (рисунок 4.2);
 - модуля внешних соединений шагового двигателя (рисунок 4.3);
 - модуля внешних соединений ДПТ (МДТП) (рисунок 4.4).

На рисунках 4.1 - 4.4 приведены названия и назначения - клемм, разъемов, тумблеров, кнопок и индикаторов лабораторного стенда.




Рисунок 4.1 – Модуль питания с встроенным универсальным измерительным прибором




Рисунок 4.2 – Модуль универсального драйвера




Рисунок 4.3 – Модуль внешних соединений ШД

На валах ДПТ и ШД установлены оптические тахогенераторы, на выходных клеммах которых можно измерить частотные сигналы F1t и F2t пропорциональные частоте вращения валов двигателей:

- для ДПТ F1t=8 x F1m, где F1m частота вращения вала ДПТ;
- для ШД F2t=24 x F2m, где F2m частота вращения вала ШД.




Рисунок 4.4 – Модуль внешних соединений ДПТ

4.2 Порядок выполнения

- 4.2.1 Подготовка стенда к выполнению лабораторной работы включает следующие действия:
- отсоединить все подключенные клеммы модулей стенда (если таковые имеются);
- проверить подключение шнура питания стенда и соединение разъемов ПИТАНИЕ с соответствующими номерами;
- проверить соединение разъемов РП и РД с разъемами ПК COM1 и COM2 соответственно;
 - включить питание стенда;
 - проверить состояние индикаторов СЕТЬ горит, АВАРИЯ не горят:
- а) если один или оба индикатора АВАРИЯ горят, то нажать кнопку «Откл» под активным индикатором «Авария»;
- б) если индикаторы продолжают гореть, то проверить схему соединений и устранить ошибки;
 - нажать кнопку «Откл» под активным индикатором «Авария»;
 - проверить работоспособность УИП.
 - 4.2.2 При аварийном отключении питания следует:
 - проверить схему соединений и устранить ошибки;
 - проверить программу управления и устранить ошибки;
 - нажать кнопку «Откл» под активным индикатором «Авария».
 - 4.2.2 Для определения параметров ДПТ необходимо:
- выключить питание стенда, выполнить соединение ДПТ по схеме на рисунке 4.5;
- включить питание стенда. Двигатель должен вращаться с постоянной скоростью. Запомнить направление вращения двигателя;
 - выключить питание стенда и изменить полярность подключения;




Рисунок 4.5 – Схема соединения двигателя постоянного тока

- включить питание стенда, наблюдать смену направления вращения;
- выключить питание стенда, выполнить соединение ДПТ по схеме на рисунке 4.6, а;




Рисунок 4.6 – Схемы соединения двигателя постоянного тока

- установить УИП в режим измерений постоянного напряжения, включить питание стенда, произвести измерение и записать значение питающего напряжения двигателя U;
- выключить питание стенда, выполнить соединение ДПТ по схеме на рисунке 4.6, б;
- установить УИП в режим измерений постоянного тока, включить питание стенда, произвести измерение и записать значение тока холостого хода I;
- выключить питание стенда, выполнить соединение ДПТ по схеме на рисунке 4.6, в;

- установить УИП в режим измерений частоты, включить питание стенда, произвести измерение и записать значение частоты вращения ротора f.
 - выключить питание стенда, произвести вычисление мощности W=UI.

Сравнить полученные значения $U,\ I,\ f,\ W\ c$ паспортными данными двигателя (паспортные данные нормализовать для измеренного значения напряжения U).

4.3 Контрольные вопросы

- 4.3.1 Каковы достоинства и недостатки двигателей постоянного тока?
- 4.3.2 Объяснить смену направления вращения ДПТ при изменении полярности питающего напряжения.
- 4.3.3 Как рассчитать диапазон измерений тока для УИП при следующих характеристиках ДПТ: U=12 B, W_{max} =25 BT?