

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-121	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	시정		
관 계 부 서	□□□□□처(○○○○팀), ■■■■■처(●●●●팀)		
제 목	시각장애인 유도점자블록 설치 부적정		

지 적 내 용

□□□□□처(○○○○팀), ■■■■■처(●●●●팀)은 ‘직제규정시행세칙’에 따라 여객편의시설과 도로, 토목시설 유지관리·개선업무를 담당하고 있다.

교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 등¹⁾에서 규정하고 있는 점자블록 설치기준에 따라 점형블록은 계단·승강기·화장실 및 승강장 등 시각장애인을 유도할 필요가 있거나 시각장애인에게 위험한 장소의 0.3미터 전면, 선형블록이 시작·교차 또는 굴절되는 지점에 설치하여야 하고, 선형블록은 유도방향에 따라 평행하게 연속하여 설치하여야 한다.

따라서, 담당부서에서는 공항시설에 시각장애인을 유도할 필요가 있거나 위험한 장소의 전면에는 점형블록을 설치하고 횡단보도에 설치된 선형블록은 유도방향에 따라 평행하게 연속하여 설치해 시각장애인의 공항이용에 불편이 없도록 하여야 했다.

그런데, 이번 교통약자 특정감사기간 중 점자블록 설치·운영실태에 대한 현장 점검 결과, [표]와 같이 법에서 정하고 있는 설치 장소에 점자블록을 설치하지 않았으며 기 설치한 점자블록 중 일부는 설치기준에 맞지 않게 잘못 설치된 것으로 확인되었다.

1) 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1. 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에관한법률 시행규칙 별표1. 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 시각장애인용 편의시설 설치 매뉴얼(한국시각장애인연합회)

[표]점자블록(점형블록,선형블록) 설치·운영실태 점검결과

구 분	설 치 장 소	내 용
미설치	횡 단 보 도	교통센터↔장기주차장 사이 점형 및 선형블록 미설치
	화장실,매표소,승강기	시설 전면 0.3미터에 점형블록 미설치
	불 라 드	시설 전면 0.3미터에 점형블록 미설치
	계 단	시작 지점과 끝나는 지점의 0.3미터에 점형블록 미설치
	음향신호기	시설 전면에 점형블록 미설치
	기 타	도착 층 주 출입문에서 안내데스크까지 점자블록 미설치 *출발 층은 주 출입문에서 안내데스크까지 설치
오설치	여객터미널 계단	시설 전면 0.3미터 설치기준 미준수
	국제업무단지 횡단보도	선형블록을 유도방향과 평행되도록 설치해야 하나 미준수

그 결과, 시각장애인의 공항 이용에 불편을 초래하고 있으며, 보행안전을 저해할 우려가 있다.

조치할 사항

① 사장(□□□□□처장, ■■■■■처장)은 관련 법규의 설치기준에 부합하도록 점자블록 설치대상 장소에 점자블록을 설치하여 시각장애인의 공항 이용에 불편이 없도록 하시기 바라며(시정),

② 기 설치된 점자블록 중 잘못 설치된 점자블록은 설치기준에 부합되도록 설치하여 시각장애인의 보행안전에 저해가 되지 않도록 하시기 바랍니다.(시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략