

|          |    |          |   |          |                  |
|----------|----|----------|---|----------|------------------|
| 일련번호     | 35 | 감사자      |   |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | - | 재정상 조치금액 | -                |

## 통 보

제 목 ○○○○○ 조성사업 초기우수처리시설 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○○○○○사업단

내 용

### 1. 업무개요

○○ ○○○○○○○ 친수구역 조성사업(이하 “○○○○○○”라 한다.) 내에는 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 비점오염저감시설이 총 21개소 계획되어 있으며, 그 중 17개소를 설치하였습니다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「물환경보전법 시행규칙」 제76조(비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영기준) 및 같은 시행규칙 '[별표 17] 비점오염저감시설의 설치기준'에 따라 비점오염저감시설은 자연형 시설과 장치형 시설 공통사항으로 침수를 방지할 수 있도록 구조물을 배치하는 등 시설의 안정성을 확보해야 한다.

또한, 「물환경보전법」의 비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영기준에 대한 세부적인 기준을 제시하고 있는 '비점오염저감시설의 설치 및 관리·운영 매뉴얼'(환경부, 2020. 10.)에 따르면, 비점오염저감시설을 설치하는 경우, 해안지역 또는 해안 매립지역은 해수의 조위에 의해 시설이 주기적으로 침수될 우려가 있으므로 지하에 매설하는 비점오염저감시설의 경우 설치 지역의 조위표 등을 참

고하여 침수여부를 확인해야 하며, 시설의 유출부에 비해 조위가 높게 형성되는 경우 지하시설 저감시설의 설치부지로 적정하지 않으나, 해당 부지에 설치하는 것이 불가피한 경우에는 해수로 인한 주기적인 침수에 영향이 적은 시설을 선정하고 오염물질의 역류방지 대책을 마련하는 것이 바람직하다고 명시하고 있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ○○○○○○ 내 비점오염저감시설 21개소 중 20개소는 방류구의 관저고(EL. -0.3m ~ 2.14 m)가 방류부 저류지의 홍수위(EL. 2.1m ~ 2.45 m) 및 최종 방류 하천의 홍수위(EL. 0.96 ~ 1.49 m) 보다 낮게 계획 및 설치되어 있어 비점오염저감시설의 침수 및 오염물질의 역류와 확산의 우려가 있으나, 수문 또는 체크밸브 등 역류를 방지할 수 있는 설비가 계획 또는 설치되어 있지 않아, 침수 및 오염물질의 역류를 방지할 수 있는 설비 설치 검토가 필요하다.

관계부서 의견      ○○○○○○○○○○사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항      ○○○○○○○○○○사업단장은 침수 및 오염물질 역류가 우려되는 초기우수처리시설에 대해 체크밸브, 수문 등 방지 대책을 검토하여 조치하시기 바랍니다. (통보)