

일련번호	2
감 사 자	○○○

통 보

제 목 인터록 바이패스 운영관리 지침 미준수
 소 관 부 서 □□□□본부 ○○○○소
 조 치 부 서 □□□□본부 ○○○○소
 내 용

□□ ○○○○소는 MCW MOV 3대 교체 작업을 운전 중에 시행하면서도, 안전정비 회의·PTW 등을 통해 충분하게 검토하지 않는 등 인터록 바이패스 조작 관련 업무를 절차대로 진행하지 않아, CWP 정지를 초래하였다.

1. 업무개요

□□ ○○○○소에서는 본사에서 전력피크 기간 운전 중 정비 작업은 원칙적으로 금지하고, 필요시 규정과 절차에 따라 충분한 검토와 대비 후 시행하도록 하였으나, MCW MOV 3대 교체 작업을 운전 중에 시행하면서도, 안전정비 회의·PTW 등을 통해 충분하게 검토하지 않았으며, 인터록 바이패스 과정에서 MCW Outlet #1, 2 MOV 'Close' 피드백 신호 시뮬레이션을 시행하지 않고 작업을 진행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「인터록 바이패스 운영관리 지침서」 4.2(운영 책임자) “제어설비 인터록 바이패스 운전과 원상복원에 대한 전반적인 이상 유무를 확인하고 관리”, 6.0 (인터록 바이패스 운전절차 및 준수사항) 6.1 “요청부서는 제어설비의 인터록 바이패스에 따른 공정안정운전과 설비안전에 문제가 없는지 충분히 검토”, 6.2 “요청부서는 SIMULATION 관리대장에 설비 문제점 및 조치요청자를 작성한 후 운영부서에 요청”, 6.3 “운영부서는 JUMPER/SIMULATION 관리대장의 기록사항을 확인”, 6.4 “승인을 득한 후 발전파트장은 조작부서에 인터록 바이패스 조작을

요청” , 6.5 “조작부서는 인터록 바이패스 조작 시 다시 한 번 확인하고 중앙 제어실에 통보 한 후 조작” 이라고 되어 있다.

따라서 □□ ○○○○소는 인터록 바이패스 운영관리 지침에 따라 운영부서는 전반적인 이상 유무를 확인·관리하고, SIMULATION 관리대장의 기록 사항을 확인 후 조작부서에 인터록 바이패스 조작을 요청하여야 하며, 요청부서는 공정안전 운전과 설비안전에 문제가 없는지 충분히 검토하고, SIMULATION 관리대장에 설비 문제점 및 조치요청자를 작성한 후 운영부서에 요청하여야 하며, 조작부서는 인터록 바이패스 조작 시 다시 한번 확인하고 조작하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□ ○○○○소 운영부서는 설비 영향성 및 SIMULATION 관리대장 기록 사항 등 전반적인 이상 유무를 제대로 확인하고 관리하지 않았으며, 요청 부서는 설비 안전에 문제가 없는지 제대로 검토하지 않은 채, SIMULATION 관리 대장에 작성 없이 구두로 조작부서 직원에게 직접 요청하였고, 조작부서는 요청 부서의 검토 사항이 맞는지를 제대로 검토하지 않고, 조작 작업에 대해 상급자에게 보고하지 않는 등 전반적으로 인터록 바이패스 조작 관련 업무절차대로 진행하지 않았다.

그 결과, 관련 부서가 설비 안전에 문제가 없는지 충분히 검토하지 않고 MCW Outlet #1, 2 MOV ‘Close’ 피드백 신호 시뮬레이션을 시행하지 않아, 발전 설비 운영 영향 요소를 차단하지 못하여 CWP 정지를 막지 못하였다.

관계부서 의견 □□□□본부 ○○○○소는 감사 사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고 향후 ‘인터록 바이패스 운영관리 지침에 따라 업무절차대로 진행하여 유사사고가 발생하지 않도록, 인터록 바이패스 운영관리 지침서에 대한 철저한 교육을 통해 안정적인 설비 운영에 이바지하겠다’ 라는 의견을 내었다.

조치할 사항 □□□□본부 ○○○○소장은 인터록 바이패스 운영관리 지침에 따라 업무를 진행하여 유사사고가 발생하지 않도록, 인터록 바이패스 운영관리 지침서에 대한 철저한 교육을 시행해 주시기 바랍니다. 끝.