

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	국립공원○○○○○ (국립공원○○○○○)	처분요구일자	2019.09.10.	회신기일	2019.10.09.

국립공원○○○○○
(행정상 시정)

제 목 인도교 설치공사 설계도서 검토 미흡
관 계 기 관 국립공원○○○○○
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 2019년 북부 용대리 탐방시설물 정비공사 실시설계 용역 현황

용역명	계약기간	주요내용	계약금액	계약업체
2019년 북부 용대리 탐방시설물 정비공사 실시설계	2019. 5. 8. ~ 2019. 6. 6.	· 인도교(L=220m), 연결데크 설치 등	9,180,000원	(주)다성

- 인도교 주요 제원

시설명	규모	형식	주요구조
인도교	L=22.0m, B=2.0m	H빔 거더교	· 상부: 주형(H빔, 488×300×11) + 슬래브(콘크리트, T=200mm) · 하부: 역T형 교대(직접기초)

○ 국립공원○○○○○은 ‘2019년 북부 용대리 탐방시설물 정비공사’를 시행하면서 인도교(L=22.0m, B=2.0m) 설치 등 주요 시설에 대한 구조 계산서 및 설계도면 등에 대하여 검토한 결과 건축구조기준 및 도로교 설계기준과 불일치한 아래 사항에 대하여 재검토가 필요함

구분	주요 점검 결과	비고
----	----------	----

구조 계산서	- 상부구조 계산시 대상지의 기상현황을 고려하여 적정하중 적용 (설하중_○○군) 기존: 1.0kn/m → 변경: 2.5kn/m (풍하중_중소교량) 기존: 30m/s → 변경: 40m/s (온도범위_한랭지역) 기존 -30℃~+30℃ → 변경 -20℃~+40℃	건축구조기준(국토교통부) 도로교 설계기준(국토교통부) 도로교 설계기준(국토교통부)
	상부슬래브 철근 구조 검토 누락	
	상부구조 검토를 통하여 산출된 하중값(상부 고정하중 반력, 상부 활하중 반력)과 하부 교대에 적용된 하중이 불일치	
	교대 안정성 검토시 뒷채움의 높이는 성토높이를 적용하여 재검토	
설계도면	상부 슬래브 콘크리트 두께 표기 오류(기존 20mm → 정정: 200mm)	
	철근구조도의 숙지사항 내 상부 슬래브 철근의 사용 피복 두께 표기 오류	
	상·하부 연결 부재 단면 보강 및 용접 표기 추가 필요	
	교대2 부근에 위치한 가로보의 하단이 돌출됨에 따라 위치 조정 필요	

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【국립공원○○○○○】

- 관련 기준에 부합되도록 관련 설계도서 재검토