

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.05.13.	회신기일	2019.08.12.

△△△△국립공원사무소 (행정상 권고)

제 목 공원관리선 위급상황 신속 대처를 위한 안전관리 강화 필요
(외부전문가 자문-선박안전기술공단)

관 계 기 관 △△△△국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△△국립공원 공원관리선 보유 현황

선 명	선 종	진수일	톤 수	전 장	폭	깊 이	최대속력	최대승선 인원	선박번호	비 고
국립공원 ***호	시험 조사선	2014. 12.24.	7.93	11.97m	3.20m	1.2m	37km/h	10명	SPC-144026	

○ 공단「선박관리규칙」에 따르면 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 선박 안전설비 이상유무 수시확인 결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 함.

- △△△△국립공원사무소는 공원순찰 및 위법행위 단속, 공원자원 조사 및 관리, 해양오염 방제, 인·허가 현지조사 등 공원관리를 목적으로 공원관리선을 운영하고 있어 안전사고 예방을 위해 관련 전문기관인 선박안전기술공단 직원과 합동으로 안전점검을 실시한 결과 선박관리규칙을 위반하여 관리하고 있는 사항은 없었으나 아래와 같은 권고 사항이 있었음
- 해양자원 모니터링 및 선박 스크루 정비용 철재 사다리(0.5m×2m)를 선박사고시 피난용 기구로 활용하고 있는 “팽창식 구멍뚫목” 뒷쪽에 비치하고 있어 선박화재 등 긴급상황 발생시 구멍뚫목 작동에 영향을 미칠 수 있어 철재 사다리의 위치 조정이 필요하고,
- 현재 선상에 소화기가 총 4대(이산화탄소 소화기 1EA, 분말소화기 2EA, 무인기관실용 자동소화기 1EA)가 비치되어 있으나 기관실 및 선상 화재예방을 위하여 무인기관실용 자동소화기와 이산화탄소 소화기 각 1EA씩 추가 비치가 필요함.
- 또한, 현재 기관실 내부의 경우는 일반 선박용 페인트로 도색이 되어있는바, 특히

기관실 내부의 경우 화재발생에 매우 취약할 수 있기 때문에 내부 도색을 일반 선박용 페인트가 아닌 화재에 강한 선박용 난연페인트를 사용할 필요가 있음.

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고(중기조치: 3개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 팽창식 구멍뿔목 인근 철재사다리 위치조정, 기관실 및 선상 화재예방을 위한 이산화탄소 소화기 등 2EA 추가 배치, 기관실 내부 선박용 난연페인트 도색 등 안전관리 강화