

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○국립공원사무소 (○○국립공원사무소)	처분요구일자	2020.07.27. 2020.07.27.	회신기일	2020.08.26. 2020.08.26.

○○국립공원사무소 (행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 계곡횡단 배수시설 규모 적정성 재검토 필요
관 계 기 관 ○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 재해복구공사(○○) 실시설계 용역 현황

(단위: 천원)

용역명	계약금액(천원)	용역기간	주요과업내용	계약업체
2019년 ○○국립공원 재해복구공사(○○) 실시설계 용역	65,061	2020.01.29. ~ 2020.05.15.	○○○지구 암곡-○○○ 구간 탐방로 복구 - 태풍 피해 탐방로 복구 설계 1식	주○○○○○

- 국토교통부 「수해예방을 위한 산악지 도로설계 매뉴얼(2007.7.)」에 의거 산악지 도로 횡단배수시설의 설치시 산악지 도로의 횡단배수관의 규격은 토사 퇴적 및 유송잡물을 고려한 수리계산을 실시하고, 기존 도로 유실 등의 기록이 있는 구간에 설치되는 횡단배수 암거의 규격은 지형적인 여건을 고려하여 전문가의 자문 등을 통하여 규격을 확대하여 설치하도록 규정하고 있으며, 토석류의 유입이 예상되는 지역에서는 흙관 또는 VR관 등 원형배수관의 사용보다는 최소 규격 2.0×2.0m의 수로암거를 사용하도록 규정하고 있음
- 또한, 국토교통부 「하천설계실무요령」에 의거 하천제방에 설치되는 배수시설의 규모결정시 내수배제유량에 최소 20%이상의 여유를 고려하여 배수시설의 규모를 결정하며 배수시설은 유지관리 등을 고려하여 배수암거는 1.5×1.5m(폭×높이)이상으로 하도록 규정하고 있음

○ ○○국립공원사무소는 태풍 피해로 유실된 암곡~무장봉 구간 탐방로의 재해 복구를 위하여 (주)○○○○○○와 2020.01.23. 계약을 체결하여 ‘2019년 ○○국립공원 재해복구공사(암곡) 실시 설계’ 용역을 실시함

- 「수해예방을 위한 산악지 도로설계 매뉴얼(2007.7.)」에 의거 기존 도로 유실 등의 기록이 있는 구간에 설치되는 횡단배수 암거의 규격은 지형적인 여건을 고려하여 전문가의 자문 등을 통하여 규격을 확대하여 설치하도록 규정*하고 있음에도 전문가의 자문을 득하지 않고 수로암거의 규격을 결정하였으며,

* 본 사업은 계곡을 횡단하는 탐방로의 수해예방을 위하여 시행하는 사업으로서 공단내 암거 설치 관련 규정이 별도로 마련되어 있지 않음에 따라 국토교통부 등 정부부처의 관련 규정을 준용하는 것이 타당한 것으로 판단됨

- 또한 하천제방에 설치되는 배수시설의 규모결정시 내수배제유량에 최소 20%이상의 여유를 고려하여 배수시설의 규모를 결정하도록 제시하고 있으며, 호우시 토사유목의 유입을 고려하여 설계자의 판단에 맡기는 변수도 제시하는 등 배수시설의 규모 결정과 관련된 규정이 상이한 실정이며, 본 사업에서는 수로암거의 수리계산시 통상적인 수로암거로 판단하여 통수면적에 10%의 여유를 고려하여 단면을 결정하였음

- 본 사업은 태풍 피해로 유실된 암곡~무장봉 구간 계곡을 횡단하는 탐방로를 복구하는 사업으로, 탐방로상 시설물의 안전성 확보를 위하여 배수시설 규모의 적정성에 대한 전문가 자문 등을 통하여 재난피해를 최소화할 수 있는 방안 마련이 필요한 실정임

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】

- 전문가 자문 등을 통하여 수로암거의 적정 규모 재검토

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련