

감 사 실 통 보

제 목 ◇◎지사 신축사옥 설계·시공 및 하자에 관한 사항

부 서 명 ◎◇◆□원실, ◎◇지사

내 용

◎◇지사 신축사옥은 소규모 지사에 적용되는 지사사옥 신축 표준설계도를 준용하지 않고 지사 특성상 일반설계로 지사를 신축하여 미관이 수려한 특징이 있다.

그런데 준공 후 건물을 사용함에 있어 지역 특성을 고려하지 않은 설계로 인해 직원은 물론 방문 민원인이 불편한 점으로, 민원실 출입문 및 지사 주출입문이 여닫이문으로 설계됨에 따라 겨울철 제주의 강한 바람에 출입문이 의도치 않게 여닫힘에 따라 민원인이 주출입문에서 넘어지는 사고가 발생하였고 향후에도 직원 및 민원인이 다칠 우려가 있다.

또한 건물 뒤편 장애인 출입구 부분은 휠체어 통행경로가 90°로 꺾여 있어 장애인 출입구로서의 역할을 못하는 실정이다.

이와 더불어, 신축사옥은「부지매입 및 사옥신축 업무처리 기준」에 따라 발생한 하자는 하자보증기간 내에 시공사에 하자보수를 신속히 청구하여야하는데, 기계실 및 지하주차장 배수로 물고임, 1층 화장실 입구 얼룩, 사옥 뒤 지상주차장 바닥 꺼짐 현상 등 다수의 하자가 확인됨에도 적절한 하자보수를 청구하지 않았다.

〈◎◇지사 신축사옥 문제점 및 하자 현황〉

구 분		내 용
문 제 점	민원실출입문	여단이 문으로 설계되어 강한 바람에 안전문제 발생 우려
	2.4층 옥상조경	토심이 얇아 조경 식물의 관리에 어려움 발생
	건물 뒤 장애인 통로	장애인 통로 및 출입구 기능 제한적
하 자	기계실, 지하주차장	배수로 구배불량으로 물청소 이후 물고임 현상 발생
	1층 화장실 입구 얼룩	1층 화장실 입구 얼룩 발생
	1층 나무데크 변색 등	시멘트 덩어리 제거로 인한 변색 및 탈색현상 발생
	계단벽체	전층 계단 대리석 변색 발생
	숙직동	인도꺼짐 현상으로 숙직동 마감재와 바닥이 벌어짐
	건물 뒤 장애인출입구	블록 침하 및 블록시공 불량
	지하1층 소화전	준공청소 불량으로 소화전에 녹 발생
	건물 뒤 지상주차장	블록 틈새 모래 유실로 침하현상 발생

【조치할 사항】 ◎◇◆□실장, ◎◇지사장은

안전사고 예방과 건물의 기능이 정상적으로 유지되도록 제주지사 신축사옥의 문제점을 보완할 수 있는 방안을 마련하시고, 발생한 하자는 신속히 하자보수 하시기 바랍니다.(통보)