

징계요구

제 목 ☼☼제품 제조 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부

조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 [표 1]과 같은 공정으로 ☼☼제품 제조 업무를 수행하고 있다.

[표 1] ☼☼제품 제조 공정(☼☼☼☼-☼☼☼☼ 제조기^{주1)} 기준)

공정명	정합 공정			열압착 공정	편칭 공정
작업 내역	인쇄시트 및 자재 준비	⇒ 인쇄시트 및 자재 정합 ^{주2)}	⇒ 홀펀칭 ^{주3)}	⇒ 열압착	⇒ 편칭
장비명	정합기			열압착기	편칭기

주1) 각 공정별 장비(정합기, 열압착기, 편칭기)가 별도의 장비로 이루어져 있는 ☼☼제품 제조 장비이며, ☆☆☆☆☆를 제외한 기타 ☼☼제품을 제조할 때 사용

주2) 인쇄시트와 자재(레이저 감광시트, ※※※※시트, 오버레이시트)를 순서대로 적층하여 합지하는 작업

주3) 정합이 완료된 시트를 열압착기 압착판에 고정하기 위하여 구멍을 내는 작업

●●본부 ☎☎처 ○○부는 ♣♣♣♣♣♣ 3종 작업지시¹⁾에 따라 201X. XX. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 ♣♣♣♣♣♣ XXX,XXX장을 제조하였다.

1) ▽▽▽▽부-XXXX(201X. XX. XX.) 「○○(♣♣♣♣♣♣) 3종 작업지시(201X-XXX)」

2. 판단 기준

공사(公社) 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리) 및 제18조(제품 품질관리)에 따르면 각 부서는 부적합품이 제조되어 고객에게 공급되는 것을 예방하도록 되어 있고, 「생산 관리 규정」 제13조(이상보고) 및 「ID작업지침」 제7조(이상 유무 보고)는 작업수행 중 이상이 있음을 발견하거나 인지하였을 경우 직상위 감독자에게 보고 후 지시에 따라 조치하도록 규정하고 있다.

그리고 「●●(♣♣♣♣♣♣) 제조규격서」에는 ♣♣♣♣♣♣ 적층구조를 [표 2]와 같이 정의하고 있고, 「품질기준(♣♣♣♣♣♣)」에는 정합작업 시 작업자가 ※※※※ 유무를 수시로 육안 검사하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 정합공정 마감 부당처리

●●본부 ☎☎처 ○●부 4급 ♠♠♠은 201X. XX. XX.부터 201X. XX. XX. 감사일 현재까지 ※※제품 제조 업무를 담당하면서 201X. XX. XX. ♣♣♣♣♣♣ 전지 XXX장에 대한 정합작업을 수행하였다.

위 사람은 ♣♣♣♣♣♣ 정합작업을 시작하기 전 시트를 정해진 수량만큼 준비하고 ♣♣♣♣♣♣ 제조 규격에 따라 시트를 순서대로 적층하기 때문에 정상적으로 정합작업을 마감하면 시트가 부족하거나 남지 않는다는 것을 잘 알고 있었다.

따라서 위 사람은 정합작업을 마감하면서 준비했던 자재가 부족하거나 남는 등 특이 사항이 발생했을 경우 상급자에게 보고하거나 정합된 시트를 추적검사 하는 등의 조치를 취하여 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품이 제조되지 않도록 하여야 했다.

그런데 위 사람은 201X. XX. XX. ♣♣♣♣♣♣ 전지 XXX장을 정합 후 작업을 마감

하면서 ※※※※시트와 오버레이시트가 각각 1장씩 남았다는 것을 알면서도 이를 상급자에게 보고하지 않았고, 그 원인을 파악하기 위해 정합된 시트를 추적검사하지 않는 등 아무런 조치 없이 ♣♣♣♣♣♣ 정합작업을 종료하였다.

그 결과 ※※※※이 누락된 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품이 후속 공정으로 전달되었다.

나. 정합작업 불철저

●●본부 ☎☎처 ○○부는 201X. XX. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 ♣♣♣♣♣♣ XXX,XXX장을 제조하면서 ※※※※이 누락된 부적합품 XX장을 제조하였다.

이에 따라 감사실은 감사기간 중 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품 발생 원인을 파악하기 위해 201X. XX. XX.부터 201X. XX. XX.까지 해당 ♣♣♣♣♣♣ 정합공정을 전수조사 하였다.

감사 결과 201X. XX. XX. 정합작업자인 4급 ♠♠♠은 정합작업 중 오버레이시트가 부족하자 오버레이시트 X장을 임의로 가져왔고, 정합작업을 마감하면서는 ※※※※시트와 오버레이시트가 각각 X장씩 남게 됨에 따라 이는 작업자가 정합작업 중 ※※※※시트 대신 오버레이시트를 잘못 적층하였을 때 발생하는 상황과 일치한다.

그리고 201X. XX. XX.을 제외한 3일간의 정합 공정에서는 별다른 특이사항이 없는 것으로 확인되었다.²⁾

또한 ♣♣♣♣♣♣ 정상제품과 부적합품의 단면을 확대·분석한 결과 적층수는 두 제품 모두 X층으로 동일하였고 ※※※※만 누락된 것으로 분석되어 ※※※※시트 대신 오버레이시트가 잘못 적층된 것으로 확인되었다.

따라서 위의 상황을 종합하여 보았을 때 201X. XX. XX. ♣♣♣♣♣♣ 정합작업을 수행한 4급 ♠♠♠은 ※※※※시트 대신 오버레이시트를 잘못 적층하여 ※※※※이 누락된 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품을 제조한 작업자로 최종 판단된다.

2) 정합작업을 수행한 총 4일 동안 201X. XX. XX.(월)을 제외한 201X. XX. XX.(목), XX. XX.(금), XX. XX.(금)은 작업자가 정합작업을 마감하면서 자재가 부족하거나 남는 등 특이사항이 발생하지 않음.

관련자 의견 4급 ♠♠♠은 감사결과를 수용하면서 과실에 따른 책임을 인정하였다.

징계요구 양정 ♣♣♣♣♣ 제조 업무를 소홀히 한 4급 ♠♠♠의 행위는 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리) 및 제18조(제품 품질관리), 「생산관리 규정」 제13조(이상보고), 「취업규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

●●본부장은

♣♣♣♣♣ 제조 업무를 소홀히 한 4급 ♠♠♠을 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다.(전책)