

[17] [개선] 사항

1. 제 목 : 아파트 지하주차장 경사로 지붕 설계기준 미흡
2. 조치부서 : □□□□단
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

○○지역본부는 종합감사 대상기간인 '15. 10. 1~ 18. 1. 31 현재까지 아래의 [표 37]과 같이 □□□□□권A-2BL 아파트 건설공사 1공구를 비롯하여 총 9개 지구 10개 블록에서 아파트 건설공사를 진행 및 관리 중에 있으며, 총세대수는 6,693호에 이르고 있다.

[표 37] ○○지역본부 아파트 건설공사 진행지구 현황

지구	블럭	유형	세대수(호)	착공일	준공일	공정율(%)	공사현황
□□□□□권	A-2	행복국민	820	'17.12.29	'20.03.12	1.0%	· 터파기공사
	B-3	공임리츠	1,006	'17.12.29	'20.06.13	1.0%	· 기술공모형 리츠사업지구 · 터파기공사
▷▷▷▷ 실버	1	영구	80	'17.12.31	'17.06.29	2.0%	· 터파기공사
○○○○○	A-1	행복국민 영구	1,092	'17.10.16	'19.10.15	3.0%	· 터파기공사
◇◇□□1	1	영구	112	'16.12.30	'19.08.11	23.0%	· 구조체공사
◇◇PP	1	행복	612	'15.09.23	'17.10.14	준공	
▽▽△△	A-1	공분	711	'15.12.31	'17.12.31	준공	
○○○○○2	1	국민영구	842	'16.12.30	'18.12.08	34.0%	· 구조체공사
○○○○○	A-3	공임리츠	818	'17.06.30	'19.08.18	9.0%	· 기술공모형 리츠사업지구 · 기초공사
◀◀◀◀	A1-3	행복	600	'17.09.27	'19.09.12	3.0%	· 터파기공사
9개	10개		6,693				

자료 : ○○지역본부 제공자료 재구성

우리 公社의 개발사업규정 시행세칙에 따르면 설계자는 주택단지 설계 시 보다 쾌적하고 질 높은 주거환경 조성을 위해 쾌적성, 편리성, 안전성을 감안하여 설계 하여야 하고 특히 시공성 및 원가에 미치는 영향을 면밀히 검토하여 설계의 적정성 등을 검증하여야 한다고 규정하고 있다.

또한 □□□□단에서는 업무분장에 의거 주택단지의 부대복리시설과 관련한 품질 및 디자인 향상 업무를 담당하고 있으므로, 부대복리시설에 대한 주택유형별³⁰⁾로 설계기준을 통일되게 정하여 설계자의 업무지침으로 활용토록 함으로써 설계업무가 능률적이고 경제적으로 수행될 수 있도록 지원하여야 한다.

하지만 금번 ○○지역본부 종합감사 시 준공지구 및 공사진행지구를 대상으로 지하주차장 출입구 및 경사로 지붕에 대한 설계현황을 점검한 결과 [표 38]과 같이 설계기준 미흡 등으로 주택유형 및 사업지구별 설계일관성이 확보되지 않아 개선이 필요한 상황이다.

[표 38] 지하주차장 경사로 지붕 설계 현황

(단위: mm)

지구	시설물 구분	설계현황						비고
		CON'C난간 높이	철재난간 높이	출입구 최소높이	출입구 최고높이	측면개방부위 최고높이	지붕 형태	
□□□□□권 A-2	경사로1	900	-	2,600	4,450	2,600	곡면	· 안전난간 높이 미확보 · 측면노출 보완시공
	경사로2							
□□□□□권 B-3	경사로1	900	300	2,900	4,400	2,600	평면	· 측면노출 보완시공
	경사로2							
▷▷▷▷	경사로1	900	300	3,250	4,200	2,340	평면	· 측면노출 보완시공
●●●●●	경사로1	1,200	-	3,650	4,200	2,450	곡면	· 측면노출 보완시공
	경사로2							
◇◇■1	경사로1	1,200	-	3,300	5,000	2,200	평면	· 측면노출 보완시공

30) 공공분양, 공공임대, 국민임대, 영구임대, 행복주택, 청년주택 사업 등

지구	시설물 구분	설계현황						비고
		CON'C난간 높이	철재난간 높이	출입구 최소높이	출입구 최고높이	측면개방부위 최고높이	지붕 형태	
◇◇P P	경사로1	1,200	-	3,300	4,400	2,500	곡면	· 측면노출 보완시공
▽▽△△	경사로1 경사로2	1,200	300	3,950	5,550	2,450	곡면	· 측판 토탈 디자인 반영
○○○○○	-	지하주차장 없음						
●●●●●	경사로1	데크주차장 내 경사로						
◀◀◀◀	경사로	1,200	-	4,000	5,250	3,100	평면	· 측면노출 보완시공

자료 : ○○지역본부 제공자료 재구성

그 결과 필요이상으로 지하주차장의 경사로 지붕높이가 높게 설계된 주택단지에서는 우수 및 강설을 막기 위한 측판 설치공사를 추가로 검토하는 등 부적정 사항이 나타나고 있고,

또한 기 입주단지의 경우 유지보수공사 등을 통해 지하주차장 경사로 지붕공사를 각 지역본부별로 개별적으로 시행하고 있어 예산낭비 등을 방지하기 위한 표준화된 설계와 공사비의 산출이 필요한 실정이다.

이와 관련하여 舊, ●●●●●처에서는 '04. 10월 「지하주차장 편의성 증대방안」을 통해 지하주차장 경사로 지붕의 일관된 이미지 구현을 위해 표준설계(안)을 시행한 바 있으나,

단순한 이미지 제공수준에 그치고 있고, 적용대상도 공공분양 및 공공임대지구에 국한하고 있어 다양한 주택유형별 사업지구에 적용하기에는 한계가 있으며, 현재는 현상설계 확대에 따른 개별설계 등으로 실효성도 상실하고 있어 능률적이고 경제적인 설계를 위한 추가적인 검토가 필요한 실정이다.

5. 조치할 사항

□□□□단장은

아파트 지하주차장 경사로 지붕의 설계기준을 재정립하여 설계가 통일된 기준에 따라 적정하게 설계될 수 있도록 조치하시기 바랍니다(개선).