

일련번호	46	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 ㉞㉞(정) 차아염소산나트륨 주입설비 관리 미흡

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

1. 업무 개요

□□□지사는 ㉞㉞(정) 소독설비로 시판 12% 차아염소산나트륨(이하 ‘차염’) 주입설비를 활용하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「KWDI 57 31 11」(현장제조 차아염소산나트륨 설비) 4.3.7.5 차염 저장탱크에 따르면 소독부산물 생성 억제를 위해 차염의 온도를 하절기에도 최대 15℃ 이하로 항상 유지할 수 있도록 실내 에어컨 또는 온도조절장치(칠러설비, 열교환기 등)를 설치하고, 필요시 탱크 외부에 보온처리를 해야하며, 차염 저장탱크 유출부 배관에는 이물질 유입 방지를 위해 스트레이너를 설치하고, 스트레이터 폐색 및 고장 발생시 차염 공급이 중단되지 않도록 바이패스 배관을 구성한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, '23. 01. 01 ~ '25. 08. 27.(970일간) ㉞㉞(정) 차염탱크의 온도를 분석해본 결과 #1호기의 경우 최고 온도 37.9℃로 786일 동안 15℃가 초과한 온도로

유지 중이며, #2호기의 경우 온도계가 2022년 12월 7일부터 장기 고장 중이다. 차염은 저장 온도가 높을수록 분해 속도가 빨라져 소독의 핵심인 유효염소 농도가 빠르게 감소하므로 적정 소독능 확보가 어려움에 따라 용수공급의 안정성이 저하되는 결과를 초래하였다.

또한, 차염 저장탱크 유출부 배관에는 준공도면과 다르게 스트레이너용 바이패스 배관이 부재함에 따라 스트레이너 폐색 시 차염공급이 중단이 우려되는 실정이다.

관계부서 의견 □□□지사는 감사지적 사항을 수용한다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□지사장은 ㉠㉠(정) 저장탱크 유출부 배관을 개선하고, 차염의 적정 소독능 확보를 위해 운영관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)