

# 한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

## 시 정 요 구

제 목 예비검사 보고서 작성 부적정

소관부서 포항지사

조치부서 포항지사

내 용

### 1. 업무 개요

포항지사에서는 「선박안전법」 제22조에 따라 2024.05.13. 디젤기관 101PS 예비검사를 실시하고, 예비검사증서를 교부하였다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「선박안전법」 제22조 제1항 및 「예비검사의 대상 및 기준」<sup>5)</sup> 제2조 [별표1] 에 예비검사의 대상을 규정하고 있다.

그리고 같은 법 시행규칙 제54조 제2항에 예비검사 신청자는 해당 선박 용물건 또는 소형선박의 선체에 대하여 제조, 개조, 수리 또는 정비를 시작했을 때부터 「예비검사의 대상 및 기준」에 따라 예비검사를 받도록 규정하고 있다.

「선박검사지침」 3.1.7-6에 선박 외의 다른 용도로 사용되던 것을 선박 용으로 구조 변경하여 선박에 설치하는 내연기관의 개조, 수리 또는 정비에 따른 예비검사시에는 해당 내연기관의 표기출력에 출력보정계수를<sup>6)</sup> 곱

5) 해양수산부고시 제2023-79호(2023.05.03.)

6) 표기출력이 최고출력으로 표기된 기관 : 0.725, 표기출력이 정격출력으로 표기된 기관 : 0.829

한 값을 해당 내연기관의 연속최대출력으로 정하고 이때 보정된 연속최대출력은 소수점 이하는 절사하도록 하고 있다.

그리고 연속최대회전수는 보정된 연속최대출력에 회전수 보정방법을<sup>7)</sup> 통해 연속최대회전수를 계산하고 이때 보정된 연속최대회전수는 10단위 미만은 반올림하도록 규정하고 있다.

따라서 최고출력을 보정하여 마력과 회전을 산정하는 경우에는 기관의 마력과 회전을 정확히 표기하여 고객에게 정확한 검사 정보를 제공해야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 선박들에 대하여 [표] “예비검사보고서 기재 사항 부적정 내용”과 같이 검사보고서를 부적정하게 작성하였다.

[표] 예비검사보고서 기재사항 부적정 내용

| 품명   | 규격              | 형식               | 사유                                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 디젤기관 | 101PS x 2510rpm | 4C.S.A<br>(D4DD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>표기된 최고출력 140PS에 보정계수 0.725를 곱하고 소수점이하를 절사해야 하나 101.5PS으로 기재함</li> <li>표기된 최고회전수 2800rpm에 보정산식을 통해 연속 최대회전수를 산정하지 않고 2800rpm으로 기재함</li> </ul> |

위 업무를 부적정하게 처리한 원인은 검사원의 업무착오가 주된 원인이다.

### 4. 조치할 사항

#### - 포항지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 발급된

7)  $N = x \times \sqrt[3]{\frac{Y}{X}}$

N : 보정된 연속최대출력 시의 연속최대회전수(rpm), x : 해당 내연기관의 표기정격출력 시의 최대회전수(rpm), Y : 보정된 연속최대출력(kW[PS]), X : 해당 내연기관의 표기정격출력(kW[PS])

예비검사증서에 부적정 기재 사항을 수정하여 재발급하도록 하시기 바랍니다.(시정)