

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [2] CCTV 등 보안관리 미흡

관 계 부 서 : 필리핀 세부 법인

조 치 부 서 : 필리핀 세부 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

필리핀 세부발전소는 중요 발전소이므로 발전소 외부 침입 등 감시를 위하여 CCTV 35대와 초소 11개소를 설치 운영하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

필리핀 세부법인은 세부 발전소에 운영중인 CCTV의 정상 작동유무를 상시 점검하고 고장 시에는 즉시 수리를 통하여 외부 침입 감시 및 사건 사고를 예방하여야 하며, 경비용역 계약서에 따라 경비는 초소 정위치에서 근무 하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 세부발전소에서 운영중인 CCTV 35대의 정상 작동 유무를 점검한 결과, 감사일 현재 [표]와 같이 24대(약 69%)대가 고장나 있고, 그 중 2대는 정비

중에 있으나, 나머지 22대는 수리가 되지 않고 있으며, 행정동 뒤편 초소에 설치된 카메라는 방향이 발전소 외곽을 향하게 하여 외부인의 침입을 감시하여야 하나, 행정동 건물 뒤편 출입문만을 감시하고 있어 감시 사각지대가 발생하는 것으로 확인되었다.

[표] CCTV 고장 현황

No	설치장소	고장점검	고장사유
1	익명화	2024년 11월	Wire Station / Access Point 고장
2	익명화	2024년 9월	케이블 지락
3	익명화	2024년 12월	카메라 고장
4	익명화	2024년 11월	석탄 창고 경비초소 철거로 인한 해체
5	익명화	2024년 11월	Wire Station / Access Point 및 Power Over Ethernet 스위치 고장
6	익명화	2024년 11월	카메라 고장
7	익명화	2024년 11월	카메라 고장
8	익명화	2025년 1월	Power Over Ethernet 스위치 고장
9	익명화	2025년 1월	Power Over Ethernet 스위치 고장
10	익명화	2025년 1월	Power Over Ethernet 스위치 고장
11	익명화	2024년 12월	엘리베이터 카 상부 무선 Wireless Station/Access Point 고장, 정비 중
12	익명화	2025년 1월	무선 Wireless Station/Access Point 고장
13	익명화	2025년 1월	12V DC 전원 불량
14	익명화	2025년 1월	Power Over Ethernet 스위치 고장
15	익명화	2025년 1월	Power Over Ethernet 스위치 고장
16	익명화	2025년 1월	Power Over Ethernet 스위치 고장
17	익명화	2024년 12월	무선 Wireless Station/Access Point 고장, 정비 중
18	익명화	2025년 1월	무선 Wireless Station/Access Point 고장
19	익명화	2024년 11월	무선 Wireless Station/Access Point 고장
20	익명화	2024년 12월	PC 업그레이드, 프로그램 재설치 필요
21	익명화	2024년 12월	PC 업그레이드, 프로그램 재설치 필요
22	익명화	2024년 12월	PC 업그레이드, 프로그램 재설치 필요
23	익명화	2024년 12월	PC 업그레이드, 프로그램 재설치 필요
24	익명화	2024년 12월	PC 업그레이드, 프로그램 재설치 필요

이에 CCTV 유지보수(정비) 담당자인 세부법인 H(차장)은 고장난 CCTV를 순차적으로 자체 정비 중이고, 현지 직원 2명이 발전소 전 구역 및 행정동 IT 설비를 자체 정비함에 따라 복구가 지체되고 있으며 2025년 1월 계획예방정비 기간에는 IT 자동제어설비 정비로 인해 CCTV 복구가 지연되었다고 답변하였다.

또한 행정동 뒤편 초소는 아래 [그림]과 같이 현재 미 운영중이나 쓰레기가 쌓여 있는 등 방치 수준이고, 6번 초소 근무자는 초소에서 약 50m 떨어진 지점에서 구내 석탄 운송 차량의 교통정리를 하는 등 역무에 맞지 않게 근무하는 것으로 확인되었다.

[그림] 행정동 뒤편 초소 관리 현황



따라서 CCTV가 설치된 후에는 지속적인 관리와 점검이 필요하고, 시스템 점검을 통해 고장이나 오류를 미리 예방하는 것이 발전소 설비 운영에 중요하므

로 고장난 CCTV에 대하여 조속한 복구와 설치 위치가 잘못된 개소는 변경이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

필리핀 세무 법인 담당팀장은 고장난 CCTV를 조속히 복구 하겠다고 답변하였고, 경비 초소 운영 담당자인 담당팀장은 경비 초소 관리와 초소 근무자의 역무 외 근무가 미흡함을 인정하였다.

조치할 사항

필리핀 세무 법인장은

- ① 고장난 CCTV에 대하여 조속한 복구와 위치가 잘못된 개소는 변경을 검토하여 주시고, (시정)
- ② 초소 근무자가 역무 외 근무를 하지 않도록 교육을 철저히 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	시 정 1 통 보 1	-	-	필리핀 세무 법인	필리핀 세무 법인