

【현황 및 근거】

- ‘방호벽 설치공사 설계 용역’ 과업지시서의 설계조건에 아래사항 요구
 - 방호벽 이음부 위치 상세도(시공, 신.수축이음) 및 구조상세도를 표시
 - 균열에 대하여 허용 균열의 종류 및 크기를 명기, 보수, 보강방법 또는 재시공 여부 명시
 - 설계용역 수행 사항에 대한 요약보고서 제출
- 「건설기술진흥법 시행령」 제87조 및 공사(公社) 「부실벌점 관리 지침」에 따라 건설사업자와 건설엔지니어링에 대하여 부실벌점 측정 필요

【문제점】

- ① (수축이음 미시공) 설계사는 18m연장의 방호벽에 대하여 이음상세도 없이 5m당 1개소의 수축이음을 시공토록 노트에 표기, 시공사는 시공 누락
- ② (균열관리대장 미작성) 균열 확인 및 진행, 보수에 대한 관리 미흡
- ③ (부실벌점 미측정) 건설사업자와 건설엔지니어링에 대하여 부실벌점 측정 미시행

【조치할 사항】

- ▶ 수축이음 보완시공, 균열관리대장 작성 관리 및 부실벌점 측정 시행하도록 **현지시정**