

2 지적사항 요약

1 안전관리 이행 분야 (7건) No. 1~7

4

하천 병행 매설배관의 관리기준 미흡

통보 - 〇처 〇부

【현황 및 근거】

- 「도시가스사업법」 제17조의5에 따라, 하천횡단배관은 배관 외면으로부터 (계획)하천 바닥까지 4m 이상의 매설심도를 유지해야 하고, 하천병행배관은 2.5m 이상의 매설심도를 유지해야 함
- 법적 매설심도 확인을 위해 하천횡단배관 구간 중 하상 부분은 「주배관 손상방지 및 관로관리 기술표준」 7.2.3에 따라 연 1회 이상 하상고 측정 실시 해야 함
- 하천횡단배관 중 고수부지의 비탈면 구간은 기술표준 7.2.4에 따른 ‘고수부지 가스배관 점검기준’을 따르도록 되어 있음
- 하천병행배관은 기술표준 7.2.5.에 따라 ‘필요시’ 또는 ‘중요부분’에 대해 점검토록 되어 있고, 점검방법은 ‘고수부지의 가스배관 점검기준’을 따르도록 규정

【문제점】

- ① (사고발생지점 매설심도 점검 미실시) 사고구간은 □□구청에서 매년 호우로 빈번하게 하천 유지보수공사를 실시하는 구간이나, 법적 매설심도 확인 및 하천 법면의 유실 등의 점검 미실시
- ② (하천병행배관 점검대상 불명확) 폭우 시 하천병행구간은 횡단구간과 같이 하상·법면이 유실되는 동일한 조건임에도, ‘필요시’ 또는 ‘중요부분’에 대해 심도 점검하도록 불명확하게 규정되어, 업무 담당자의 임의 해석과 소극 행정을 초래하는 문제점 발생
- ③ (하천병행특성에 맞는 점검방법 수립 필요)
 - 하천병행배관의 점검은 하천횡단배관(고수부지 비탈면) 점검방법을 따르도록 규정
 - 기존 점검방법은 하천병행배관의 연속적인 특성(매설정보)을 고려하지 못함
 - 예) 기존방식은 하천 횡단면 기준 점검체계, 개선방식은 하천 종단면 점검체계 수립 필요

【조치할 사항】

- ▶ 체계적이고 효율적인 안전관리를 위해 하천 병행 배관의 점검대상을 명확히 하고, 하천 병행 특성에 맞는 점검방법을 기술표준에 반영토록 통보