

평택지사 특정감사 조치요구사항

【'24. 8. 21 ~ 8. 22】

2024. 9.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

징 계 요 구 · 경 고

제 목 ◎호 주기관 손상사고 발생에 관한 사항

관 련 부 서 평택지사

조 치 부 서 인재경영처

내 용

1. 업무개요

평택지사에서는 「해양환경관리법」 제96조¹⁾에서 정한 사업 수행 등을 위하여 [표]와 같이 청방선 및 예방선 등 선박 4척을 「선박운영규정」에 따라 관리·운영하고 있다.

[표] 평택지사 선박 현황

연 번	선 명	용 도	총톤수(톤)	검사기관	건조년월
1	청누리호	청방선	78	KOMSA	'09. 04.
2	313대룡호	예방선	190	KR	'99. 01.
3	550금룡호	예방선	312	KR	'13. 05.
4	청정11호	작업선	2.3	KOMSA	'02. 05.

평택지사 소속 ◎호는 '24. 8. 7.부터 8. 9.까지 외주 수리용역을 실시하고 '24. 8. 10. 작업을 수행하기 위해 주기관 시운전 중 우현 주기관 윤활유 압력 저하로 기관 손상사고가 발생하여 피해금액 약 11,688천원²⁾의 손실이 발생하였다.

1) 해양환경의 보전·관리·개선을 위한 사업, 해양오염방제사업, 해양환경·해양오염 관련 기술개발 및 교육훈련을 위한 사업

2) 피해금액 : 약 11,688천원(용역 2,904천원, 기부속 1,584천원, 운항손실 7,200천원)

한편, ◎호 기관장 A는 외주용역 수리 시 용역감독관으로서 기관실 작업 현장감독을 실시하였으나 우현 주기관 윤활유 밸브가 잠긴 상황을 확인하지 못하였고 잠김 원인을 두고 기관장과 용역업체간 책임을 회피하였다.

이에, 평택지사에서는 원인규명을 위해 사고조사를 의뢰하였고 감사처에서는 방제기술연구처와 합동으로 '24. 8. 21. 부터 특정감사에 착수하였다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「취업규칙」 제9조(성실의무) 제1호에서는 “직원은 법령, 제규정 및 직무상의 명령에 따라 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 한다” 라고 규정하고 있으며, 「선박운영규정」 제7조(기관장의 임무)에 따르면 선박 기관장은 본선의 보수·관리 책임자로서 선장의 업무를 보좌하고 외주용역 수리시 감독 업무를 철저히 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

'24. 8. 10. ◎호 우현 주기관 윤활유 압력 저하로 기관 손상사고가 발생한 원인은 전일(~8.9.) 까지 실시한 기관실 해수펌프 수리 용역시 기관장(용역감독) 또는 용역작업자가 윤활유 밸브를 해수 밸브로 오인하고 잠근 것으로 확인

더욱이, 해당 윤활유 밸브는 한국산업표준에 따라 노란색 색상으로 표기하여야 하나, 해수 밸브에 표기해야 할 초록색 색상으로 잘못 표기된 것이 원인인 것으로 판단되며, 뒤바뀐 밸브 색상표기 또한 장기간 방치 후 금번 사고 이후 개선 조치

가. 우현 주기관 윤활유 밸브 색생표기를 해수 밸브 색상으로 표기

◎호 우현 주기관 윤활유 밸브 식별을 위한 밸브 색상은 노란색 페인트로 표기 되어야 함에도 초록색(해수) 밸브로 표기(언제부터 인지 정확히 모름)되어 있어 '24. 8. 7. 당일 긴급한 선박 수리(해수펌프 수리) 시 기관장 또는 용역작업자가 윤활유 밸브가 아닌 해수 밸브로 오인하고 잠겼을 가능성이 제기 된다.

또한, ◎호 기관근무자 2명은 우현 주기관 윤활유 밸브 식별을 위한 밸브 색상이 적정하지 않은 것을 사전에 인지하고 있었음에도 즉시 올바른 색상으로 표기하지 않고 금번 사고이후 조치한 것으로 확인되었다.

나. 선박 수리용역 감독업무 소홀

평택지사는 ◎호는 주기관 윤활유 압력저하로 기관 손상사고가 발생('24. 8. 10)한 전일까지 우현 주기관 해수펌프 수리용역을 '24. 8. 7. ~ 8. 9. 까지 실시하였다.

해수펌프 수리용역 감독관 기관장 A는 해수펌프 수리 시 해수밸브가 완전히 잠김 상태에서 펌프 분해작업을 실시했어야 함에도 해당 여부를 직접 점검하거나 감독하지 않고 펌프 분해작업을 실시하여 누수로 인한 긴급 사후조치(수리용역 업체의 유압장비 사용으로 수밀작업 실시)로 예정된 해수펌프 수리용역 작업에 큰 혼선이 초래되었다

또한, 용역감독관으로서 수리용역 완료 후에도 각 밸브의 개폐 상태를 확인 후 이상유무에 대해 점검했어야 함에도 실시한 바 없다.

익일('24.8.10.) 교대 기관근무자 B 또한 주기관 엔진 시동 전 각종 밸브 및 각부 점검을 실시하여야 할 의무가 있었음에도 윤활유 밸브가 잠긴 사실을 확인하지

못한 채 엔진을 작동하여 윤활유 압력저하로 인한 기관 손상사고가 발생하였다.

한편, '24. 8. 23. 감사실에서 수리용역 작업자에게 우현 주기관 윤활유 밸브 조작여부를 확인한 결과 작업자는 그런 사실이 없다고 진술하였다.

다. 유사형태 선박 기관사고 재발

◎호 기관장 A는 '15년도 이후 용역 감독업무 소홀 및 직무태만 등으로 경고 3회³⁾를 처분 받은 이력이 있으며, 특히, '24 5. 2. ◎호 기관손상 등으로 이미 감사처분을 받고 전보 대기 중에 상태에서 또 다시 기관 손상사고가 발생하였다.

4. 관련자 및 관계부서 의견

평택지사장은 A 기관장의 반복적 선박 기관 손상사고 발생 및 소속직원 동일선박 근무 기피로 인해 '24. 5. 2. 감사실 감사처분(전보) 조치에 대한 조속한 이행이 필요하다는 의견을 제시하였다.

A 기관장은 해당 윤활유 밸브의 색깔 표식을 사전에 적절히 조치하지 못한 것과 해수펌프 수리용역 감독관으로서 감독 업무를 철저히 하지 못한 것에 대해 잘못을 인정하고 향후 더욱더 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다. 또한, B기관사는 엔진시동 시 각부 점검에 소홀했던 점을 인정하며 향후 동일사고가 발생하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

3) ① ◎호 정기수리 후 청정기 시운전 미이행으로 기기 작동불능에 따른 운항중지, ② ◎호 발전기 윤활유 관리 미흡으로 손상, ③ 선박수리 용역감독 불철저 및 냉각수 파공 후속조치 미흡 등

5. 조치할 사항

◎호 주기관 엔진 시동 전 각종 밸브 및 각부 점검을 소홀히 한 관련자 B에 대해 ‘경고’ 처분하며 (경고),

◎호 A는 선박의 보수·관리에 책임이 있는 기관장으로서 용역감독 등 안전관리에 대한 주의의무가 부여되어 있고, 특히 기관실 내 비정형 작업 발생시 작업 전·후 더 철저한 안전점검이 요구됨에도 소홀히 하였다. 이에, 인재경영처장은 선박 수리용역 감독 등을 소홀히 하여 주기관 엔진 손상사고 원인을 제공한 관련자에 대해 징계 조치하시고 (징계), '24. 5. 2. “평택지사 특정감사” 결과에 대해 조치요구 한 ‘통보(전보)’ 처분에 대해 조속히 이행하시기 바랍니다.

관 련 자

부서	직급	성명	조치요구	비고
평택지사	기술직 □급	B	경 고	-
평택지사	기술직 △급	A	징 계	'24. 5. 2. 통보 조치이행 촉구