

처 분 요 구 서

[부 서 명] ▼▼처, ☆☆처

[제 목] 매립장 외곽수로 관리방안 보완 필요

[행정상조치] 통보

[내 용]

1. 업무개요

▼▼처에서는 「2024년도 수도권매립지 치수관리 계획(안)」을 수립하여 각 구역별 관리부서 결정 및 사전점검 등 예방적 치수관리 대책을 마련하였으며, 2025년 1월 직제개편에 따라 「2025년도 수도권매립지 치수관리 변경 계획(안)」을 수립하여 우기철 등에 대비한 대내외 치수관리 계획을 수립하였다.

아울러 위 계획(안)에는 외곽수로 준설, 우기철 내부도로 측구 및 배수로 준설, 저지대 침수 예방을 위한 시설물 점검 등 세부 추진내용을 포함하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「2024년도 수도권매립지 치수관리 계획(안)」 및 「2025년도 수도권매립지 치수관리 변경 계획(안)」에 따르면 매립지 외곽수로의 관리범위와 관리부서를 정하고 있고, 「제3매립장 매립작업 및 부대공사 4단 공사시방서(2020.10월)」 및 「매립장 운영관리 기술 지침서(2021.3월)」에서는 외곽수로의 준설을 연 1회 우기철 직전에 시행하도록 제시하고 있다.

이에 따라 관리부서에서는 외곽수로 및 취약구역을 상시 점검해야하고, 월 1회 토사 퇴적을 확인하여 통수기능을 확보하여야 한다. 또한 배수 장애 요인을 정기적으로 조사(매분기 또는 반기)하여 기능의 저해가 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 제3매립장 외곽수로 남측 정비 미흡

외곽수로는 매립장 상부 및 주변지역에서 발생하는 우수를 우수지로 원활히 배제하는 중요한 기능을 하므로 준설 등을 통한 유지관리가 중요하다.

그런데 2025년 3월 5일 감사반(감사실 2명, 안전환경실 3명)에서 실시한 현장점검에서 제3매립장 외곽수로 남측과 동측 일부 구간의 토사 및 이물질(수풀 등) 퇴적, 일부 도수로(사면도수로-3)의 자동 문비 입구 토사 퇴적이 [그림1] 및 [그림2]와 같이 확인되었다.

이로 인해 외곽수로 통수단면 감소 및 문비의 기능 상실에 따른 우기철 집중 강우시 침수 가능성이 우려됨에 따라 배수상태 상시 점검과 필요시 외곽수로 준설 등이 검토·실시되어야 할 것으로 사료된다.

[그림1] 제2매립장 및 제3매립장 외곽수로 동측 비교 사진



[그림2] 제3매립장 남측 현장점검 사진



나. 제3매립장 외곽수로 동측의 관리부서에 관한 사항

「2025년도 수도권매립지 치수관리 변경 계획(안)」에 따르면 제3매립장 상부에서 발생하는 우수는 [그림3]과 같이 외곽수로 남측 및 동측 등을 통해 안암도 유수지로 배수(⑩→⑧→⑨)되도록 계획하였으며, 이 중 외곽수로 남측(⑨, ⑩)은 ☆☆☆처에서, 동측(⑧) 외곽수로로는 ▼▼처에서 관리하는 것으로 정하고 있다.

[그림3] 수도권매립지 내 외곽수로 구역별 관리현황



※ 자료 : 2025년도 수도권매립지 치수관리 변경 계획(안)

그런데 「제2매립장 최종복토 전 매립관련시설 유지관리 지침서(2018.2월)」¹⁾ 및 「매립장 운영관리 기술 지침서(2021.3월)」²⁾에서는 위 「2025년도 수도권매립지 치수관리 변경 계획(안)」과는 상이하게 제3매립장 외곽수로 동측을 제3매립장 유지관리 구역(☆☆처)으로 정하고 있어 향후 외곽수로를 체계적이고 효율적으로 유지관리하기 위해서는 ▼▼처 및 ☆☆☆처가 협의하여 부서별 관리 범위를 합리적으로 확정할 필요가 있다.

1) 안암도 유수지 접근지류, Line-6(제3매립장 동측)의 경우 제3매립장 예정 부지 이용에 따른 유지관리 구간으로서 제2매립장 유지관리 구역에서 제외토록 함(지침서 31페이지)

2) 제3매립장 외곽수로로는 제2매립장 기반시설에서 설치한 기존 Line-5(제3매립장 북측) 및 Line-6(제3매립장 동측)으로 구성되어 있으며, 안암도 유수지로 배수되도록 계획함(지침서 57페이지)

[조치할 사항] ▼▼처장과 ☆☆처장은 제3매립장 외곽수로 동측 등에 대한
부서별 관리범위를 합리적으로 협의·확정하시기 바라며, 해당 외곽수로의
배수상태 상시 점검 및 우기철 등에 대비하여 통수기능 확보를 위한 치수
관리 계획 등을 보완하시기 바랍니다. (통보)