

(1) 추진배경

□ 2022. 6. 30.(목) 201편성 타임아웃 발생

- 원 인 : 1호차 3축 타코메타(VOBC용 속도센서) 케이블 피복 손상에 의한
빗물유입으로 예비계(VOBC1) 다운 및 액티브계(VOBC2) 통신두절

타코메타 취부사진	케이블 외피 손상	소선 피복 손상

□ 문 제 점 : 차량 좌우진동에 의한 타코메타 케이블과 고정브라켓 간 간섭

(2) 추진실적

□ 전동차 타코메타 케이블 고정브라켓 개선품 교체작업 시행

○ 기 간 : 2022. 10. 7. ~ 11. 14.

○ 대 상 : 전동차 37대

○ 내 용

- 케이블 취약부위 피복 손상 및 빗물 유입 방지를 위한 보강작업
(1차:방수테이프, 2차 : 고무테이프)
- 타코메타 케이블 고정브라켓 개선품으로 교체

개선 前		개선 後	

(3) 추진성과

□ 전동차 타코메타 케이블 고정브라켓 개선품 교체 이후 동일 고장 미발생

□ 타코메타 케이블 고정브라켓 개선품 교체로 본선 정시·안전운행 확보