

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : ○○골프장 운영현황 특정감사

제 목 : 창고시설 및 지정폐기물 보관소 관리 미흡

관계부서 : ○○골프장

내 용

1. 업무 개요

○○골프장은 코스관리를 위하여 다양한 장비를 사용하고 있고 이를 보관하기 위해 장비창고 등 창고시설 3개 동을 보유하고 있다.

또한, ○○골프장은 이중 1개의 장비창고의 일부 구역을 지정폐기물 보관소로 이용하고 있는데, 동 폐기물은 코스관리 장비의 정비 및 수리 과정에서 발생하는 폐유 등의 폐기물로서, 주기적으로 전문처리업체를 통하여 처리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중대재해처벌법”이라 한다) 제4조 제1항 제1호에 따르면, 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치를 하여야 한다고 되어 있다.

같은 법 시행령 제4조 제3호에 따르면, 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하여 점검한 후 필요한 조치를 하도록 되어 있고, 제4호에 따르면 유해·위험요인의 개선을 이행하는데 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 예산을 집행하도록 되어 있다.

한편, 「폐기물관리법」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조 및 관련 [별표 5]에 따르면, 지정폐기물은 지정폐기물 외의 폐기물과 구분하여 보관하여야 하며, 폐유기용제는 휘발되지 아니하도록 밀폐된 용기에 보관하여야 하고, 드럼 등 보관용기나 보관탱크에 폐기물을 보관하는 경우로서 내용물이 흘러나올 우려가 없고 보관용기나 보관탱크 외부에 지정폐기물이 묻어있지 않은 경우에는, 폐기물 최대량 보관 시의 적재무게를 견딜 수 있고, 지정폐기물 취급 과정에서 또는 보관용기·보관탱크의 손상 등의 사유로 내용물이 주변 토양이나 외부에 흘러나오지 않도록 시멘트·아스팔트 등으로 바닥을 포장하고 충분한 규모의 방류턱 또는 방류벽을 갖춘 시설에 보관하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○골프장의 장비창고 3개 동 중 장비창고(관리부)¹¹⁾는 내용연수 25년의 건축물로 1995. 12. 30.에 자산 취득되었고 정액법에 의해 상각 처리되어 감사마감일 현재로부터 약 16개월 전인 2020. 11. 30.에 이미 상각완료 되었다.

또한, 동 장비창고(관리부)는 [표]와 같이 시멘트 블록조 구조인 타 창고시설¹²⁾과는 달리, 경량철 골조·아연 강판의 소재로 건축되어 상대적으로 내구성이 떨어지고, 철골조의 부식이 상당히 진행된다면 붕괴의 위험이 크게

11) 자산대장 취득순번 19950002, 자산코드 120010030057의 장비창고(관리부)

12) ① 자산대장 취득순번 19880007, 자산코드 120010030049의 관리사

② 자산대장 취득순번 19890001, 자산코드 120020030014의 장비창고

증가한다.

특히 동 장비창고(관리부)는 해안에 근접하여 위치해 있기 때문에 내륙에 비해 상대적으로 철골조 부식의 위험성이 높고, 기후 특성상 잦은 강풍의 위험에도 노출되어 있다.

[표] 장비창고(관리부) 및 타 창고시설과 비교

구분	장비창고(관리부)	타 창고시설
자산코드 (면적)	120010030057 (198㎡)	① 관리사 : 120010030049 (405㎡) ② 장비창고 : 120020030014 (297㎡)
자산취득일	1995-12-30	1988-12-31
상각처리현황	2020-11-30 (상각 완료/ 내용연수 25년)	2038-11-30 (상각 중/ 내용연수 50년)
소재	경량철 골조/ 아연 강판	시멘트 블럭조/철판 또는 아연 강판
외관 사진		
내부 사진		

자료: 자산대장 및 건축물대장 관련 부분 재구성

더군다나, 동 장비창고(관리부)의 일부는 지정폐기물 보관소로 활용되고 있는데, 「폐기물관리법」 제13조, 같은 법 시행규칙 제14조 및 관련 [별표 5]에 따라, 드럼 등 보관용기에 지정폐기물을 보관하는 경우에도 충분한 규모의 방류턱 또는 방류벽을 갖춘 시설에 보관하여 폐유 누수의 위험을 차단하는 조치를 하였어야 하나, [그림]과 같이 관련 시설 없이 이를 보관하고 있었으며, 창고 문 폐쇄 시, 유증기로 환기 시설도 부족한 것으로 보여 화재 위험에 대한 우려도 있다고 판단된다.

[그림] 지정폐기물 보관 현황

지정폐기물 보관소(내부)	지정폐기물 보관소(외부)
	
방류턱 등 유출방지 시설 없음	창고문 폐쇄 시 환기시설 부족

관계부서 의견 및 검토결과

○○골프장은 이견 없이 감사결과를 수용하면서, 동 창고 시설은 붕괴·누유 등의 위험요인이 발견된 것 이외에도 용도 대비 좁은 면적의 문제로 장비의 출입이 용이하지 않고 코스관리용 장비 및 차량의 일부를 부득이하게 야외에 주차하고 있는 바, 2023년 예산을 반영하여 동 창고시설 및 폐기물 보관 장소의 확장 재건축을 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 장비창고(관리부)에 대하여 안전진단을 실시하여 보강 또는 신축의 필요성 여부를 판별하여 필요시 이를 개선 조치하시고, 지정폐기물 보관소에 대하여는 방류턱·방류벽 등 폐유 유출 방지 시설 및 유증기 환기 시설 설치 등 개선 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)