

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [10] H주 수전설비 MOF 봉인 시행방안 마련 필요
소 관 부 서 : 스마트미터링실
조 치 부 서 : 스마트미터링실
내 용

1. 업무 개요

경기본부에는 수전설비가 H주¹⁾로 구성된 특고압 고객이 3,540호 있으며, 경기 본부는 감사기간 동안 MOF 봉인이 수반되는 신증설 및 영업일반 업무 125건을 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전기계기업무기준」에 따르면, 봉인의 목적은 계기 및 동 부속장치 등의 조작, 변조 등을 방지하여 전력사용의 공정 거래질서를 확립하는데 있으며, 특고압 고객 MOF에는 아래 그림과 같이 붓싱카바 및 단자대에 봉인을 시공하여야 하며, MOF를 주상에 설치하는 경우에는 지표상 5m이상 높이에 시설하여 충전부분에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하여야 한다.

1) 전주 2개 사이에 지지대를 설치하고 지지대 위에 MOF, 변압기 등을 설치한 수전설비

[그림] MOF 봉인 시공개소

MOF 부상카바	MOF 단자대

따라서 내선계기 담당자는 고압고객 신증설 및 영업일반 업무를 수행하면서 MOF가 주상에 설치되어 있는 경우에는 안전에 유의하여 MOF 결선상태를 확인하고 봉인업무를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 수전설비가 H주로 구성된 특고압 고객 신증설 및 영업일반 업무에 대한 봉인 시행 현황을 확인한 결과, 경기본부는 봉인시공 대상 125호 중에서 107호 고객에 대하여 MOF 봉인을 시행하였으며, 18호 고객 MOF에는 봉인을 시행하지 않았다.

경기본부가 MOF 봉인을 시행한 사례를 확인한 결과, 내선 담당자는 사다리 및 계단이 구비되어 접근성이 좋은 경우에 한하여 극히 일부 직접 봉인을 시행하였으며, 내선 담당자의 봉인시공 요청에 대하여 내선업체가 협조한 경우 및 고소 장비가 구비된 경우에는 내선업체가 봉인시공을 시행하였다

그러나 MOF 봉인을 시행하지 않은 사례를 확인한 결과, 내선담당자가 내선업

체에게 봉인 시공을 요청하였으나 내선업체는 고소 작업용 안전장비 미비, H주 승주 불가, 고소작업차 미비 등 사유로 봉인 시공을 거부하였으며, 내선담당자가 내선업체에게 봉인시공을 강요하여 안전사고가 발생하면 사고 책임에 대한 문제가 발생하므로 내선담당자는 MOF 봉인을 시행하지 못하였다.

또한, 배전운영처 공문 「책임분계점 조작업무 관련 작업기준 재안내」에 따르면, 신규 고객 송전 관련으로 해당 공사 건의 계약된 전문회사가 책임분계점 조작을 시행하고 기설 고객의 책임분계점 조작을 전문회사 위탁조작 시행하는 것으로 사업소에 안내하였다.

그리고, 스마트미터링실은 배전업무포탈 FAQ을 통하여 H주 MOF 봉인 및 사진촬영 작업은 한전 안전관리 대상이며 책임분계점 조작 또는 계기부설 수행하는 전문회사에 봉인작업을 포함하여 작업지시 하라고 사업소에 안내하였다.

그러나 고압 전문회사가 H주 책임분계점을 조작하기 위하여 입회하고 있는 현장에서 내선담당자가 전문회사에 MOF 봉인 시공을 요청하였으나 전문회사는 책임분계점 조작업무에 봉인시공이 포함되어 있지 않은 사유로 봉인시공을 거절하면 내선담당자는 봉인을 시공할 수 없었다.

또한, 상기와 같이 전문회사가 책임분계점 조작업무를 시행하기 위하여 현장에 입회하고 있는 상황에서, 내선담당자가 H주 봉인만을 시공하기 위하여 별도로

배전운영실의 협조를 구하기 어려운 실정이다.

따라서, 내선업체가 H주 MOF 봉인시공 시 안전사고 우려가 있고 전문회사 봉인시공 거부, 배전운영실 협조 어려움 등으로 H주 MOF 봉인 미시행이 발생하므로 H주 수전설비 MOF 봉인 시행방안에 대한 명확화가 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

스마트미터링실 담당자는 H주 수전설비 MOF 봉인 시행방안을 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

스마트미터링실장은 H주 수전설비 MOF 봉인을 위해 고·저압 전문회사 봉인 협조 절차 마련 등 시행방안을 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
10	개 선	-	-	스마트미터링실	스마트미터링실