

일련번호	3
감 사 자	○○○

통 보

제 목 운전 지침서 및 비상운전요령서 현행화 필요
 소 관 부 서 □□□□□□ 제□□□□ □□□□□□
 조 치 부 서 □□□□□□ 제□□□□ □□□□□□
 내 용

□□ □호기 O/H 전 성능시험 사전 준비 중 H/W 충수 후 밸브차단 과정에서, H/W #A,B 출구 밸브를 H/W #A,B 충수 밸브로 오인하고 'Close' 로 오조작하여, COP & CBP #A,C가 Trip 됨. 그 뒤, COP Trip에 대한 비상운전요령서가 있음에도 이에 따라 비상조치를 하지 않아, Trip 원인을 찾지 못하고, 신속하게 출력감발도 진행하지 않는 등 비상조치가 부적절하여 BFP가 Trip 되었음.

1. 업무개요

□□ O/H 전 성능시험 사전 준비를 위해 H/W 충수 후 밸브차단 과정에서, H/W #A,B 출구 밸브(HV-015,027)를 H/W #A,B 충수 밸브(HV-029,030)로 오인하고 'Close'로 오조작하여, COP & CBP #A,C가 Trip 되었다. 그 뒤, COP Trip에 대한 비상운전요령서가 있음에도 이에 따라 비상조치를 하지 않아, COP Trip 원인을 찾지 못하고 시간을 허비하였으며, 신속하게 출력감발도 진행하지 않아 조치를 위한 추가시간을 제대로 확보하지 못하는 등, 비상조치가 부적절하여 BFP의 Trip을 막지 못하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

『□□□□□□□□ 운전 지침서_Unit 비정상 상황시 조치』 6.0 업무절차 6.1 “비정상 운전이 초래되었을 때, 조치절차 (부록 4)를 참조하여 적절한 조치를 취함” 이라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

『□□□□□□□□ 운전 지침서_Unit 비정상 상황시 조치』에는 2010.10.월 개정 이후 현재까지 13년 동안 추가 개정 없었고, 운전 지침서 참고자료인 『비상운전 요령서』 중 “Condensate Pump Trip” 항목도 2005.07.월 개정 이후 현재까지 18년 동안 추가 개정 없어, 발전파트장이 발전과장으로 명시되어 있는 등 현행화되어 **않아**, 비상 상황에서 운전 지침서 및 비상운전요령서를 참고할 때 혼동 할 우려가 있다.

따라서, 운전지침서 및 비상운전요령서 참고시 혼동을 방지하여 적절하게 비상상황에 대응할 수 있도록 **운전 지침서 및 비상운전요령서의 현행화가** 필요해 보인다.

관계부서 의견 업무담당자는 감사사항과 관련하여 감사자의 의견에 동의하고 향후 ‘운전 지침서 및 비상운전요령서의 현행화를 통해, 비상상황에 적절하게 대응하여 안정적인 설비 운영에 이바지하겠다’ 라는 의견을 내었다.

조치할 사항 □□□□□□□□ 제□□□□□□□은 운전 지침서 및 비상운전요령서를 현행화하여 주시기 바랍니다. 끝.