前两天,一奔驰C200因凸轮轴调节轮故障来店检修。小编从汽车维修师傅那里了解到,奔驰271发动机,配备涡轮增压器,并且这款发动机的凸轮轴调节轮容易损坏,是公认的事实。主要的现象就是启动困难,冷启动异响,并且发动机故障灯亮起,伴随着动力下降等问题。



对于此车的凸轮轴调节轮故障问题,不是很了解271发动机的汽车维修师傅们都是通过更换调节轮来解决,因为更换后,试车会发现行驶正常,以为是故障解除。但这都只是暂时的,这款调节轮损坏的主要原因是因为油压不足,机油压力不足和机油本身、机滤还有止回阀有关系。启动的时候机油油压并不是立马建立起来的,他会有一个过程,随着日积月累的使用就会磨损凸轮轴调节,造成内部损坏。





所以,国合快车汽车维修师傅提醒,解决的办法就是更抽象损坏的调节轮,以及机油、机油滤芯。并且机油滤芯要用原厂滤清器或者<mark>曼牌HU514Y型号,干万不能使用曼牌HU514型号</mark>,这是奔驰老款发动机使用的型号,用错了就会造成油压不足,磨损凸轮轴调节轮。但这个磨损是一个缓慢的过程,等时间久了车主们就会慢慢察觉,一定要注意凸轮轴调节轮损坏故障,因为维修一次价格不菲。