Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.03.2024
Revizyon No	00

	,		
ŞİRKET ADI / COMPANY NAME	ÖZAY MÜHENDİSLİK - MEHMET MUHAMMET ÖZDOĞRU		
ŞİRKET ADRESİ / COMPANY ADDRESS	MARET MAHALLESİ 154. SOKAK NO: 2/F MERKEZ/KARAMAN		
İNŞAAT ADI / CONSTRUCTION NAME	ehim İnşaat		
ASANSÖR ADRESİ / ELEVATOR ADDRESS	Siyahser Mah 32.Sok. No:14 Merkez/Karaman		
ASANSÖR SERİ NUMARASI / ELEVATOR SERIAL NUMBER	OZY2451		
RİSK ANALİZİ / RISK ANALYSIS	Asansör en alt son konumda gerekli alanların yetersiz olması Insufficient space required at the lowest final position of the elevator		
UYGULANAN YÖNETMELİKLER /	Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)		
APPLIED DIRECTIVES	Lifts Directives 2014/33/EU		
Uygulanan Standartlar / HARMONISED STANDARDS	EN 81-21, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building (Asansörlerin yapılışı ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşımak için asansörler - Bölüm 21: Mevcut binalarda yeni insan ve yük asansörleri) EN ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)— (Makinalarda güvenlik — Tasarım için genel prensipler — Riskin değerlendirilmesi ve azaltılması (ISO 12100:2010))		
	EN 81-20, Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts (Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri) EN 81-50:2014, Safety rules for the construction and installation of lifts — Examinations and tests — Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components — (Asansörlerin yapımı ve kurulumu için güvenlik kuralları — Muayene ve deneyleri — Bölüm 50: Asansör bileşenlerinin tasarım kuralları, hesapları, muayeneleri ve deneyleri)		

SON KONTROL SORUMALUSU	ŞİRKET MÜDÜRÜ
	inşaat sansör Değaliyaz Ve Yalıtır Sistemleri
// 411	Tel: (0338) 213 70 70 - Tic April 16482

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.03.2024
Revizyon No	00

			ŞİDDET / SEVERITY			
		Felaket / Catastrophic	Önemli / Substantial	Orta / Moderate	Küçük / Minor	Önemsiz / Trivial
	Kesin / Certain	Yüksek / High	Yüksek / High	Yüksek / High	Yüksek / High	Orta / Medium
	Yüksek Olasılık / High Likely	Yüksek / High	Yüksek / High	Yüksek / High	Orta / Medium	Orta / Medium
OLASILIK /	Muhtemel / Likely	Yüksek / High	Yüksek / High	Orta / Medium	Orta / Medium	Düşük / Low
LIKELIHOOD	Olası Değil / Unlikely	Orta / Medium	Orta / Medium	Orta / Medium	Düşük / Low	Düşük / Low
	Çok Olası Değil / Highly Unlikely	Orta / Medium	Düşük / Low	Düşük / Low	Düşük / Low	Düşük / Low

Risk Sınıflandırması / Risk Classification	SONUÇ
Yüksek / High	Acil önlem alınması gereken riskler (Kritik Riskler) / Risks that require urgent action (Critical Risks)
Orta / Medium	Takip edilmesi gereken riskler / Risks that need to be monitored
Düşük / Low	Mevcut durumda herhangi bir ilave önleme ihtiyaç duyulmayan riskler / Risks that do not currently require any additional action

SON KONTROL SORUMUSU	ŞİRKET MÜDÜRÜ
Mode	insaat sansör Doğunga Va Altırı Sistemleri
	Tel: (0338) 213 70 70 * Tic A C 1682 Karaman V.D. No: 2 * 5070 1136

ASANSÖR RİSK ANALİZİ ELEVATOR RISK ASSESMENT

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.03.2024
Revizyon No	00


Tehlikeli Durum / Hazards Olası Etki/Zarar / Risks	Asansör alt son konumda iken kabin etek sacı zemine çarpma durumu mevcut There is a situation where the cabin skirt plate hits the ground when the elevator is in the lower final position. Bakım, arıza ve kurtarma esnasında kişinin başını çarpma neticesinde ciddi yaralanması veya ölüm		
Olasi Ethi/Zarar / Nisks	<u> </u>		
Önlem Öncesi Değerlendirme / Pre-Action Assessment	ŞİDDET / SEVERITY Önemli / Substantial	OLASILIK / LIKELIHOOD Kesin / Certain	Risk Sınıflandırması / Risk Classification Yüksek / High
Risk Değerlendirmesi / Risk Assesment	Acil önlem alınması gereken riskler (Kritik Riskler) / Risks that require urgent action (Critical Risks)		
Düzeltici Faaliyet / Corrective Action	2.Kabin üstü korkuluk katlanabilir yapılmas 3.Kullanma ve Bakım kılavuzunda çalışma k 4.Kabin üstünde bakım yapılabilmesi için ka {risk_uygulamalar} 1.Installation of foldable buffers and electri 2.Making the cabin top railing foldable and 3.Specifying the operating conditions in the	tlaanabilir montaj elemanlarının devreye alınm cal stop switches under the counterweight, installing electrical stop switches. Usage and Maintenance Manual.	adan asansörde hareket sağlanmasının engellenmesi so that maintenance can be performed on the cabin
Sorumluluk / Responsibility	Son Kontrol Sorumlusu / Final Control Responsible		
Zamanlama / Activity	Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma süresince		
Faaliyet Sonrası Risk Değerlendirmesi / Post-Activity	ŞİDDET / SEVERITY	OLASILIK / LIKELIHOOD	Risk Sınıflandırması / Risk Classification
Risk Assessment	Önemli / Substantial	Çok Olası Değil / Highly Unlikely	Düşük / Low
Risk Değerlendirmesi / Risk Assesment	Alınan önlemler ile risk, kabul edilebilir seviyeye çekilmiştir. / With the measures taken, the risk has been reduced to an acceptable level.		

UYGULAMA RESIMLERI

SON KONTROL SORUMZUSU	ŞİRKET MÜDÜRÜ
	ÖZ inşatı sansör Doğulyay
//4/1	Ve Althy Sistemler
	Tel: (0338) 213 70 ° Tis Sun No. 16482


Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.03.2024
Revizyon No	00





SON KONTROL SORUM USU	ŞİRKET MÜDÜRÜ
Mala	insati sansör Degatys ye Y Hutu Sistember
	Tel: (0338) 213 70 70 - 710 - 10 - 27 - KARAMAN Karaman V.D. No. 22 - 5020 1136

Doküman No	FRM-75
Yürürlülük Tarihi	15.03.2024
Revizyon No	00





SON KONTROL SORUMUSU	ŞİRKET MÜDÜRÜ
Mala	insaat sansor Doganisa Va kitty Sistemeri Willy Junet ÖZDOČRI
	Tel: (0338) 213 70 70 • Tis Karaman V.D. No: 22 5000 1136