EIGHTY-AID
Markus Dellinger
Leistenstr. 3
97082 Würzburg/Germany

Fon: +49 931 783250
Fax: +49 931 783225
email: help@eighty-aid.com(bevorzugt)
http://www.eighty-aid.com

USt-ID: DE 168254679
Rechnungsdatum ist Lieferdatum

EIGHTY AID | Leistenstr. 3 | D-97082 Würzburg
customer #15175 | fork .# 32677 Lefty Hybrid 1.0 29", Alu, PBR, 100mm bla...

Fahrradwerkstatt Edingen
Linn Maximilian
Hauptstraße 42
68535 Edingen-Neckarhausen

Ihr Auftrag Schnorr, Reparatur 1-005369-6

Datum	16.10.2026
Kunden-Nr.	15175
Ihre USt ID	
Gabel-Nr.	32677
Gabel	Lefty Hybrid 1.0 29", Alu, PBR, 100mm
Farbe	black
Radgröße	29"

Rechnung 88177 Kopie

	Artikel	Einzelpreis	Menge	USt	Eur
01	Systemdiagnose	16,04 €	1	19%	16,04 €
02	200h Service hybrid spätestens nach 2 Jahren(Teleskope zerlegen, reinigen, Neuaufbau- Luftdichtungen erneuern), Telescope disassemble, clean, complete rebuild- damper air chamber service	170,00 €	1	19%	170,00 €
03	Kit, inner leg, Standrohr Innenfuß hybrid 29" (90-110mm)opi	140,00 €	1	19%	140,00 €
04	Lefty 2Spring 1.0	39,83 €	1	19%	39,83 €
05	Versand und Verpackung, Vorkasse/ freight+shipping cost. cash in advance	9,42 €	1	19%	9,42 €

Gesamt	**375,29 €**
19% USt	**71,31 €**
Gesamtbetrag	**446,60 €**

Zahlungsweise per: **Vorkasse**

Wir haben an der Gabel einen Linearnadellagerservice (nach 200h oder spätestens nach 2 Jahren) durchgeführt. Hierbei wurden alle notwendigen Lager, Laufbahnen, ersetzt als auch neuer Schmierstoff hier Fett (im Gegensatz zum Standart Service kein RSP Öl mehr) verwendet und ein Reset durchgeführt. Des weiteren wurde die untere Buchse nebst Staubdichtung und Gabelfuß/Standrohr (Pos. 4) erneuert. Das Linearnadellagerspiel wurde für feinen Lauf nach eighty-aid Maßstäben optimiert. Es hat sich gezeigt, dass eine Fettschmierung funktionelle Vorteile hat und gleichzeitig den Verschleiß der Bauteile reduziert.
INFO: durch die Umstellung von Öl auf Fett für das Teleskope entfällt der RSP SpülVorgang und Schmiervorgang - dh. dies bitte nicht mehr verwenden.!
Der Dämpfer hat einen Ölpatronenservice erhalten- hierbei wurden alle notwendigen Dichtungen und das Öl erneuert.- als auch das 2Spring Luftfedereinheit eingebaut(Letztes Update für diese Gabeln Pos. 4)

siehe nächste Seite ...

Datum	16.10.2026
Rechnung #	88177 Kopie

2´er O-Ring am Gabelfuß/Spindel:
Dieser zusätzliche o-ring dient als Federwegsindikator-dh. bei Nichtausnützung - muß man den manuellen Reset durchführen. Es soll eine Indikator bzw. eine Hilfe zum Überprüfen des maximal genutzten Federwegs sein.
So wisst Ihr immer genau, wann ein manueller Reset durchzuführen ist bzw. sich die Gabel von selbst zurückgestellt hat.(bei vollen Ausnützen des Federweges)
Der obere zeigt dir an wieviel Federweg ausgenutzt wird- Dh. würden wir immer empfehlen vor Fahrtbeginn ganz nach oben zu schieben.

Positioniert dafür den unteren O-Ring einfach in einem Abstand von 35mm bei 29" und 25mm bei 27.5" Gabeln vom unteren Ende des Tauchrohrs. Den oberen O-Ring einfach vor Fahrtbeginn komplett nach oben auf Anschlag schieben und nach der Ausfahrt den genutzten Federweg überprüfen.

Nach Benutzung kann ein Ölfilm auf dem Fuß auftreten.Dieser Ölfilm ist für die Schmierung der Lippendichtung der Staubkappe notwendig- Diese muß das ganze Spektrum der Außentemperaturen abdecken - hervorgerufen durch die warmen Außenbedingungen kann dieser Schmierfilm verstärkt auftreten.Die ersten Wochen nach dem Service sollte nach dem Fahren der überschüssige Ölfilm beseitigt werden.Wenn dieser nicht regelmäßig entfernt wird, kann der Eindruck der Undichtigkeit entstehen.
Den oben aufgeführten Betrag bitte wie vereinbart vorab auf unser Konto:
Eighty-Aid, Markus Johann Dellinger
Volks- und Raiffeisen Bank Würzburg
IBAN: DE 62 7909 0000 0002 0977 96
BIC GENODEF1WU1
überweisen. Danke.