	ZH	AC	žW		UEF	4	科	学月	<b>龙型</b>	注塑	但工	艺条	件	专(	日米	青)	版	本: N 0	
	模具	编号:		4492-A			名称:	测证	 式样条	]	, 材料	斗名称:	P	A46	In A	机台	编号:	C12	
模具 信息		类型:	两	板模	产品信息	客户	图番:		/	材料   信息		斗型号:	TS2	200F6	机台信息		品牌:	NISSEI	
10.0	"型	控数:	2	2/2	10,0	客户	名称:		1	]	" 材料	斗类型:	结晶	性材料	] IH /C/	机台	吨位:	110 T	
								塑料	料温度材	美工き	参数			-	٦				
干燥	时间/H	1										★水口	料比例	0	%		*1	肾 压/Mpa	
W	4		★为四变量重点保证参数,其余为机台参考参数;													#B +.	8 T#t >= /		
干燥温度/℃ 100																縣作	于转速/rpm 150		
	.00  操设备																<b>坐</b>	速度(mm/s)	
	NUT — N干燥														-		Environment of	251.33	
	**************************************																十量时间/s		
/																		5.65	
		gaal l			T				T	<u> </u>						,	l		
	00			15	1	10		05		90		290		50		/ =	$\mathbb{C}$	上 廿 次 送 190	
文型:	料温度		<b>野嘴</b>	温度		温度		温度	一	温度	后 	∺温度 ┬───	► 下科↓ 	□温度 	/田	温		★热流道/℃	
++ ==	<u>/</u>	₩ =□	/ =>===================================	++ ===	/ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =		/ =>= ===	++ ==	/   ADE DE	++ ==	/ 2)E ====	+h n0	/ ○》目 庄	<del>- 11</del> na	1 沿 庄	八次	/ ====================================		
型 然 里	8温度	四然	7温度		6温度		5温度		[4温度 記动/压力		.3温度 - <del>サ ☆ ※</del>		2温度	恐!!!	1温度	分派也	反温度	主流道温度	
		笋2段	第2段	笋1段	i	V/PtЛ	<b>换位置</b>	空件机		三段		二段		<b>:</b> 一段	螺杆	公署	+	抽胶距离	
保压	时间★	<del></del>	774权	6.5	s		20	mm	77-					25	1	io	mm	3	
	保压压力 /			100 MPa		V/P切换压力		J******										 胶速度/mm/s	
							46					塑料	填充工	艺参数	文 ————			20	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		20	mm/s	g	充填峰值压力						20 0				r	'a	螺杆直径/mn	
	料垫位置				. [	102.2		MPa				.73	0. 65		★充填时间/s		3	32	
型腔峰值压力 ★				.lmm ★上限时间			上限压力					/		/ ★充填重量/g			顶针直径/mn		
		MPa		74.71	s		50	]	-22	.03	50	).27	34.	.64		率cm^3		5	
模 2	 六 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
产品	重量	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	g	
								塑料	1冷却相	关工艺	参数			,					
_		前模		后	模	行位		前模	<b>護子</b>	后模镶件		_		★冷却时间:		时间:	13	2 s	
冷却介质		水温		水温		无		无		无		*		★产	产品表面温度:		/	℃	
介质温度		90		90								C			★水路连接图:		□ ૠ	✓ 有	
-	★模具温度		84/86		83/85								°C		★模温测量图:		∐ ₹	☑ 有	
★体	积流率		/		/		/ 		/ -		/	L/min		★产品	温度测	量图: 	<u></u>	☑ 有	
									他相关	工艺参	数								
			高速	锁模	中间	低速	低速锁	模速度	低月	₭/%	★高	压/TON			<i>†</i>	模具安装	吉参数		
合模	锁模速点	奠速度/%:		40			1	.5		3		100				速度	10	0 %	
设置	锁	模位置	/mm:		,	/	/	1	15	0.	89		山中	间低速	型闭	压力	8	%	
			•	中间值	<b>氐速始</b>	中间低	法速终	低速低	压位置	高速高	压位置				型开	速度	10	0 %	
	终期	<b></b> F模	高	速2	高速	東1	初期	开模		顶出	次数	1	次	顶出	模式	1			
开模	30		/		40		30		顶	顶出压力		顶出EV1		顶出EV2 2速度		2速度等	<b>持</b>	前进限位	
设置	型开停止		慢速距离		高速2始		高速1始		出、设	40	%	30	%	/	%	/	mm	22 mm	
	260		30		/		20		置	反复后	退位置			反复顶		后退		<b>火</b>	
											mm	60	%	/	%	30	%	限	
模内	周期:		/		s 螺纹		马达功率:			/ 	P	7701170					1	/ mm	
剪切	起点:		/		s 脱模		旋转方向:			/ 		旋转动作时间							
	终点:				s 阀针		动作模式:			/ 	s	备注 				Γ-	工艺判定 ———		
成型 周期	填充时间: 保压时间:				s 干合模- s 开模前		27.51.03.00.00.00.00		.23	s							可正常		
参数	保压时间: 冷却时间:				s ;		同期: 引期:		.85	s s							)不可正	E常生产	
ſ		李根平		3		704 794 F			····· 审核:	01		] ;	★上限	时间句	含	」 <b></b> 			
日期:									甲核: 日期:	16			和所有				确认: 日期:		
H 1911 €				de colo				r garran Sa	. — /y1•	1							H >>>	F	