

### Materialwissenschaften

Prof. Peter Müller-Buschbaum, TUM School of Natural Sciences

#### **Kapitel 3: Fehlstellen**

- 3.1 Einführung
- 3.2 Leerstellen und Zwischengitteratome
- 3.3 Fremdatome
- 3.4 Versetzungen Liniendefekte
- 3.5 Flächendefekte
- 3.6 Mikrostruktur
- 3.7 Zusammenfassung

W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH. Kapitel 4.



### 3.1 Einführung

#### Materialbearbeitung

→ Kontrolle der Mikrostruktur,
 d.h. Größe, Form, Ausrichtung
 der Körner, d.h. der Art der Defekte



Gießen, Walzen Schmieden, Ziehen, ...











### Einführung

kristalline Struktur mit perfekter Ordnung: Idealvorstellung

reale Materialien: Gitterbaufehler → großer Einfluss auf Eigenschaften


Klassifizierung von Gitterdefekten: Geometrie / Dimensionalität

- Punktdefekte (betreffen 1-2 Atompositionen)
- Liniendefekte (eindimensional)
- Grenzflächendefekte (zweidimensional)
- Verunreinigungen (Fremdatome)




### 3.2 Leerstellen und Zwischengitteratome

## Zwischengitteratom und Leerstelle



Substitutionsatom und Zwischengitteratom




Durch die **Defekte** wird die perfekte Translationssymmetrie im **Kristall** gebrochen.



### Temperaturabhängige Konzentrationen

Leerstellen (hier: in reinem Kupfer):

- Konzentration der Leerstellen steigt beim Schmelzen (bei T<sub>m</sub>) abrupt an
- Volumenzunahme um mehrere Prozent
- in der flüssigen Phase steigt die Konzentration der Leerstellen stark an
- nach dem Quenchen, d.h. nach dem raschen Abkühlen aus der flüssigen Phase, kann die Konzentration der Leerstellen erhöht sein
- bei langem Tempern können die überschüssigen Leerstellen durch Diffusion den Kristall verlassen






### Temperaturabhängige Konzentrationen

#### Zwischengitteratome (hier: Kohlenstoff in Eisen):

- Löslichkeit der Fremdatome hängt stark von der Temperatur und von der Kristallstruktur ab
- für Kohlenstoff in Eisen:
   Löslichkeit auf Zwischengitterplätzen in α-Phase (bcc) schlechter als in γ-Phase (fcc)





#### Leerstellen

einfachster Punktdefekt: Leerstelle

entstehen bei der Kristallbildung selbst, werden aber auch durch nachträgliche Beeinflussungen des Kristalls beispielsweise durch Temperaturänderungen, Radioaktivität oder andere Strahlungsarten verursacht

alle kristallinen Festkörper enthalten Leerstellen

Grund: Erhöhung der Entropie des Kristalls

Anzahl der Leerstellen: 
$$N_V = N \exp\left(-\frac{Q_y}{kT}\right)$$

→ je höher die Temperatur, desto höher die Anzahl der Leerstellen N: gesamte Anzahl an Gitterplätzen

 $Q_y$ : zur Erzeugung einer Leerstelle benötigte Energie

*T*: absolute Temperatur


k: Boltzmann-Konstante

unterhalb der Schmelztemperatur:  $N_V/N \sim 10^{-4}$ , d.h. einer von 10000 Gitterplätzen unbesetzt



### Eigen-Zwischengitteratome

#### Atome des Kristalls auf Zwischengitterplätzen



#### in Metallen:

Eigen-Zwischergitteratom


- → große Gitterverzerrungen
- → Konzentration gering



#### Punktdefekte in ionischen Kristallen

in ionischen Kristallen: Ladungsneutralität

→ Defekte werden paarweise mit verschiedenen Vorzeichen generiert



#### Schottky-Defekt:


anionische und kationische Leerstelle

#### Frenkel-Defekt:

anionische (oder kationische) Leerstelle und anionisches (oder kationisches) Zwischengitter-Ion




### Punktdefekte in Polymeren




Punktdefekte im Polymerkristall durch Kettenenden

#### Reneker-Defekt in Polyethylen




trans-gauche gauche-trans:

potentielle Energie 3,5 kJ/mol höher als für trans-trans



# Effekt eines Reneker-Defekts im Polymerkristall





#### 3.3 Fremdatome in Feststoffen

Reinheit von Metallen höchstens 99,9999 %

 $\rightarrow 10^{22} - 10^{23}$  Fremdatome pro m<sup>3</sup>

Legierungen: gezieltes Hinzufügen von Fremdatomen

- → Erhöhung der mechanischen Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit
- z. B. Sterling-Silber: 92,5 % Silber und 7,5 % Kupfer Feingehalt beträgt also 925/1000
- → bedeutende Erhöhung der mechanischen Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit kaum vermindert



#### Zugabe von Fremdatomen

→ entweder Mischkristalle oder Ausbildung zweiter Phase

unterscheide: gelöste Substanz (geringer Anteil) und Löser (hat den größten Anteil, Wirtsatome)




#### Mischkristalle


- Kristallstruktur des Wirtsmaterials ändert sich nicht bei Zugabe von Fremdatomen, keine neuen Strukturen
- gleichmäßige Verteilung der Fremdatome im Festkörper

#### zwei Arten von Fremdatomen:

- Substitutionsatome: Fremdatome auf regulären Gitterplätzen
- Zwischengitteratome: interstitiell gelöste Atome



Substitutionsmischkristall




Einlagerungsmischkristall



# Substitutions-Mischkristalle (= Austausch-Mischkristalle)

#### Hume-Rothery-Regeln: Bildung einer festen Lösung

- Atomgröße nicht zu verschieden (Differenz der Atomradien < 15 %)</li>
- Kristallstruktur: beide Metalle haben dieselbe Gitterstruktur
- ähnliche Elektronegativität



Substitutionsmischkristall

#### Beispiel für Austauschmischkristall: Kupfer-Nickel:

Cu und Ni sind in allen Mischungsverhältnissen vollständig ineinander löslich


- Atomradien: Cu: 0,128 nm, Ni 0,125 nm
- beide haben fcc-Kristallstruktur
- Elektronegativität: Cu 1,9, Ni 1,8
- Valenzen: Cu +1, Ni +2
- Elektronenkonfigurationen:

Cu: [Ar] 3d<sup>10</sup> 4s<sup>1</sup>, Ni: [Ar] 3d<sup>8</sup> 4s<sup>2</sup>



### Einlagerungsmischkristalle

- Fremdatome besetzen Zwischengitterplätze
- Durchmesser der Zwischengitteratome muss wesentlich kleiner sein als der der Wirtsatome
- meistens Gitterdehnung




Einlagerungsmischkristall

#### Beispiel: Eisen-Kohlenstoff

- max. C-Konzentration ca. 2 Gew.-%
- Atomradien: C: 0,071 nm, Fe: 0,124 nm

In verarbeitetem Eisen (Stahl und Gusseisen) ist stets eine gewisse Menge Kohlenstoff enthalten, dessen Anteil die Eigenschaften bestimmt.






### 3.4 Versetzungen - Liniendefekte

#### Stufenversetzung:


- Einfügen einer Halbebene, die mit Stufe endet
- linearer Defekt: Versetzungslinie (senkrecht zur Papierebene)
- Verzerrung des Gitters um die Versetzungslinie
- leichte Krümmung der vertikalen Atomebenen

Symbol: ⊥





### Schraubenversetzung




Scherung → Verzerrung des Gitters oberer Teil des Kristalls um einen Atomabstand verschoben

→ lineare Verzerrung entlang einer Versetzungslinie (Linie AB)

Symbol: kreisförmiger Pfeil

#### **Draufsicht:**


- offene Kreise: Atome oberhalb der Gleitebene
- gefüllte Symbole: Atome unterhalb



W. D. Callister, D.G. Rethwisch: Materialwissenschaften und Werkstofftechnik. Wiley-VCH.




### Gemischte Versetzung



im Beispiel: beide Versetzungstypen

In einiger Entfernung von den Seitenflächen: resultierende Gitterverzerrung hat unterschiedliche Anteile von Stufen- und Schraubencharakter





### Burgers-Vektor b

beschreibt Größe und Richtung der Gitterverzerrung

gegenseitige Orientierung der Versetzungslinie und des Burgers-Vektors → Charakter der Versetzung

- Stufenversetzungen: beide senkrecht aufeinander
- Schraubenversetzungen: beide parallel
- gemischte Versetzungen: weder parallel noch senkrecht

#### in Metallen:

- Burgers-Vektoren liegen in den am dichtest gepackten kristallografischen Richtungen
- Betrag ist gleich dem Abstand zwischen den Atomen



### Rolle der Versetzungen



TEM-Aufnahme einer Titanlegierung, dunkle Linien: Versetzungen

#### Versetzungen entstehen

- beim Erstarren
- bei einer plastischen Verformung
- als Folge thermischer Spannungen während der raschen Abkühlung

Versetzungen spielen eine Rolle bei der plastischen Verformung von Kristallen (Metallen und Keramiken)


0,2 µm



### Plastische Verformung

#### Bewegung der Versetzungen

 $\rightarrow$  plastische Verformung in Kristallen bei niedriger Temperatur ( $T < 0.4 T_m$ )



Bewegung der Atome bei der Verschiebung einer Stufenversetzung unter Einwirkung einer Spannung  $\vec{\tau}$ .

Diese führt zur Bildung einer Stufe (f) mit der Höhe des Betrags des Burger-Vektors.

Die Versetzungslinie ist senkrecht zur Zeichenebene.


Die Bewegung ist der einer Raupe ähnlich.




### 3.5 Flächenversetzungen

zweidimensionale Grenzflächen, die Materialbereiche mit unterschiedlicher Kristallstruktur und/oder kristallografischer Orientierung voneinander abgrenzen:

- Oberfläche des Festkörpers
- Korngrenzen
- Phasengrenzen
- Zwillingsgrenzen
- Stapelfehler






Korngenzen in einem Polykristall



### Oberflächen



#### Atome an Oberfläche:

geringere Koordinationszahlen

- → höhere Energie als
   Atome im Innern des Festkörpers
- → Erhöhung der Oberflächenenergie

Minimierung der Oberflächenenergie durch Minimierung der Oberfläche,


z. B. kugelförmige Tropfen und kugelförmige Nanopartikel

Die Oberflächenspannung  $\sigma_0$  ist als die Arbeit definiert, mit der die Oberfläche um 1 cm<sup>2</sup> vergrößert werden kann:

$$\Delta W = \sigma_O \cdot \Delta A$$



### Korngrenzen



Grenze zwischen zwei Körnern oder Kristalliten mit unterschiedlicher kristallografischer Orientierung innerhalb polykristalliner Werkstoffe

Elementarzellen sind bei jedem Korn identisch, sie haben lediglich eine andere räumliche Ausrichtung (gedreht, gespiegelt, etc.)

Bereich der Korngrenze umfasst nur wenige Atomlagen und ist Übergangszone mit gestörter Atomanordnung.




### Kleinwinkel-Korngrenzen

wenn Orientierung benachbarter Körner nur wenig verschieden: Kleinwinkelkorngrenze Beschreibung durch Versetzungsaufreihungen

#### Beispiel:

Kippkorngrenze: Reihe aus Stufenversetzungen Winkel θ: Fehlorientierung zwischen Nachbarkörnern

es gibt auch Verdrehungskorngrenzen




Grenzflächenenergie, abhängig vom Grad der Fehlorientierung
→ chemische Reaktivität der Korngrenzen gegenüber Volumen erhöht



### Phasengrenzen

#### Grenze zwischen verschiedenen Phasen


in mehrphasigen Materialien





### Zwillingsgrenzen

- Korngrenze, die spiegelbildlich orientierte Gitterbereiche abgrenzt
- Zwillinge: Bereiche zwischen Zwillingsgrenzen, entstehen z. B. durch Scherung
- treten an bestimmten kristallografischen Ebenen und in bestimmten Richtungen auf
- Zwillingskorngrenze besitzt eine hohe Symmetrie und damit niedrige Energie






#### 3.6 Mikrostruktur

polykristalline Materialien: Form, mittlere Größe von Körnern wichtig

makroskopische Körner können aus mikroskopischen Körnern bestehen

Untersuchung durch Mikroskopie (optisch, Elektronen, Rastersonden) und durch Beugungsmethoden




Querschliff eines zylindrischen Kupfergussblocks

→ kleine nadelartige Körner, radial ausgerichtet




### Ausscheidungen in Legierungen

Aushärtungsphasen-Ausscheidungsprozess spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Ni-Basis-Superlegierungen



in-situ-Ausfällung der aushärtenden Phase




abhängig von der thermischen Entwicklung der Probe ergibt sich eine einfache oder bimodale Größenverteilung der γ'-Ausscheidungen



### Spezielle Korngrenzen

Fe Diffusion an Korngrenzen von hcp Ti verursacht topologische Entmischung Rastertransmissionselektronenmikroskopie - Computersimulationen




Ti (grau), Fe (rot), Käfigstruktur (blau)

für unterschiedliche Eisengehalte werden immer Käfigstrukturen als die zugrundeliegenden Bausteine der verschiedenen Korngrenzphasen gefunden



### Sputtern von Au Elektroden


Wachstum der Au Schicht → polykristalliner Film mit Korngrenzen






### Defekte an Polymer Grenzflächen


Entstehung von Defektstrukturen in der Energiedissipationszone am Ende einer Rissspitze an der PMMA-PMMA-




Abrastern mit Nanostrahl: ortsaufgelöste Änderung der Steigung im Kleinwinkelbereich → verschiedene lokale Schäden



Scanfeld 160 × 250 µm<sup>2</sup>







### 3.7 Zusammenfassung

Reale kristalline Festkörper enthalten Defekte.

Es gibt Leerstellen, Substitutions- und Zwischengitteratome.

in ionischen Kristallen paarweise Defekte: Schottky- und Frenkel-Defekte

Fremdatome → Legierungen, Mischkristalle Substitutions- oder Zwischengitteratome

Liniendefekte: Stufen-, Schrauben- oder gemischte Versetzungen charakterisiert durch Versetzungslinie und Burgers-Vektor

Flächenversetzungen: zweidimensionale Grenzflächen, z. B. Oberflächen, Korngrenzen