# 无线串口模块常见应用问题和技巧

## 联系方式

王先生: TEL 180 1599 6668, E-Mail: cleqee@cleqee.com

官方网址:

http://www.cleqee.com

样品下单:

http://cleqee.taobao.com

# 1. 适用型号

▶ 本文适用于 E30、E31、E32、E33、E34、E35、E36、E50 系列无线串口模块。

# 2. 一些重要问题

# ● "穿透"能力

很多用户较为关心无线模块的"穿透"能力,通常表现为收发双方可以间隔多少个墙或楼层。所谓的"穿透"其实质是无线电波的绕射,频率越低,波长越大,越利于绕射。所以如 E50 系列为 170MHz 频段,绕射能力强于 433MHz,更强于 2.4GHz。

"穿透"的墙体个数无定论,必须根据实际环境测试。不同的环境中,无线传输性能是不一样的,且,墙体的性质,楼层的结构和材质,都是较大影响的。例如:在老式居民楼中能绕射的墙体个数大于现代商业楼。又例如承重墙和非承重墙的区别。更进一步讲,不同的环境中,温湿度,干扰等情况也不同,也是影响无线性能的因素。所以,"个数"是无法估计的,只能实地测试。

## ● 传输距离

模块的标称距离,都是空旷传输距离,一般测试条件为:2m 高度,5dbi 天线,测试方式为:车顶测试。 距离数据仅供参考,对于不用的实际应用环境,距离更远或更近都是正常的。

一般来说,同等功率下的不同频率模块,距离没有必然因果关系,重点取决于环境。不同的环境可以使用不同的模块,请充分和我司工作人员沟通,以便获得更专业,更适合的选型。

### ● 关于前向纠错

我司部分串口模块支持 FEC 前向纠错,其优点是抗干扰能力较强,传输距离较远。其缺点是带来较大的传输延迟。 我司部分模块支持用户自行决策是否启用 FEC,详见模块手册。

FEC 的延迟原因是:1、由于冗余码的加入,空中实际传输量增大。2、编解码计算时间。编码时间一般是固定的,而解码时间,会根据被干扰的字节数不同而不同。

值得一提的是:我司所有模块都具有简单数据压缩功能,会最大程度加快传输时间,传输协议的效率是较高的。

# ● 电源品质

无线射频传输模块对电源品质的要求,高于常规低频电路,尤其在用户外置 LDO 电路中体现较为明显。一些低压差、低静态电流的 LDO,往往具有较差的纹波抑制能力。无线模块启动发射瞬间,由于电流突变,这类 LDO 极易引起自激,在示波器上表现为一个向上的毛刺,紧接着一个向下的毛刺,然后趋于平稳。用户必须避免这种情况出现。DCDC或常规 LDO 则表现更好,但是可能带来较大的静态电流。

无线模块还需良好的接地,由于其他电路带来的地噪声,也可能引起无线模块性能下降甚至工作异常。 外部电源必须提供足够的电流输出能力和瞬态响应能力。收发切换是一个负载电流突变的过程。

## ● 防静电措施

乐琪公司无线模块出厂使用静电袋包装,生产过程中全程防静电。用户拆开包装后,尽可能避免人体接触元器件 或模块引脚,以防人体静电将模块击坏。

## ● 串口电平

部分模块支持 5V 供电 (请查看用户手册),但模块的串口电平并不是 5V。模块内置输出 3.3V 的 LDO,当供电电压高于 3.3V 时,串口电平为 3.3V。当供电电压低于 3.3V 时,串口电平约低于供电电压 0.1V。AUX、M1、M0 引脚也是如此。

所以,当 5V 供电时,外部 3.3V 的 MCU 可以直连。若外部 MCU 电平为 5V,绝大多数情况下是可以直连的。部分 MCU 需要加上拉电阻接到 5V,一般取值为  $4-10K\Omega$ ,根据不同 MCU 引脚结构而异。调试时,也可以将模块端口设置为漏极开路,理论上可以支持更多电平,但是串口线抗干扰能力将减弱,此时外部上拉显得尤为重要。

# ● 天线问题

在无线传输系统中,天线是至关重要的部分。

- a. 天线尽可能垂直于地面安置,无线传输效果将增强。
- b. 从天线尺寸讲,尺寸越大的天线,具有更高的增益,也能带来更好的接收效果。
- c. 市面天线参数参差不齐,有条件的话,请测试评估天线的驻波比等参数。一般达标值为:低于1.5。
- d. 若将天线放置在金属壳体内,其直观收发效果将明显下降,原因是信号屏蔽,且由于周围物体的存在,会改变天 线的谐振频率,导致预期频点上的驻波比上升。所以,天线周边越空旷越好。
- e. 驻波比上升的结果是:辐射到空中的分量减小,反射回电路板的分量增大,距离当然更近。大功率电台发射时, 甚至可能会由于反射能量太大而导致电路烧毁。
- f. 更大增益的天线,辐射出的波形更尖锐,能使得电磁波辐射更远,但是方向性更强。

# ● 软件逻辑

- a. **串口时序**:在参数设置时,或无线传输时,模块都需要接收用户的串口数据。用户 MCU 必须连续发送,字节间的间隔时间不能大于 3 个字节时间。例如:9600bps 波特率时,1 个字节大约 1ms,那么用户单片机连续发送 2 个字节之间的时间间隔,不能大于 3ms。否则,模块会认为用户数据已经接收完毕,从而开始进行数据处理。导致参数设置失败,或其它用户不期望的执行结果。 建议用户使用中断方式进行串口发送。
- b. **模式切换和 AUX**:在低功耗应用中,用户单片机可能需要切换工作模式,从而达到休眠、无线唤醒的目的。此时, AUX 引脚将起到关键作用。表现在如下几个方面:
  - a) 复位后,模块自检期间 AUX 处理低电平,AUX 上升沿后,模块才开始进入工作状态。
  - b) 从模式 3 切换到其他模式后,模块也会产生自检,AUX 逻辑状态等同于复位。
  - c) 模式切换前,如果 AUX 是高电平,可以直接改变 M1M0 切换到新模式,2ms 生效。
  - d) 模式切换前,如果 AUX 是低电平,可以直接改变 M1M0 切换到新模式, AUX 上升沿后 2ms 生效。
- 模式切換失效(重要):目前,有极少部分客户反映模式切换后,无法正常工作,主要表现在模式1、2之间的切换。经过查看客户代码后,发现一些很容易被忽略的缺陷。举例说明:从模式2切换到模式1。在模式2下:M1=1,

M0=0。两句代码可以实现切换:M0=1,M1=0。这个切换是有问题的。因为在有一个瞬间,M1=1,M0=1。模块会立即进入休眠模式,再执行下一句 M1=0 后,模块会从休眠进入到模式 1,退出休眠期间,模块会产生自检,导致真正进入模式 1 的时间很长。所以实际模式转换是:模式 2->模式 1->模式 1。所以用户的串口数据可能会被忽略。正确做法是:M1=0,M0=1(交换两条语句,实现模式 1->模式 1-

# 3. 常见使用故障和疑问

### ● 串口助手调试时,出现乱码。

答复:可能的问题:(A)波特率设置有误。(B)串口电平问题。(C)发送的数据为不可见字符(非ASCII码),请使用 HEX 格式显示。



# ● 通信双方串口波特率是否可以不同?

双方串口波特率、校验方式都可以不同,但是无线空中传输速率必须相同。

# ● USB 测试板可正常收发,接单片机不正常

- a) 请检查单片机的 RXD、TXD 需要和模块交叉连接,详见"模块与 MCU 连接"。
- b) 在单片机的 TXD 和 RXD 引脚,加 4.7K 10K 上拉电阻。
- c) 供电不稳或其他原因,请详见 1.3 中的描述内容。

#### ● 数据丢包的原因及办法

# 原因:

- a) 通信距离已经处于临界状态。
- b) 空中速率太高。
- c) 传输数据量太大,由于模块处理能力不足或空中传输速率不足,造成溢出丢失。
- d) 接收方设置的响应时间大于发射方。
- e) 环境复杂或受到电波干扰。

# 办法:

降低模块空中速率,减小单次通信数据量,选用更大功率的模块,改变模块安装位置。 请用户记住一个原则:**发送功率越大,距离越远;空中速率越低,距离越远**;反之亦反。

#### ● 无法进行 8E1、8O1 通信

出现此种情况,一般是由于使用串口助手软件,或者 USB-TTL 模块所致,多数串口助手软件或虚拟串口芯片对此功能的支持并不好。请使用单片机正确编写 8E1、8O1 程序进行测试。

### ● 无线传输延迟明显

- 1、可能由于空速设置太低,无法满足系统通信速度要求。
- 2、可能由于外部干扰太大,导致被干扰的字节数增多,FEC 纠错计算时间太长。
- 3、可能由于用户串口字节之间的间隔太长,模块将每个字节都作为单独的数据包发射,导致效率大大降低。

#### ● 在正常通信区域内, 丢包率高

#### 可能原因如下:

- 1、参数设置中,无线响应时间设置不匹配,即发射方设置的响应时间低于接收方的设置,则可能导致接收方无法收到数据。
- 2、存在无线干扰,建议切换信道和地址。

### ● 某模块可以发射数据,但无法接收

- 1、工作在模式 1、2 下,发射方设置的唤醒时间不能小于接收方的监听间隔时间,否则可能丢失数据,当双向通信时,双方可把唤醒时间设置一致。
- 2、当前模块是否进入休眠模式(可发,不可收)。
- 3、双方模块空中速率必须一致。(串口波特率可以不一致)
- 4、注意外部 UART 电平问题,通讯电平尽量与模块工作电压一致。

# ● 提高无线速率后距离降低

这是正常现象,是所有无线通信应用的共同物理特性,通信速率提高,会导致接收灵敏度大大降低,抗干扰能力也会削弱。最终表现形式为有效通信距离缩短。建议用户在尽可能低的无线速率下工作。注意:串口波特率与无线特性无关。

#### ● 装机后可靠性降低,距离降低

有部分用户反馈,在同等工作环境中,测试时模块工作良好,实际装机后性能下降,表现为可靠通信距离, 丢包率高。

电源、干扰、周围环境、温湿度、屏蔽作用。。。等多种因素,都可能导致上述问题。必要时请联系我司技术人员进行具体分析。

## ● 双方完全无法通信

双方无线速率,或信道,或地址不一致。 接收方处于休眠模式。

### ● 功耗出现异常

功耗异常一般是由于电平匹配问题产生,例如模块串口电平为 3.3V。若外部 CPU 的串口电平为 4.0V,那么连接后存在一个微小的电压差,导致漏电流产生。所以,接到模块 RXD、TXD、AUX 脚的外部 CPU 电平,应该和模块供电电压一致,此时整机功耗是最小的。也可以将外部单片机串口电平设置为 OD 或 OC 门以降低功耗,但是在工控环境中可能会降低抗干扰能力。