

Informe Técnico de Servicio

Cliente: Edificio Boulevard del Sol I

Administrador: Jorge Rojas

Rut: 53.311.887-9

Dirección: 3 ORIENTE 1331, VIÑA DEL MAR

Giro: Consejo de administración de edificios

Fecha: miércoles 05 de noviembre de 2025

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se realizó servicio de limpieza e hidrolavado de la red vertical de aguas grises, correspondiente a los departamentos terminación 04 de la Torre N°1, con el propósito de mantener la red sanitaria en condiciones óptimas y prevenir futuras obstrucciones o filtraciones.

El procedimiento consistió en un hidrolavado a presión con sistema Hidrojet 4.000 PSI y caudal de 15 litros/minuto, empleando boquilla tobera de limpieza y des prendedora de grasas.

El trabajo se efectuó desde la azotea (piso 23) hacia aguas abajo hasta el nivel -1, abarcando toda la extensión de la red vertical.

Durante la ejecución se constató una alta acumulación de grasa y sarro adherido a las paredes internas de las tuberías, lo que confirmaba una reducción significativa en el diámetro útil de conducción y riesgo de colapso parcial.

Se extendió la labor al colector principal horizontal Ø160 mm en nivel -1, punto donde convergen las descargas de todas las verticales (aguas negras y grises), efectuándose lavado y limpieza integral, logrando remover material graso solidificado, sarro incrustado y materia orgánica acumulada.

Esta intervención tuvo como finalidad aminorar los daños que afectaban al departamento 1304, producto de una deficiente evacuación hidráulica.

El procedimiento fue planificado por la administración del edificio como parte de su programa de mantención preventiva y correctiva, a fin de evitar futuros eventos de inundación y mantener la red en condiciones sanitarias adecuadas.

Se hace énfasis en la necesidad de educar a los residentes sobre el buen uso de la red sanitaria, evitando el vertimiento de aceites, grasas y residuos de alimentos por los lavaplatos, ya que estos materiales son los principales causantes de la obstrucción y saturación de las cañerías.

Videoinspección Sanitaria

Posterior al proceso de limpieza, el día miércoles 05 de noviembre de 2025 se efectuó videoinspección con cámara de inspección sanitaria en la red vertical de PVC Ø110 mm, mediante acceso a través de SHAFT'S ubicado en el departamento 1404.

Para ello fue necesario realizar una incisión controlada en la tabiquería de yeso-cartón y fibrocemento, que cubre las verticales de la red sanitaria, permitiendo introducir el equipo de inspección y recorrer internamente el shaft tanto aguas arriba como aguas abajo, con el objetivo de detectar eventuales filtraciones, fisuras o deterioros externos de la tubería.

Durante la inspección se observó presencia de humedad en el entorno del shaft del piso- losa 14, sin evidenciar fisuras activas, fugas o roturas visibles en la red vertical.

Se identificó una leve fisura superficial en la conexión del ramal de lavaplatos hacia la vertical.

Por tanto, la videoinspección no resultó concluyente para establecer un punto exacto de fuga asociado a la filtración detectada en el departamento 1304

Trabajos Complementarios

Finalizado el proceso, se procedió a instalar una celosía de PVC de 10x10 cm, destinada a proteger el acceso del CHAF y mantener una correcta terminación estética en el sector intervenido.

La instalación fue aprobada por la residente del departamento 1404, verificándose la ausencia de daños estructurales o estéticos adicionales.

Registro audiovisual

Durante la ejecución se registró el video completo de la inspección y limpieza, el cual será subido al canal oficial de HIDROURGENCIAS SpA en YouTube.

El enlace directo al video será enviado al cliente para su visualización y respaldo técnico del procedimiento realizado.

Conclusión

No se evidencian fisuras activas ni fugas visibles en la red vertical de PVC Ø110 mm que expliquen la inundación del departamento 1304.

La humedad observada en el piso 14 sugiere la necesidad de un seguimiento técnico y monitoreo periódico.

La limpieza con sistema Hidrojet 4.000 PSI y el lavado del colector horizontal Ø160 mm permitieron restablecer el flujo y retirar material acumulado, cumpliendo con los estándares de mantenimiento preventivo y correctivo exigidos en redes de alcantarillado.

SE DESTACA LA GESTIÓN Y COMPROMISO DE LA ADMINISTRACIÓN AL COORDINAR ESTE TIPO DE MANTENCIONES, ORIENTADAS A PRESERVAR LA INTEGRIDAD SANITARIA DEL EDIFICIO Y EVITAR EMERGENCIAS FUTURAS.

