

Informe Técnico de Servicio

Cliente: Comercial La Primera SpA
RUT: 76.345.340-5
Dirección: San Martín 640, Viña del Mar
Tipo de Cliente: Restaurante
Contacto: ntoledo@mesitagrande.cl
Administrador: Sr. Pedro Moreno
Fecha de asistencia: Viernes 10 de octubre 2015
Hora de inicio: 23:00 hrs.
Tipo de asistencia: Diagnóstico y reparación de bomba sumergible trituradora

Descripción de la Situación:

El administrador, Sr. Pedro Moreno, solicita asistencia técnica de urgencia debido a la activación de la alarma de la fosa séptica ubicada en el subnivel -1, la cual se encuentra conectada a la red de alcantarillado de los baños del personal.

Ante la persistencia de la alarma, se coordina asistencia inmediata a las 23:00 hrs. del mismo día.

Diagnóstico inicial:

Durante la inspección, se constató que la bomba sumergible tipo trituradora presentaba falla por sobrecalentamiento, lo que activó el relé térmico de protección y el sistema de alarma sonora.

El diagnóstico preliminar indicó que la bomba no lograba impulsar el caudal debido a obstrucción mecánica interna, sumado a la saturación de la fosa séptica, la cual se encontraba a su máxima capacidad.

Ante esta condición, se informó al administrador la necesidad de vaciado mediante camión limpiafosas, lo cual fue autorizado inmediatamente por el Sr. Pedro Moreno.

Procedimiento ejecutado:

Se coordinó la asistencia del camión limpia fosas, realizando la extracción completa de los sólidos y lodos sanitarios.

Posteriormente, debido a la ubicación y profundidad del sistema, un técnico de Hidrourgencias SpA debió ingresar directamente a la fosa séptica para efectuar el desmontaje de la bomba impulsora, procedimiento clasificado como de alto riesgo biológico por contacto con aguas servidas y gases tóxicos, además de riesgo de electrificación por tratarse de un equipo que opera con energía eléctrica trifásica. Esta maniobra fue ejecutada bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria y eléctrica, utilizando equipos de protección personal (EPP) certificados.

Durante la inspección de la bomba desmontada, se determinó que las guillotinas y cuchillas del sistema triturador se encontraban completamente bloqueadas por material textil (toallas higiénicas). Este elemento impidió el giro del impulsor, provocando que el motor trabajara en sobrecarga térmica, lo cual generó el sobrecalentamiento interno del motor y la desconexión automática del sistema mediante el disyuntor termomagnético de protección, evento que quedó registrado en el tablero eléctrico de control y automatización de la bomba.

Se procedió a extraer manualmente los elementos obstructores y limpiar el sistema triturador, verificando el libre movimiento de las guillotinas.

Posteriormente, se efectuó el montaje, conexión y pruebas de funcionamiento, observando presión, caudal y temperatura normales.

Se comprobó además que el sistema de alarma y sirena de falla quedó plenamente operativo.

Resultado del servicio:

La bomba sumergible trituradora fue reparada y reinstalada correctamente, restableciendo la operatividad completa del sistema de impulsión de aguas servidas.

La fosa séptica fue vaciada y saneada mediante camión limpiafosas.

El Sr. Pedro Moreno, administrador del recinto, presenció y aprobó todas las maniobras, manifestando su conformidad con el servicio ejecutado.

Observaciones técnicas:

La causa directa del sobrecalentamiento fue la obstrucción de las cuchillas y guillotinas del sistema triturador por toallas higiénicas, impidiendo el giro del motor y provocando sobrecarga térmica, evidenciada en el tablero de control.

Se recomienda restringir el vertimiento de residuos no biodegradables en la red sanitaria y reforzar la capacitación al personal de aseo y cocina respecto al uso adecuado de los artefactos sanitarios.

Se sugiere realizar mantención preventiva trimestral, incluyendo:

- Limpieza completa de la fosa séptica.
- Revisión eléctrica y mecánica de bombas impulsoras.
- Prueba funcional de alarmas, relés térmicos y sensores de nivel.

Se adjunta link de video del servicio en correo

Servicio ejecutado por:

Equipo Técnico de Urgencias Sanitarias – Hidrourgencias SpA

Jefe de Operaciones: Germán Estay León

 +56 9 4091 8672 |  www.hidrourgencias.cl

Región de Valparaíso – Chile

Observación:

Observación crítica: Durante la intervención, se detectó que el punto de interconexión entre la torre A y la torre B hacia el colector principal presentaba grandes cúmulos de grasa solidificada, lo que requería un esfuerzo adicional para su desobstrucción completa. Se recomienda realizar mantenimientos más frecuentes en este punto para evitar futuras obstrucciones críticas.

El trabajo se realizó bajo los parámetros establecidos en el contrato, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos.

Próximo Mantenimiento:

De acuerdo con el contrato vigente, el próximo mantenimiento ha sido programado para el último miércoles del mes de febrero. Es fundamental que el cliente asegure acceso a los puntos de intervención para el desarrollo eficiente de las actividades planificadas.

Recepción del Trabajo:

La recepción del trabajo fue realizada de manera conforme por la administradora Lissette Valenzuela, quien aprobó el cumplimiento de las tareas acordadas.

Registro Fotográfico: Fotografías



antes del lavado:



Durante el trabajo:



Después del Trabajo:





Conclusión:

Se concluye que las redes de alcantarillado y cámaras intervenidas se encuentran limpias y operativas, sin presencia de obstrucciones ni acumulación de residuos, excepto en el punto crítico indicado. Se recomienda una revisión exhaustiva durante el próximo mantenimiento programado.

Contacto:

Germán Estay León

Área de operaciones | Urgencias Sanitarias

Tel/WhatsApp: +56 9 4091 8672

Fono/Urgencias: +56 9 2769 0135

Correo: ventas@hidrourgencias.cl | operaciones@hidrourgencias.cl Web:
hidrourgencias.cl

Hidrourgencias SpA

Expertos en soluciones sanitarias.