UTI在线质谱仪的维护翻新

丁军平 刘学博 刘金生 (航天医学工程研究所 北京 100094)

摘 要 本文概述 UTI 在线质谱仪的结构原理,描述一台 UTI 在线质谱仪的故障现象, 并从硬件和软件两个方面进行故障排除和性能调整、最后将其工作状态恢复正常。 关键词 UTI 在线 质谱仪 维护调整 翻新

概述

UTI 质谱仪是我国在90年代初期从美国引进的一 种高性能四极质谱仪,主要用于残余气体分析和在线 气体成分监测。它主要由探测器、控制器和计算机三 大部分构成, 探测器由进样系统、离子源、四极分析 场、检测器(法拉第桶、电子倍增器可选)和射频电 源盒, 以及真空系统组成; 计算机中装有质谱仪分析 监控软件。UIT 质谱仪的结构框图见图 1。




图 1 UTI 质谱仪的结构框图 进样系统、离子源、质量过滤器和检测器处于真空腔内

UII 质谱仪的计算机处于指挥控制的地位,由其分 析测试软件(SpectraSoft II)发出各种测试、监测指令, 并显示最后的测试监测结果。软件启动后,首先检测探 测器真空腔的真空度, 当真空度小于 10-4 Torr 时, 灯丝 开始加热, 半小时后, 便可开始测试或监测。控制器则 起上传下达的作用,将测试软件发出的指令处理后向探 测器提供测试监测所需的电源电压、扫描电压等,再将 探测器测试或监测到的离子电信号采集处理后上传给计 算机。控制器的启动分两个阶段, 一是启动其计算机部 分,二是启动控制器,使其处于工作状态。探测器则是 一个具体进行样品的测试监测传感器。样品首先在离子 源中离子化,离子在加有高频扫描电压的四极杆中间按 扫描时序分离,飞出四极分析场,法拉第桶或电子倍增 器接受飞出的离子,并产生电流,控制器的 A/D 采集 板采集电信号, 经转换后传送到计算机, 计算机处理后 显示其监测测试值。

1 故障检查

启动 UTI 质谱仪,经过仔细检查,发现质谱仪 存在如下故障:

- (1) 控制器不能启动, 软驱不读启动盘, 工作 状态指示灯不亮。打开控制器,发现控制器中的主 板上的芯片、插槽、CMOS电池等多处存在铜锈腐 蚀痕迹, CMOS 电池焊接不牢。控制器正常工作 后,控制器的计算机部分散热不良。
- (2) 在探测器上外接热偶真空规和电离真空 规,利用带前极的涡轮分子泵抽真空,发现真空度 抽不到 10⁻⁴Torr。
- (3)打开探测器,发现离子源和四极杆存在不同 程度的污染:测试后发现离子源有一根灯丝烧断。
- (4)进样抽真空只能抽到几百托,真空度抽不到 要求值。
- (5)分析监测软件 SpectraSoft II 为 DOS 版本,计 算机只有 DOS 操作系统。

2 故障排除

按照传统的故障树排除模式,进行故障排除和 性能恢复,故障排除流程(见图 2)。

2.1 控制器

控制器在 UTI 质谱仪中起着中间桥梁的作用, 为探测器提供灯丝电源、四极杆电源以及采集处理 并向计算机传输从接受器检测出的电信号,同时向 探测器下达测量、控制、检测等各种指令信号。控制 器出现故障时,UTI 质谱仪就处于瘫痪状态。

2.1.1 控制器硬件 首先对控制器计算机系统进行故 障排除。在控制器上连接显示器和键盘,让其进入本地 工作状态,发现不能启动。拆开控制器,对486 主板进行 清洁除锈处理,并重新焊接 CMOS 电池,对主板上的数据 采集卡、显卡、RSR - 232 数据通讯卡等进行插拔,以提高 接触可靠性。重新启动,发现控制器的计算机部分能够 启动,重新设置 CMOS 后发现工作正常。




图 2 UTI 质谱仪故障排除流程

在以后的质谱仪维修中发现,控制器计算机部分工作不稳定,时好时坏。经分析判断,认为这主要是由主板的铜锈清洁不彻底引起,而主板出现铜锈是由于主板没涂防锈漆,经不住沿海潮湿空气长期腐蚀所引起。用一586 主板(CPU 为 133)代替原主板,发现可以工作,但控制器指示等处于"常亮"状态,经分析和多人辨认,认为指示灯在闪烁,而是因为主板工作频率太高引起发光二极管的闪烁频率很快,以至于人眼无法分辨。最后,用另外一块工况正常的486 主板更替生锈主板,这时控制器工作良好,工作不稳定现象消失,指示灯闪烁如初,人眼可分辨其闪与不闪。

在控制器的计算机部位加装一风扇,增强其散热,提高测试可靠性。

2.1.2 控制器软件 控制器的计算机部分,仅有主板、CPU、软驱以及其它所需板卡,而没有硬盘。控制器计算机的启动是通过一张 UTI 启动盘来完成,启动分为

两个阶段。第一阶段,软盘引导计算机部分启动;第二 阶段,再启动引导控制器的电路部分,如离子源电源、 高频电源等,使控制器进入工作状态,同时在分析软件 计算机检查控制器状态时,予以应答。

对控制器软件,采取备份的方式,以防软盘损坏而导致控制器无法启动。

2.2 探测器

对于探测器的离子源和四极杆分析场的真空污染问题,采用化学方法进行清洗。通过配置合适比例的 HCL、 HNO_3 、HF 和 H_2O_2 溶液,用超声波清洗器进行清洗,再分别用丙酮和酒精超声清洗,最后烘干,以去除真空或大气暴露所造成污染,恢复探测器的性能。

选取铼钨丝,绕制弹簧状灯丝,其阻值按 0.6Ω 绕制,点焊代替烧断的灯丝,并保证单灯丝阻值为 0.6Ω,双灯丝并联后其阻值为 0.3Ω,最后再调整离子源灯丝电流,具体见第四部分。

对于探测器真空抽不到 10⁴Torr 以下的问题,分析认为是由于探测器腔壁存在泄露所引起。更换高频电源盒端的 CF63 法栏垫圈,问题仍不能解决;再更换进样端的 KF35 法栏垫圈,抽真空,可抽 10⁴Torr 以下,真空密封性能恢复,并能达到要求。

2.3 进样真空

对进样真空故障采用排除法进行故障查找。先将机械真空泵拆离,单独检查真空泵的抽真空性能,经检查发现真空泵性能正常;再检查管路连接部件,如 KF 卡箍、O 形圈等,最后将故障锁定在管路上的 Al₂O₃ 吸附阱。

仔细人眼检查 Al₂O₃ 吸附阱的两个 KF 连接端面、中部大 O 形圈以及大卡箍,发现一端面有明显凹陷,进行研磨和选大 BO 形圈,仍不能解决管路的真空泄露问题。最后决定对 Al₂O₃ 吸附阱采用正压法检漏,这时找到真正的泄露根源——端面的 KF 台内焊接处存在漏缝,分析认为是焊接强度不够,在来回装卸过程中引起焊缝破裂所致。重新在内侧焊接,并在外侧采取肋加强焊,以增加强度。

2.4 分析测试软件

对分析测试软件,采用与控制器启动盘相同的 方法进行维护,即先备份,后维护。结果证明,备份 的软件可以正常运行。

由于分析测试软件只能在 DOS 操作系统下运行,而不能在 WINDOWS 操作系统下的 MS - DOS 下运行,这影响计算机资源的充分利用。首先,格式化硬盘,安装 DOS6.0,拷人 UTI 分析测试软件;然后,

安装 WINDOWS 98 操作系统;最后,更改 WINDOWS 98 的 CONFIG 启动文件,让计算机在启动时,可以在 DOS 操作系统和 WINDOWS 98 操作系统之间进行选择,分析测试时进入 DOS,文字处理或其它计算机操作时进入 WINDOWS 98。

3 性能调整


在 UTI 质谱仪的维护工作完成后,应对其进行必要的调整,以使其性能恢复正常。由于质谱仪可以调整的参数较多,如离子源的灯丝电流、发射电子能量、四极杆高频电压、倍增器电流、信号处理等,在此只对离子源灯丝电源的调整给以说明,其它调整相类似,可参考质谱仪安装维护手册和分析测试软件说明书进行。


在更换完离子源灯丝后,发现控制器指示灯总提示单灯丝工作,而实际用万用表测量发现两灯丝都正常。打开控制器,启动控制器使其进入工作状态,调整灯丝电源板上的电位器 R12,动作轻微,直至"single filament"等熄灭,即将灯丝电流调整到 6A或更低。另外,测试离子源板上的 TP2,可知灯丝的发射电流是否正常,正常为 2 ± VDC,偏离正常值时,应调整控制板上的电位器 R39;测试离子源板上的TP4,可检测发射的电子能量,正常为 - 55(±5) VDC,偏离正常值时,应调整控制板上的电位器 R14,发射电子能量关系到质谱计的分辨率,应结合分辨率进行调整。


4 测试结果

在 UTI 质谱仪的性能调整完成后,对监测器本

底进行测试,测试结果(见图 3,4),图 5 为 UTI 质谱 仪在 1993 年时的本底图。







将图 3、图 4 和图 5 相比较,可以看出,维护后 UTI 质谱仪的性能指标恢复到原来的性能指标,甚 至探测器的真空气密性还优于以前,这说明 UTI 质 谱仪的本次维护翻新是成功的。

(上接第50页)




图 2 重新设计的电流调整主电路

激光器的工作电流最大一般不超过35A,即每组晶体管的平均电流最大不超过1.6A,每组晶体管功耗最大不超过90W。调整电路晶体管我们选用MTM15N35

塑封 VMOS 管,其主要参数为:15A、350V、250W。VMOS 管无二次击穿现象,工作更可靠,每只价格较 2N3773 低,驱动电路很简单,安装也较金封的 2N3773 方便。电路由每组 2 只晶体管串连改为单只工作,省去了上面的管子及其驱动电路,电路共用 22 只 VMOS 晶体管,较原电路省了 26 只晶体管;由于 22 只 VMOS 管的 D 极全部接在水冷板上无需绝缘,省去了 23 只绝缘垫片;电路共用 22 只保险丝,较原电路省了 26 只。电路中 CR 用于调整电路与运放 ARI 的隔离,防止调整电路的高电压烧坏运放,使电路工作更安全。电路大为简化,尤其是维修或更换时的工作量大大减少。原电路的其它部分仍保留。

经几个月的试用,电路工作稳定,再未出现烧功率 管的现象。经测试,改造后电路的电流稳定性很高。

53