Takım devre dışı bırakma

MCC, bir çizim için G kodunu **çizimdeki bütün takımlar için** oluşturur; yalnız seçili takımın kodunu çıkarmaz. Bir takımın işlemlerini geçici olarak yapmamak için G kodunu silmeniz veya yeniden oluşturmanız gerekmez: takımı **devre dışı bırakırsınız**, makine o takımın bölümünü çalışırken atlar.

G kodunda nasıl görünür

Oluşturulan programda her takım ayrı bir blokla başlar. Bloğun ilk satırı bir atlama koşuludur: takımın devre dışı parametresi **0 değilse** NC, takımın bütün satırlarını atlayıp bir sonraki takımın bloğuna geçer.

```
N01000 @121 R154 K0 K2000     ; R154 ≠ 0 ise N02000'e atla (takım 4)
...                           ; takım 4 işlemleri
N02000 @121 R156 K0 K3000     ; R156 ≠ 0 ise N03000'e atla (takım 6)
...                           ; takım 6 işlemleri
N03000 M17
```

B&R kontrollü makinelerde aynı mantık `IF R... <> 0` / `GOTO N...000` / `ENDIF` satırlarıyla yazılır.

Parametre numarası = 150 + takım numarası.

Takım	Parametre		Takım	Parametre
T1	R151		T11	R161
T2	R152		T12	R162
T3	R153		T13	R163
T4	R154		T14	R164
T5	R155		T15	R165
T6	R156		T16	R166
T7	R157		T17	R167
T8	R158		T18	R168
T9	R159		T19	R169
T10	R160		T20	R170

Yöntem 1 — Tool Disable kutusu

Takım ofset ekranında **Tool Disable** kutusu bulunan makinelerde (ör. CN779, CN784, DCM019B):

1. Takım ofset ekranını açın ve takımı seçin.
2. **Tool Disable** kutusunu işaretleyin ve kaydedin.
3. Takımı tekrar kullanmak için kutunun işaretini kaldırıp kaydedin.

Yöntem 2 — R parametresi

Ekranında Tool Disable kutusu olmayan makinelerde (ör. CN770) takım, R parametreleriyle devre dışı bırakılır:

1. Servis menüsünden **R Parametreleri** sayfasını açın.
2. Takımın parametresine (150 + takım numarası) **1** yazın. Örnek: takım 4 için **R154 = 1**.
3. Takımı tekrar kullanmak için aynı parametreye **0** yazın.

R parametreleri kalıcıdır: makine kapatılıp açıldığında değer korunur. Değerler her program başlatılırken NC'ye yazılır.

Dikkat edilecekler

- **Değişiklik bir sonraki program başlatmada geçerli olur.** Program çalışırken yapılan değişiklik, çalışan programı etkilemez.
- Devre dışı bırakılan takımın işlemleri parçada **yapılmaz**. Takım kullanıma döndüğünde parametreyi 0'a almayı / kutunun işaretini kaldırmayı unutmayın.
- Çizimde hiç kullanılmayan takım için parametre değerinin bir etkisi yoktur.
- Birden fazla takım aynı anda devre dışı bırakılabilir; her biri kendi bloğunu atlar.