Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd
QUI ĐỊNH THAO TÁC TIÊU CHUẨN

Sản phẩm	SFG024965	Công đoạn	Kiểm tra ngoại quan_FATP_VI	Thiết bị, dụng cụ	NA	Mã tài liệu	SOP-NVG-NV855B1-01	Phiên bản	A	Trang	10-2

Vật liệu:

Mã liệu	Tên liệu	Số lượng
060106-2130003	Dung dịch IPA 90%	N/A

Thiết bị

Tên thiết bị	Qui cách	Số lượng
đèn phóng đại	10X	1
thước lá	N/A	1
Vải sạch	N/A	1

Hạng mục chú ý :

1. Yêu cầu đeo bao ngón tay, găng tay, khẩu trang hoạt tính khi thao tác.
2. Yêu cầu đeo dây tĩnh điện khi thao tác
3. Khoảng cách kiểm tra: Sản phẩm cách mắt 60cm góc kiểm tra từ 40-45° (Áp dụng với cage, tản nhiệt và giá đỡ)
4. Điều kiện ánh sáng: >1000 lux
5. Khi phát hiện lỗi cần phán định dùng tài liệu kiểm tra ngoại quan IPC610, QC book, DOC003410 để phán định
6. Khi thao tác chỉ cầm vào cạnh của bản mạch, tránh chạm vào các linh kiện trên bản mạch và ngón tay vàng, không đeo nhẫn và móng tay già.
7. Sản phẩm lỗi tạo R_, xử lý theo lưu trình xử lý sản phẩm lỗi, đặt vào vị trí lỗi
8. Công trạm sử dụng quạt Ion thổi vị trí thao tác.
9. Sử dụng đèn phóng đại ngoại quan ngón tay vàng và những vị trí mắt thường không phán định được
10. 1 pcs vải sạch chỉ được lau 12 pcs ngón tay vàng
11. Mỗi ca trước khi mở chuyền phải vệ sinh bình dung dịch
12. Tần suất thay đổi: bao ngón tay là 4 tiếng/ 1 lần, gang tay là 1 ngày/ lần. Nếu có rách hoặc bẩn lập tức thay thế mới.
IPC610, QC book, DOC003410 để phán định
13. Chỉ được sào 1 lần, nếu lần 2 không sào được gọi tuyến trưởng xác nhận.
14. Có thể dùng vải sạch thấm IPA để lau các vị trí bị bẩn.
15. Hình ảnh NG mang tính chất minh họa

Các bước thao tác:

1. Kiểm tra mặt TOP (H1)
1.1. Kiểm tra bản mạch PCBA và mặt TOP không được có hiện tượng vỡ, nứt(ví dụ H1)
1.2. Ngón tay vàng: Trong quá trình ngoại quan, nếu phát hiện ngón tay vàng có dấu hiệu : bẩn, xước,oxi hóa, lộ đồng, Flux, biến màu phán định NG. Tham khảo hình ảnh NG như (H2)
2. Kiểm tra mặt BOT (H3)
2.1 Kiểm tra mặt BOT không được có hiện tượng vỡ, nứt, biến dạng,....(H3)
2.2. Kiểm tra các ốc :không được thiếu số lượng ,nổi cao,biến dạng,đầu vít bị tròn ren (H4)
2.3. Chân cổng kết nối được hàn tốt và không tồn tại ở không khí (không hàn), không có dị vật, ngược chiều (H5)
2.4. Ngoại quan chân cổng kết nối không cong vênh, hư hại hay NG khác tham khảo OK, NG như (H5.1), (5.2)
2.5. Ngoại quan MarKinh không bị không bị mờ (H6).
3. Kiểm tra mặt cạnh :
3.1. Kiểm tra bracket nét in rõ ràng, không xước,bẩn ,biến dạng,nhầm liệu.(H7)
3.2. Kiểm tra mặt ngoài cánh cổng cage không hư hại, không cong vênh, gãy biến dạng, han gỉ...(H8)
3.3. Kiểm tra mặt trong của cổng cage: không cong , tụt ,cong xuống,dị vật,hư hại...(H9)
3.4.Ngoại quan vị trí cổng cage không bị thừa keo tản nhiệt. Tham khảo NG,OK như (H10),Tiêu chuẩn như (H10.1).
4. Sản phẩm OK, lấy máy quét mã barcode trên bản mạch, đặt vào khay phương hướng đặt để như (H11)

Hình biểu thị :



























