

Processo Construtivos

Verniz em madeiras – Utilizar-se-ão os esquemas de envernizamento especificados em Caderno de Encargos

A preparação da superfície deverá obedecer aos seguintes preceitos:

- A percentagem de humidade mais adequada para a superfície de madeira que vai receber a pintura é de 9 a 14% medida com um medidor corrente.
- Os nós das madeiras e outras partes resinosas serão aquecidas, queimadas, ou escovadas com escova de latão para remover a película de resina superficial e tratadas com verniz isolador adequado antes de qualquer operação de pintura. No caso de serem madeiras resinosas será empregue um produto do tipo Cuprinol.

O envernizamento deverá ser composto pelas seguintes fases:

- 1. Isolante de nós;
- 2. Tapa poros;
- 3. Duas demãos de verniz celuloso, ou encerado celuloso (em interiores)

No caso de madeiras folhosas poder-se-á não aplicar os preservativos da madeira.

Todas as madeiras exóticas, antes de serem aplicadas, serão protegidas com uma demão de preservante incolor para madeiras, em todas as suas superfícies incluindo as que não ficarem à vista

Plano de Inspecção									
N,0	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg associados			
1	Percentagem de humidade	- Superficie isenta de zonas húmidas	- Higrómetro	- Em cada lote a pintar	Encarregado de Carpintarias, Director de Obra	IMP08.28 FP-04-008			
2	Nos e resinas na madeira	- Nós isentos de resinas activas	- Inspecção visual	- Quando forem detectados nós	Encarregado de Carpintarias				
3.	Lixagem	- Totalidade da superficie uniformemente tratada	- Inspecção visual	- Em cada superfície a pintar	Encarregado de Obra, Director de Obra				
4	Envernizamento final	- Filme c/ coloração uniforme e estendido a toda a superfície	- Inspecção visual	- Em cada lote pintado	Encarregado de Obra, Encarregado de Pinturas, Director de Obra				

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP – Fichas de prevenção

Defeit	o detectado	Correcção		
a)	Grau de humidade diferente dos limites referenciados	Colocar em estufa		
b)	Existência de nos / resina na madeira	Aplicar a acção correctiva descrita nas instruções		
<u>c)</u>	Emassamento deficiente	Lixar a superfície e voltar a aplicar emassamento		
d)	Envernizamento	Lixar a superfície e voltar a pintar		

d) Envernizamento Lixar a superfície e voltar a pintar

Ferramentas ou Equipamentos

Higrómetro, lixas, rolos e pincéis, compressor e pistola com bico adequado.

A	ludu	ELABORADO POR	19/12/200)_		APROVADO POR	19/12/2004					