FOXCONN 華南檢測。	中心										
系統名稱:	<u></u> 主題:						文件編號: WI-143-003				
檢測/校準作業指導書							版次	A			
						生效日期: 2012/04/16					
	*****	目	錄	*****	***						
項 変 		內	容		-	頁	次 				
1		E	最			1	1				
2		修訂	<b>丁履歷</b>			2	2				
3		用逡	自的			3	3				
4		適月	<b> 範圍</b>			Ç	3				
5		名詞	<b>可解釋</b>			3-	~4				
6		作	業流程			4	4				
7		檢測	前的準備			Ļ	4				
8		樣!	品噴涂			4~	~5				
9		‡	帚描			5-	~6				
10		報台	- 處理			6-	~7				
11			F修訂			7	7				
1 <del>-1-</del> \44	<del></del>	ماسل	<u>ئ</u>	£L.i	₩ / B	<b>#</b> 71.					

核准	審核	編制	發行單位:	
操明山	操明山    徐偉		品保課	
2012/03/02	2012/02/29	2012/02/29		

系統名稱:

檢測/校準作業指導書

主題:

電腦輔助驗證作業指導書

文件編號: WI-143-003

頁次 2/7

版次

A

生效日期: 2012/04/16

\*\*\*\*\* 修 訂 履 歷 \*\*\*\*\*

版次	文件變更號.	作	Ĭ.	訂	頁	次	日	期	備	註
A	TM-12-054	初	J	次	發	行	2012/	04/16		
В										
С										
D										
E										
F										
G										
Н										
I										
J										
K										
L										
M										
N										
0										
P										
Q										
R										
S										
Т										
U										_
V										
W										

系統名稱:

檢測/校準作業指導書

主題:

電腦輔助驗證作業指導書

文件編號: WI-143-003

Α

頁次 3/7 版次

生效日期: 2012/04/16

### 1 用途目的

- 1.1 有效保存歷年作業規定的知識積累,供新進人員教育訓練使用。
- 1.2 對將來同類型作業問題的處理有指導作用。

## 2 適用範圍

本規範適用華南檢測中心 3D 工程及驗證實驗室(含各分支)的電腦輔助驗證作業。

## 3 名詞解釋

3.1 電腦輔助驗證(CAV: Computer Aided Verification)

將檢測產品 3D 形狀掃描後所得到的點雲資料與標稱數據比對,得到偏差色彩圖,進而快速有效分析產品偏差的過程。

3.2 標稱數據

客戶提供產品的理論三維實體。

3.3 點雲

在同一空間參考系下表達目標空間分佈和表面特性的海量點集合。

3.4 基準

用來確定測試工件特徵的幾何關係所依據的點、線或面。

3.5 對齊

點云資料與標稱數據通過指定的方式貼合。

3.5.1 最佳擬合對齊

點云和標稱數據相匹配,使點云的每個點到標稱數據的空間距離平方和最小的對齊方式。

3.5.2 局部最佳擬合對齊

通過定義局部範圍內的點云資料與標稱數據的最佳擬合對齊方式。

3.5.3 基準對齊

分別在標稱數據和點云資料建立基準,通過對應的基準使點云資料和標稱數據相互匹配的對齊方式。

3.5.4 參考點對齊

根據標稱數據上的參考點,在點云上創建對應的點,使對應參考點沿用戶設定方向對齊的對齊方式。

3.6 對比

計算點云資料和標稱數據的偏差,并以顏色區分顯示。

3.7 色譜條

反映報告中各顏色所表征偏差范圍的圖例。

系統名稱:

檢測/校準作業指導書

主題:

電腦輔助驗證作業指導書

文件編號: WI-143-003

頁次 4/7 版次

生效日期: 2012/04/16

3.8 參考點

在工件、點云和標稱數據上輔助體現目標空間分佈和表面特性的一組點。


3.9 校驗

規定條件下,爲確定測量器具示值誤差的一組操作。

3.10喷涂

通過把塗料噴向產品的表面,塗料在静电作用下均匀吸附于工件表面,形成粉状的涂层。

### 4 作業流程



## 5 檢測前準備:

- 5.1 確認測試要求。
- 5.2 確認樣品相關信息(如數量、完整性等)。
- 5.3 確認客戶提供與樣品相符的標稱數據。
- 5.4 將樣品進行分類、編號、標識、暫存。
- 5.5 檢測人員必須具備相關檢測資格。
- 5.6 環境要求:

溫度: (20±3)℃

濕度: (40 - 80)% RH;

- 5.7 確定檢測設備運行正常。
- 5.8 樣品前處理
  - 5.8.1 樣品至少置於測試環境恒溫 2h;
  - 5.8.2 清潔樣品表面髒污及去除毛刺。

## 6 粉末噴塗

6.1 用途目的

系統名稱:

檢測/校準作業指導書

主題:

電腦輔助驗證作業指導書

文件編號: WI-143-003


頁次 5/7 版次

生效日期: 2012/04/16

因大部分樣品具有表面高光、透明、反射率低等性狀,檢測設備接收器無法獲得數據,故需在 產品表面噴塗一層粉末塗料,從而達到漫反射的效果。

### 6.2 噴塗操作

噴嘴距樣品 10cm 左右,逐行噴塗,直到完全覆蓋需掃描區域。要求涂層均勻,無明顯反光, 且無明顯塗層顆粒。



### 6.3 注意事項:

- 6.3.1 噴涂區域嚴禁明火。
- 6.3.2 噴塗區域應確保通風良好且有排塵裝置。
- 6.3.3 噴塗時應佩戴防塵器具,噴槍不能對准人和其他物品噴射。
- 6.3.4 噴塗工具使用完後應立即進行清潔處理。

## 7 掃描(適用于拍照掃描系統)

- 7.1 掃描前准备
  - 7.1.1 預熱測頭,一般 0.5h。
  - 7.1.2 校驗鏡頭,確保準確測量。
  - 7.1.3 選擇合適的鏡頭組。
- 7.2 掃描方式
  - 7.2.1 使用標籤點治具扫描

样品固定在標籤點治具上,掃描設備通过识別治具上的標籤點座標信息,实现多筆數據 資料的疊合。

- 7.2.2 使用自定義标签点掃描
  - 掃描設備通過識別自定義的標籤點实现多筆數據資料的疊合。
- 7.2.3 無標籤點掃描

系統名稱:

檢測/校準作業指導書

主題:

電腦輔助驗證作業指導書

文件編號: WI-143-003

6/7 版次


生效日期: 2012/04/16

頁次

通過样品本身的特征進行最佳擬合運算实现多筆數據資料的疊合。

### 7.3 注意事項

- 7.3.1 掃描過程中設置合適的光強,使得到的點雲質量最好,避免曝光過度採集不到資料點。
- 7.3.2 貼標籤點密度需適中,保證前後兩次掃描有足夠的公共點(三點以上且不能在一條直線上),如下圖所示。




7.3.3 無標籤點掃描不適用於特徵簡單樣品。

### 7.4 點云處理

- 7.4.1 將多筆掃描數據進行計算,消除重疊數據及離散點,得到点云。
- 7.4.2 扫描的点云可能出现非正常的數據點,可通过点云编辑进行修复处理。
- 7.4.3 根據測試要求保留需要的点云,然后汇出得到点云资料。

## 8 製作報告

CAV 報告製作流程如下圖所示:



- 8.1 電腦輔助驗証報告制作
  - 8.1.1 將標稱數據及點云資料匯入軟體,確認其法向是否正確,如不正確的,需對其進行翻轉法向處理,確保其法向正確。

系統名稱:

檢測/校準作業指導書

主題:

電腦輔助驗證作業指導書

文件編號: WI-143-003

1 110 000

頁次 │ 7/7 │ 月

版次

生效日期: 2012/04/16

### 8.1.2 對齊

按要求選擇對齊方式(如局部最佳擬合對齊,基準對齊,參考點對齊等),無特殊要求的, 均採用最佳擬合的方式對齊。

### 8.1.3 對比

對齊完成后,將點云資料與標稱數據進行對比,即計算實際的點云資料與標稱數據的偏差,并將其以誤差色彩圖的形式表達出來。

#### 8.1.3.1 顏色顯示

對于無特殊要求的,顏色顯示在標稱數據上,有要求的,依要求將顏色顯示在標 稱數據或者點云資料上。

### 8.1.3.2 色譜條設置

對于 CAV 的報告,色譜條的設置非常重要,色譜條的設置一般原則爲:A.按客戶要求設置色譜條(包括客戶指定規格、客戶圖面等); B.依據樣品實際變形情況, 樣品變形大的,色譜條的公差范圍應設置大一點,樣品變形小的,色譜條的公差 范圍應需設置小一點,這樣才能更直觀地反映出樣品變形的分布情況。

### 8.1.4 注釋點標注要求

- 8.1.4.1 對于一個比對結果,顏色較深的地方(既實際樣品變形大的地方)必須標注注釋點。
- 8.1.4.2 依據客戶要求標注注釋點(包括注釋點的的信息顯示,具體的標注位置等)。
- 8.1.4.3 注釋點的排列要整齊、美觀,方便閱讀,位置指引線不能有交叉。
- 8.1.4.4 依據設備的允差規格給定注釋點的小數位數。

### 8.1.5 報告輸出

待上述工作完成后,依客戶要求出具 2D 或 3D 報告,報告須清晰全面地表達出被 測樣品的實際狀況,做到整潔、美觀,不重復不遺漏地表達出客戶的測試需求。

## 9 制定修正

- 9.1 本作業指導書經華南檢測中心主管核定后實施。
- 9.2 本作業指導書將列入爾后新進人員之教育訓練教材。
- 9.3 本作業指導書如有未盡事官,將隨時修訂,并呈報華南檢測中心主管核定后實施。