BK3432 软件开发包版本发布记录表

序号	软件开发包名称	修改内容	发布时间	备注
1	ble 3432 sdk ext 10 0101	首次发布	2018/06/11	
2	ble 3432 sdk ext 11 0102			
3	ble 3432 sdk ext 12 0203			
	510_5162_5dak_6x6_12_0206	1. 优化 sdk 架构, 删除没有用的文件, 将 src 和 inc 分开管		
4	ble 3432 sdk ext 12 0303	理:	2018/10/26	
1	D1e_5452_Sdk_ext_12_0505	2. 更新 UART 升级指导文档;	2010/10/20	
		1. 修改在实时更新广播包内容时来了连接请求后再断开连		
5	ble_3432_sdk_ext_12_0304	接,下次无法发出广播的问题;		
		2.增加广播包内容实时更新的函数;		
		3. 在 ANCS 工程中增加采用 RC32K 计时时校准的代码, 其他		
		工程如若使用可参考:		
		4. 解决在信号微弱的情况下进行数据传输过程中频繁断线	2019/01/04	
		与回连导致可能会出现不能连接的问题。	2019/01/04	
		5. 解决由于主机 channel map update 请求与 connect		
		parameter update 请求时间点冲突导致异常断线的问题;		
		6. 修改更新连接间隔为 7. 5ms 可能出现断线的问题;		
		7. 增加白名单广播过滤;		
6	ble_3432_sdk_ext_12_0404	1. 将 VCO 的校正方式改为自动校正,以前为手动校正的时候	2019/01/30	
		会有一些芯片连接不上。		
	ble_3432_sdk_ext_12_0505	1. 在 RC 工程中增加不保存配对状态、采用固定秘钥的方式。		
7		2. 修改 IOS 设备弹出配对框后过一段时间再确认会出现连		
		接成功按键无效的情况。		
		3. 修改 RC 工程连接 WIN10 按键无效的问题。		
	BK3432_DesignKit_V13_0606	1、增加 scan advertising demo.	2019/12/04	
		2、添加硬件资料,文档资料。		
		重大改动:		
		1、减小 boot 代码大小到 4K。		
		2 减小 stack 代码大小为 82K 和 68K 两种。68K 的是不带 SMP		
	BK3432_DesignKit_V15_0707	功能。项目工程中命名带_1 的为 stack 68K 的版本,留出空	2020/02/10	
		间给 APP 和 OTA		
		3、增加天猫精灵 GMA 项目项目。		
		4、增加发长广播包内容 demo		
		1、 修改发长广播包的工程会复位问题,最长支持 127Bytes		
	BK3432_DesignKit_V15_0809	广播内容。		
		2、 增加主动发起 MTU change	2020/03/02	
		3、 修改之前减小代码把 ATTC 功能去掉的问题		
		4、 修改 scan advertising 工程 link 出错问题		
	BK3432_DesignKit_V16_0909	修改 gatt 工程 OTA 异常问题	2020/04/03	
	BK3432_DesignKit_V17_0A09	1、 修改 uart 升级异常问题	2020/05/13	
		2、 修改随机数不随机问题		

BK3432_DesignKit_V17_0C0A	1、 缩减原来 68K 版本的 stack 大小到 61K,使用在项目工	
	程中命名带_1的工程中。	2020/07/28
	2、 修改 ble_app_gatt_scan_advertising 工程 RSSI 读取不准	2020/07/28
	问题	
BK3432_DesignKit_V17_0E0A	1、增加调频偏和调功率函数	2021/03/16
	2、修改默认使用内部 RC	2021/03/10
BK3432_DesignKit_V17_0F0B	1、增加连腾讯云工程 ble_app_LLSync	2021/04/30
	1、 修改 RSSI 问题	
BK3432_DesignKit_V17_100C	2、 修改 scan adv 工程的连接问题	2021/11/16
	3、 修改没发完成的数据内存释放问题	